

บทที่ 2

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์ การประเมินความถูกต้องของการวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากต้องนำผลวิเคราะห์นี้แสดงการขึ้นทะเบียนอาหาร หรือฉลากอาหารสำหรับผู้บริโภคซึ่งผู้บริโภคสามารถตัดสินใจการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารได้ถูกต้องตามความต้องการหรือแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ต่อผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ ซึ่งการสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลควรประกอบด้วย เลขนัยสำคัญ ความเที่ยงตรง ความคลาดเคลื่อน เป็นต้น

เลขนัยสำคัญ (Significant number)

ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการทดลองทุกครั้งจะมีหลายค่า หลังจากการคำนวณค่าเฉลี่ยเราต้องตอบให้มีเลขนัยสำคัญเพื่อระบุขอบเขตของความคลาดเคลื่อน โดยเลขนัยสำคัญ (significant figure) คือ จำนวนหลักของตัวเลขที่มีความหมายในผลการวิเคราะห์ เมื่อนับจำนวนเลขนัยสำคัญทำให้รู้ว่าหลักสุดท้ายเป็นค่าไม่แน่นอน(uncertainty) เช่นถ้าเราคำนวณค่าวิเคราะห์ได้ 8 กรัม แสดงว่าผลการวิเคราะห์อยู่ระหว่าง 7 กรัม กับ 9 กรัม ถ้าบอกค่าเป็น 8 ± 1 กรัม ในกรณีนี้เลขนัยสำคัญมี 1 หลัก (8) ที่มีค่าความไม่แน่นอนเท่ากับบวกหรือลบ 1

แนวการนับเลขนัยสำคัญ

1. เลขศูนย์ที่อยู่ระหว่างเลขสองตัวที่ไม่ใช่ศูนย์จะเป็นเลขนัยสำคัญเช่น
708 มี เลขนัยสำคัญ 3 หลัก
708.1 มีเลขนัยสำคัญ 4 หลัก
2. เลขหลักใดที่ไม่ใช่ศูนย์จะเป็นเลขนัยสำคัญเช่น
567 กรัม มีเลขนัยสำคัญ 3 หลัก
239.56 กรัม มีเลขนัยสำคัญ 5 หลัก เป็นต้น
3. เลขศูนย์ที่อยู่ทางซ้ายของเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ตัวแรกไม่ใช่เลขนัยสำคัญเพื่อแสดง

ทศนิยม เช่น 0.02 กรัม มีเลขนัยสำคัญ 1 หลัก

0.0004289 กรัม มีเลขนัยสำคัญ 4 หลัก

4. สำหรับเลขที่มีค่ามากกว่า 1 เลขศูนย์ที่อยู่ทางขวาของจุดทศนิยมจะเป็นเลขที่มีนัยสำคัญ เช่น

5.0 กรัม มีเลขนัยสำคัญ 2 หลัก

20.058 กรัม มีเลขนัยสำคัญ 5 หลัก

5. ถ้าเลขจำนวนใดลงท้ายด้วยเลขศูนย์ซึ่งไม่ได้อยู่ด้านขวาของจุดทศนิยม เลขศูนย์อาจไม่จำเป็นต้องเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น

180 กิโลกรัม อาจมีนัยสำคัญเป็น 2 หรือ 3

20,500 กิโลกรัม อาจมีนัยสำคัญเป็น 3 หรือ 4 หรือ 5

6. การใช้เลขยกกำลังเพื่อความชัดเจนของเลขนัยสำคัญ เช่น 20,400 กิโลกรัม สามารถใช้เป็นเลขยกกำลังดังนี้

2.04×10^4 กิโลกรัม มีเลขนัยสำคัญ 3 หลัก

2.040×10^4 กิโลกรัม มีเลขนัยสำคัญ 4 หลัก

2.0400×10^4 กิโลกรัม มีเลขนัยสำคัญ 5 หลัก

7. การนับเลข ถ้าต่ำกว่า 5 ปัดทิ้ง ถ้าหลักแรกหลังหลักที่นับนั้นมีค่าเท่ากันหรือมากกว่า 5 ให้ปัดขึ้นไปข้างหน้าเช่น

5.628 ปัดเป็น 5.63

การบวกและลบเลขนัยสำคัญ

1. การนับเลขนัยสำคัญของผลบวกหรือลบให้นับจากตัวตั้งที่มีเลขนัยสำคัญต่ำสุดทางขวาของจุดทศนิยมของตัวตั้งนั้น

$$\begin{array}{r} 68.912 \\ + 6.8 \\ \hline \end{array} \longrightarrow \text{เลขนัยสำคัญ 1 หลักหลังจุดทศนิยม}$$

75.712
ผลลัพธ์คือ 75.7

$$\begin{array}{r} 5.246 \\ - 0.18 \\ \hline \end{array} \longrightarrow \text{เลขนัยสำคัญ 2 หลัก}$$

5.066
ผลลัพธ์คือ 5.07

2. ในการคูณและการหาร กำหนดเลขนัยสำคัญของผลลัพธ์ จากเลขนัยสำคัญของตัวตั้งที่มีเลขนัยสำคัญน้อยที่สุด

เช่น $1.12 \times 16.512 = 18.4934$
 ผลลัพธ์คือ 18.50

$$\frac{16.512}{1.143} = 14.4462$$

ผลลัพธ์คือ 14.45

ตัวอย่าง 2.1 ตัวเลขต่อไปนี้จะมีจำนวนเลขนัยสำคัญ (significant number) แสดงในวงเล็บ

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. 10 ลิตร (1) | 5. 1.00 กรัม (3) |
| 2. 11.3 ลิตร (3) | 6. 0.00125 กรัม (3) |
| 3. 0.020 กรัม (2) | 7. 12,105 กรัม (5) |
| 4. 40,000 ลิตร (1) | 8. 10.453 ลิตร (5) |

การฝึกคำนวณเลขนัยสำคัญ

- $26.56 + 2.708 + 126.5 = ?$
- $218.14 - 14.715 = ?$
- $205.721 + 17.09712 + 0.78 + ?$
- $117 - 0.56 + 4.106 = ?$
- $4.08 \times 3.7 = ?$
- $0.0078 \times 143 = ?$
- $0.435 \times (80 - 23.8) = ?$
- $4.00 \times 10^4 - 1.2 \times 10^2 = ?$
- $35 \times 2.00 = ?$
- $(4.4)^4 = ?$

ความแม่นยำและความละเอียดเที่ยงตรง (accuracy and precision)

ความแม่นยำ (accuracy) คือผลการวิเคราะห์ที่มีค่าใกล้เคียงระหว่างค่าที่ทดสอบกับค่าจริง วิธีทดสอบค่า accuracy โดยทำการวิเคราะห์ Spiked samples อย่างน้อย 3 ความเข้มข้นๆละ

10 ซ้ำ โดยให้แต่ละความเข้มข้นครอบคลุมช่วงความเข้มข้นของการทดสอบ เช่นเราวิเคราะห์ความเข้มข้นของโปรตีนในตัวอย่างอาหารชนิดหนึ่งได้ 12.16% ส่วนค่าความถูกต้องเป็น 12.15% แสดงว่าการวิเคราะห์มีความแม่นยำสูง (high accuracy) accuracy แสดงในรูปของ % recovery

ความเที่ยงตรง (precision) คือผลการวิเคราะห์ซึ่งทำการทดลองหลายครั้งในสภาวะเดียวกัน และได้ค่าใกล้เคียงกัน หรือคือความแม่นยำของการวัดซ้ำหลายๆครั้ง ซึ่งแสดงผลโดยค่า standard deviation ซึ่งก็คือ random error

ตัวอย่าง 2.2 เช่น ในการทดลองหาปริมาณตะกั่วในปลาหมึก ซึ่งค่าที่ถูกต้องคือ 0.1028 มิลลิกรัม ได้ผลการทดลองดังนี้คือ

	A	B	C
	0.1001	0.1026	0.1004
	<u>0.1003</u>	<u>0.1028</u>	<u>0.1998</u>
ค่าเฉลี่ย	0.1002	0.1027	0.1501
	มี Precision	มี Precision	ไม่มี Precision
	ไม่มี accuracy	มี accuracy	ไม่มี accuracy

ความคลาดเคลื่อน (Error) ความคลาดเคลื่อนจากค่าจริง ทำให้ทราบว่าผลการวิเคราะห์มี accuracy เพียงใด เช่นเดียวกับค่าเบี่ยงเบน (Deviation) ไปจากค่าเฉลี่ย ก็สามารถบอกได้ว่าผลการวิเคราะห์มี accuracy เพียงใด ความคลาดเคลื่อนแบ่งได้ 2 ชนิดคือ ความคลาดเคลื่อนแบบควบคุมได้ (Determinate Error) เป็นความคลาดเคลื่อนที่รู้ว่าคลาดเคลื่อนไปด้านใด สามารถควบคุมได้ และอีกชนิดหนึ่งคือความคลาดเคลื่อนที่แก้ไขไม่ได้ (Indeterminate error หรือ Random Error) ความคลาดเคลื่อนชนิดนี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอด ไม่สามารถควบคุมได้

ความคลาดเคลื่อนแบบควบคุมได้ (Determinate Error) แบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ กระบวนการวิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์ สารเคมี และเครื่องมือ

1. ความคลาดเคลื่อนจากกระบวนการวิเคราะห์ (Method Error) เกิดจากการวิเคราะห์ที่ไม่สามารถแยกสารประกอบออกจากสารตัวอย่างได้หมด ความคลาดเคลื่อนแบบนี้

สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงสีของ Indicator วิธีแก้ไขอาจต้องทำ Blank เพิ่ม เพื่อหาปริมาณของสารเคมีที่ใช้ปริมาณ Indicator พอดีกับสารละลายที่ไม่มีตัวอย่างอยู่ เป็นการแก้ไขความคลาดเคลื่อนซึ่งเกิดจากจุดยุติและจุดสมมูลของปฏิกิริยาของการวิเคราะห์

2. ความคลาดเคลื่อนจากผู้วิเคราะห์ (Personnel Error) ผู้วิเคราะห์ควรมีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทดลอง ผู้ทดลองบางคนศึกษาผลการวิเคราะห์ให้เป็นไปในทางบวกแล้วค่อยบันทึก หรือเทคนิคที่นำมาวิเคราะห์ค่อนข้างซับซ้อน ผู้วิเคราะห์ไม่เข้าใจและทำผิดพลาด

3. ความคลาดเคลื่อนจากสารเคมี ควรเลือกใช้สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูงจะลดความคลาดเคลื่อนในเรื่องนี้ได้ ถ้าเป็นงานวิจัยควรเลือกสารเคมีที่นักวิจัยอื่น ๆ นิยมใช้

4. ความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือ อาจเกิดจากมาตรวัดของเครื่องมือไม่ตรงกับความจริง ความสะอาดของเครื่องแก้ว วิธีแก้ไขโดยต้องมีการตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องก่อนใช้ทุกครั้งสำหรับเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบเองได้ แต่ถ้าการตรวจสอบต้องมาจากบริษัทที่จำหน่าย ก็ต้องตั้งงบประมาณมาตรฐานตรวจสอบเป็นครั้งคราว

ความคลาดเคลื่อนแบบควบคุมไม่ได้ เกิดจากความผันแปรของวิธีวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนชนิดนี้มักเกิดขึ้นในจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของมาตรวัดของเครื่องมือผู้วิเคราะห์ไม่สามารถบอกค่าที่วัดได้ชัดเจนถูกต้อง

การทวนซ้ำของการวัด (Repeatability of results of measurements)

คือ ความถูกต้องใกล้เคียงกันระหว่างผลของการวิเคราะห์ปริมาณที่ทำซ้ำกันหลายๆครั้งที่ต่อเนื่องกัน โดยทำภายใต้สภาวะเดียวกันทั้งหมด

สภาวะทวนซ้ำประกอบด้วย

- ◆ ระเบียบวิธีการวิเคราะห์แบบเดียวกัน
- ◆ ผู้ทดลองคนเดียวทดลองงานทดลอง
- ◆ เครื่องวิเคราะห์เครื่องเดียวกัน
- ◆ สถานที่ทดลองที่เดียวกัน

- ◆ การทวนซ้ำที่ไม่ถึงช่วงเวลามากนัก

ความซ้ำของการวิเคราะห์ (Reproducibility of results of measurement)

คือ ความถูกต้องใกล้เคียงกัน ระหว่างผลของการวิเคราะห์ปริมาณที่เดียวกันหลายๆ ครั้ง โดยการวิเคราะห์ครั้งหนึ่งๆ อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการวิเคราะห์ สภาวะที่เปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- ◆ หลักการวิเคราะห์ - วิธีวิเคราะห์
- ◆ ผู้วิเคราะห์ - เครื่องมือ
- ◆ มาตรฐานการวัด - สถานที่
- ◆ สภาวะที่ใช้ - เวลา

ความไม่แน่นอนของการวัด (uncertainty of measurement)

◆ เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับผลของการวิเคราะห์ ที่มีคุณลักษณะของการกระจายของค่าซึ่งครอบคลุมปริมาณที่วิเคราะห์

◆ ตัวแปรอาจจะเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือครึ่งหนึ่งของความกว้างของความเชื่อมั่น

◆ ผลของการวิเคราะห์ ประกอบด้วยค่าประมาณที่ดีที่สุดสำหรับปริมาณที่วัด และองค์ประกอบของความไม่แน่นอน ซึ่งรวมผลกระทบเชิงระบบที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบน เช่น องค์ประกอบสำหรับค่าปรับแก้ และมาตรฐานอ้างอิง

- ◆ ค่าความไม่แน่นอน

$$8. \% \text{Recovery} = \frac{\text{ค่าที่วัดได้} \times 100}{\text{ค่าจริง}}$$

9. **Corrective factor** (ตัวประกอบการปรับแก้) คือ ตัวเลขที่ชดเชยสำหรับค่าผิดพลาดเชิงระบบ โดยนำมาบวกหรือลบกับค่าที่ยังไม่ปรับแก้ เช่น เครื่องมือวัดค่าความหวานของผลไม้ที่อุณหภูมิหนึ่งแต่ผู้วิเคราะห์นำไปวัดอีกอุณหภูมิหนึ่ง ถ้าต้องการค่าที่ถูกต้องก็ต้องบวกค่าปรับแก้เข้าไป

ความน่าเชื่อถือของการทดลอง

ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการทดลองแต่ละครั้งต้องมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะทำให้ผู้วิเคราะห์เกิดความมั่นใจในการทดลอง ผลการทดลองสามารถพิสูจน์ได้หลายรูปแบบเช่น ค่า **Confident limit** เป็นวิธีที่นำค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) มาใช้เราสามารถคำนวณผลการทดลองอยู่ในช่วงที่น่าเชื่อถือ ก็เปอร์เซ็นต์

โดยสูตร
$$\mu = \bar{x} \pm \frac{sf}{\sqrt{n}}$$

μ คือค่าที่ถูกต้องที่ต้องการจากผลการทดลอง

f เป็นตัวเลขจากตาราง

n จำนวนข้อมูล

ค่าที่ถูกต้อง (μ) ควรอยู่ในขอบเขตของ $\bar{x} \pm \frac{sf}{\sqrt{n}}$

ตัวอย่างที่ 2.3 ผลการทดลอง 5 จำนวน ค่า $\bar{x} = 35.25$ ค่า $S = 0.08$ ที่ระดับความน่าเชื่อถือ 95% จงคำนวณค่าที่ถูกต้อง หากค่า f จากตารางที่ระดับความน่าเชื่อถือ 95% มีค่าเป็น = 2.78

$$\mu = 3.25 \pm \frac{(2.78)(0.08)}{\sqrt{5}}$$

$$= 3.25 \pm \frac{0.2224}{2.236}$$

$$= 3.25 \pm 0.0995$$

$$35.35 \longleftrightarrow 35.15$$

จากผลการคำนวณ 20 ครั้ง เราสามารถคาดคะเนว่า ผลการทดลองมีความถูกต้องอยู่ระหว่าง 35.35 และ 35.15 จะมีเพียง 1 ครั้ง ส่วน 19 ครั้งที่อยู่นอกขอบเขตนี้

ตารางที่ 2.1 แสดงค่า ระดับความน่าเชื่อถือ (f)

จำนวนข้อมูล(n)	ระดับความน่าเชื่อถือ (confidence level)		
	90 %	95 %	99 %
3	2.92	4.30	9.92
4	2.35	3.18	5.84
5	2.13	2.78	4.60
6	2.02	2.57	4.03
7	1.94	2.45	3.71
8	1.90	2.36	3.50
9	1.86	2.31	3.36
10	1.83	2.26	3.25
11	1.81	2.23	3.17
12	1.80	2.20	3.11
13	1.78	2.18	3.06
14	1.77	2.16	3.01
15	1.76	2.14	2.98
16	1.73	2.10	2.88

การตัดข้อมูลทิ้ง (rejection of data)

เมื่อข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วยค่าๆหนึ่งที่แตกต่างไปอย่างมากจากค่าอื่น ทำให้ต้องตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลนั้นเพื่อการวิเคราะห์ต่อหรือตัดข้อมูลนั้นทิ้งไป ในทางสถิตินั้นสามารถใช้ คิว-เทสต์ (Q-test) เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะตัดข้อมูลทิ้งหรือไม่ โดยเริ่มต้นจากการตั้งข้อมูลที่สงสัยนั้นออก สมมติว่าเป็น x_1 ต่อจากนั้นเอาข้อมูลที่เหลือมาเรียงลำดับ จากค่ามากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็ได้ แล้วจึงหาผลต่างระหว่างข้อมูลที่สงสัย กับข้อมูลที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด ซึ่งจะเรียกว่า ความห่าง (spread) ตัวอย่างเช่น ถ้ามีข้อมูล 5 ค่าดังนี้ .

$$x_1 \dots\dots x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \quad \text{ความห่างจะเท่ากับ} \quad / x_2 - x_1 /$$

ต่อจากนั้นให้หาค่าพิสัย (range) โดยที่ พิสัยเท่ากับ $|x_n - x_2|$ เมื่อ n ซึ่งเป็นจำนวนข้อมูลมีค่าตั้งแต่ 3 ถึง 7 แต่ถ้าข้อมูลมีจำนวนเท่ากับ 8, 9 หรือ 10 พิสัยจะเท่ากับ $|x_{n-1} - x_1|$ (ไม่ควรใช้ Q-test กับข้อมูลที่มีจำนวนมากกว่า 10) แล้วจึงคำนวณค่า Q ($0 < Q < 1$) ดังสมการ

$$Q_c = \frac{\text{ความห่าง}}{\text{พิสัย}} \quad (2.14)$$

นำค่า Q ที่คำนวณได้นี้ (Q_c) ไปเปรียบเทียบกับค่า Q ในตารางที่ 2.3 (Q_d) ถ้า $Q_c < Q_d$ สามารถตัดข้อมูลที่ต้องสงสัยทิ้งได้

ในบางครั้ง อาจเป็นไปได้ที่ข้อมูลที่เหลือหลังจากการตัดข้อมูลที่ต้องสงสัยในครั้งแรกทิ้งไปแล้วอาจจะมีข้อมูลที่ต้องสงสัยว่าจะต้องตัดทิ้งอีกหรือไม่ในกรณีเช่นนี้ให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับที่ได้ทำมาแล้วกับข้อมูลที่ต้องสงสัยข้อมูลแรกแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ Q-test มากกว่าสองครั้งกับข้อมูลชุดหนึ่งๆ

การวิเคราะห์ข้อมูลที่จะตัดทิ้งมี 2 วิธีคือ

1. ใช้กฎ 4d rule
2. Method of Dixon's test หรือ Q test

1. ใช้กฎ 4d rule วิธีนี้ใช้กับข้อมูลจำนวนน้อยซึ่งอย่างต่ำต้องมีข้อมูล 4 ชุด

วิธีคำนวณ

- 1.1 ต้องมีข้อมูลอย่างต่ำ 4 ชุด
- 1.2 หาค่าจุดกลาง (mean) ของข้อมูลที่ยอมรับ ข้อมูลที่สงสัยไม่ต้องมาคิด
- 1.3 คำนวณค่า standard deviation (SD)
- 1.4 คำนวณความแตกต่างของข้อมูลแต่ละชุดจาก mean
- 1.5 ถ้าค่าความแตกต่างเท่ากับหรือมากกว่า 4 เท่าของค่า mean ข้อมูลนั้นตัดทิ้งได้

ตัวอย่าง 2.4 การวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารชุดหนึ่งมีข้อมูลดังนี้ ขอให้คำนวณว่ามีข้อมูลใดควรตัดทิ้ง 10.15, 10.17, 10.34, 10.20

ขั้นตอนที่ 1 เรียงข้อมูล

10.15

10.17

10.20

10.33 ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สงสัยควรตัดทิ้งหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2 หาค่าจุดกลาง (mean) ของข้อมูลชุดนี้

$$(10.15 + 10.17 + 10.20) / 3 = 10.17$$

ขั้นตอนที่ 3 หาค่าความห่างของข้อมูลจาก mean (ไม่คิดเครื่องหมาย)

1 $10.15 - 10.17 = 0.02$

2 $10.17 - 10.17 = 0.00$

3 $10.20 - 10.17 = 0.03$

4 $10.33 - 10.17 = 0.16$

ขั้นตอนที่ 4 หาค่าจุดกลาง (mean) ของข้อมูลที่ยอมรับ

$$(0.02 + 0.00 + 0.03) / 3 = 0.017$$

ขั้นตอนที่ 5 เปรียบเทียบค่าที่สงสัยว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 4 เท่า ของ mean ในขั้นตอนที่ 4

$$0.017 \times 4 = 0.07$$

$$0.16 > 0.07$$

ดังนั้นข้อมูลที่สงสัย คือ 10.33 ตัดทิ้งได้

2. Method of Dixon's test หรือ Q test

ใช้ทดสอบค่าสงสัยที่จะตัดทิ้งกับชุดข้อมูล 2-10 ชุด คำนวณ Q_{cal} ได้จาก

$$Q_{cal} = \frac{X_2 - X_1}{X_n - X_1} \quad \text{กรณีค่าสงสัยน้อยกว่าปกติ}$$

$$Q_{cal} = \frac{X_n - X_{n-1}}{X_n - X_1} \quad \text{กรณีค่าสงสัยมากกว่าปกติ}$$

$X_1, X_2, X_3, \dots, X_{n-1}, X_n$ เป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

$X_n - X_1$ คือ ค่าพิสัย (range)

นำค่า Q_{cal} ที่คำนวณได้จากสมการข้างต้นไปเทียบกับ Q_{crit} ในตารางแสดง Q

$Q_{cal} > Q_{crit}$ ค่าที่สงสัยตัดทิ้งได้

$Q_{cal} < Q_{crit}$ ค่าที่สงสัยตัดทิ้งไม่ได้

ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงค่า Q_{crit} สำหรับการตัดข้อมูลทิ้ง

จำนวนข้อมูล (n)	องศาความอิสระ (n - 1)	Q_{crit} (confidence limit)		
		90%	96%	99%
3	2	0.94	0.98	0.99
4	3	0.76	0.85	0.93
5	4	0.64	0.73	0.82
6	5	0.56	0.64	0.74
7	6	0.51	0.59	0.68
8	7	0.47	0.54	0.63
9	8	0.44	0.51	0.60
10	9	0.41	0.48	0.57

ตัวอย่างที่ 2.4 ในการวิเคราะห์ตัวอย่างสารตัวอย่างหนึ่ง พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เท่ากับ 55.95 , 56.00 , 56.04 , 56.08 , และ 56.23 อยากทราบว่าค่าเปอร์เซ็นต์ NaCl ค่าสุดท้ายที่วิเคราะห์ได้นี้ สมควรจะตัดทิ้งหรือนำไปคิดค่าเฉลี่ย

วิธีทำ

$$\text{ค่าความห่างของค่าที่สงสัย} = 56.23 - 56.08 = 0.15\%$$

$$\text{ค่าพิสัย (เมื่อ } n = 5) = 56.23 - 55.95 = 0.28\%$$

ดังนั้น
$$Q_{cal} = \frac{0.15}{0.28} = 0.54$$

จากตารางที่ 2.2 สำหรับข้อมูล 5 ชุด ($n = 5$) ค่า $Q_{crit} = 0.64$ ที่ 90% confidence limit จะเห็นว่า $Q_{cal} < Q_{crit}$

ดังนั้น ข้อมูล 56.23 จึงตัดทิ้งไม่ได้

การหาความหลงตัวของข้อมูลโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดเชิงเส้น (linear least square data fit)

การวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยวิธีเชิงอุปกรณ์ ทำให้ผู้ทำการวิเคราะห์จำเป็นต้องสร้างกราฟมาตรฐาน (calibration curve) ซึ่งมักจะเป็นเส้นตรง บ่อยครั้งที่การลากเส้นตรงอาจกระทำกันง่าย ๆ โดยการหาไม้บรรทัดกะให้เส้นตรงนั้นลากผ่านจุดข้อมูล โดยพยายามให้มีการกระจายของจุดเกิดอย่างดีที่สุดก็ตาม แต่วิธีที่ดีกว่าก็คือ การใช้สถิติช่วยในการหาเส้นตรงที่ดีที่สุด ที่จะเกิดความหลงตัวกับจุดข้อมูลที่มี วิธีที่รู้จักกันดีคือ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (least square method)

ถ้าสมการของกราฟเส้นตรงเขียนได้เป็น

$$y = mx + b \quad (2.15)$$

เมื่อ y คือตัวแปรตาม และ x เป็นตัวแปรอิสระ

m คือค่าความชันของเส้นตรง

b คือจุดตัดบนแกน y

โดยปกติ y เป็นค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือ ซึ่งเป็นฟังก์ชันค่า x ที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น ในกราฟมาตรฐานทาง สเปกโทรโฟโตเมตรี (spectrophotometric calibration curve) y จะเป็นค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ในขณะที่ x จะเป็นความเข้มข้นของสารมาตรฐาน

จุดประสงค์ของการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด คือ การหาค่าความชันและจุดตัดบนแกน y ของข้อมูลที่มี ซึ่งสามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้

$$m = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{\overline{(xy)} - (\bar{x})(\bar{y})}{\sigma_x^2 (n-1)(n)} \quad (2.16)$$

$$b = \bar{y} - m\bar{x} \quad (2.17)$$

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความชัน และ จุดตัดบนแกน y สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์ดังนี้

$$\sigma_m = \frac{\sigma_d}{\sqrt{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}} \quad (2.18)$$

$$\sigma_b = \sigma_m \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}} \quad (2.19)$$

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 - b \sum y_i - m \sum x_i y_i}{n-2}} \quad (2.20)$$

ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงถึงการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด สำหรับผลการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ

ตัวอย่างที่ 2.5 จากค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ เมื่อใช้วิธีเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชัน (flame atomic absorption) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ Zn^{2+} ในสารมาตรฐานของ Zn ได้ผลดังนี้

X = ppm Zn^{2+}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50
Y= absorbance	0.130	0.200	0.350	0.430	0.490

จงเขียนสมการเส้นตรงจากการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดพร้อมกันนี้ให้ประมาณค่าความแม่นยำของความชันและจุดตัด ที่ความมั่นใจ 95 %

วิธีทำ

หาค่าเทอมต่างๆที่จะใช้ในสมการที่ (2.16) และ (2.17) จากข้อมูลข้างต้น ที่มี $n = 5$

$$\sum x_i = 5 \bar{x} = 0.50 + 1.00 + 1.50 + 2.00 + 2.50 = 7.50$$

$$\sum y_i = 5 \bar{y} = 0.130 + 0.200 + 0.350 + 0.430 + 0.490 = 1.600$$

$$\sum x_i^2 = (0.50)^2 + (1.00)^2 + (1.50)^2 + (2.00)^2 + (2.50)^2 = 13.750$$

$$\sum y_i^2 = (0.130)^2 + (0.200)^2 + (0.350)^2 + (0.430)^2 + (0.490)^2 = 0.644$$

$$\sum x_i y_i = 5 \bar{x}\bar{y} = (0.50)(0.130) + (1.00)(0.200) + (1.50)(0.350) + (2.00)(0.430) + (2.50)(0.490) = 2.875$$

$$m = \frac{5(2.875) - (7.50)(1.600)}{5(13.750) - (7.50)^2} = 0.190$$

$$b = \frac{(1.600) - (0.190)(7.50)}{5} = 0.0350$$

ดังนั้น สมการเส้นตรงที่ได้จะเป็น

$$y = 0.190X + 0.0350$$

ความมั่นใจของค่าจริงของ m และ b หาได้จาก

$$\text{ช่วงความมั่นใจของค่าความชัน} = m \pm t_{CL, V} \sigma_m$$

$$\text{ช่วงความมั่นใจของค่าความชัน} = b \pm t_{CL, V} \sigma_b$$

การหาค่า σ_m และ σ_b ต้องใช้สมการที่ (2.18) และ (2.19) แต่จำเป็นต้องหาค่า σ_x และ σ_y เสียก่อนจากสมการที่ (2.5) และ (2.20)

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{13.750}{4} - \frac{(7.50)^2}{(5)(4)}} = 0.7906$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{(0.6044) - (0.0350)(1.600) - (0.190)(2.875)}{(5-2)}} = 0.0268$$

นำค่า σ_x และ σ_y ที่ได้ไปหาค่า σ_m แล้วจึงหาค่า σ_b

$$\sigma_m = \frac{0.0268}{0.7906\sqrt{4}} = 0.0169$$

$$\sigma_b = 0.0169\sqrt{\frac{13.750}{5}} = 0.028$$

$$t_{CL, V} = t_{95, n-2} = t_{95, 3} = 3.182$$

ดังนั้น ค่าประมาณความแม่นยำของ

$$\text{ความชัน} = 0.190 \pm (3.182)(0.0169) = 0.190 \pm 0.054$$

$$\text{จุดตัด} = 0.035 \pm (3.182)(0.028) = 0.035 \pm 0.089$$

จากการหาความลงดตัวของข้อมูลโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ซึ่งทำให้ได้สมการของกราฟเส้นตรงที่ดีที่สุด ที่สามารถนำไปใช้คำนวณหาค่าตัวแปร x ที่ไม่ทราบค่า (x_u) เมื่อทำการวัดค่า y_u จากการทดลองได้

สมมติว่ามีข้อมูลจากการทดลองจำนวนเท่ากับ n (x_i และ y_i) ที่นำมาหาความลงดตัวด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด สำหรับสารตัวอย่างที่มีค่าตัวแปรอิสระเป็น y_u ดังนั้นค่า x_u ที่จะคำนวณได้จากสมการเส้นตรงจะเป็น

$$x_u = \frac{\bar{y}_u - b}{m} \quad (2.21)$$

โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ x_u ที่คำนวณได้จากสมการ

$$\sigma_{x_u} = \frac{\sigma_d}{m} \left[\frac{1}{p} + \frac{1}{n} + \frac{(x_u - \bar{x})^2}{\sigma_x^2 (n-1)} \right]^{1/2} \quad (2.22)$$

ถ้า \bar{y}_u เป็นค่าทางทฤษฎี (ไม่ใช่ได้จากการวัด) จะถือว่า p ในสมการที่ (2.22) จะมีค่าเป็น ∞

ตัวอย่างที่ 2.6 สารละลายตัวอย่างของ Zn^{2+} ที่ไม่ทราบความเข้มข้นจำนวนหนึ่ง เมื่อนำมาแบ่งเป็นสามส่วน แล้วนำแต่ละส่วนไปวิเคราะห์ โดยวิธีตามตัวอย่างที่ 2.14 พบว่า ค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ยของสารตัวอย่างทั้งสามส่วนมีค่าเท่ากับ 0.250 จงคำนวณหา

- ความเข้มข้นของ Zn ในสารละลายตัวอย่าง
- ความแม่นยำของความเข้มข้นที่คำนวณได้ ภายใต้ความมั่นใจ 95 %

วิธีทำ

ก. สมการเส้นตรง

$$y = 0.190x + 0.0350$$

แทนค่าจากสมการที่ (2.21)

$$\bar{y} = 0.250$$

$$x_u = \frac{0.250 - 0.0350}{0.190} = 1.10 \text{ ppm } Zn^{2+}$$

ข. ผลลัพธ์จากตัวอย่างที่ 2.14 และ ใช้สมการที่ (2.22)

$$\begin{aligned} \sigma_{x_u} &= \frac{0.0268}{0.190} \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{(1.13 - 1.50)^2}{(0.7906)^2 (4)} \right]^{1/2} \\ &= 0.108 \text{ ppm } Zn^{2+} \end{aligned}$$

ค่าความแม่นยำของ x_u ที่ความมั่นใจ 95 %หาได้จาก $x_u \pm t_{CL, V} \sigma_{x_u}$ เมื่อ $V = n - 2$ ดังนั้น

$$x_u = 1.13 \pm (t_{95, 3}) (0.108)$$

จากตารางที่ 2.1 $t_{95, 3} = 3.182$ เพราะฉะนั้น

$$\begin{aligned} x &= 1.13 \pm (3.182) (0.108) \\ &= 1.13 \pm 0.34 \text{ ppm } Zn^{2+} \end{aligned}$$

นอกจากการทำ least square fit ของข้อมูลที่ได้จากการทดลองดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้น โดยปกติแล้วผู้ทำการวิเคราะห์ก็มักต้องการที่จะดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง (x_i และ y_i) มีความสัมพันธ์ระหว่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถบอกได้ โดยการคำนวณค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, r) ของข้อมูลจากสมการต่อไปนี้

$$r = \frac{\sum x_i y_i - n(\bar{x}\bar{y})}{\sqrt{(\sum x_i^2 - n\bar{x}^2)(\sum y_i^2 - n\bar{y}^2)}} \quad (2.23)$$

หรือ

$$r = \frac{n(\sum x_i y_i) - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{[n(\sum x_i) - (\sum x_i)^2][n(\sum y_i) - (\sum y_i)^2]}} \quad (2.24)$$

ค่า r ที่คำนวณได้ จะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1 ซึ่งหมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ ในขณะที่ $r = 0$ หมายความว่าตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กันเลย และถ้า $r = -1$ ซึ่งถือว่าเป็นค่าน้อยที่สุด จะหมายความว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองดังกล่าวกลับกันกับที่เขียนไว้เช่น แทนที่ y จะขึ้นกับ x เมื่อ x เป็นตัวแปรอิสระ แล้ว y เป็นตัวแปรตาม กลับกลายเป็น x เป็นตัวแปรตาม ขณะที่ y เป็นตัวแปรอิสระแทน

สำหรับการสร้างกราฟมาตรฐาน โดยใช้ least square fit นั้น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ที่คำนวณได้สามารถสรุปได้ว่า กราฟเส้นตรงที่ได้นั้นมีลักษณะที่

พอใช้ได้ ถ้า $0.90 < r < 0.95$

ดี ถ้า $0.95 < r < 0.99$

ดีมาก ถ้า $r < 0.99$

แต่ถ้าการวัดค่าต่างๆ และการทดลองทำด้วยความระมัดระวังอย่างมาก อาจทำให้ค่า

$$r < 0.999$$

ตัวอย่างที่ 2.7 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 2.14 จงคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสอง

วิธีทำ

จากสมการที่ (2.24) และค่าต่างๆจากตัวอย่างที่ 2.14

$$n = 5, \sum x_i = 7.50, \sum y_i = 1.600, \sum x_i \sum y_i = 2.875$$

$$\sum x_i^2 = 13.75, \sum y_i^2 = 13.75$$

ดังนั้น

$$r = \frac{5(2.875) - (7.50)(1.600)}{\sqrt{[5(13.750) - (7.50)^2][5(1.600)^2 - (1.600)^2]}} = 0.99$$

∴ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสอง = 0.99