

บทที่ 3

แผนภูมิการควบคุมเชิงปริมาณ

การทำแผนภูมิการควบคุมเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาและควบคุมกระบวนการผลิตของงานที่ต้องการทำอยู่เป็นประจำ ๆ กัน และผลของงานนั้นสามารถหาค่าอุกมาเป็นตัวเลข โดยการซัง ตวง วัด ในการทำแผนภูมิ เราใช้วิธีเก็บตัวอย่างแบบสุ่มมา n ชิ้น วัดค่าคุณสมบัติที่ต้องการควบคุม คำนวณหาพังก์ชันของตัวอย่าง เช่น \bar{X} , R , s^2 หากค่าของเส้นควบคุมบน เส้นกลาง เส้นควบคุมล่าง เขียนแผนภูมิการควบคุม และเขียนจุดของพังก์ชันตัวอย่างบนแผนภูมิ อ่านและสรุปผลที่ได้จากแผนภูมิ หากมีจุดนอกเส้นควบคุม ต้องตรวจสอบหาสาเหตุให้ได้ว่า มีเหตุผลปกติเกิดขึ้นที่ใด เมื่อได้ เราจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร จึงจะทำให้กระบวนการผลิตมีมาตรฐานตามกำหนด

ในการทำแผนภูมิจะต้องพิจารณาถึงแฟกเตอร์ต่อไปนี้

1. สุ่มตัวอย่างบ่อยแค่ไหน
2. แต่ละตัวอย่างควรจะเก็บมากี่ชิ้น จึงจะเหมาะสม
3. หากมีจุดอยู่นอกเส้นควบคุม จะต้องทำอะไรบ้าง
4. เส้นควบคุมเป็นอย่างไร ควรปรับแก้หรือไม่

คำตอบของปัญหาเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการนั้น อาจใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์

การใช้แผนภูมิการควบคุมในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือควบคุมกระบวนการ จะต้องพิจารณาในเรื่องการเกิดขึ้นของความคลาดเคลื่อน 2 ประเภท คือ

1. ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 เกิดจากการตัดสินใจว่า กระบวนการอยู่นอกการควบคุมทั้ง ๆ ที่มันอยู่ภายใต้การควบคุม โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทนี้ ก็คือ ระดับนัยสำคัญ α

สมมุติว่ากระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมที่มีค่าเฉลี่ย \bar{X}'

เราจะได้

$$\alpha = P(\bar{X} > UCL, \bar{X} < LCL | \bar{X}')$$

2. ความคลาดเคลื่อนประเพณีที่ 2 เกิดจากการตัดสินใจว่า กระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม ทั้ง ๆ ที่มันอยู่นอกการควบคุม โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนประเพณี คือ α

สมมุติว่า ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของกระบวนการอยู่ที่ระดับ $\bar{X}' + \Delta\sigma$

เราจะได้

$$\beta = P(LCL \leq \bar{X} \leq UCL | \bar{X}' + \Delta\sigma')$$

เราต้องระมัดระวังกับผลที่จะตามมาจากการเกิดความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ ทั้งนี้เนื่องจาก หากเราหยุดการผลิตเพื่อค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นจากความคลาดเคลื่อน เพื่อที่จะตรวจสอบว่า แท้ที่จริงความคลาดเคลื่อนนั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เราต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปมากแล้ว หากเราตัดสินใจว่า กระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมทั้ง ๆ ที่มันอยู่นอกการควบคุม ผลผลกระทบที่ตามมาก็คือ เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐานเป็นจำนวนมาก ทำให้สูญเสียเวลาและเงิน ดังนั้น การตัดสินใจว่า กระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่ เราจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนเหล่านี้เอาไว้แล้ว

3.1 แผนภูมิการควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย

เป็นแผนภูมิที่แสดงค่าเฉลี่ย (\bar{X}) และค่าพิสัย (R) ควบคู่กันไป เพื่อให้เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของค่าคุณสมบัติ การทำแผนภูมิ \bar{X} – R จะต้องกำหนดคุณสมบัติที่แน่นอนลงไป ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา คุณสมบัตินั้นเป็นสิ่งสำคัญของผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่ เช่น การตรวจสอบกระบวนการผลิตหม้อเบตเตอร์ เราต้องการดูน้ำหนักหรือขนาดบรรจุ หรือจะดูคุณภาพอื่นใดบ้าง ปัญหาในการตรวจสอบต้องมาพิจารณาว่า จะตรวจสอบบ่อยครั้งแค่ไหน เวลาใดบ้าง ซึ่งก็ต้องดูว่าคุณภาพค่าใช้จ่าย และได้ข้อมูลที่มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน ขนาดตัวอย่าง โดยทั่วไป จะแบ่งเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มตัวอย่างจะมีขนาดเป็น 4, 5 หรือ 6 การใช้ขนาดตัวอย่างเล็ก ทำให้โอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บตัวอย่าง มีน้อยกว่าตัวอย่างที่มีขนาดโต ด้วยเหตุที่ว่า ขนาดตัวอย่างยิ่งเล็กลงเท่าใด ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างยิ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การใช้ตัวอย่างขนาดเล็ก ทำให้เก็บตัวอย่างได้บ่อยครั้ง มีความถี่มากกว่าตัวอย่างขนาดโต เป็นผลให้สามารถจับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการได้เร็วกว่า

แผนภูมิการควบคุมค่าเฉลี่ยของกระบวนการ \bar{X} -chart จะแสดงให้เห็นถึงความผันแปรของค่าเฉลี่ยจากตัวอย่าง และแผนภูมิควบคุมความผันแปรของกระบวนการ R-chart จะแสดงให้เห็นถึงความผันแปรของค่าพิสัยจากตัวอย่าง

3.1.1 หลักการทำแผนภูมิควบคุมการกระจายแบบปกติ

เรา假定 X เป็นค่าที่วัดได้ของคุณสมบัติที่เราต้องการควบคุม X จะมีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย \bar{X}' และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ' (ในที่นี้เราใช้ \bar{X}' แทน μ) เราเก็บตัวอย่างจากกระบวนการนี้ โดยการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย N กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีขนาด n (n อาจจะเป็น 4 หรือ 5 ก็ได้) จำนวนหาค่าเฉลี่ยตัวอย่างของกลุ่มที่ j จะได้

$$\bar{X}_j = \frac{\sum_{i=1}^n X_{ij}}{n}, j = 1, 2, \dots, N$$

ในเมื่อ X_{ij} เป็นค่าคุณสมบัติชิ้นที่ i ในกลุ่มที่ j ดังนั้น \bar{X}_j จะมีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย \bar{X}' และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ'/\sqrt{n}

หากพิสัยตัวอย่างของกลุ่มที่ j , R_j จะได้

$$R_j = \text{ค่าสูงสุด } X_{ij} - \text{ค่าต่ำสุด } X_{ij}, j = 1, 2, \dots, N$$

R_j จะเป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ที่มีค่าเฉลี่ย $d_2\sigma'$ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $d_3\sigma'$

การคำนวณเขตการควบคุม (control limits) นิยมใช้ช่วงความเชื่อมั่น 99.73% นั่นคือที่ระดับนัยสำคัญ 0.27% (α หรือ P (ความคลาดเคลื่อนประเททที่ 1) นั่นเอง) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ใช้ 3σ -control limits มีความหมายว่า ค่าเฉลี่ยตัวอย่างอยู่ในช่วง $\bar{X}' - 3\sigma'/\sqrt{n}$ กับ $\bar{X}' + 3\sigma'/\sqrt{n}$

$$\text{ดังนั้น } P(\bar{X}' - 3\sigma'/\sqrt{n} \leq \bar{X}_j \leq \bar{X}' + 3\sigma'/\sqrt{n}) = 0.9973$$

นั่นก็คือ โดยเฉลี่ยแล้ว จะมีอยู่ 27 ตัวอย่างในจำนวน 10,000 ตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยอยู่นอกเขตควบคุม

ในกรณีของพิสัยก็เช่นเดียวกัน เราจะได้ $P(d_2\sigma' - 3d_3\sigma' \leq R_j \leq d_2\sigma' + 3d_3\sigma') = 0.9973$

แฟกเตอร์ d_2 และ d_3 อ่านค่าได้จากตารางที่ III ซึ่งจะมีค่าแปรผันไปตามขนาดตัวอย่าง n โดยทั่วไป เราจะไม่ทราบค่า \bar{X}' และ σ' อาจจะเนื่องมาจากเป็นการทำในระยะแรก หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อความเหมาะสม กรณีเช่นนี้ เราใช้การประมาณค่าค่าประมาณที่ไม่เอียงเฉลี่ยของ \bar{X}' กำหนดได้จาก

$$\bar{X} = \frac{\sum_{j=1}^N \bar{X}_j}{N}$$

ค่าประมาณแบบไม่เอียงเฉลี่ยของ σ' จะกำหนดโดย \bar{R}/d_2 ในเมื่อ

$$\bar{R} = \frac{\sum_{j=1}^N R_j}{N}$$

ดังนั้น

$$\bar{X}' - \frac{3\sigma'}{\sqrt{n}} \text{ จะประมาณได้ด้วย } \bar{X} - \frac{3\bar{R}}{d_2\sqrt{n}} = \bar{X} - A_2\bar{R}$$

$$\bar{X}' - \frac{3\sigma'}{\sqrt{n}} \text{ จะประมาณได้ด้วย } \bar{X} - \frac{3\bar{R}}{d_2\sqrt{n}} = \bar{X} - A_2\bar{R}$$

และ

$$d_2\sigma' - 3d_3\sigma' \text{ จะประมาณได้ด้วย } \bar{R} - \frac{3d_3}{d_2}\bar{R} = D_3\bar{R}$$

$$d_2\sigma' + 3d_3\sigma' \text{ จะประมาณได้ด้วย } \bar{R} + \frac{3d_3}{d_2}\bar{R} = D_4\bar{R}$$


ในเมื่อ

$$A_2 = \frac{3}{d_2\sqrt{n}}, \quad D_3 = 1 - \frac{3d_3}{d_2}, \quad D_4 = 1 + \frac{3d_3}{d_2}$$


เป็นแฟกเตอร์ที่กำหนดค่าไว้ในตารางที่ III ท้ายเล่ม

การเขียนแผนภูมิการควบคุมสำหรับค่าเฉลี่ยและพิสัย แยกเป็น 2 วิธีการ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการควบคุม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า เรายังค่าเฉลี่ย \bar{X}' หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ' หรือไม่ การทำแผนภูมิการควบคุมมีดังนี้

1) แผนภูมิในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แล้วมา (past data)



2) แผนภูมิในการควบคุมข้อมูลปัจจุบัน (current control)



ในเมื่อ $A = 3/\sqrt{n}$, $D_1 = (d_2 - 3d_3)$ และ $D_2 = (d_2 + 3d_3)$ เป็นแฟกเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับค่าของ n กำหนดไว้ในตาราง III

ข้อแตกต่างในการใช้แผนภูมิหั้งสองก็คือ การใช้แผนภูมิในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แล้วมาจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลมาครบถ้วนตัวอย่าง คำนวณหาค่าเฉลี่ย \bar{X} และพิสัย R ของแต่ละตัวอย่าง หากค่า \bar{X} และ R ให้ได้เสียก่อน จึงจะสร้างแผนภูมิ และวิเคราะห์ผลได้ ส่วนการใช้แผนภูมิในการควบคุมข้อมูลปัจจุบันนั้น เราเขียนแผนภูมิก่อนที่จะเก็บตัวอย่าง สำหรับค่า \bar{X}' และ σ' เราถือว่าเป็นค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจจะได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แล้วมา หรืออาจจะได้มาจากการเลือกของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอันเป็นการกำหนดค่าเพื่อให้ได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้โดยเฉพาะ

3.1.2 ขั้นตอนในการทำแผนภูมิการควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย

เมื่อเราเลือกได้คุณสมบัติที่จะศึกษา กำหนดขนาดตัวอย่างความถี่ในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และสำรวจเครื่องมือที่จะใช้ในการตรวจสอบ สร้างตารางข้อมูล ซึ่งจะเป็นกระดาษที่ใช้ในการเก็บข้อมูล บันทึกรายละเอียดที่จำเป็น เพื่อการตรวจสอบเมื่อมีปัญหา ดำเนินการเก็บตัวอย่างข้อมูลมาวัดหาคุณสมบัติที่ต้องการ บันทึกผลที่ได้ในตารางข้อมูล คำนวณหาค่า ดังต่อไปนี้

- หากค่า \bar{X} และ R ของแต่ละตัวอย่าง (ถ้าเป็นการควบคุมข้อมูลปัจจุบัน เราเขียน \bar{X} และ R บนแผนภูมิที่มีอยู่ นอกนั้นต้องดำเนินการในขั้นที่ 2 ต่อไป)

2. คำนวณหา $\bar{\bar{X}} = \Sigma \bar{X}/N$ และ $\bar{R} = \Sigma R/N$ ในเมื่อ N เป็นจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
 3. คำนวณหาเส้นควบคุมบนและเส้นควบคุมล่างของ \bar{X} และ R ตามลำดับ
 4. เขียนแผนภูมิควบคุมสำหรับ \bar{X} และสำหรับ R
 5. เขียน \bar{X} และ R บนแผนภูมิควบคุม \bar{X} -chart และ R-chart ตามลำดับ
- ต่อไป เป็นการวิเคราะห์ผลจากการอ่านแผนภูมิควบคุม เพื่อจะได้คันหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไข ดำเนินการให้กระบวนการผลิตของเราอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

การอ่านและตีความหมายจากแผนภูมิ ถ้ามีจุด \bar{X} และ R ของ \bar{X} -chart และของ R-chart ตามลำดับ อยู่ภายใต้เส้นควบคุมทุกจุด และไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของสาเหตุผิดปกติ เราจะสรุปว่า กระบวนการผลิตและความผันแปรของกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม นั้นก็คือ กระบวนการนี้ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ผลสรุปที่ว่า อยู่ภายใต้การควบคุม ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า กระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมจริง ๆ ผลสรุปหมายความเพียงว่า ในความหมายทางด้านปฏิบัติคือว่า ไม่มีความผันแปรเกิดจากสาเหตุที่ระบุได้

เราจะใช้ค่าที่เส้นกลางและแผนภูมิ เป็นค่ามาตรฐานในการผลิตต่อไป หรือนำไปใช้ในการควบคุมปัจจุบันต่อไป เพื่อวิเคราะห์ว่า การควบคุมในระดับนี้เป็นปกติ สม่ำเสมอ หรือไม่ หรือควรจะมีการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

ถ้ามี \bar{X} บางจุดอยู่นอกเส้นควบคุมของ \bar{X} -chart ถือว่ากระบวนการอยู่นอกการควบคุม และถ้ามี R จุดใดอยู่นอกเส้นควบคุมของ R-chart ถือว่า ความผันแปรของกระบวนการอยู่นอกการควบคุม

ข้อสังเกต พิจารณาจากสูตรที่ใช้ จะเห็นว่า วิธีที่ดีที่สุด เรายังทำ R-chart ก่อน ทั้งนี้ เพราะว่าเส้นควบคุมบนและล่างของ \bar{X} chart ขึ้นอยู่กับค่าประมาณแบบไม่เอียงเฉลของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกระบวนการ (process standard deviation)

ซึ่งอาจคำนวณได้จาก R chart กล่าวคือ $\hat{\sigma} = \bar{R}/d_2$ หรือกล่าวได้ว่า เส้นควบคุมของ \bar{X} chart ขึ้นอยู่กับค่า \bar{R} ที่ได้จาก R chart นั้นก็คือ ช่วงกว้างของเขตการควบคุม \bar{X} chart เท่ากับ $2A_2\bar{R}$

ตัวอย่างที่ 3.1 (ตัวอย่างจากหนังสือ Quality Control and Industrial Statistics ของ Acheson J. Duncan)

ในตารางข้อมูลต่อไปนี้ แสดงความสูงของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ จากการเก็บตัวอย่างมา 20 กลุ่ม ๆ ละ 5 ชิ้น คำนวณค่า \bar{X} และ R ของแต่ละตัวอย่าง เพื่อนำไปสร้าง \bar{X} -R chart ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แล้วมา (past data)

ตารางเก็บข้อมูล

ผลิตภัณฑ์	: ชิ้นส่วนประกอบ	หมายเลขอันดับ	: เอ. 128
เครื่องจักร	: M 100	ผู้ควบคุมเครื่องจักร	: ประดิษฐ์
คุณสมบัติที่วัด	: ความสูง	พนักงานตรวจสอบ	: พิรา
เกณฑ์กำหนด	: 0.830 ± 0.10 นิ้ว	บันทึกโดย	: สมชาย

กลุ่มที่	ค่าที่วัดได้ (นิ้ว)					\bar{X}	R	หมายเหตุ
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅			
1	0.831	0.829	0.836	0.840	0.826	0.8324	0.014	
2	0.834	0.826	0.831	0.831	0.831	0.8306	0.008	
3	0.836	0.826	0.831	0.822	0.816	0.8262	0.020	
4	0.833	0.831	0.835	0.831	0.833	0.8326	0.004	
5	0.830	0.831	0.831	0.833	0.820	0.8290	0.013	
6	0.829	0.828	0.828	0.832	0.841	0.8316	0.013	
7	0.835	0.833	0.829	0.830	0.841	0.8336	0.012	
8	0.818	0.838	0.835	0.834	0.830	0.8310	0.020	
9	0.841	0.831	0.831	0.833	0.832	0.8336	0.010	
10	0.832	0.828	0.836	0.832	0.825	0.8306	0.011	
11	0.831	0.838	0.844	0.827	0.826	0.8332	0.018	
12	0.831	0.826	0.828	0.832	0.827	0.8288	0.006	
13	0.838	0.822	0.835	0.830	0.830	0.8310	0.016	
14	0.815	0.832	0.831	0.831	0.838	0.8294	0.023	
15	0.831	0.833	0.831	0.834	0.832	0.8322	0.003	
16	0.830	0.819	0.819	0.844	0.832	0.8288	0.025	
17	0.826	0.839	0.842	0.835	0.830	0.8344	0.016	
18	0.813	0.833	0.819	0.834	0.836	0.8270	0.023	
19	0.832	0.831	0.825	0.831	0.850	0.8338	0.025	
20	0.831	0.838	0.833	0.831	0.833	0.8332	0.007	

จะเขียนแผนภูมิควบคุม \bar{X} chart และ R chart ผลสรุปที่ได้จะเป็นอย่างไร

ถ้ากระบวนการใช้ได้ เก็บตัวอย่างจากกระบวนการเดิมอีก 9 กลุ่มตัวอย่าง ๆ ละ 5 ชิ้น วัดค่าที่ได้ในแต่ละตัวอย่าง หาก \bar{X} และ R ของแต่ละตัวอย่าง เขียน \bar{X} และ R ในแผนภูมิ \bar{X} และ R เดิม ท่านจะสรุปผลได้อย่างไร ถ้าผลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมมีดังนี้

กลุ่มที่	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	\bar{X}	R
21	0.823	0.830	0.832	0.835	0.835	0.8310	0.012
22	0.835	0.829	0.834	0.826	0.828	0.8304	0.009
23	0.833	0.836	0.831	0.832	0.832	0.8328	0.005
24	0.826	0.835	0.842	0.832	0.831	0.8332	0.016
25	0.833	0.823	0.816	0.831	0.838	0.8282	0.022
26	0.829	0.830	0.830	0.833	0.831	0.8306	0.004
27	0.850	0.834	0.827	0.831	0.835	0.8354	0.023
28	0.835	0.846	0.829	0.833	0.822	0.8330	0.024
29	0.831	0.832	0.834	0.826	0.833	0.8312	0.008

วิธีทำ

ในตอนเริ่มต้น เราคำนวณจาก 20 กลุ่มแรก จะได้ว่า

$$\bar{\bar{X}} = \frac{20}{\sum_{j=1}^{20} \bar{X}_j} = 0.8312 \text{ เป็นค่ากลางของ } \bar{X} \text{ chart}$$

และ

$$\bar{R} = \frac{20}{\sum_{j=1}^{20} R_j} = 0.01435 \text{ เป็นค่ากลางของ } R \text{ chart}$$

จากตารางที่ III (ตารางแสดงค่าแฟกเตอร์ในแผนภูมิการควบคุม) จะเห็นว่า เมื่อ n=5, A₂ = 0.577, D₃ = 0 และ D₄ = 2.115 คำนวณหาเส้นควบคุมของ \bar{X} และ ของ R ได้ดังต่อไปนี้


$$UCL_{\bar{X}} = 0.8312 + (0.577)(0.01435) = 0.8395$$

$$LCL_{\bar{X}} = 0.8312 - (0.577)(0.01435) = 0.8229$$


$$UCL_R = (2.115)(0.01435) = 0.03034 \text{ และ } LCL_R = 0$$

สร้างแผนภูมิการควบคุม \bar{X} และ R เขียน \bar{X} และ R ลงในแต่ละแผนภูมิตามลำดับ ปรากฏผลดังต่อไปนี้

\bar{X} chart ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แปรผัน




R Chart ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แปรผัน




จากแผนภูมิ \bar{X} และ แผนภูมิ R แต่ละแผนภูมิ ไม่มีจุดใดอยู่นอกเส้นควบคุม และไม่มีสิ่งผิดปกติอันใดที่จะชี้ว่าเกิดความผันแปรที่รบุสَاเหตุได้ เราจึงถือว่ากระบวนการและความผันแปรของกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม และจะใช้แผนภูมิการควบคุมนี้ในการควบคุมกระบวนการผลิตต่อไป นั่นก็คือ

นำค่า \bar{X} และ R ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 9 กลุ่ม เขียนลงในแผนภูมนี้ ปรากฏผลดังนี้

\bar{X} -chart



R-chart



จากแผนภูมิทั้งสองจะเห็นว่า ทั้ง \bar{X} และ R ทุกจุดอยู่ภายในได้เส้นควบคุม ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า กระบวนการผลิตชิ้นส่วนนี้ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมที่ระดับของค่าเฉลี่ย และความผันแปรที่ต้องการ นั่นก็คือกระบวนการผลิตนี้ถูกต้องและใช้ได้ เราจะถือว่า ค่า $\bar{X} = 0.8312$ เป็นค่าเฉลี่ยของประชากร และเป็นค่ามาตรฐาน \bar{X}' และ $\frac{0.01435}{2.326} = 0.006169$ เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่ามาตรฐาน σ' ที่กำหนดให้นั้นเอง

ตัวอย่างที่ 3.2

การผลิตอาหารกระป๋องด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ให้ได้น้ำหนักในเกณฑ์ที่กำหนดให้และมีคุณภาพสม่ำเสมอ การตรวจสอบน้ำหนักอาหารกระป๋อง ได้เก็บตัวอย่างมาซึ่งน้ำหนักโดยแบ่งเป็นการตรวจสอบ 25 ครั้ง ๆ ละ 4 กระป๋อง ชั้นน้ำหนักที่ได้เป็นกรัม คำนวณหาค่าเฉลี่ย \bar{X} และพิสัย R ในแต่ละครั้ง ปรากฏผลดังนี้

ครั้งที่	\bar{X}	R	ครั้งที่	\bar{X}	R	ครั้งที่	\bar{X}	R
1	227.0	13.5	10	238.0	5.0	18	262.0	21.5
2	240.0	15.5	11	214.0	19.5	19	238.5	11.0
3	231.5	25.0	12	207.0	28.0	20	243.0	13.5
4	228.5	8.0	13	218.5	13.5	21	266.5	15.0
5	208.5	11.0	14	246.0	15.5	22	248.5	5.5
6	247.0	28.5	15	255.5	7.5	23	241.0	10.5
7	263.0	32.5	16	214.0	11.0	24	258.0	8.0
8	272.5	18.0	17	255.5	7.0	25	261.5	12.0
9	225.5	12.5						

1. จงหาเขตการควบคุม (control limits) ของกระบวนการนี้
2. เราจะนำผลที่ได้จากการควบคุมนี้ ไปใช้ควบคุมน้ำหนักอาหารกระป๋องที่ผลิตต่อไปจากกระบวนการนี้ได้หรือไม่ เพาะะเหตุใด
3. จงใช้การเกาะกลุ่ม (runs) เห็นอและล่างเส้นกลางในการทดสอบ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ว่า มีแนวโน้มเอียง (trend) ในค่าของ \bar{X} หรือไม่ (ประมาณด้วยการแจกแจงแบบปกติ มาตรฐาน)

วิธีทำ

หาผลรวมของ \bar{X} และผลรวมของ R จะได้

$$\Sigma \bar{X} = 6011, \Sigma R = 368.5$$


คำนวณค่าได้

$$\bar{\bar{X}} = \frac{6011}{25} = 240.44, \bar{R} = \frac{368.5}{25} = 14.74$$


จากตาราง III เมื่อ $n=4$, $A_2 = 0.729$, $D_3 = 0$, $D_4 = 2.282$ หาเส้นควบคุมของ \bar{X} และของ R จะได้

$$\begin{aligned} UCL_{\bar{X}} &= 240.44 + (0.729)(14.74) &= 251.18 \\ LCL_{\bar{X}} &= 240.44 - (0.729)(14.74) &= 229.69 \\ UCL_R &= (2.282)(14.74) &= 33.63 \\ LCL_R &= 0 \end{aligned}$$

เขียน \bar{X} chart, R chart เนื่องจาก \bar{X} และ R ที่ได้ในแต่ละครั้งลงในแผนภูมิความลำดับ ปรากฏผลดังนี้



พิจารณาจากแผนภูมิ จะเห็นว่ากระบวนการนี้ ยังใช้ไม่ได้ ยังมีจุดอยู่นอกเส้นควบคุมถึง 16 จุดตัวอย่าง หนึ่งอีกเส้นควบคุมบน 8 จุด และใต้เส้นควบคุมล่าง 8 จุด เราจำเป็นต้องกลับไปตรวจสอบเหตุผิดปกติของ 16 จุดนี้ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป



พิจารณาจากแผนภูมิ จะเห็นว่าไม่มีจุดอยู่นอกเส้นควบคุม เราถือว่า ความผันแปรของกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แล้วมา แสดงให้เห็นว่า กระบวนการยังใช้ไม่ได้ เรายังใช้แผนภูมินี้ในการควบคุมกระบวนการต่อไปไม่ได้ ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีก่อน

การทดสอบว่า มีแนวโน้มอึ่งในค่าเฉลี่ย \bar{X} หรือไม่ นั้นก็คือการทดสอบตามข้อต่อไปนี้

- (1) H_0 : ไม่มีความโน้มเอียงในค่าเฉลี่ย

H_3 : มีความโน้มเอียงในค่าเฉลี่ย

(2) $\alpha = 0.05$

(3) เราจะปฎิเสธ H_0 ถ้า

$$|Z| > Z_{0.025} = 1.96$$

(4) จาก \bar{X} chart เรากำหนด + แทนจุดเหนือเส้นกลาง และค่า - แทนจุดใต้เส้นกลาง จะได้ข้อมูลเรียงลำดับดังนี้

-----+ + + - - - - + + - + + - + + + + + + +

ได้จำนวน runs (u) = 8

มีจำนวนเครื่องหมาย + (s) = 13 จำนวนเครื่องหมาย -(r) = 12 ดังนั้น

$$\mu_u = \frac{2(13)(12)}{25} + 1 = 13.48$$

$$\sigma_u = \sqrt{\frac{2(13)(12)\{2(13)(12) - 25\}}{(25^2)(24)}} = 2.443$$

$$Z = \frac{8 - 13.48}{2.443} = -2.24$$

(5) สรุปได้ว่า มีความโน้มเอียงในค่าเฉลี่ย

โดยทั่วไป เมื่อมีจุดอยู่นอกเส้นควบคุม เราสามารถปรับเขตการควบคุม (control limits) ได้ใหม่ ดังนี้

- 1) จาก R chart ทำให้กลับไปสู่การควบคุม โดยตัดจุด R ที่อยู่นอกเส้นควบคุม คำนวณเส้นควบคุมใหม่จากค่า R ที่เหลือ ทำงานจะทิ้งไม่มี R จุดใดอยู่นอกเส้นควบคุม เราใช้ \bar{R} ที่ได้จากการปรับค่าใหม่นี้ เป็นค่ามาตรฐานที่จะนำไปใช้ในการคำนวณเส้นควบคุม สูงสุด และต่ำสุดของ \bar{X} chart (กรณีที่ผลของการตรวจสอบจุดอยู่นอกเส้นควบคุมพบว่าเกี่ยวข้องทั้งค่าเฉลี่ย \bar{X} และ พิสัย R เมื่อตัด R ของกลุ่มตัวอย่างได้ออก ก็ควรจะตัด \bar{X} ในกลุ่มตัวอย่างเดียวกันออกด้วย)

- 2) ถ้าผลที่ได้จาก R chart แสดงว่าความผันแปรของกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม แต่จาก \bar{X} chart มี \bar{X} บางจุดอยู่นอกเส้นควบคุม ซึ่งแสดงว่า กระบวนการอยู่นอกการควบคุม เราปรับเปลี่ยนการควบคุมของ \bar{X} chart ใหม่ โดยรักษาช่วงกว้างของเขตการควบคุมไว้ เช่นเดิม คือ $2 A_2 \bar{R}$ เปลี่ยนเฉพาะตำแหน่งเท่านั้น นั่นก็คือ ตัด \bar{X} ที่อยู่นอกเส้นควบคุมออก แล้วคำนวนหาค่ากลาง $\bar{\bar{X}}$ ใหม่จาก \bar{X} ที่เหลือ
- 3) ถ้าทั้ง \bar{X} และ R chart อยู่นอกเขตการควบคุม เราเปลี่ยนเส้นควบคุมใหม่ ตามวิธีที่กล่าวมาแล้วในข้อ (1) และ (2)

ในบางครั้ง เราอาจจะต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

3.1.3 การใช้แผนภูมิควบคุมเพื่อการตรวจสอบตามเกณฑ์กำหนด

เมื่อสามารถตั้งค่ากระบวนการให้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว ปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปนี้ก็คือ การควบคุมนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นที่น่าพอใจหรือยัง

เรานิยามระดับที่เหมาะสมว่า เป็นระดับที่ให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามเกณฑ์กำหนดในจำนวนที่มี % สูง ซึ่งประมาณว่าเท่ากับ 99.73% นั่นก็คือ แผนภูมิควบคุมจะต้องมีเส้นควบคุมบน น้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์กำหนดขั้นสูง (Upper Specification Limit : S_U) และมีเส้นควบคุมล่างเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์กำหนดขั้นต่ำ (Lower Specification Limit : S_L)

โดยเหตุที่เส้นควบคุมเป็นเส้นที่คำนวนจากหลักสถิติไม่ใช่เส้นควบคุมจากค่าเกณฑ์กำหนด ซึ่งฝ่ายวิศวกรผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ล่วงหน้า การพิจารณาระดับการควบคุมที่เหมาะสม จึงใช้วิธีการเปรียบเทียบ เส้นควบคุมกับเส้นในเกณฑ์กำหนด จากนิยามดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เส้นควบคุมจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดหรือมีระยะห่างกันที่ต้องดีกว่าเกณฑ์กำหนด จึงจะถือว่าเป็นระดับการควบคุมที่น่าพอใจ หากไม่ได้ตามนี้ จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือเกณฑ์กำหนดใหม่ แล้วแต่ว่ามีสาเหตุอะไรที่ไม่เหมาะสม


เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม และระดับการควบคุมนั้นคงที่ สม่ำเสมอที่ \bar{X}' และ σ' (เราประมาณ \bar{X}' จาก \bar{X} และ σ' จาก \bar{R}/d_2) นั่นก็คือ ค่าของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น (X) จะมีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย \bar{X}' และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ'

เราเรียก $\bar{X}' \pm 3\sigma'$ ว่า natural tolerance limits และเรียก $6\sigma'$ ว่า natural tolerance หรือช่วงกว้างของการควบคุม หรือ สมรรถนะของการควบคุม (Process Capability)

ถ้าฝ่ายวิศวกรผู้ออกแบบกำหนดคุณภาพว่า จะต้องอยู่ในช่วง S_L ถึง S_U นั่นก็คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจะต้องมีค่าสูงกว่าเกณฑ์กำหนดขั้นต่ำ S_L และมีค่าไม่เกิน

เกณฑ์กำหนดขั้นสูง S_U หาก $C_p = \frac{S_U - S_L}{6\sigma'} \geq 1$ แสดงว่า กระบวนการมีสมรรถนะดี

เราเปรียบเทียบ $6\sigma'$ กับ $S_U - S_L$ หรือหา C_p ได้ดังนี้



1) ถ้า $6\sigma' \leq S_U - S_L$ ตามรูป (a) หรือ (b)

- 1.1 ค่า $\bar{X}' \pm 3\sigma'$ เท่ากับหรืออยู่ในระหว่าง S_L กับ S_U ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว เพราะผลที่ได้แสดงว่า การควบคุมกระบวนการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ได้คุณภาพผลิตภัณฑ์ตรงตามเกณฑ์กำหนดทราบเท่าที่เรายังคงรักษาระดับการควบคุมนี้ไว้ได้
- 1.2 ถ้าค่า $\bar{X}' + 3\sigma' > S_U$ หรือ $\bar{X}' - 3\sigma' < S_L$ อย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงว่า ค่าเฉลี่ยสูงเกินไป หรือต่ำเกินไป โดยที่การกระจายของค่าคุณสมบัติเหมาะสมดีแล้ว เนื่องจาก $6\sigma'$ ของพิสัยอยู่ในช่วง $S_U - S_L$ การแก้ไขจึงเพียงแต่เปลี่ยนระดับการควบคุมใหม่โดยปรับค่าศูนย์กลางการควบคุมหรือ \bar{X}' ให้มาอยู่ที่จุดกลางระหว่าง S_U กับ S_L นั่นก็คือ เราต้องเปลี่ยนเงื่อนไข ปัจจัยการผลิตบางอย่างเสียใหม่ เพื่อให้ได้ระดับการควบคุมเช่นเดียวกับ (1.1)

2) ถ้า $6\sigma' > S_U - S_L$ แสดงว่า ระดับการควบคุมไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้ง ๆ ที่กระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม แต่คุณสมบัติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด กรณีเช่นนี้ เราต้องดำเนินการต่อไป ดังนี้

- 2.1 ลดความผันแปรในกระบวนการผลิต นั่นก็คือจะต้องปรับทั้งค่าเฉลี่ยและความผันแปรเสียใหม่ ซึ่งจะทำเช่นนี้ได้ ก็ต้องเปลี่ยนเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต ซึ่งอาจเป็นเพียงการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ หรือปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่บางครั้ง ก็อาจถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ เช่นเปลี่ยนวัตถุดิบเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ หรือเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็ย่อมเสียค่าใช้จ่ายและเวลามากด้วย
- 2.2 กรณีที่ไม่อาจเปลี่ยนปัจจัยการผลิตได้ ๆ ได้อีกแล้ว แม้ว่าจะได้คุณภาพไม่ตรงตามเกณฑ์กำหนดก็ตาม เราอาจจะ

2.2.1 ขอให้ศวกรผู้ออกแบบ แก้ไขปรับปรุงเกณฑ์กำหนดเสียใหม่ โดยยึดหลัก ขีดขันความสามารถ ในการผลิตของเครื่องจักร ขีดขันความสามารถในการ ผลิตของโรงงาน เพื่อจะทำให้ได้ค่า $S_U - S_L$ ที่พอดีหรือคลุม natural tolerance limits แต่ถ้าไม่อาจเปลี่ยนได้ ก็ต้องยอมรับความจริงว่า คุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีคุณภาพไม่ตรงตามเกณฑ์กำหนด ในอัตราส่วนที่ต้องการได้

2.2.2 รักษาระดับการควบคุมนี้ไว้ โดยไม่สนใจว่า จะเป็นระดับที่เหมาะสมหรือไม่ จะตรงตามเกณฑ์กำหนดหรือไม่ เมื่อเลือกวิธีนี้แล้ว ฝ่ายบริหารก็ต้อง ตระหนักรู้ ฝ่ายควบคุมและดำเนินงานในการผลิต ย่อมจะไม่รับผิดชอบกรณี ของคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เมื่อยอมรับความจริงข้อนี้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง แก้ไขอะไรไว้อีก

เมื่อกระบวนการไม่อยู่ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม ปัญหาที่จะต้อง พิจารณาต่อไปก็คือ จะมีประมาณกี่เบอร์เซ็นต์ ที่จะได้ผลิตภัณฑ์ไม่มี คุณสมบัติตามมาตรฐาน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ค่าที่วัดได้ของคุณสมบัติ X จากกระบวนการที่อยู่ภายใต้การควบคุมนี้ มีการแจกแจงแบบปกติที่มี ค่าเฉลี่ย \bar{X}' ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ' หรืออาจจะไม่ทราบการแจกแจง แต่รู้ว่ามีคุณสมบัติต่อเนื่อง ที่รู้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนั้น เราใช้หลักทฤษฎีการเข้าสู่ส่วนกลาง จะสามารถประมาณ % หรือสัดส่วน ของที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเท่ากับ $P(S_L \leq X \leq S_U)$ หรือเท่ากับ $\Phi_U - \Phi_L$ ในเมื่อ $1 - \Phi_U = P[Z \geq (S_U - \bar{X}')/\sigma']$ เป็น สัดส่วนของที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน และ $\Phi_L = P[Z \leq (S_L - \bar{X}')/\sigma']$ เป็นสัดส่วนของที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน

ตัวอย่างที่ 3.3

ในการผลิตลูกสูบให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด นั้นก็คือ จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางของ ลูกสูบอยู่ในช่วง 1.007 ± 0.013 นิ้ว จากการเก็บตัวอย่างมา 25 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 5 ชิ้น วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละชิ้นในแต่ละตัวอย่าง คำนวณได้ค่าเฉลี่ยและพิสัยของแต่ละตัวอย่าง ได้ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่	ค่าเฉลี่ย (นิว)	พิสัย (นิว)	ตัวอย่างที่	ค่าเฉลี่ย (นิว)	พิสัย (นิว)
1	0.9992	0.005	14	0.9980	0.004
2	1.0046	0.004	15	0.9988	0.008
3	0.9988	0.009	16	1.0006	0.007
4	0.9964	0.008	17	1.0034	0.009
5	1.0016	0.006	18	0.9970	0.010
6	0.9996	0.006	19	1.0108	0.011
7	1.0048	0.007	20	1.0040	0.005
8	1.0044	0.010	21	1.0006	0.023
9	1.0006	0.003	22	0.9998	0.011
10	0.9970	0.005	23	0.9976	0.015
11	1.0034	0.008	24	1.0020	0.010
12	1.0026	0.012	25	1.0014	0.006
13	0.9968	0.020			

- ก) จงพิจารณาว่ากรรมวิธีการผลิตจะอยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่
 ข) ถ้าไม่ จงคำนวณหา control limits สำหรับการผลิตในครั้งต่อไป
 ค) ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางมีการกระจายแบบปกติ จงหา natural tolerance limits ของกรรมวิธี การผลิตนี้
 ง) เมื่อกรรมวิธีการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุม จงประมาณเปอร์เซ็นต์ของลูกสูบที่ไม่ได้ มาตรฐาน จากกระบวนการนี้

วิธีทำ

หาผลรวมของค่าเฉลี่ย = 25.0238 และผลรวมของพิสัย = 0.222

$$\text{จะได้ } \bar{\bar{X}} = \frac{25.0238}{25} = 1.00095$$

$$\bar{R} = \frac{0.222}{25} = 0.0089$$


$$UCL_{\bar{X}} = 1.00095 + (0.577) (0.0089) = 1.0061$$

$$LCL_{\bar{X}} = 1.00095 - (0.577) (0.0089) = 0.9958$$


$$UCL_R = (2.115) (0.0089) = 0.0188$$

$$LCL_R = 0$$

เขียนแผนภูมิสำหรับ \bar{X} และ R ตั้งต่อไปนี้



หมายเหตุ เส้น ————— แสดงถึงเส้นควบคุมเดิม
เส้น ----- แสดงถึงเส้นควบคุมใหม่



หมายเหตุ เส้น ————— แสดงถึงเส้นควบคุมเดิม
เส้น ----- แสดงถึงเส้นควบคุมใหม่

- สรุปผลที่ได้จากแผนภูมิทั้งสอง (เส้นควบคุมเดิม)
- ก. จาก \bar{X} chart มีจุดของตัวอย่างที่ 19 อยู่เหนือเส้นควบคุมบน แสดงว่า กรรมวิธีการผลิตอยู่นอกกระบวนการคุณ
- จาก R chart มีจุดของตัวอย่างที่ 12 และ 21 อยู่เหนือเส้นควบคุม แสดงว่า ความผันแปรของกรรมวิธีการผลิตอยู่นอกกระบวนการคุณ
- ข. เรากำนวนหาเขตการควบคุมใหม่ โดยตัดจุดที่ 19 ของ \bar{X} ออก และตัดจุดที่ 12, 21 ของ R ออก ดังนี้

$$\begin{aligned}\bar{\bar{X}} &= \frac{25.0238 - 1.0108}{24} = 1.00054 \\ \bar{R} &= \frac{.222 - .020 - .023}{23} = 0.0078 \\ UCL_{\bar{X}} &= 1.00054 + (0.577) (0.0078) = 1.005 \\ LCL_{\bar{X}} &= 1.00054 - (0.577) (0.0078) = 0.996 \\ UCL_R &= (2.115) (0.0078) = 0.0165, LCL_R = 0\end{aligned}$$

เขียนเส้นควบคุมที่ได้ใหม่ บนแผนภูมิการควบคุม ผลปรากฏว่า ทั้ง \bar{X} chart และ R chart ไม่มีจุดอยู่นอกเส้นควบคุม สรุปได้ว่า กรรมวิธีการผลิตและความผันแปรอยู่ภายใต้การควบคุม และเราจะใช้ระดับการควบคุมนี้ ในการควบคุมการผลิตครั้งต่อไป นั่นก็คือ ระดับที่ถือว่า $\bar{X}' = 1.00054$ นิ้ว และ

$$\sigma' = \frac{0.0078}{2.326} = 0.0033 \text{ นิ้ว}$$

- ค. ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบมีการกระจายแบบปกติ กล่าวคือ

$$X \sim N(1.00054, 0.0033)$$

จะได้

$$\begin{aligned}\bar{X}' + 3\sigma' &= 1.00054 + (3)(0.0033) = 1.0104 \text{ นิ้ว} \\ \bar{X}' - 3\sigma' &= 1.00054 - (3)(0.0033) = 0.9906 \text{ นิ้ว}\end{aligned}$$

natural tolerance limits ของกรรมวิธีการผลิตนี้ จะอยู่ในช่วง (0.9906, 1.0104)

ง. กำหนดเกณฑ์ของคุณภาพในช่วง 1.007 ± 0.013 นั้นก็คือ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 0.994 ถึง 1.020 นิ้ว

ดังนั้น ความน่าจะเป็นของลูกสูบไม่ได้มาตรฐาน

$$\begin{aligned} &= 1 - P(0.994 \leq X \leq 1.020) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{1.020 - 1.00054}{0.0033}\right) + \Phi\left(\frac{0.994 - 1.00054}{0.0033}\right) \\ &= 1 - 1 + .0239 \end{aligned}$$

การผลิตจากการวนการนี้ จะมีของชำรุดประมาณ 2.39%

หมายเหตุ ถ้าเราเปรียบเทียบเส้นควบคุม กับ S_U จะเห็นว่า UCL น้อยกว่า S_U ซึ่งแสดงว่า ไม่มีลูกสูบใดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกินมาตรฐาน กรณีนี้เราอาจจะหาเพียงความน่าจะเป็นของลูกสูบที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็พอ

3.2 แผนภูมิควบคุมเชิงปริมาณอื่น ๆ

3.2.1 แผนภูมิค่ามัธยฐานและพิสัย (M-R chart)

M-R chart ใช้หลักการแบบเดียวกับ \bar{X} -R chart แต่การคำนวณค่ามัธยฐาน M ทำได้รวดเร็วและง่ายกว่าค่าเฉลี่ย \bar{X} การหาค่ามัธยฐาน ก็คือการจัดเรียงลำดับข้อมูลจากค่าต่ำสุดไปหาค่าสูงสุด หรือตรงกันข้าม ค่าตัวเลขที่อยู่กลางจะเป็นค่ามัธยฐานของข้อมูลกลุ่มนั้น เพื่อความสะดวกและง่ายเรามักจะใช้ขนาดตัวอย่างเป็นจำนวนเลขคี่ การคำนวณหาเส้นควบคุมของมัธยฐานทำได้ง่าย และใช้ได้เสมอ ไม่ว่ากระบวนการจะให้ค่าข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติ หรือการแจกแจงแบบใดก็ตาม เส้นควบคุมของมัธยฐาน UCL_M และเส้นควบคุมล่างของมัธยฐาน LCL_M คำนวณได้จาก

$$UCL_M = \bar{X}' + F\bar{R}$$

$$LCL_M = \bar{X}' - F\bar{R}$$

F เป็นแฟกเตอร์ ที่มีค่าประมาณขนาดตัวอย่าง n ดังนี้

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	2.92	1.23	1.09	0.72	0.70	0.53	0.53	0.43	0.44

3.2.2 แผนภูมิค่าเฉลี่ยของพิสัย (\bar{R} chart)

เมื่อขนาดตัวอย่างโต เช่น $n > 12$ การใช้พิสัยในการคำนวณจะได้ค่าที่หายนอกไป การใช้ R chart ไม่มีประสิทธิภาพพอดี ทางที่ดีควรจะแบ่งตัวอย่างออกเป็นกลุ่มย่อยที่มีขนาด 4 หรือ 5 นั้นคือ ใช้ \bar{R} chart

จากตัวอย่างบ่อย g ตัวอย่าง แต่ละตัวอย่างมีขนาด m (จากตัวอย่างสุ่ม gm ชิ้น) เส้นกึงกลางของ \bar{R} chart สำหรับข้อมูลจากการผลิตครั้งก่อน ๆ จะอยู่ที่ \bar{R} และ 3-sigma จะอยู่ใน

$$(1 \pm \frac{3d_3}{d_2\sqrt{g}}) \bar{R}$$

กรณีที่เราทราบค่าที่แท้จริงของ σ' เส้นกึงกลางจะอยู่ที่ $d_2\sigma'$ และขอบเขตการควบคุม

$$(d_2 \pm \frac{3d_3}{\sqrt{g}}) \sigma'$$

อย่างไรก็ตามการใช้ \bar{R} chart ยังไม่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเรามาได้ใช้ข้อมูลทั้งหมด

3.2.3 แผนภูมิส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่าง (S chart)

เมื่อเราไม่ทราบค่ามาตรฐาน σ' และสิ่งที่เรามีคือ เรารู้ค่า s ของตัวอย่างทุกตัวอย่าง กรณีนี้ใช้ S chart ซึ่งทำได้ดังนี้

คำนวณค่าเฉลี่ยของ s และกำหนดเส้นกึงกลางของการควบคุมอยู่ที่ \bar{s} ที่คำนวณได้ดังนี้

เราทราบว่า ถ้า X มีการแจกแจงแบบบปกติ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ s คือ $\sigma' \sqrt{1 - c_4^2}$ และเรามี $E(S) = c_4 \sigma'$ ดังนั้น \bar{s}/c_4 จะให้ค่าประมาณที่ไม่เอียงเฉลี่ยของ σ' นั่นก็คือ เราได้ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ s เท่ากับ $\frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}$ เขตการควบคุมของ S chart ประมาณไว้ดังนี้

$$LCL = \bar{s} - 3 \frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2} = (1 - \frac{3}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}) \bar{s} = B_3 \bar{s}$$

$$UCL = \bar{s} + 3 \frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2} = (1 + \frac{3}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}) \bar{s} = B_4 \bar{s}$$

หากเราทราบค่าของ σ' เส้นกึงกลางของ S chart จะอยู่ที่ $c_4\sigma'$ และขอบเขตการควบคุม

$$LCL = c_4\sigma' - 3\sigma' \sqrt{1 - c_4^2} = (c_4 - 3 \sqrt{1 - c_4^2}) \sigma' = B_5 \sigma'$$

$$UCL = c_4\sigma' + 3\sigma' \sqrt{1 - c_4^2} = (c_4 + 3 \sqrt{1 - c_4^2}) \sigma' = B_6 \sigma'$$

ในทางปฏิบัติ นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ มักจะใช้ S^2 chart ในการควบคุมความผันแปรของกรรมวิธีการผลิต เมื่อขนาดตัวอย่างโต เราคำนวณ

$$S_j^2 = \frac{\sum_i (X_{ij} - \bar{X}_j)^2}{n-1}$$

แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยของ S_j^2 คือ \bar{S}_j^2 ซึ่งจะเป็นค่ากำหนดเส้นกึ่งกลางของแผนภูมิ และ 0.001 probability limits จะอยู่ในช่วง

$$\frac{\bar{S}_j^2}{(n-1)} \chi^2 \quad 0.999, n-1 \quad \frac{\bar{S}_j^2}{(n-1)} \chi^2 \quad 0.001, n-1$$

3.2.4 แผนภูมิ X – แผนภูมิค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และพิสัยเคลื่อนที่

มีหลายสภาวะการณ์ที่ขนาดตัวอย่างในการควบคุมกระบวนการ คือ $n = 1$ เหตุการณ์นี้เกิดบ่อยครั้ง เมื่อต้องใช้การตรวจสอบแบบอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีการวัด และทุกๆ หน่วยที่ผลิตออกมายังต้องนำไปวิเคราะห์ นั่นคือ ต้องการควบคุมข้อมูลเป็นตัวๆ นอกจากนี้ อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก อัตราการผลิตค่อนข้างจะซ้ำมากไม่สะดวกในการใช้ $n > 1$ หรือ ระยะเวลาที่จะได้ข้อมูลเป็นเวลากวามมาก ถ้าจะแบ่งกลุ่ม อาจจะกำหนดมาตรฐานการแก้ไขไม่ทันในบางกรณี ถ้ากำลังความสามารถของการผลิตมีเพียงพอ กระบวนการผลิตมีเสถียรภาพมาก จะใช้ $n = 1$ เช่นกัน แผนภูมิควบคุมที่เหมาะสมสำหรับกรณีเหล่านี้ ก็คือแผนภูมิ $X - R_m$ (พิสัยเคลื่อนที่) หรือ \bar{X}_m (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) $-R_m$ (พิสัยเคลื่อนที่) ตัวอย่างเช่น เราเก็บตัวอย่างมา 10 ชั้น วัดค่าแต่ละชั้นได้ดังนี้

5 4 6 3 2 9 5 4 3 4

โดยปกติ เราจะแบ่งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มนี้ขนาดตัวอย่าง 5 ชั้น คำนวณค่าของค่าเฉลี่ยและของพิสัยในกลุ่มที่ 1 และในกลุ่มที่ 2 ตามลำดับ นี้เป็นวิธีการเดิมของเรามาถึงตอนนี้ เมื่อเราประยุกต์ใช้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และพิสัยเคลื่อนที่ เราเริ่มต้นจากการหาค่าเฉลี่ยและพิสัยของกลุ่มแรกนั้นคือ 5 ชั้นแรก แล้วตัดข้อมูลตัวแรกออก เพิ่มตัวที่ 6 เข้ามา คำนวณค่าเฉลี่ยและพิสัยของกลุ่มนี้ใหม่ เป็นชุดที่ 2 ต่อไปตัดข้อมูลตัวที่ 2 เพิ่มตัวที่ 7 เข้ามา ทำเช่นนี้เรื่อยๆ ดังนั้นจากข้อมูลตัวอย่างนี้ เราจะได้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และพิสัยเคลื่อนที่ ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่	ข้อมูลในกลุ่ม	ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ \bar{X}	พิสัยเคลื่อนที่ R
1	5 4 6 3 2	4.0	4
2	4 6 3 2 9	4.8	7
3	6 3 2 9 5	5.0	7
4	3 2 9 5 4	4.6	7
5	2 9 5 4 3	4.6	7
6	9 5 4 3 4	5.0	6

แผนภูมิค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และพิสัยเคลื่อนที่ ใช้ในการควบคุมกระบวนการปัจจุบัน โดยอาศัยผลจากข้อมูลที่แล้วมา การคำนวณหาเขตควบคุมใช้หลักการเดียวกับ \bar{X} -R chart เพียงแต่ว่าเราระบุต้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่แล้วมาตามวิธีการเดิมที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.1.2 จนกระทั่งได้ แผนภูมิที่แสดงเส้นควบคุมและเส้นกลางของกระบวนการที่อยู่ภายใต้การควบคุม เราจึงเขียนจุดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และของพิสัยเคลื่อนที่ ลงในแผนภูมิ \bar{X} chart และ R chart ตามลำดับ ซึ่งจะวิเคราะห์ได้ว่า กระบวนการปัจจุบันเป็นอย่างไร แผนภูมิการควบคุมแบบนี้ไม่เพียงแต่การควบคุมตามปกติ หากยังสามารถนำไปใช้ในการปรับกระบวนการให้กันสมัยด้วย

การพิจารณาจุดนอกเส้นควบคุม ใช้หลักการเดิม มีข้อสังเกตว่า \bar{X} -R chart เดิม มีจุดที่เป็นอิสระต่อกัน แต่ในแผนภูมนี้แต่ละจุดจะมีความสัมพันธ์กัน

3.3 บทสรุป

การทำแผนภูมิการควบคุม ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1) ขั้นเตรียมการ

- 1.1 กำหนดเป้าหมายในการทำแผนภูมิการควบคุม
- 1.2 เลือกดั้วแปร ซึ่งสามารถวัดค่าได้เป็นตัวเลข
- 1.3 การตัดสินใจในเรื่องกลุ่มย่อย การเลือกกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มต้องพยายามให้ได้กลุ่มที่เป็นแบบเดียวกันให้มากที่สุด
- 1.4 การตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดและความถี่ของกลุ่มย่อย
- 1.5 แบบฟอร์มของกระดาษบันทึกข้อมูลหรือตารางตรวจสอบ
- 1.6 วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด

2) ขั้นดำเนินการทำแผนภูมิควบคุม

- 2.1 วัดค่าตามวิธีการที่กำหนดไว้
- 2.2 บันทึกค่าที่ได้และสิ่งที่เกี่ยวข้องลงในกระดาษบันทึกข้อมูล
- 2.3 คำนวณค่าตัวสถิติที่ใช้ เช่น \bar{X} , R, S เป็นต้น
- 2.4 เขียนค่าที่ได้ลงในแผนภูมิ

3) ขั้นการหาเส้นควบคุม

- 3.1 กำหนดจำนวนกลุ่มย่อยที่เหมาะสม ก่อนการคำนวณหาเส้นควบคุม
- 3.2 คำนวณหาเส้นกลางและเส้นควบคุม เช่น ในกรณีของ \bar{X} chart เราหาค่า \bar{X} และ $UCL = \bar{X} + A_2 \bar{R}$, $LCL = \bar{X} - A_2 \bar{R}$ หรือ R chart เราหาค่า \bar{R} และ $UCL = D_4 \bar{R}$, $LCL = D_3 \bar{R}$ เป็นต้น
- 3.3 เขียนแผนภูมิการควบคุม

- 4) ขั้นอ่านและสรุปผลที่ได้จากแผนภูมิควบคุม
 - 4.1 พิจารณาว่าผลที่ได้แสดงถึงการควบคุมหรือขาดการควบคุม
 - 4.2 ชี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่กระบวนการกำลังทำและคาดว่าจะต้องทำ
 - 4.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากแผนภูมิ
- 5) ขั้นนำแผนภูมิไปใช้
 - 5.1 ปรับเส้นควบคุมและเส้นกลางให้เหมาะสม
 - 5.2 ใช้แผนภูมิในการดำเนินงานกับกระบวนการผลิต เช่น การขัดสาเหตุที่ระบุได้ของความผันแปรที่มาจากการดูดอยู่นอกเส้นควบคุม หรือการกำหนดมาตรฐาน \bar{X} หรือ S' เป็นต้น
 - 5.3 ใช้แผนภูมิการควบคุม ควบคู่กับการตรวจสอบเพื่อการยอมรับ
 - 5.4 ใช้แผนภูมิการควบคุม ในการพิจารณาเกณฑ์กำหนด

แบบฝึกหัด

1. ขั้นส่วน 4 ขั้น มีความiyar ต่างกันดังนี้

12.612	11.907	11.901	12.136
--------	--------	--------	--------

 จงหาค่าเฉลี่ย พิสัยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($12.139, 0.711, 0.289$)
2. อายุการใช้งานของหลอดไฟชนิดหนึ่ง มีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย 13.306 เดือน และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.024 เดือน จงหา % ของหลอดไฟที่มีอายุการใช้งาน
 - 2.1 มากกว่า 13.342 เดือน (16.68)
 - 2.2 น้อยกว่า 13.368 เดือน (99.51)
 - 2.3 ระหว่าง 13.310 กับ 13.318 เดือน (12.4)
3. น้ำหนักของชีเมนต์เกรดดีบราฐุ เป็นตัวแปรเชิงสูงที่มีค่าเฉลี่ย 42 กรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 กรัม ชีเมนต์เกรดร่องลงมาจะมีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 41 กรัม ความแปรปรวนของน้ำหนักเท่ากัน จงพิจารณาว่าขนาดตัวอย่างและเส้นควบคุมค่าเฉลี่ยควรจะเป็นเท่าใด จึงจะทำให้มี $\alpha < 0.05, \beta < 0.02 (n=5)$
4. ความiyar ของชั้นส่วนที่ผลิตจากกระบวนการหนึ่ง มีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย 0.750 นิ้ว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.006 นิ้ว โรงงานต้องการรักษาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 0.750 นิ้ว และตรวจสอบโดยการเก็บตัวอย่างมาทั้ง 9 ชั้น วัดความiyar ที่ได้คำนวณหาค่าเฉลี่ยตัวอย่างแล้วนำผลที่ได้เขียนบนแผนภูมิค่าเฉลี่ย จงคำนวณค่าของ
 - 4.1 เส้นกลางและเส้นควบคุมของแผนภูมิ

4.2 ถ้าค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 0.752 นิว แต่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยังคงเดิม ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนประगเขต 2 จะเป็นเท่าไร

5. ในการผลิตสินค้า โรงงานต้องการควบคุมน้ำหนักสินค้าเหล่านี้ ให้ได้การแจกแจงของน้ำหนักที่มีค่าเฉลี่ย 6.750 กรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.003 กรัม จากการทำแผนภูมิการควบคุมและเก็บตัวอย่างมาที่ละ 6 ชิ้น เป็นระยะ ๆ ซึ่งน้ำหนักสินค้าที่ได้ คำนวณหาค่าเฉลี่ยและพิสัยในแต่ละตัวอย่าง นำผลที่ได้เขียนในแผนภูมิการควบคุม ซึ่งจะมีเส้นกลางและเส้นควบคุมของแผนภูมิค่าเฉลี่ยและของพิสัยเป็นเท่าไร ($6.7537, 6.7500, 6.7463, 0.0152, 0.0076, 0$)
6. บริษัทต้องการใช้เส้นควบคุม 2σ -sigma บนแผนภูมิการควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย เพื่อนำแผนภูมนี้มาวิเคราะห์ข้อมูลที่แล้วมา จากผลการเก็บตัวอย่างมา 30 ตัวอย่าง ๆ ละ 7 ชิ้น พบว่าได้ผลรวมของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง เท่ากับ 6.318 และได้ผลรวมของพิสัยตัวอย่าง เท่ากับ 0.891 ถ้าผลสรุปว่ากระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม เส้นกลางและเส้นควบคุมของแผนภูมิทั้ง 2 จะเป็นเท่าไร ($0.2189, 0.2106, 0.2023 ; 0.0480, 0.0297, 0.0114$)
7. แรงดึงของวัสดุที่ผลิตจากกระบวนการนี้มีการแจกแจงแบบปกติ จากการวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิค่าเฉลี่ยและพิสัยสรุปผลได้ว่า กระบวนการผลิตวัสดุนี้ มีความผันแปรของกระบวนการที่เหมาะสมได้ และพบว่าค่าเฉลี่ยเปลี่ยนจาก \bar{X}' ไปอยู่ที่ $\bar{X}' + 2\sigma'$ แต่ค่าความแปรปรวนคงเดิม ถ้าขนาดตัวอย่างของกลุ่มย่อย $n=4$ จงหาความน่าจะเป็น
 - 7.1 ที่ค่าเฉลี่ยตัวอย่างจะอยู่นอกเส้นควบคุม ภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น (0.8413)
 - 7.2 ที่นิสัยตัวอย่างจะอยู่นอกเส้นควบคุม ภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น (0.01)
8. น้ำหนักของสินค้าที่ผลิตจากการกระบวนการ มีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย 8.0 กรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.1 กรัม สุ่มตัวอย่างสินค้าจากการมา 10 ตัวอย่าง อย่างละ 4 ชิ้น ซึ่งน้ำหนัก และคำนวนได้ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง \bar{X} ดังนี้

ตัวอย่างที่	1	2	3	4	5
\bar{X}	8.075	7.919	8.101	8.073	7.88
ตัวอย่างที่	6	7	8	9	10
\bar{X}	7.974	7.810	8.027	7.895	7.917

8.1 จงเขียนแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย และสรุปผลที่ได้จากแผนภูมิ

8.2 เมื่อกระบวนการอยู่นอกการควบคุม ค่าเฉลี่ยกระบวนการเปลี่ยนเป็น 8.2 กรัม จงหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนประเพทที่ 1 ที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนประเพทที่ 2 และจงหาว่าเส้นควบคุมควรอยู่ที่ใด ถ้าความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเพทที่ 1 น้อยกว่า 0.05

$$(\alpha = .00135, \beta = .159, 8.0 \pm .098)$$

9. โรงงานผลิตอาหารกระป๋องต้องการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการผลิต โดยใช้แผนภูมิการควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย จากการเก็บตัวอย่าง 27 ตัวอย่าง ชั้นหนักตัวอย่างอาหารที่ได้ ปรากฏผลดังนี้

ตัวอย่างที่	น้ำหนักอาหารกระป๋อง (กรัม)				
	1	2	3	4	5
1	140	143	137	134	135
2	138	143	145	143	146
3	139	133	147	148	139
4	143	141	137	138	140
5	142	142	145	135	136
6	136	144	143	136	137
7	142	147	137	142	138
8	143	137	145	137	138
9	141	142	147	140	140
10	142	137	145	140	132
11	137	147	142	137	135
12	137	146	142	142	140
13	142	142	139	141	142
14	137	145	144	137	140
15	144	142	143	135	144
16	140	132	144	145	141
17	137	137	142	143	141
18	137	142	142	145	143
19	142	143	140	135	142
20	136	142	140	139	137
21	142	144	140	138	143
22	139	146	143	140	139
23	140	145	142	139	137
24	134	147	143	141	142
25	138	145	141	137	141
26	140	145	143	144	138
27	145	145	137	138	140

ผลสรุปที่ได้จากข้อมูลนี้ เป็นอย่างไร ($145.6, 140.6, 135.6; 18.2, 8.6, 0$)

10. ในการวิเคราะห์น้ำหนักของลูกแม่คินตัน จากกระบวนการผลิตที่แล้วมา เพื่อควบคุม น้ำหนักของลูกเบดให้อยู่ในมาตรฐาน การเก็บตัวอย่างทำทุก ๆ ชั่วโมง แต่ละชั่วโมงเก็บ ตัวอย่างลูกเบดมาซึ่งน้ำหนัก 5 ลูก ผลปรากฏดังต่อไปนี้

ครั้งที่	น้ำหนักที่ซึ่งได้ (กรัม)				
	1	2	3	4	5
1	5.11	5.09	5.16	5.20	5.06
2	5.14	5.06	5.11	5.11	5.11
3	5.16	5.06	5.11	5.02	4.96
4	5.13	5.11	5.15	5.11	5.13
5	5.09	5.02	5.01	5.00	4.93
6	5.09	5.08	5.08	5.12	5.21
7	5.15	5.13	5.09	5.10	5.21
8	4.98	5.18	5.15	5.14	5.10
9	5.21	5.11	5.11	5.13	5.12
10	5.12	5.15	5.16	5.12	5.05
11	5.11	5.18	5.24	5.07	5.06
12	5.11	5.06	5.08	5.12	5.07
13	5.18	5.02	5.15	5.10	5.10
14	4.95	5.12	5.11	5.11	5.18
15	5.11	5.13	5.11	5.14	5.12
16	5.10	4.99	4.99	5.24	5.12
17	5.13	5.21	5.23	5.26	5.24
18	4.93	5.13	4.99	5.14	5.10
19	5.12	5.11	5.05	5.11	5.30
20	5.11	5.18	5.13	5.11	5.13

10.1 จงเขียนแผนภูมิการควบคุมของค่าเฉลี่ย และของพิสัยตัวอย่าง ของน้ำหนักลูก แบบคินตัน ผลสรุปที่ได้จะเป็นอย่างไร

10.2 จงใช้การทดสอบแบบรัน ในการตรวจสอบว่าผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจาก การไม่ เป็นเชิงสุ่มหรือไม่

10.3 จงหาระดับการควบคุมที่จะใช้การผลิตต่อไป ถ้าระดับนี้คงที่ และจากการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 9 ครั้ง ปรากฏผลตั้งต่อไปนี้

ครั้งที่	น้ำหนักที่ซึ่งได้ (กรัม)				
	1	2	3	4	5
21	5.03	5.10	5.12	5.15	5.15
22	5.15	5.09	5.14	5.06	5.08
23	5.13	5.16	5.11	5.12	5.12
24	5.06	5.15	5.22	5.12	5.11
25	5.13	5.03	4.96	5.11	5.18
26	5.09	5.10	5.10	5.13	5.11
27	5.30	5.14	5.07	5.11	5.15
28	5.15	5.26	5.09	5.13	5.02
29	5.11	5.12	5.14	5.06	5.13

อาศัยข้อมูลที่ได้นี้ จะนำไปสรุปว่า กระบวนการผลิตยังคงอยู่ใต้การควบคุมที่ระดับกำหนดไว้ได้หรือไม่ จงแสดงให้เห็นด้วยกราฟ

(ค่าตอบ 5.029, 5.111, 5.193; 0, 0.1425, 0.3014)

11. เพื่อการวิเคราะห์กระบวนการผลิตสินค้านี้ ว่าใช้ได้หรือไม่ ได้เก็บตัวอย่างสินค้าแบบสุ่มมาวัดความยาวของแต่ละชิ้น ผลจากการเก็บตัวอย่าง 25 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 4 ชิ้น คำนวณได้ค่าเฉลี่ยและพิสัยของแต่ละตัวอย่าง ได้ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่	\bar{X}	R	ตัวอย่างที่	\bar{X}	R	ตัวอย่างที่	\bar{X}	R
1	20.175	2.115	10	20.515	1.236	19	20.654	2.066
2	18.825	2.010	11	19.985	2.010	20	18.901	1.813
3	19.718	2.110	12	21.005	2.148	21	20.330	2.000
4	20.982	3.000	13	20.495	1.481	22	19.640	2.410
5	19.520	1.118	14	18.910	1.959	23	19.270	2.195
6	20.780	2.059	15	19.350	2.768	24	18.765	1.980
7	20.350	2.002	16	19.640	2.211	25	20.495	2.015
8	19.860	3.017	17	20.700	1.659			
9	20.990	2.040	18	20.245	2.052			

11.1 จงหาเส้นควบคุม 3σ ของการควบคุมค่าเฉลี่ยและของพิสัยตัวอย่าง

11.2 จงใช้การทดสอบแบบรัน ในการตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ได้มีแนวโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งหรือไม่

(ค่าตอบ 21.5, 18.5 ; 4.69, 0)

12. เก็บตัวอย่างเหล็กตะปูขนาด 6 หุน ($3/4$ นิ้ว) จากเครื่องจักรมาตรวจสอบความยาว โดยการสุ่มตัวอย่างมา 20 ครั้ง ๆ ละ 4 อัน วัดความยาวของแต่ละอันเป็นมิลลิเมตร คำนวนหาค่าเฉลี่ย และค่าพิสัยตัวอย่างของแต่ละครั้ง ปรากฏผลดังต่อไปนี้

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9
\bar{X}	20.60	20.69	20.62	20.66	20.71	20.70	20.68	20.64	20.63
R	0.12	0.15	0.09	0.21	0.18	0.14	0.15	0.10	0.08
ครั้งที่	10	11	12	13	14	15	16		
\bar{X}	20.70	20.68	20.58	20.63	20.71	20.65	20.72		
R	0.25	0.19	0.17	0.18	0.24	0.20	0.15		
ครั้งที่	17	18	19	20					
\bar{X}	20.69	20.74	20.68	20.69					
R	0.12	0.17	0.21	0.10					

12.1 จงคำนวนหาเส้นควบคุม 3σ ของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย

12.2 จงประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความยาวเหล็กตะปู

12.3 ถ้าเกณฑ์คุณภาพของเหล็กตะปูกำหนดในช่วง 20.50 ± 0.20 มิลลิเมตร เหล็กตะปูที่มีความยาวเกินเกณฑ์กำหนดขึ้นสูง จะต้องนำไปตัดใหม่ ส่วนเหล็กที่มีความยาวต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดขึ้นต่ำ ต้องคัดออกไป จงประมาณ % ของเหล็กตะปูที่จะต้องนำไปตัดใหม่ และที่ต้องคัดออกกำหนดว่า การทำงานของเครื่องจักรยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม และความยาวของเหล็กที่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ (ค่าตอบ $20.79, 20.55 ; 0.36, 0 ; 0.078 ; 35\%, 0$)

13. ในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการผลิตชิ้นส่วนประกอบ ได้เก็บตัวอย่างชิ้นส่วนจากการผลิตมา 30 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 3 ชิ้น วัดความหนาแน่นของแต่ละชิ้นเป็นปอนด์ คำนวนหาค่าเฉลี่ยและพิสัยของแต่ละตัวอย่าง ผลปรากฏดังนี้

ตัวอย่างที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
\bar{X}	362	402	435	390	398	454	352	441	439	432
R	44	52	35	62	58	32	26	37	19	71
ตัวอย่างที่	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\bar{X}	412	458	473	425	430	469	421	395	470	370
R	128	43	55	36	29	64	28	33	82	134
ตัวอย่างที่	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
\bar{X}	422	459	454	439	420	466	349	415	385	413
R	65	40	22	31	39	47	16	23	31	28

- 13.1 ท่านจะสรุปผลที่ได้จากตัวอย่างนี้อย่างไร
- 13.2 จงหาระดับการควบคุมที่จะใช้ในการผลิตชิ้นส่วนประกอบ
- 13.3 ถ้าการผลิตยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม และความเห็นใจของชิ้นส่วนที่ผลิตได้ มี การแจกแจงแบบปกติ จงประมาณ % ของชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ คุณภาพต่ำสุดเท่ากับ 370 ปอนด์
(ค่าตอบ 471.899; 387.06; 105.57; 0.67%)
14. จากการเก็บตัวอย่างสินค้าจากกระบวนการผลิตหนึ่ง แบบสุ่มมา 25 ตัวอย่าง ๆ ละ 4 ชิ้น วัดหาความต้านทานของแต่ละชิ้น คำนวณค่าเฉลี่ยและพิสัยของแต่ละตัวอย่าง หาค่าผลรวม ที่ได้ ปรากฏว่า ได้ผลรวมของค่าเฉลี่ย $\Sigma \bar{X} = 3,000$ โอม และผลรวมของพิสัย $\Sigma R = 77.1$ โอม
 14.1 จงคำนวณหาส่วนควบคุม 3σ ของแผนภูมิค่าเฉลี่ยและพิสัย
 14.2 ถ้ากระบวนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุม จงหา natural tolerance limits
 14.3 ถ้าเกณฑ์กำหนดของสินค้านี้ระบุในช่วง 120 ± 5 โอม จงหา % สินค้าที่ไม่ตรง ตามเกณฑ์กำหนด เมื่อค่าเฉลี่ยกระบวนการเปลี่ยนเป็น 121 โอม (0.38%)
15. จากการใช้แผนภูมิการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อดูว่า การผลิตปัจจุบัน ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมที่มีเส้นควบคุม 3σ เป็น 121 และ 129 โดยมีค่าเฉลี่ย $\bar{X}' = 125.0$ หรือไม่ การตรวจสอบกระทำโดยการสุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 ชิ้น เก็บตัวอย่างมาทุก ๆ 2 ชั่วโมง
 15.1 ถ้าผู้ซื้อระบุเกณฑ์กำหนดสินค้าเป็น 127.0 ± 8.0 จงหา % สินค้าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ ถือว่าผลผลิตที่ได้จากการนี้ มีการแจกแจงแบบปกติ
 15.2 ถ้าค่าเฉลี่ยกระบวนการเปลี่ยนไป โดยไม่ทำให้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปลี่ยน แปลง จงหาค่าที่ควรจะเป็นเท่าใด จึงจะทำให้ได้สินค้าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์กำหนด มีจำนวนต่ำสุดที่ค่าเฉลี่ยใหม่นี้ จงหา % ของสินค้าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์กำหนด
(ค่าตอบ 1.22% ; 127 ; 0.27%)
16. แผนภูมิการควบคุมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลที่แล้วมา จากการสุ่มตัวอย่าง 12 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 15 ชิ้น คำนวณค่าเฉลี่ย \bar{X} และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S ของแต่ละตัวอย่าง ผลปรากฏว่าได้ $\Sigma \bar{X} = 1,307$ และ $\Sigma S = 191.5$
 16.1 จงหาส่วนควบคุม 3σ ของแผนภูมนี้

16.2 ถ้าผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า กระบวนการขอรับภาระได้การควบคุม จงประมาณค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการนี้

16.3 ถ้าเกณฑ์กำหนดต่ำสุดเป็น 90 จงประมาณ % ของที่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ กำหนด

(ค่าตอบ 96.32, 121.51 ; 6.83, 25.09 ; 16.246 ; 12.2%)

17. ความหนีดของเคมีผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญต่อคุณภาพมาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมายัง แต่ละรุ่น ใช้เวลาในการผลิตหลายชั่วโมง อัตราการผลิตค่อนข้างช้า จนไม่สามารถเก็บ ตัวอย่างให้มีขนาดตัวอย่างเกิน 1 ได้ จากการวัดความหนีดของผลิตภัณฑ์ 15 รุ่นที่แล้วมา ปรากฏผลดังนี้

รุ่นที่	1	2	3	4	5	6
ความหนีด	33.75	33.05	34.00	33.81	33.46	34.02
รุ่นที่	7	8	9	10	11	12
ความหนีด	33.68	33.27	33.49	33.20	33.62	33.00
รุ่นที่	13	14	15			
ความหนีด	33.54	33.12	33.84			

จงหาสัมประสิทธิ์ X และ เส้นควบคุมพิสัยเคลื่อนที่ ให้มีขนาดตัวอย่างในกลุ่มเป็น 2 ห่านจะสรุปผลที่ได้อย่างไร