

บทที่ 1

บทนำ

Introduction

เคมีวิเคราะห์เป็นวิชาที่ว่าด้วยวิธีทางคปประกอบเชิงเคมีของตัวอย่าง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพให้ข้อมูลการซึ่งปฏิสัมพันธ์ของตัวอย่าง หรือ ไม่เกิด หรือ หมุนฟังก์ชันของตัวอย่าง การวิเคราะห์เชิงปริมาณให้ข้อมูลปริมาณสัมพันธ์ของหนึ่ง หรือ หลายชนิดที่อยู่ในตัวอย่าง

การจำแนกวิธีวิเคราะห์ Classification of Analytical Methods

วิธีวิเคราะห์ทางเคมีจำแนกเป็นแบบพื้นฐาน (classical) หรือ เครื่องมือ (instrumental) วิธีพื้นฐาน บางที่เรียกวิธีทางเคมีแบบเปียก (wet chemical) วิธีนี้มีก่อนวิธีการใช้เครื่องมือประมาณ 100 ปี

วิธีพื้นฐาน Classical Methods

การวิเคราะห์เชิงเคมียุคแรก ส่วนใหญ่ใช้หลักการแยกองค์ประกอบจากสารที่สนใจ (analytes) ที่อยู่ในตัวอย่าง โดยวิธีตกตะกอน (precipitation) การถัก (extraction) หรือ การกลั่น (distillation) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้รีเอเจนต์ที่เหมาะสมแยกสารที่สนใจจากสารตัวอย่าง เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ววิเคราะห์ด้วยการวัด จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความสามารถของการละลายในตัวทำละลาย กลิ่น ความสามารถในการหมุนแสง ครรชนี หักเห การวิเคราะห์เชิงปริมาณหาปริมาณสารที่สนใจโดยวิธีการซึ่งน้ำหนัก (gravimetric) หรือ การไทเพรต (titrimetric) วิธีการซึ่งน้ำหนักใช้สารเคมีที่เหมาะสมทำปฏิกิริยากับสารที่สนใจ วิธีการไทเพรต ใช้ปริมาณ หรือ มวลของสารมาตรฐานทำปฏิกิริยากับสารที่สนใจ จนปฏิกิริยาเกิดขึ้นสมบูรณ์ คำนวณปริมาณสารที่สนใจ

วิธีพื้นฐานที่ใช้เทคนิคการแยกและหาปริมาณสารที่สนใจยังนิยมใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป การวิเคราะห์โดยเทคนิคนี้ต้องใช้เวลามาก จึงใช้วิธีการวิเคราะห์โดยเครื่องมือนาใช้แทนวิธีพื้นฐาน

วิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Instrumental Methods

ต้นศตวรรษที่ 20 นักเคมีพัฒนาวิธีวิเคราะห์ชนิดใหม่แทนการวิเคราะห์ด้วยวิธีพื้นฐาน เช่น การวัดสมบัติเชิงฟิสิกส์ของสารที่สนใจ เช่น สภาพนำไฟฟ้า (conductivity) ศักย์ที่ขึ้นไฟฟ้า (electrode potential) การสูดกลืน หรือ เปล่งแสง (light absorption or emission) อัตราส่วนมวลต่อประจุ (mass to charge ratio) และฟลูออเรสเซนซ์ (fluorescence) นักเคมีใช้เทคนิคนี้วิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ อนินทรีย์ และชีวะเคมี นักเคมียังนำเทคนิคโคลมาโทกราฟ (chromatographic) และอิเล็กโทรฟอร์ติก (electrophoretic) มาแทนเทคนิคการกรอง การสกัด และการแยกต่างๆ เนื่องจากการที่สนใจจะซึ่งปนอยู่กับตัวอย่างที่ค่อนข้างซับซ้อนก่อนที่จะนำมาทำคุณภาพ หรือ ปริมาณวิเคราะห์วิธีใหม่นี้นานาแบบและหาปริมาณสปีชีส์เคมีที่สนใจ เรียก วิธีวิเคราะห์โดยเครื่องมือ (instrumental methods of Analysis)

รูปแบบการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ Types of Instrumental Methods

การทำคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ใช้สมบัติเชิงฟิสิกส์ และเคมี ตาราง 1-1 คุณสมบัติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ การวิเคราะห์ต้องใช้แหล่งให้พลังงาน กระตุ้นตัวอย่าง แล้ววัดสัญญาณซึ่งเกิดจากการตอบสนองของสารตัวอย่าง เช่น เมื่อให้พลังงานความร้อนจำนวนมาก (อุณหภูมิสูงมาก) กับสารที่สนใจ สารที่สนใจจะเปลี่ยนสภาพเป็นโนเลกูลในสถานะก้าช ตุคท้าย เป็นอะตอมในสถานะก้าช และอยู่ที่สถานะกระตุ้นซึ่งไม่อยู่ตัว จะกลับสู่สถานะพื้นโดยเปล่งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น เนื่องจากอุณหภูมิ จึงใช้ทำคุณภาพวิเคราะห์ได้ ความเข้มเส้นรังสีที่เปล่งอุณหภูมิเปรียบตรงกับปริมาณสาร (ความเข้มข้น)

หัววิธีแรกในตาราง 1-1 เกี่ยวข้องกับอันตราริยาของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ากับสารที่สนใจ วิธีที่หนึ่ง สารที่สนใจเปล่งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (ให้พลังงานรังสี) วิธีที่สองถึงหก สารที่สนใจเกิดอันตราริยา กับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า วิธีที่เจ็ดถึงสิบ เกี่ยวข้องกับสมบัติไฟฟ้า วิธีที่สิบหนึ่งถึงสิบห้า วัดสมบัติเฉพาะของแต่ละกลุ่ม อัตราส่วนมวลต่อประจุ อัตราเร็วปฏิกิริยา สมบัติความร้อนและกัมมันตรังสี

colon ที่สองในตาราง 1-1 เป็นวิธีเครื่องมือที่ใช้สมบัติฟิสิกส์และเคมี การเลือกวิธีจะเลือกใช้วิธีวิเคราะห์โดยเครื่องมือ หรือ วิธีพื้นฐาน ขึ้นกับสมบัติของแต่ละวิธีที่เลือกใช้

ตาราง 1-1 สมบัติทางพิสิกส์และเคมีที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ

คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีวิเคราะห์โดยเครื่องมือ
1 การเปล่งรังสี Emission of Radiation	スペกโโทรสโคปีแบบเปล่ง (รังสีเอกซ์, อัลตราไวโอเลต, วิสิเบิล, อิเล็กตรอน และ ไอเจ็ท) ฟลูออเรสเซนซ์ พอสฟอรัสเซนซ์ และจูมิเนสเซนซ์ (x-rays, UV และ Visible)
2 การดูดกลืนรังสี Absorption of Radiation	スペกโโทรโฟโตเมทรี และโฟโตเมทรี (x-rays, UV, Vis, อินฟราเรด) สเปกโโทรสโคปีแสงเสียง นิวเคลียร์แมกนีติก resonance และอิเล็กตรอนสpinน์ resonance
3 การกระเจิงรังสี Scattering	ความขุ่น Turbidity เนฟลีโลเมทรี รัมมันสเปกโโทรสโคปี
4 การหักเหรังสี Refraction	นาตรหักเห Refractometry นาตรแทรกสอด Interferometry
5 การเลี้ยวเบนรังสี Diffraction of Radiation	วิธีเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์และอิเล็กตรอน X-rays and Electron diffraction
6 การหมุนรังสี Rotation	Polarimetry ; Optical rotary dispersion ; Circular dichroism
7 ศักยภาพฟื้า Electrical potential	Potentiometry ; Chronopotentiometry
8 ประจุไฟฟ้า Ele. charge	Coulometry
9 กระแสไฟฟ้า El. current	Amperometry ; Polarography
10 ความต้านทาน Resistance	Conductometry
11 มวล Mass	วิเคราะห์โดยนำหนัก เครื่องชั่งไมโครผลักดันร์ตซ์
12 อัตราส่วนมวลต่อประจุ	Mass Spectrometry
13 อัตราของปฏิกิริยา	Kinetic
14 สมบัติความร้อน Thermal Characteristics	Thermal gravimetry and Titrimetry ; Differential Scanning Colorimetry ; Differential Thermal Analysis
15 กัมมันตรังสี Radioactivity	วิธีการดูดและเจือจางไอโซโทป Activation and isotope dilution methods


เช่น สภาพไว (sensitivity) ความจำเพาะ (selectivity) ความแม่น (accuracy) ความเที่ยง (precision) ความเชื่อมั่น (convenience) และเวลาที่ใช้

รายละเอียดวิธีวิเคราะห์ในคอลัมน์ที่สองของตาราง 1-1 บังจัดวิธีการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ โดยใช้หลักการแยกสารประกอบที่มีสมบัติคล้ายกัน เช่น แยกสารประกอบโดยเทคนิคโคมาราฟ หรือ อิเล็กโทรฟอร์ชิส เมื่อแยกสารเหล่านี้ได้สมบูรณ์แล้ว วัดสารแต่ละตัวโดยใช้สภาพนำความร้อน (thermal conductivity) การดูดกลืนรังสีอัตราไวโอเลต หรือ วิสิเบิล ครรชนีหักเห การนำไฟฟ้า

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ต้องมีความสามารถในการทำงานของเครื่อง โดยส่วนของบทนำจะกล่าวถึงเนื้อหาโดยย่อของอุปกรณ์

การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ Instruments For Analysis

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีโดยเปลี่ยนข้อมูลที่วัดได้จากสมบัติเชิงพิสิกส์ หรือ เคมี และแปรผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลต้องกระตุ้นสารที่สนใจด้วย รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า วิธีทางกลศาสตร์ (mechanical) หรือ นิวเคลียร์ ดังรูป 1-1 เช่นผ่านແນບความยาวคลื่นรังสีอัตราไวโอเลต หรือ วิสิเบิล ผ่านสารตัวอย่างแล้ววัดปริมาณแสง (รังสี) ที่เหลือจากการดูดกลืนรังสี อัตราส่วนความเข้มรังสี (P_o / P) ใช้วัดความเข้มข้นของสารที่สนใจ องค์ประกอบของเครื่องที่ใช้วิเคราะห์ทางเคมีแสดงในตาราง 1-2 เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของเครื่องและการส่งข้อมูลที่วัดได้จากคุณสมบัติของสารที่สนใจผ่านไปยังเครื่องประมวลผล และส่งผลเป็นตัวเลข หรือ กราฟ จำเป็นต้องเข้าใจ เคต้าโอดเมน (data domain)



รูป 1-1 แผนภูมิแสดงกลไกเครื่องมือวิเคราะห์

ตาราง 1-2 ตัวอักษรย่อของเครื่องมือทางชีวเคมี

เครื่องมือ	แหล่งให้	ข้อมูลที่วิ	เครื่อง	เดคต้าโอล	กระบวนการ	ระบบอ่าน
	พลังงาน	เคราะห์	ตรวจหา	เมนของ	การให้	สัญญาณ
			สัญญาณ	เครื่อง	ข้อมูล	
		เข้า	ตรวจหา			
มาตราแสง	หลอด	ลดขนาดสำ	ไฟไซเรลล์	กระแสงไฟ	สเกลแบบ	มาตรา
	ทั้งสิ่น	แสง		ฟ้า	เข็มวัด	กระแสง
	ฟิลเตอร์					
	แก้ว					
สเปกโพรอมิ	เปลวไฟ	UV-Vis	หลอดไฟ	ศักยไฟฟ้า	เครื่องขยาย	เครื่องเพียง
เตอร์อะตอน			โคมลัติ		demodulat.	กราฟ ใช้
เปล่งแสง			พลาสเตอร์		monochro.	กระดาษ
					chopper	
สูญญากาศ	แหล่ง	กระแสงผ่าน	ข้าไฟฟ้า	กระแสงไฟ	เครื่องขยาย	เครื่องเพียง
	กำเนิด	เซลล์		ฟ้า		กราฟ
มาตรฐาน						
pH	ตัวอักษร/	แยกทิวตี้	ข้าไฟฟ้า	ศักยไฟฟ้า	เครื่องขยาย	หน่วยตัว
	ข้าไฟฟ้า	H ⁺	แก้วคาโล		แบบตัวเลข	เลข
	แก้ว		เมล			
x-ray powder	หลอดรัง	รังสีอุก	ฟิล์มถ่าย	ภาพ fluores	สารเคมี	ภาพคำบัน
diffraction	สีเอ็กซ์	เลี้ยวเบน	รูป		developer	ฟิล์ม
	ตัวอักษร					
เครื่องเพียง	แสง	สี	ตา	ประสาท	สมอง	เห็นการ
เพียงสี	อาทิตย์			ตา		ตอบสนอง
						ต่อสี

Data Domains


อุปกรณ์ที่ใช้วัดทำหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลหนึ่งไปเป็นอีกข้อมูลหนึ่ง ก่อนที่จะรู้ว่าเครื่องวัดทำหน้าที่อย่างไรต้องเข้าใจวิธีการที่ข้อมูลถูกทำให้เป็นรหัส (encoded) หรือ แบ่งจาก

ข้อมูลระบบหนึ่งไปเป็นอีกระบบหนึ่ง เช่น สมบัติของสัญญาณไฟฟ้าได้แก่ ศักย์ กระแส ประจุ หรือ ตัวแปรของปริมาณเหล่านี้ ในแต่ละๆ ที่ทำให้ข้อมูลเป็นรหัสด้วยวิธีทางไฟฟ้า เรียก เคต้าโคเมน การจำแนกเคต้าโคเมนในรูป 1-2 แบ่งเป็นโคเมนไฟฟ้า และโคเมนที่ไม่ใช่ไฟฟ้า

โคเมนที่ไม่ใช่ไฟฟ้า Nonelectrical Domains

กระบวนการวัดเริ่มต้นและสิ้นสุดโดยไม่ใช่ไฟฟ้า การวัดข้อมูลจากการทดลองใช้ สมบัติเชิงฟิสิกส์และเคมีที่อยู่ในเคต้าโคเมน คุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่ ความยาว ความหนาแน่น องค์ประกอบเชิงเคมี ความเข้มแสง ความดัน และสมบัติอื่นๆ ในตาราง 1-1

การวัดข้อมูลจากโคเมนที่ไม่ใช่ไฟฟ้าเพื่อหาผลของสาร โดยใช้วิธีการซั่งน้ำหนักสารที่สนใจเปรียบเทียบกับน้ำหนักสารมาตรฐานของเครื่องซั่งที่มีแขนซั่งยาวเท่ากัน เครื่องซั่งที่มีแขนซั่งรับน้ำหนักทั้งสองข้างไม่เท่ากันจะช่วยให้ซั่งน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลของแรงดึงดูดของโลกต่อแขนเครื่องซั่งทั้งสอง



รูป 1-2 แผนที่เคต้าโคเมน ด้านบน (แรง) ครึ่งหนึ่งของแผนที่จัดเป็นโคเมนที่ไม่ใช่ไฟฟ้า ครึ่งล่างจัดเป็นโคเมนไฟฟ้า ดิจิตัลโคเมนมีทั้งช่วงโคเมนไฟฟ้าและโคเมนไม่ใช่ไฟฟ้า


การวัดขนาดของวัตถุด้วย ไนบรรหัค การวัดปริมาตรของแหล่งพลังงานด้วยกระบวนการ เป็นการวัดที่ไม่ใช่โคเมนไฟฟ้า การวัดที่กล่าวมานี้เป็นการวิเคราะห์แบบพื้นฐาน การใช้

กระบวนการทำให้เกิดสัญญาณอิเล็กทรอนิกแบบเครื่องมือง่ายๆ ราคาถูก เช่นใช้เกรนซ์ดิวเซอร์ว่องไว และระบบอ่านสัญญาณเข้าช่วงอุปกรณ์คงคลาวเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากโอดเมนที่ไม่ใชไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นโอดเมนไฟฟ้า ศูนย์ท้ายข้อมูลที่ได้ถูกแปลงเป็นแบบโอดเมนไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องมีการแปลงจากโอดเมนหนึ่งเป็นอีกโอดเมนหนึ่งคล้ายกับเครื่องซึ่งมวลที่มีแขนยาวไม่เท่ากัน ค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดชนิดต่างๆ แปรโดยตรงกับสมบัติเชิงฟิสิกส์และเคมีของสารที่สนใจ

โอดเมนไฟฟ้า Electrical Domains

โอดเมนข้อมูลที่เข้ารหัสเป็นปริมาณไฟฟ้าแบ่งได้เป็นสามกลุ่ม แอนalog (analog) โอดเมน time (time) ดิจิตอลโอดเมน (digital) แสดงในรูป 1-2 ครึ่งล่างเป็นโอดเมนไฟฟ้า ดิจิตอลโอดเมนในช่วงไฟฟ้าแบ่งได้อีกสามโอดเมน นับ (count) ลำดับ (serial) และขนาน (parallel) ดิจิตอลโอดเมนในช่วงไม่ใชไฟฟ้าเป็นแบบจำนวน (number) จำนวนแทนรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ส่งข้อมูลแบบด้วยเลขและทำเป็นรหัสไฟฟ้า

กระบวนการวัดแทนด้วยลำดับของการเปลี่ยนระหว่างโอดเมน (interdomain conversion) เช่น รูป 1-3 การวัดความเข้มฟลูออเรสเซนซ์ของตัวอย่างน้ำโทนิกซึ่งมี



รูป 1-3 แผนภูมิมาตราฟลูออโร (ก) แผนภูมิทั่วไปของเครื่อง (ข) แผนภูมิแทนการให้ผลของข้อมูลผ่านโอดเมนข้อมูลแบบต่างๆ ในเครื่อง (ค) กฏที่ใช้แปลงโอดเมนข้อมูลระหว่างกระบวนการวัด

คณินปริมาณเล็กน้อย นี่การเปลี่ยนโคล เมนข้อมูลจนสุดท้ายแทนด้วยความเข้มฟุกออร์ส เชนซ์ ความเข้มฟุกออร์สเซนซ์ที่วัดได้เปรียบอย่างกับความเข้มข้นคณินในน้ำโทนิก ถ้าพิจารณาจากໄกที่เกิด เริ่มต้น ตัวอย่างน้ำโทนิกมีปริมาณ (ความเข้มข้น) ของคณินค่าหนึ่ง ตัวอย่างถูกกระตุ้นด้วยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นเหมาะสมจากแหล่งกำเนิดเลเซอร์ รังสีเกิดอันตรายร้ายกับโมเลกุลในน้ำโทนิก สุดท้ายไม่เลกุลคณินให้รังสีฟุกออร์สเซนซ์ที่มีความยาวคลื่นเฉพาะ โดยความเข้มที่วัดได้ขึ้นกับความเข้มข้นคณิน (ไม่สัมพันธ์กับความเข้มรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ชัน) ความเข้มฟุกออร์สเซนซ์เป็นโคล เมน ไม่ใช่ไฟฟ้า ถูกทำให้เป็นรหัสไฟฟ้าโดยอุปกรณ์แทรนซ์ดิวเซอร์สัญญาณเข้า (input transducer) แทรนซ์ดิวเซอร์ที่ใช้ในมาตรฐานฟุกออร์โรมีเป็นแทรนซ์ดิวเซอร์ชนิดวัสดุแสง (phototransducer) แทรนซ์ดิวเซอร์ชนิดวัสดุแสงมีหลายแบบ (ถูรายละเอียดในบทที่สาม) แทรนซ์ดิวเซอร์นี้เปลี่ยนสัญญาณแสง (รังสีฟุกออร์สเซนซ์) เป็นกระแส I กระแสที่วัดได้เปรียบอย่างกับความเข้มฟุกออร์สเซนซ์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฟุกออร์สเซนซ์ที่ชันผิวเครื่องวัดแสงกับกระแสไฟฟ้าที่วัดได้เรียกวิธีการซัมต่ำมอน (transducer function)

กระแสที่ได้จากแทรนซ์ดิวเซอร์แสงถูกส่งผ่านไปที่ตัว้านทาน R (รีซิสเซอร์) เกิดศักย์ V ศักย์แปรโดยตรงกับกระแสตามกฎของโอล์ม ($V = IR$) I แปรโดยตรงกับความเข้มฟุกออร์สเซนซ์ มาตรศักย์ (Voltmeter) แบบตัวเลข (digit) วัดค่าศักย์ ศักย์ที่วัดได้เปรียบโดยตรงกับความเข้มข้นคณินในน้ำโทนิก

มาตรวัดศักย์ ที่แสดงผลแบบตัวเลข มองเห็นไฟฟ้า จอภาพคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ทำหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลไฟฟ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ไฟฟ้า หรือ โคล เมนที่ไม่ใช่ไฟฟ้า อุปกรณ์เหล่านี้เรียกแทรนซ์ดิวเซอร์สัญญาณออก (output) มาตรศักย์แบบตัวเลขในรูป 1-3 ก ค่อนข้างซับซ้อน ทำหน้าที่เปลี่ยนศักย์เป็นค่าตัวเลขบนของลิกข์ของเหลว (liquid crystal display)

Analog Domains


ข้อมูลแอนาล็อก โคล เมนทำให้เป็นรหัสในรูปขนาดของปริมาณไฟฟ้ารูปแบบหนึ่ง เช่น ศักย์ กระแส ประจุ หรือ กำลัง ปริมาณเหล่านี้มีค่าต่อเนื่องทั้งหมดพลิจูดและเวลา คั่งรูป 1-4 ขนาดปริมาณแอนานล็อกวัดได้ตลอดเวลา (ต่อเนื่อง) หรือ เลือกวัดที่จุดหนึ่งๆ เวลาหนึ่งตามต้องการ ข้อมูลในรูป 1-4 บันทึกค่าศักย์เทียบกับเวลา ตัวแปรต่างๆ เช่น ความยาวคลื่น ความแรงสนามแม่เหล็ก หรือ อุณหภูมิ อาจไม่มีผลต่อศักย์ที่วัดได้ ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดสัญญาณแอนานล็อกสองชนิดโดยใช้สมบัติเชิงฟิสิกส์ หรือ เกณฑ์ใช้ใน

เครื่องมือหดสายชนิด เช่น สเปกไทรสโคปีนิวเคลียร์แมกนีติกเรไซแนนซ์ สเปกไทรสโคปี อินฟราเรด คิฟเพอร์เซนเซชันเมิลเทอร์มาลแอนาไลซิส

สัญญาณแอนาล็อกมักมีการรบกวนจากไฟฟ้า การรบกวนไฟฟ้าเกิดจากอัตราการเปลี่ยนในวงจรเครื่องวัด หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ที่อยู่ในระบบวัด รายละเอียดการเพิ่มสัญญาณและการลดการรบกวนอยู่ในบทที่ 3

Time Domains

ข้อมูลที่เก็บในรูป ໄท์ม์โคลเมนจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเวลา กับ สัญญาณที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าสัญญาณแบบแอนalog รูป 1-5 แสดงสัญญาณໄท์ม์โคลเมนสามแบบ สัญญาณที่ถูกบันทึกเป็นแบบปริมาณแอนาล็อกเทียบกับเวลา เส้นประในแนวราบแทนจีด จำกัดสัญญาณในหน่วยที่กำหนดให้ สัญญาณอยู่เหนือเส้นประเป็นสัญญาณ HI สัญญาณอยู่ใต้เส้นประเป็นสัญญาณ LO ความสัมพันธ์ของเวลาระหว่างการเปลี่ยน (แทรนซิชัน)




รูป 1-4 สัญญาณໄท์ม์โคลเมน (ก) เส้นประแนวราบแทนจีดจำกัดสัญญาณ เมื่อสัญญาณอยู่เหนือเส้นประมีค่า HI เมื่อสัญญาณอยู่ใต้เส้นประมีค่า LO

สัญญาณ HI เป็น LO หรือ จาก LO เป็น HI ให้ข้อมูลที่น่าสนใจจำนวนมาก เครื่องมือที่ให้สัญญาณแบบคง (periodic) หรือจำนวนครั้งของสัญญาณต่อหน่วยเวลาคือความถี่ เวลาที่ใช้แต่ละครั้งเรียกว่าความถี่ ตัวอย่างเครื่องมือที่ให้สัญญาณแบบโคลเมนความถี่ได้แก่ สเปกโกรสโคปีรัมัน และเครื่องวิเคราะห์การกระตุ้นด้วยนิวตรอน ความถี่ของไฟฟ้าที่ชนเครื่องตรวจหาเบร์โคลด์ร่วมกับความเข้มข้นของสารที่สนใจเปลี่ยนรังสี หรือเบร์โคลด์ร่วมกับความเข้มข้น

เวลาที่ใช้เปลี่ยนสัญญาณจาก LO เป็น HI เรียกว่า ความ เวลาที่ใช้เปลี่ยนระหว่าง LO เป็น HI และ HI เป็น LO เรียกว่า ความกว้างพัลส์ (pulse width) อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนสักกี้ เป็นความถี่และเปลี่ยนความถี่เป็นสักกี้ใช้เปลี่ยนสัญญาณ ไทน์โคลเมนเป็นอนาคตโคลเมนได้

Digital Domains

ข้อมูลที่ทำให้เป็นรหัสคิดิตัลโคลเมนจัดเป็นสองระดับขั้นข้อมูล ถูกนำเสนอโดย สภาพของหลอดไฟ หลอดไคโอลด์เปลี่ยนแสง สวิตซ์ปิดเปิด หรือ สัญญาณ logic การทำงานของอุปกรณ์มีสองสถานะ เช่นหลอดไฟและสวิตซ์ทำงานเปิดและปิด ระดับ สัญญาณแสดงเพียง HI และ LO การทำงานของสวิตซ์ปิดเปิดและไฟสว่างดับเข้าใจง่าย สัญญาณไฟฟ้าของสัญญาณไทน์โคลเมน ระดับสัญญาณอธิบายจากความแตกต่างระหว่าง HI และ LO



รูป 1-5 สัญญาณไทน์โคลเมน เส้นประແນວรາบແທນຂຶ້ຈຳກັດສัญญาณ สัญญาณ HI ອີ່ເໜືອເສັ້ນປະ ສัญญาณ LO ອີ່ໄດ້ເສັ້ນປະ

สัญญาณจากรูป 1-5 เป็นพัลส์จากเครื่องตรวจนานิวเคลียร์ เครื่องจะนับความเข้มรังสีในช่วงเวลาหนึ่งเป็นพัลส์ เส้นประเทนระดับสัญญาณที่สูงพอที่เครื่องไม่นับสัญญาณจากปรากฏการณ์อื่นๆ ถ้าสัญญาณที่นับได้ (เหนือเส้นประ) 14 ครั้งแสดงว่าปรากฏการณ์นิวเคลียร์เกิดขึ้น 14 ครั้ง เมื่อเครื่องนับสัญญาณเสร็จแล้ว ข้อมูลที่นับได้ถูกทำให้เป็นรหัสคิจิตต์โคลเมนในรูปด้านล่าง


จากแผนที่เดียวโคลเมนรูป 1-2 เดียวโคลเมนอยู่ในช่วงโคลเมนไฟฟ้าและโคลเมนไม่ใช่ไฟฟ้า ด้วยช่อง ปรากฏการณ์นิวเคลียร์ที่เกิดจะถูกนับโดยเครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์ และแสดงผลเป็นตัวเลข ผู้ทำการทดลองอ่านผลจากเครื่อง ผล หรือ ตัวเลขที่นับได้แทนปริมาณสาร plutonium ที่จัดเป็นโคลเมนที่ไม่ใช่ไฟฟ้า ข้อมูล HI-LO แต่ละคู่แทนปรากฏการณ์นิวเคลียร์ที่เกิดแต่ละครั้ง หรือ 1 bit ของข้อมูล หลักการนี้เป็นหลักการพื้นฐานของคิจิตต์โคลเมน bits ของข้อมูลถูกส่งผ่านทางช่องอิเล็กทรอนิก (ระบบรับสัญญาณซึ่งเดียว) หรือ ขาด漉ดแล้วนับสัญญาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิก สุดท้ายรวมสัญญาณเป็นข้อมูลชนิดตัวเลข (count digit data) ซึ่งแสดงในแผนที่ เดียวโคลเมน 1-2 ด้วยช่องสัญญาณรูป 1-5 ก มีค่าเท่ากับ 8 เพราะมีจำนวนของสัญญาณเริ่มจาก零 บวก 0 ถึง 360 องศา อよ 8 ครั้ง สัญญาณรูป 1-5 ข มีค่าเท่ากับ 5 สัญญาณรูป 1-5 ก มีค่าเท่ากับ 14 นับเฉพาะสัญญาณส่วนที่เกินเส้นประเพราะส่วนที่อยู่ใต้เส้นประคือการรับกวน

วิธีการให้ข้อมูลแบบรหัสอิควิตี้ที่นิยมใช้แทนตัวเลข หรือ ตัวอักษรเป็นเลขฐานสอง (binary) การทำรหัสแบบนี้ดูได้จากสัญญาณรูป 1-6 ข้อมูลตัวเลขที่นับสัญญาณในรูป 1-6 ก แทนค่าว่าจำนวนนับเท่ากับ 5 เครื่องเห็นสัญญาณและนับจำนวนของการแกะงกวดสมบูรณ์ กระบวนการนับต้องใช้ช่วงเวลา ช่วงเวลาที่นับแบ่งโดยตรงกับจำนวนจังหวะ (ครั้ง) ของสัญญาณ การนับแบบนี้เป็นข้อมูลลำดับ (serial data) การนับ 5 ครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง ดังรูป 1-6 การนับช่วงเวลาต้องเริ่มต้นจาก 0 การทำรหัสแบบฐานสองแสดงในรูป 1-6 ข ค่าตัวเลขที่นับได้แต่ละช่วงเวลาพิบัติแทนค่าว่าช่วงเวลาที่ 0 ค่าที่นับได้เท่ากับ $2^0 = 1$ ช่วงเวลาที่ 2 ค่าที่นับได้ $2^2 = 4$ ช่วงเวลาที่ 1, 3 และ 4 ไม่มีสัญญาณจึงไม่มีการนับ การนับสัญญาณจะนับได้เมื่อสัญญาณมีค่าสูงกว่าเส้นประ HI ส่วนสัญญาณใต้เส้นประ LO จะไม่นับ

รูป 1-6 ข สัญญาณ HI มีเนินพาราช่วง 0 และช่วง 2 ค่าที่นับได้ $1 * 2^0 + 0 * 2^1 + 1 * 2^2 = 5$ ช่วงที่ไม่มีสัญญาณมีสามช่วง จำนวนช่วงเวลาที่นับทั้งหมด n = 5 การนับสัญญาณในรูป 1-6 ก ช่วงที่ทำการนับมี 5 ช่วงซึ่งกัน การนับข้อมูลโดยใช้รหัสฐานสองแบบลำดับ ข้อมูลมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าของข้อมูลลำดับ เช่น การนับสัญญาณได้ n =

10 การนับแบบลำดับ รูป 1-6 ก ต้องทำการนับ 10 ช่วงเวลา มีข้อมูล HI - LO 10 ค่า ส่วนการนับแบบฐานสองแทนได้จาก 0 ถึง $2^{10} = 1024$ หรือ 00,00,00,00,00 ถึง 11,11,11,11,11 ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น $1024 / 10$ ประมาณ 100 เท่า ดังนั้นการนับแบบลำดับต้องใช้ช่วงเวลา 1024 เพื่อหาค่าที่นับ 1024 ครั้ง ถ้าใช้แบบฐานสองช่วงเวลาที่นับมี 10 ค่า เครื่องมือส่วนมากจึงใช้ระบบฐานสอง เพื่อรับ หรือ ส่ง binary และส่งผลข้อมูล เพราะใช้ช่วงเวลาบันทึก

ข้อมูลที่แทนด้วยรหัสฐานสองถูกส่งผ่านไปยังเส้นส่งผ่านข้อมูล (เส้นเดียว) เรียก ข้อมูลลำดับฐานสอง (serial coded binary data) หรือ ข้อมูลลำดับ (serial data) ตัวอย่างของข้อมูลลำดับที่ส่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ โมเดม (modem) โมเดม เป็น อุปกรณ์ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์ โดยใช้ตัวนำสีน้ำเงิน (กันสาย คืน) รูป 1-6 ค การทำสัญญาณให้อยู่ในรูป ดิจิตัลโดยเปลี่ยนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก ใช้ หลอดไฟแสดงสว่างสามหลอดแทนเลขฐานสอง สามหลัก (three binary digital) $2^0 = 1$, $2^1 = 2$ และ $2^2 = 4$ อาจใช้สวิตซ์สายไฟ ไดโอดเปล่งแสง หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมาะสมแทนได้ เมื่อไฟติด = 1 ไฟดับ = 0 จากรูป 1-6 ค หลอดไฟที่ 1 และ 3 สว่าง หลอดที่ 2 ดับ ค่าที่อ่านได้ = $1 * 2^0 + 0 * 2^1 + 1 * 2^2 = 5$ วิธีการนี้มีประสิทธิภาพสูง เพราะให้ข้อมูลทันทีทัน刻 ตัวเลขที่ปรากฏบนมาตรฐานตรีโกณมิติแสดงทันทีที่มีการนับสัญญาณ ดัง รูป 1-3 ก การนำเสนอด้วยวิธีนี้เรียก ข้อมูลดิจิตัลแบบขนาน (parallel) ข้อมูลถูกส่ง



รูป 1-6 แผนภูมิแสดงดิจิตัลเด็ด้าสามแบบ (ก) การนับข้อมูลแบบลำดับ (ข) ข้อมูลลำดับรหัสฐานสอง (ค) ข้อมูลขนานฐานสอง ทั้งสามกรณีข้อมูลแทนจำนวนนับ $n = 5$

ผ่านภายใต้เครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องคอมพิวเตอร์คุณภาพสูงผ่านข้อมูลแบบขนาด
ระยะทางที่ข้อมูลเดินทางในอุปกรณ์นี้สั้น การนำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิคนี้นิยมกว่าเทคนิค^{*}
อื่น การสื่อสารข้อมูลใช้โมเด็ม หรือ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อส่งข้อมูลผ่านออย่าง
รวดเร็ว

เครื่องตรวจหา Detectors แทรนซิสตอร์ Transducers และ ตัวรับรู้ Sensors

เครื่องตรวจหา แทรนซิสตอร์ และ ตัวรับรู้ ใช้งานคล้ายกันแต่มีความหมายต่างกัน
เครื่องตรวจหาหมายถึง อุปกรณ์ เชิงกล (mechanical) ไฟฟ้า (electrical) หรือ เคมี ที่ใช้
บันทึก หรือ ชี้ การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในสภาพแวดล้อม เช่น ความดัน^{*}
อุณหภูมิ ประจุไฟฟ้า อนุภาค หรือ โมเลกุล การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ ระบบตรวจ
หา (detection system) ในเครื่องมือทำหน้าที่ชี้ หรือ บันทึก ปริมาณเชิงพิสิกส์ หรือ เคมี
ที่เปลี่ยนไป เช่น เครื่องตรวจห้อลตราไวโอลেตในลิคิวิตโครามาโทกราฟี ใช้ชี้ หรือ บันทึก
สารที่สนใจชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวอย่างอย่างล้ำลึก

แทรนซิสตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนข้อมูลจากคอมเมนท์ไม่ใช้ไฟฟ้า เป็นข้อมูล คอม
เมนไฟฟ้า หรือ กลับกัน เช่น ไฟโตไดโอด หลอดไฟใหมลติพลาเยอร์ และเครื่องตรวจ
หาแสงแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กระแส หรือ ศักย์ ปริมาณกระแส หรือ ศักย์ที่วัดโดย
ตรงกับความเข้มรังสีที่ชนผิวหลอด อีกตัวอย่างได้แก่ เทอร์มิสเตรอร์ เจ้มวัดความเครียด
(strain gauge) แทรนซิสตอร์ชนิดสนามแม่เหล็กยังผล ความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์
ระหว่างสัญญาณไฟฟ้าที่ออก (วัดได้) กับกำลังรังสีที่วิ่งชน อุณหภูมิ แรง หรือ ความแรง
สนามแม่เหล็ก เรียก พิงก์ชันถ่ายโอนของแทรนซิสตอร์

เซ็นเซอร์ มีความหมายค่อนข้างกว้าง ทางเคมีวิเคราะห์ ก็ใช้อุปกรณ์ที่ใช้วัดสเปชิฟิค
เคมีที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องและผันกัน ตัวอย่างของเซ็นเซอร์ได้แก่ ข้าวไฟฟ้าเก็บและข้าวไฟ
ฟ้าจำเพาะ ไอก้อน ข้าวไฟฟ้าออกซิเจนของคาร์บ ออกปิโตรค (optrode) หรือเซ็นเซอร์สีน้ำ
ไข่น้ำแสง เซ็นเซอร์ประกอบด้วยแทรนซิสตอร์ที่ควบคุมกับเฟสที่ໄວต่อสารเคมี เช่น ออก
ปิโตรค ประกอบด้วยแทรนซิสตอร์แสงที่ควบคุมกับสีน้ำแสงโดยเคลื่อนปลาสเตอร์ห้าม
แทรนซิสตอร์คุณภาพที่มีสมบัติเชิงพิสิกส์ หรือ เคมีที่ໄວต่อสารที่สนใจ

เซ็นเซอร์ที่นำสนใจและใช้ในเครื่องมือวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ เครื่องชั่งละเอียด
ทำการผลึกควอตซ์ (quartz crystal microbalance QCM) อุปกรณ์นี้ใช้หลัก เพียงใช้อิ
เล็กทริก (piezoelectric) ซึ่งเป็นสมบัติของควอตซ์ เมื่อควอตซ์เปลี่ยนรูป จะเกิดศักย์
บริเวณผิว ถ้าใส่ศักย์คร่อมผิวน้ำผลึกควอตซ์จะเปลี่ยนรูป การใช้งานจะนำผลึกนี้

มาต่อกับวงจรไฟฟ้าที่เหมาะสมโดยป้อนความถี่ของการแก่วงกวัสดุให้พอดีกับมวลและรูปร่างผลึก (ความถี่ที่ใช้กับผลึกมิผลให้มวลผลึกคงที่) ผลึกที่มีสมบัติเช่นนี้เรียกว่า ปรากรถการณ์ piezoelectric จึงนำผลึกนี้มาทำเครื่องซึ่งจะอิ่มตัวในโครงสร้าง จากสมบัติความถี่ของผลึกนี้มีค่าคงที่ จึงนำมาทำเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความเที่ยงสูง เช่น นาฬิกา อุปกรณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเวลา เครื่องนับ นาฬิกาจับเวลา และมาตรความถี่ หลักการนี้ให้ความแม่น และความเที่ยงสูงจึงนำไปใช้ในระบบเครื่องมือวิเคราะห์

ถ้านำผลึกควรต์ซ์มาเคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่ดูดซับ (adsorb) ไม่เลกูลบางชนิด นำหนักมวลของผลึกจะเพิ่มทำให้ความถี่เรโซแนนซ์ของผลึกลดลง เมื่อไม่เลกูลหลุด (desorb) จากผิวผลึก ความถี่ผลึกจะมีค่าเท่าเดิม ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของผลึกที่เปลี่ยน ΔF และมวลของผลึกที่เปลี่ยน ΔM เปียนเป็นสมการได้

$$\Delta F = C F^2 \Delta M / A$$

M มวลผลึกควรต์ซ์ A พื้นที่ผิว F ความถี่แก่วงกวัสดุของผลึก C ค่าสัดส่วนคงที่ ความสัมพันธ์นี้ใช้วัดมวลของผลึกที่เปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ถ้าวัดความถี่ของผลึกเที่ยง ความถี่ที่เปลี่ยนนั้นได้จะอิ่มตัว $1 / 10^7$ (หนึ่งส่วนในพันล้านส่วน) เครื่องซึ่งผลึกนี้จึงหนานักได้จะอิ่มตัวในโครงสร้าง จีดีกัคการตรวจหาของ piezoelectric มีค่า 1 พิโภกรัม หรือ 10^{-12} กรัม เช่นเชอร์นี้ใช้วิเคราะห์เฟสต่างๆ ของก๊าซที่สนใจ รวมทั้ง ฟอร์มาดีไฮด์ ไฮโดรเจนคลอไรด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และbenซีน เช่นเชอร์นี้ใช้ตรวจหาอาชญากรรม เช่น ก๊าซมัสตาร์ด และฟอสฟิล

เช่นเชอร์ piezoelectric ที่ใช้หลักมวลเป็นตัวอย่างที่ดีของแทรนซ์ดิวเซอร์ที่เปลี่ยนสมบัติสารที่สนใจ กรณีนี้เกี่ยวกับมวล เปลี่ยนปริมาณไฟฟ้า ความถี่เรโซแนนซ์ผลึก ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างของแทรนซ์ดิวเซอร์และเช่นเชอร์ เครื่องซึ่งจะอิ่มตัวของผลึกควรต์ซ์ แทรนซ์ดิวเซอร์ คือ ผลึก ควรต์ซ์ เฟสที่สองที่จำเพาะคือพอลิเมอร์ที่เคลือบ เมื่อร่วมอุปกรณ์แทรนซ์ดิวเซอร์และเฟสจำเพาะเข้าด้วยกัน เรียกว่า เช่นเชอร์ (ผลึกควรต์ซ์และพอลิเมอร์ที่เคลือบ)

อุปกรณ์อ่านสัญญาณ Readout Devices

อุปกรณ์อ่านสัญญาณคือ แทรนซ์ดิวเซอร์ที่เปลี่ยนข้อมูลจากคอมเมนไฟฟ้าเป็นคอมเมนที่ผู้ใช้เครื่องวัดเข้าใจ สัญญาณที่ผู้ใช้เครื่องได้รับเป็นแบบ ตัวเลข กราฟ ข้อทดสอบต่อ

แคโทด ลำดับตัวเลข (ค่า) ที่แสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือมีวัดจากมาตรฐานเริ่มต้น ความทึบ (มีด) บนฟิล์มถ่ายรูป ประกอบเขียนกราฟ อุปกรณ์บางชนิดส่งผลเป็นความเข้มข้น

Microprocessor and Computers in Instruments

เครื่องมือวิเคราะห์รุ่นใหม่จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกและอุปกรณ์เปลี่ยนเด้าโดยมี men เช่น operation amplifier เครื่องขยาย วงจรรวม เปลี่ยนแปลงอัลอกเป็นดิจิต และดิจิตเป็น แปลงอัลอก เครื่องนับในโครงสร้างเซอร์ นักวิทยาศาสตร์และนักวิศวะได้ออกแบบ เครื่องมือโดยนำอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้เพื่อช่วยให้วิเคราะห์สะดวกขึ้น

การเลือกวิเคราะห์ Selecting an Analytical Methods

จากตาราง 1-1 คอลัมน์ 2 นักเคมีรุ่นใหม่สามารถเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ตัวอย่างสารที่สนใจ บางครั้งการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับ การวิเคราะห์ตัวอย่างทำได้ยาก หัวข้อต่อไปนี้อธิบายวิธีการเลือกวิเคราะห์

คำจำกัดความของปัญหา Defining the Problem

การเลือกวิเคราะห์ให้คิดที่สุดต้องรู้รายละเอียดของสารที่ต้องการวิเคราะห์ และ ต้องหาคำตอบสำหรับปัญหาต่อไปนี้

- 1 ความแม่นที่ต้องการ
- 2 ปริมาณ (น้ำหนัก) สารตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์
- 3 องค์ประกอบในตัวอย่างที่เกิดการแทรกสอด
- 5 สมบัติเชิงฟิสิกส์และเคมีของเมทริกซ์ที่อยู่ในตัวอย่าง
- 6 จำนวนสารตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์

คำตอบข้อนี้ค่อนข้างสำคัญ เพราะต้องคำนึงว่าต้องใช้วิเคราะห์นานเท่าใด และความปราณีตในการวิเคราะห์ คำตอบข้อสองและสาม วิธีที่เลือกใช้มีสภาพไวอย่างไร และช่วงความเข้มข้นที่วิเคราะห์กว้างเท่าใด คำตอบข้อสี่ วิธีวิเคราะห์ต้องมีความจำเพาะใน การวิเคราะห์สารที่สนใจและมีเมทริกซ์กวน คำตอบข้อห้าสำคัญมาก บางวิธีที่ใช้วิเคราะห์ เหมาะสมกับตัวอย่างที่อยู่ในรูปสารละลาย บางวิธีเหมาะสมกับตัวอย่างที่อยู่ในสถานะก้าช บาง วิธีเหมาะสมกับตัวอย่างของเหลว

คำตอนข้อที่หก การวิเคราะห์ตัวอย่างต้องคำนึงถึงราคา เวลาที่ต้องใช้วิเคราะห์ ถ้าตัวอย่างที่วิเคราะห์มีมากต้องพิจารณาเรื่องเวลาและเงินที่ใช้ซื้อเครื่องมือ การพัฒนาวิธีและการเทียบมาตรฐาน การวิเคราะห์ควรเลือกใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อย (เวลาที่ใช้วิเคราะห์ต่อหนึ่งตัวอย่างน้อย) ถ้าจำนวนตัวอย่างน้อยควรเลือกวิธีแบบง่ายๆ (ไม่ซับซ้อน) เมื่อว่าต้องใช้เวลาวิเคราะห์นาน

เมื่อตอนคำถานทั้งหกข้อแล้ว การเลือกวิธีวิเคราะห์ตัวอย่างในตาราง 1-1 จะทำได้สะดวกยิ่งขึ้น

ลักษณะการทำงานของเครื่อง Peformance Characteristics of Instruments : Figures of Merit

ตาราง 1-3 เป็นเงื่อนไขการทำงานเชิงปริมาณของเครื่องที่ใช้ตัดสินใจว่า วิธีที่ใช้วิเคราะห์สารที่สนใจเหมาะสมหรือไม่ สมบัตินี้เรียกว่าตัวเลข figures of merit ตัวเลขนี้ช่วยให้เราเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ตัวอย่างได้ง่ายขึ้น (เหลือเครื่องมือที่เหมาะสมไม่มีเครื่อง) การเลือกเครื่องมือไม่ค่อยคำนึงถึงพื้นฐานของเงื่อนไขการทำคุณภาพวิเคราะห์ ดังตาราง 1-4

ตาราง 1-3 เงื่อนไขเชิงตัวเลขที่ใช้เลือกวิเคราะห์

เงื่อนไข	ตัวประกอบการพิจารณา
1 ความเที่ยง	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมบูรณ์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ สัมประสิทธิ์ของการแปร แวเรียนซ์ (variance)
2 ไบแอส	ระบบผิดพลาดสัมบูรณ์ ระบบผิดพลาดสัมพัทธ์
3 สภาพไว	เทียนมาตรฐานสภาพไว สภาพไววิเคราะห์
4 ขีดจำกัดการตรวจหา	แบล็คค์บากสามเท่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบล็คค์
5 ช่วงความเข้มข้น	ขีดจำกัดความเข้มข้นเชิงปริมาณ (LOQ) ต่อขีดจำกัดความเข้มข้น เชิงเส้น (LOL) concentration limit of linearity
6 ความจำเพาะ	สัมประสิทธิ์ของความจำเพาะ

ตัวเลขทั้งหก (figures of merit) ในตาราง 1-3 มีความหมายเดพะ และซึ่งใช้ด้ว
เลขทั้งหกตัววิจารณ์เครื่องมือชนิดต่างๆ และวิธีการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ

ตาราง 1-4 สมบัติอันที่ใช้พิจารณาการเลือกวิเคราะห์

- 1 ความเร็ว (speed)
- 2 ความง่าย (ease) และความเชื่อมั่น (convenience)
- 3 ความชำนาญของผู้วิเคราะห์
- 4 ราคานะการจัดหาเครื่องมือ
- 5 ราคาต่อตัวอย่าง

ความเที่ยง Precision

ความเที่ยงของข้อมูลวิเคราะห์สารที่สนใจโดยวิธีเดียวกันโดยทำซ้ำๆ กัน และนำข้อมูลที่วิเคราะห์มาหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมบูรณ์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ สัมประสิทธิ์ของการแปร และแวงเรียนซ์ ความเที่ยงเป็นการวัดแบบสุ่ม หรือindeterminate ความผิดพลาดการวิเคราะห์ เทอมเหล่านี้อธิบายในตาราง 1-5

ตาราง 1-5 ความเที่ยงของวิเคราะห์

เทอม	ความหมาย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมบูรณ์ S	$S = \{ \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 / (N - 1) \}^{1/2}$
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ RSD	$RSD = S / \bar{X}$
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย S_m	$S_m = S / (N)^{1/2}$
สัมประสิทธิ์ของการแปร C_v	$C_v = (S / X) * 100$
แวงเรียนซ์ S^2	S^2

ไบแอส Bias

ไบแอสเป็นการวัดของระบบ (systematic) หรือ determinate เป็นความผิดพลาด
ของวิเคราะห์ ไบแอสเดินเป็นสมการได้

$$\text{ไบแอส} = \mu - X_t$$

1-1

μ เป็นความเข้มข้นเฉลี่ยของสารที่สนใจในสารตัวอย่าง X, ความเข้มข้นจริงของสารที่สนใจ การหาค่าใบ้แออสต้องวิเคราะห์จากสารมาตรฐานอ้างอิงที่ทราบความเข้มข้น ค่าที่วิเคราะห์มีทั้งความผิดพลาดแบบสุ่มและแบบระบบ การวิเคราะห์ต้องทำหลายๆ ครั้ง (ประมาณ 30 ครั้ง) ค่าเฉลี่ยที่วิเคราะห์ได้ต้องอยู่ในระดับความเชื่อมั่น และแทนค่าเฉลี่ยด้วย μ กับค่าความเข้มข้นจริง X, เรียก ใบ้แอส การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ช่วยชี้เหลือง กำเนิดการใบ้แอสและกำจัดค่านี้ ค่าใบ้แอสอาจแก้โดยใช้เบลล์ค์และเทียบมาตรฐานเครื่อง

สภาพไว Sensitivity

สภาพไวเครื่องมือ หรือ สภาพไววิธีเป็นค่าที่ใช้หากความเข้มข้นของสารที่สนใจมีปริมาณน้อยๆ แฟกเตอร์ที่มีผลต่อสภาพไวมีสองค่า ความชันคอร์ฟมาตรฐานและต่อเนื่อง (reproducibility) หรือความเที่ยงของเครื่องที่ใช้ ถ้าความชันของคอร์ฟมาตรฐานมีค่ามาก จะมีสภาพไวสูง ถ้าทำการวิเคราะห์สารที่สนใจโดยวิธีวิเคราะห์สองวิธี วิธีทั้งสองให้ความชันคอร์ฟเท่ากัน วิธีที่ให้ความเที่ยงดีกว่าจะเป็นวิธีที่ไวกว่า (หากความเข้มข้นได้ต่ำ)

ความหมายเชิงปริมาณเชิงสภาพไวที่ยอมรับโดย International Union of Pure and Applied Chemists (IUPAC) คือ สภาพไวนามาตรฐาน (calibration) คือความชันของคอร์ฟมาตรฐานที่ความเข้มข้นที่สนใจ คอร์ฟมาตรฐานที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์เป็นแบบเชิงเส้นและแทนด้วยสมการ

$$S = mc + S_0$$

1-2

S สัญญาณที่วัดได้ c ความเข้มข้นสารที่สนใจ S_0 เครื่องวัดสัญญาณจากเบลล์ค์ m ความชันของคอร์ฟเส้นตรง ปริมาณ S_0 คือเส้นตรงตัด軸ตัด y คอร์ฟจากสมการนี้ สภาพไวนามาตรฐานไม่ขึ้นกับความเข้มข้น c และมีค่าเท่ากับ m สภาพไวนามาตรฐานมีผลต่อความเที่ยงของการวัดแต่ละครั้ง

Mandel และ Stiebler รวมความแม่นไว้กับสภาพไว และให้ความหมายสภาพไววิเคราะห์ (analytical) γ

$$\gamma = m / s_s$$

1-3

m ความชันคอร์ฟมาตรฐาน s_s ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวัดกำลังขยายเครื่อง 5 เท่า ค่า m เพิ่มขึ้น 5 เท่า ปกติเมื่อเพิ่มกำลังขยายเครื่อง ค่า s_s จะเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ค่าสภาพไวไม่คงที่ สภาพไวไม่ขึ้นกับหน่วยของ s ข้อเสียของสภาพไวนามาตรฐานคือค่านี้มักขึ้นกับความเข้มข้น เนื่องจากค่า s_s แปรไปกับความเข้มข้น

ชีดจำกัดการตรวจหา Detection Limit

ชีดจำกัดการตรวจหาคือความเข้มข้นต่ำสุดของสารที่สนใจที่วิเคราะห์ได้ที่ระดับความเชื่อมั่นค่าหนึ่ง ชีดจำกัดการตรวจหาเข้มกับอัตราส่วนสัญญาณของสารที่สนใจต่อสัญญาณแบล็ค ถ้าสัญญาณของสารที่สนใจมีค่ามากกว่าสัญญาณแบล็คมากๆ และสัญญาณสารนี้ค่าเป็น k เท่าของสัญญาณแบล็ค สัญญาณที่วิเคราะห์ได้จะมีความแน่นอนถ้าสัญญาณวิเคราะห์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสารที่สนใจมีค่าใกล้กับสัญญาณแบล็ค และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบล็ค S_{bl} ความเข้มข้นของสารที่วิเคราะห์จะเข้าใกล้กับชีดจำกัดการตรวจหา สัญญาณที่วิเคราะห์ต่ำสุด S_m หากผลบวกของสัญญาณเฉลี่ยจากแบล็ค \bar{S}_{bl} กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบล็คคูณกับค่า k ($k \cdot S_{bl}$)

$$S_m = \bar{S}_{bl} + k S_{bl} \quad 1-4$$

S_m ได้จากการวัดแบล็ค 20 ถึง 30 ครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อนำเข้ามูลมาคำนวณการทางสถิติได้ \bar{S}_{bl} และ S_{bl} ความชันจากสมการ 1-4 ให้เปลี่ยน S_m เป็น C_m C_m คือชีดจำกัดการตรวจหา ชีดจำกัดการตรวจหาเขียนเป็นสมการได้

$$C_m = (\bar{S}_m - \bar{S}_{bl}) / m \quad 1-5$$

ค่า k ที่ใช้ในสมการ 1-4 มีค่าเท่ากับ 3 เมื่อวัดด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ตัวอย่าง 1-1 การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วจากเครื่องฟอกมาตรฐานโดยเทคนิคการเปล่งรังสีด้วยเบลาไฟได้สมการแบบกำลังสองน้อยสุด (least square)

$$S = 1.12 C_{Pb} + 0.312$$

C_{Pb} ความเข้มข้นตะกั่วเป็นส่วนในล้านส่วน S ความเข้มสัมพัทธ์ของเส้นเปล่งตะกั่วช้อมูลที่ได้จากการวัดซ้ำๆ กันแสดงในตาราง

[Pb] ppm	จำนวนครั้งที่วัด	ค่าเฉลี่ย S	S
10.0	10	11.62	0.15
1.0	10	1.12	0.025
0.00	24	0.0296	0.0082

จงคำนวณ (ก) สภาพไว้มาตรฐาน (ข) สภาพไว้วิเคราะห์ของตะกั่ว 1 และ 10 ส่วนในล้านส่วน (ค) ชีดจำกัดการตรวจหา

(ก) สภาพไวนามตรฐาน m คือความเข้มเส้นตรง $m = 1.12$

(ข) สภาพไววิเคราะห์

$$\text{ที่ } 10 \text{ ส่วนในล้านส่วน Pb } \gamma = m / s_s = 1.12 / 0.15 = 7.5$$

$$\text{ที่ } 1 \text{ ส่วนในล้านส่วน Pb } \gamma = m / s_s = 1.12 / 0.025 = 45$$

(ค) จีดจำกัดการตรวจหา

$$C_m = \frac{(S_m - S_{bl})}{m}$$

หา S_m จากสมการ 1-4

$$S_m = \bar{S}_{bl} + k S_{bl}$$
$$= 0.0296 + 6 * 0.0082 = 0.054 \text{ ส่วนในล้านส่วน}$$

$$C_m = \frac{(S_m - S_{bl})}{m}$$
$$= (0.054 - 0.0296) / 1.12 = 0.022 \text{ ส่วนในล้านส่วน}$$

ช่วงคอร์ฟเส้นตรง Dynamic Range


รูป 1-7 ช่วงความเข้มข้นเส้นตรงของวิธีวิเคราะห์ การวัดปริมาณสารเริ่มจากความเข้มข้นต่ำสุดที่วัดได้ (จีดจำกัดปริมาณ หรือ Limit of Quantitation LOQ) จนถึงความเข้มข้นต่ำสุดที่ให้คอร์ฟเส้นตรง (จีดจำกัดเส้นตรง Limit of Linearity LOL) ความเข้มข้นต่ำสุดคือสิบเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการวัดเบลิงค์ซ้ำๆ กัน 10 ครั้ง ที่จุดนี้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์มีค่าร้อยละ 30 ค่าเบี่ยงเบนลดลงอย่างเร็วเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย จีดจำกัดการตรวจหา ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์มีค่าร้อยละ 100

วิธีวิเคราะห์ที่ดีช่วงความเข้มข้นสูงสุดที่วิเคราะห์ได้ควรมีค่าน้อยเป็นสองเท่าของความเข้มข้นต่ำสุด บางวิธีความเข้มข้นสูงสุดมีค่าห้าถึงหกเท่าของความเข้มข้นต่ำสุด

ความจำเพาะ Selectivity

ความจำเพาะของวิธีวิเคราะห์คือขนาด (ความสามารถ) ของวิธีที่ใช้ชิ้งปราษจากกระบวนการจากสปีชีส์อื่นที่อยู่ในสารตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ทุกวิธีมีการรบกวนจากสปีชีส์อื่นทั้งนั้น การวิเคราะห์อาจต้องเพิ่มขั้นตอนเพื่อขัดผลการรบกวนจากสปีชีส์อื่นๆ

ตัวอย่างหนึ่งมีสารที่สนใจ และมีสปีชีส์รบกวน คือ C_6 , C_7 และ C_8 เป็นความเข้มข้นของสปีชีส์ทั้งสาม และ m_6 , m_7 , และ m_8 สภาพไวนของสารทั้งสาม สัญญาณสภาพไวนทั้งหมดที่วัดได้จากเครื่องดังสมการ 1-2 เขียนเป็น



$$S = m_n * C_n + m_u * C_u + m_g * C_g \quad 1-6$$

สัมประสิทธิ์ความจำเพาะสำหรับสาร g เทียบกับ u

$$k_{u,g} = m_u / m_g \quad 1-7$$

สัมประสิทธิ์ความจำเพาะสำหรับสาร g เทียบกับ n


$$k_{n,g} = m_n / m_g \quad 1-8$$

แทนความสัมพันธ์เหล่านี้ลงในสมการ 1-4 จะได้

$$S = m_n (C_n + k_{u,g} C_u + k_{n,g} C_g) + S_n \quad 1-9$$

สัมประสิทธิ์ความจำเพาะมีค่าได้จาก 0 (ไม่มีการรบกวน) ถึงมากกว่านี้ สัมประสิทธิ์ความจำเพาะมีค่าเป็นลบเมื่อการรบกวนลดความเข้มสัญญาณที่ออก (วัด) เช่น สารรบกวน u ลดสัญญาณที่วัดได้ S จากสมการ 1-7 m_u จะมีเครื่องหมายลบ $k_{u,g}$ มีค่าลบเช่นกัน

สัมประสิทธิ์ความจำเพาะใช้อธิบายความจำเพาะวิธีวิเคราะห์ แต่ค่าใช้กับวิธีข้าไฟฟ้าที่ไวด์อ่อนไม่ได้ ตัวอย่าง 1-2 แสดงการใช้สัมประสิทธิ์ความจำเพาะเพื่อเลือกวิธีวิเคราะห์



รูป 1-7 ช่วงความเข้มข้นของวิธีวิเคราะห์ LOQ ซึ่ค่ากักต่ำสุดของการวัดปริมาณ (ความเข้มข้น) LOL ความเข้มข้นสูงสุดที่เครื่องมือเป็นเส้นตรง ช่วงความเข้มข้นเหมาะสม (dynamic range)

ตัวอย่าง 1-2 สัมประสิทธิ์ความจำเพาะของข้าไฟฟ้าที่ไวด์อ่อน K^+ เทียบกับ Na^+ มีค่า 0.052 จงคำนวณความผิดพลาดสัมพัทธ์ของการวิเคราะห์ K^+ ในสารละลายน้ำ K^+ เข้มข้น

$3.00 * 10^{-3}$ โนลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ถ้าความเข้มข้น Na^+ (ก) $2.00 * 10^{-2} \text{ M}$ (ฯ) $2.00 * 10^{-3} \text{ M}$ (ก) $2.00 * 10^{-4} \text{ M}$ สมมติว่า S_{b1} จากการวัดแบล็คหลาด ครั้งมีค่า ประมาณคูณย์

(ก) แทนค่าที่กำหนดในสมการ 1- 9 ได้

$$S = m_K^+ (C_K^+ + k_{Na,K} C_{Na}^+) + S_{b1}$$

$$S / m_K^+ = 3.00 * 10^{-3} + 0.052 * 2.00 * 10^{-2} + 0$$

$$= 4.04 * 10^{-3}$$

ถ้าไม่มี Na^+ รบกวน

$$S / m_K^+ = 3.00 * 10^{-3}$$

ความผิดพลาดสัมพัทธ์ของ K^+ เพื่อกับ

$$E_{rel} = \{ (4.04 * 10^{-3} - 3.00 * 10^{-3}) / 3.00 * 10^{-3} \} * 100$$

$$= 35 \%$$

เมื่อทำการคำนวณตามแบบเดิม

$$(ฯ) E_{rel} = 3.5 \%$$

$$(ก) E_{rel} = 0.35 \%$$

การทำเครื่องมือมาตรฐานของวิธีวิเคราะห์ Calibration of Instrumental Methods

ทุกวิธีวิเคราะห์ที่ต้องทำเครื่องมือมาตรฐาน กระบวนการนี้ต้องเตรียมสารละลายมาตรฐานความเข้มข้นต่างๆ และวัดสัญญาณของสารละลายนี้ วิธีการทำเครื่องมือมาตรฐานที่นิยมมีสามวิธี เครื่องมือมาตรฐาน (calibration curve) เติมสารมาตรฐาน (standard addition) และ เติมสารมาตรฐานภายใน (internal standard)

เครื่องมือมาตรฐาน (calibration curve)

เทคนิคเครื่องมือมาตรฐาน เตรียมสารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้นสารที่สนใจแน่นอน นำสารละลายนี้ไปวัดสัญญาณจากเครื่องโดยใช้สารละลายแบล็คปรับเครื่องสารละลายแบล็คคือสารละลายที่มีสมบัติคล้ายสารที่สนใจแต่ไม่มีสารที่สนใจ นำข้อมูลที่ได้จากการวัดสัญญาณของสารละลายที่สนใจมาเขียนเครื่อง


รูป 1-8 เครื่องมือมาตรฐาน (เครื่องไฟช่าง หรือ เครื่องฟิวเคราะห์) ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารที่สนใจกับค่าความดูดกลืนเป็นเส้นตรง (ซึ่งความเข้มข้นที่ให้

สัญญาณคุณลักษณะเป็นเส้นตรง คือช่วง dynamic) การวัดช่วงนี้ไม่ค่อยมีความผิดพลาด ปกติความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยเป็นเส้นตรง การวัดค่าความคุณลักษณะจากสารละลายน้ำตราชูนหอยๆ ความเข้มข้นข่าวัยให้ผลวิเคราะห์เม่นขึ้น การใช้เทคนิคกำลังสองน้อยสุด (least square) สร้างสมการเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารตัวอย่างโดยตรง

การหาปริมาณสารตัวอย่างจากเครื่องฟอกมาตรฐานจะมีการเปลี่ยนเมื่อสารตัวอย่างที่วิเคราะห์คล้ายกับสารมาตรฐานมากที่สุด (เมทริกซ์ในสารตัวอย่างคล้ายกับเมทริกซ์ในสารตัวอย่าง) ถ้าสารตัวอย่างที่วิเคราะห์ซับซ้อน เมทริกซ์ในตัวอย่างทำให้ผลวิเคราะห์ผิดพลาด การแยกตัวรบกวน (เมทริกซ์) ออกจากสารที่สนใจทำให้ผลวิเคราะห์เม่น

วิธีเติมสารมาตรฐาน (Standard Addition Methods)

วิธีเติมสารมาตรฐานนิยมใช้วิเคราะห์ตัวอย่างซับซ้อนและมีเมทริกซ์รวม วิธีทำ เติมสารมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นปริมาณต่างๆ ลงในสารตัวอย่างที่มีปริมาณแน่นอน (มีสารหนึ่งชุดที่มีเฉพาะสารตัวอย่างเท่านั้น) กระบวนการนี้เรียกวิธีการเติม (spiking) สารมาตรฐานลงในสารตัวอย่าง นำสารละลายที่เตรียมไปเจือจางจนมีปริมาตรแน่นอน (ถึงจุดปริมาตรของขวดปริมาตร) นำสารละลายเหล่านี้ไปวัดสัญญาณ ถ้ามีสารตัวอย่างน้อย



รูป 1-8 เครื่องฟีเส้นตรงจากวิธีเติมสารมาตรฐาน ความเข้มข้นของสารที่สนใจคำนวณจากความเข้ม จุดตัด หรือ ต่อเส้นตรงออกไปจนพน贲นปริมาตร

การวิเคราะห์โดยเทคนิคเติมสารมาตรฐานจะทำโดยใส่สารมาตรฐานลงในสารตัวอย่างเดิน การวัดสัญญาณ ครั้งแรก วัดสัญญาณจากสารตัวอย่าง แล้ววัดสัญญาณหลังจากการเติมสาร

มาตรฐานแต่ละครั้ง เมทริกซ์ที่อยู่ในสารตัวอย่างมีปริมาณแ่นอน (เท่ากันทุกครั้ง) เนื่องจากปริมาณสารที่สนใจเปลี่ยนไป องค์ประกอบอื่นๆ ในสารละลายเหมือนกัน

ปีเป็ตต์สารตัวอย่างปริมาตร V_x ซึ่งมีความเข้มข้น C_x ใช้วัดปริมาตรรักษาไว้ V_s แต่ละวัดปริมาตรปีเป็ตต์สารมาตรฐานความเข้มข้น C_s ปริมาณ 0 และแปรปริมาณต่างๆ เจือจางสารละลายในขวดเหล่านี้ให้ถึงจุดปริมาตรด้วยสารละลายที่เหมาะสม นำสารละลายในขวดเหล่านี้ไปวัดสัญญาณ ถ้าสัญญาณที่วัดได้เปรียบตรงกับความเข้มข้น เทคนิคเดินสารมาตรฐานใช้ได้ และเป็นสมการได้

$$S = (k V_s C_s + k V_x C_x) / V_t \quad 1-10$$

k ค่าสัดส่วนคงที่ สัญญาณที่วัด S เปรียบตรงกับปริมาตร V_s และเป็นสัดส่วน

$$S = m V_s + b$$

m ความชัน b จุดตัด

$$m = k C_s / V_t$$

และ

$$b = k V_x C_x / V_t$$

จากเคอร์ฟรูป 1-8 สมการกำลังสองน้อยสุดใช้หาค่า m และ b C_x หาได้จากอัตราส่วนของสมการทั้งสอง

$$b/m = (k V_x C_x / V_t) (V_t / k C_s)$$

$$C_x = b C_s / m V_x \quad 1-11$$

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า C_x หาได้โดยสมนติว่าความไม่แน่นอนของค่า C_s , V_s และ V_t ตัดทิ้งได้เมื่อเทียบกับค่า m และ b ค่าแปรเบียนซ์ของสาร $(S_c / C_x)^2$ หาได้จากผลรวมของแปรเบียนซ์สัมพัทธ์ของ m และ b

$$(S_c / C_x)^2 = (S_m / m)^2 + (S_b / b)^2$$

S_m ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความชัน S_b ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจุดตัด

$$S_c = C_s \{ (S_m / m)^2 + (S_b / b)^2 \}^{1/2} \quad 1-12$$

การหาปริมาณจากเคอร์ฟทำโดยต่อสัดส่วนไปพน贲นปริมาตร ดังรูป 1-8 โดยเริ่มจากจุด $V_s = 0.0$ ปริมาตรที่จุดตัดบนแกน X หรือจุดตัด $X (V_x)_0$ คือปริมาตรของสารมาตรฐานที่สมมูลกับปริมาณของสารที่วิเคราะห์และอยู่ในสารตัวอย่าง ที่จุดตัด X สัญญาณที่เครื่องตอบสนองมีค่า 0 และเป็นสมการได้

$$S = (k V_s C_s + k V_x C_x) / V_t = 0 \quad 1-13$$

แก้สมการ 1-13 เพื่อหาค่า C_x ได้

$$C_x = - (V_s)_0 C_s / V_x$$

ตัวอย่าง 1-8 ปีเปต์ตัวอย่างน้ำ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ขวดปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร 5 ใบ ปีเปต์สารละลายน้ำทึบสีเหลือง 11.1 ส่วนในล้านส่วน 0.00, 5.00, 10.00, 15.00 และ 20.00 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ขวดปริมาตร ปีเปต์สารละลายน้ำทึบสีเหลือง 5.00 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ขวดปริมาตรทั้ง 5 ใบ เจือจางสารละลายน้ำทึบสีเหลืองของสารเชิงซ้อน $\text{Fe}(\text{SCN})^{+2}$ นำสารละลายน้ำทึบสีเหลืองที่ได้มา ไปวัดค่าความดูดกลืน 0.240, 0.437, 0.621, 0.809 และ 1.009 ตามลำดับ งหาความเข้มข้นเหล็กในตัวอย่างน้ำ

$C_s = 11.1$ ส่วนในล้านส่วน $V_x = 10.0$ ลูกบาศก์เซนติเมตร $V_t = 50$ ลูกบาศก์เซนติเมตร นำข้อมูลนี้ไปเขียนเครอร์ฟ ได้เครอร์ฟ รูป 1-8 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ (ความดูดกลืน) และความเข้มข้นของเหล็กเป็นเส้นตรง

จากรูป 1-8 สมการเส้นตรง ($S = m V_s + b$) ความชัน m มีค่า 0.0382 จุดตัด b มีค่า 0.2412

$$S = 0.0382 V_s + 0.2412$$

แทนค่า m , b , V_x และ C_s ลงในสมการ 1-11 ได้

$$\begin{aligned} C_x &= b C_s / m V_x = 0.2412 * 11.1 / 0.0382 * 10 \\ &= 7.01 \text{ ส่วนในล้านส่วน} \end{aligned}$$

ความเข้มข้นเหล็กยังหาได้จากการต่อเส้นตรงไปพบจุดตัดบนแกน X ซึ่งตรงกับปริมาตร - 6.31 ลูกบาศก์เซนติเมตร ความชันของสารที่สนใจหาได้จาก

$$\begin{aligned} C_x &= - (V_s)_0 C_s / V_x = - 6.31 \text{ cm}^3 * 11.1 \text{ ppm} / 10 \text{ cm}^3 \\ &= 7.01 \text{ ส่วนในล้านส่วน} \end{aligned}$$

การวิเคราะห์โดยเทคนิคการเติมสารมาตรฐานโดยใช้สองจุด ปีเปต์สารตัวอย่างปริมาณแน่นอนใส่ขวดปริมาตร 2 ใบ ในที่หนึ่งใส่เฉพาะสารตัวอย่าง ในที่สองใส่สาร CH 335

มาตรฐานเข้มข้น C_s ปริมาณ V_s ลิตรไป เจือจางสารละลายในขวดปริมาตรหั้งสองจนถึง
ขีดปริมาตร

$$S_1 = k V_x C_x / V_t$$

$$S_2 = (k V_s C_s + k V_x C_x) / V_t$$

S_1 และ S_2 สัญญาณที่วัดจากขวดหั้งสอง ความเข้มข้นสารที่สนใจหาได้จาก

$$C_x = S_1 V_s C_s / (S_2 - S_1) V_t$$

วิธีเดินสารมาตรฐานภายใน The Internal Standard Methods

สารมาตรฐานภายในคือสารที่เดินลงในสารตัวอย่าง สารมาตรฐาน และแบล็คค์ปริมาณแน่นอน (เท่ากัน) หรือ สารชนิดหนึ่งที่มีปริมาณมากและอยู่ในสารตัวอย่างและสารมาตรฐาน โดยสมมติว่าสารนี้มีปริมาณเกือนเท่ากันทั้งในสารตัวอย่างและสารมาตรฐาน เครอร์ฟมาตรฐานได้จากการพิสูจน์ต่อตราส่วนสัญญาณที่วิเคราะห์และสารตัวอย่างต่อสัญญาณสารมาตรฐานภายในเทียบกับความเข้มข้นสารที่สนใจ หาปริมาณสารตัวอย่างจากเครอร์ฟนี้

เครอร์ฟนี้ชุดความผิดพลาดแบบสุ่ม และ ความผิดพลาดของระบบ ถ้าสัญญาณของสารที่สนใจและสารมาตรฐานภายในเขียนกับเครื่องมือและวิธีที่ใช้วิเคราะห์ อัตราส่วนสัญญาณนี้ไม่เขียนกับวิธีที่ใช้วัด ถ้าเมทริกซ์มีผลต่อสัญญาณของสารที่สนใจและสารมาตรฐานภายใน การใช้เทคนิคการเดินสารมาตรฐานภายในจะชุดเชยพลน์ ถ้าสารมาตรฐานภายในมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเดินสารที่สนใจและสารตัวอย่าง จะชุดเชยความผิดพลาดในการเดินสารตัวอย่าง การเจือจาง และการทำความสะอาดอุปกรณ์

ปัญหาที่เกิดจากการใช้วิธีการเดินสารมาตรฐานภายใน การหาสารมาตรฐานภายในให้เหมาะสมกับสารตัวอย่างและสารมาตรฐานทำได้ยาก สารมาตรฐานภายในให้สัญญาณคล้ายกับสารที่สนใจ แต่สัญญาณทั้งสองเกิดคนละที่กัน สารมาตรฐานภายในจะต้องไม่ทำตนเป็นเมทริกซ์ในการวิเคราะห์สารที่สนใจ ตัวอย่างสารมาตรฐานภายในที่ดี การวิเคราะห์โซเดียมและโพแทสเซียมในเชร์ร์มเลือดใช้ลิเทียมเป็นสารมาตรฐานภายใน ลิเทียมมีสมบัติเชิงเคมีคล้ายโซเดียมและโพแทสเซียม แต่ไม่มีในเชร์ร์มเลือด


ตัวอย่าง 1-4 ชั้งเกลือร์เร่ 0.5000 กรัม นำมาละลายน้ำในขวดปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปีเปตต์สารนี้มา 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ขวดปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปีเปตต์

สารละลายน้ำมีความเข้มข้น 10 ส่วนในล้านส่วน เจือจางจนสารละลายน้ำคงที่คิดเปรียบ นำสารละลายน้ำที่มีความดูดซึ�บลื่นโซเดียมที่ความยาวคลื่น 589.0 นาโนเมตร วัดค่าความดูดซึ่งคลื่นโซเดียมที่ความยาวคลื่น 670.8 นาโนเมตร ได้ข้อมูลดังตาราง ข้อมูลของสารละลายน้ำตราชาน้ำมีโซเดียมและโซเดียมอยู่ในตาราง ให้หาความเข้มข้นโซเดียมในผงเกลือแร่

[Na] ppm	[Li] ppm	Em Na	Em Li	Em Na/Li
0	10	0	15	0
10	10	5	14.9	0.33
20	10	9	14.7	0.6
30	10	14.8	15.1	0.99
40	10	19.5	14.8	1.3
50	10	24.4	15.2	1.63
ตัวอย่าง	10	17.5	15.2	1.17

ห้ามนำโซเดียมในเกลือแร่

$$y = 0.0327x - 0.0095$$



$$\text{ปริมาณโซเดียม} = (1.17 + 0.0095) / 0.0327 = 36.07 \text{ ส่วนในล้านส่วน}$$

$$\begin{aligned}
 \text{สารละลายน้ำ} 1000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร มีโซเดียม} &= 36.07 \text{ มิลลิกรัม} \\
 \text{สารละลายน้ำ} 50 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร มีโซเดียม} &= 36.07 * 50 / 10^3 \text{ มิลลิกรัม} \\
 &= 18.035 * 10^{-1} \text{ มิลลิกรัม} \\
 \text{สารละลายน้ำ} 10 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร มีโซเดียม} &= 18.035 * 10^{-1} \text{ มิลลิกรัม} \\
 \text{สารละลายน้ำ} 100 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร มีโซเดียม} &= 18.035 * 10^{-1} * 100 / 10 \\
 &= 18.035 \text{ มิลลิกรัม} \\
 \text{ผงเกลือแร่ } 0.5 \text{ กรัม มีโซเดียม} &= 18.035 * 10^{-3} \text{ กรัม}
 \end{aligned}$$

ผงเกลือแร่ 100 กรัม มีโซเดียม

$$= 18.035 * 10^{-3} * 100 / 0.5$$

$$= 3.607 \%$$

วิธีเติมสารมาตรฐานภายนอกในไวโตระห์ชาตุปริมาณน้อยๆ ในโลหะโดยสเปกโทรสโคปแบบเปล่ง เข่น ไวโตระห์พลวงและดีบุกรดับส่วนในล้านส่วนในตะกั่วที่ใช้ผลิตแบบเดอร์ การวิเคราะห์ปริมาณวัดความเข้มเส้นสัมพัทธ์ของพลวงเทียบกับความเข้มข้นเส้นทางของตะกั่ว การวัดด้วยเทคนิคนี้ไม่ค่อยมีผลจากสารตัวอื่นเปล่งรังสีในช่วงความยาวคลื่นที่สนใจ การวิเคราะห์ทำโดยเตรียมสารมาตรฐานพลวงหลายๆ ความเข้มข้นไส้สารละลายตะกั่วความเข้มข้นแน่นอนและปริมาณคงที่ลงไปในสารละลายมาตรฐานพลวงและสารตัวอย่างพลวง สารละลายดีบุกเป็นสารละลายมาตรฐานภายนอกใน วัดความเข้มเส้นเปล่งพลวงที่ความยาวคลื่นเรโซแนนซ์พลวง วัดความเข้มเส้นเปล่งตะกั่วที่ความยาวคลื่นตะกั่วที่ไม่ค่อยไว (ไม่ใช่เส้นเรโซแนนซ์) สร้างเคอร์ฟระห่วงขัตราส่วนความเข้มเส้นพลวงเทียบกับความเข้มเส้นตะกั่ว กับความเข้มข้นพลวง หาปริมาณพลวงในสารตัวอย่าง

แบบฝึกหัด

- 1-1 แทรนซิสเตอร์ในเครื่องมือวิเคราะห์คืออะไร
- 1-2 เคต้าคอมเมนคืออะไร
- 1-3 แอนอล็อกคอมเมนคืออะไร ข้อมูลยกทำให้เป็นรหัสในแอนอล็อกคอมเมนได้อย่างไร
- 1-4 ให้ตัวอย่างแทรนซิสเตอร์มีชนิด และอธิบายวิธีการใช้งาน
- 1-5 figure of merits คืออะไร
- 1-6 ข้อมูลการหาสปีชีส์ ก ในสารละลายโดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือแสดงในตาราง

[g] C _n ppm	จำนวนครั้งที่วัด N	สัญญาณเฉลี่ย S	SD มาตรฐาน ppm
0.00	25	0.031	0.0079
2.00	5	0.173	0.0094
6.00	5	0.422	0.0084
10.00	5	0.702	0.0084
14.00	5	0.956	0.0085
18.00	5	1.248	0.0110

- ก จงคำนวณสภาพไว้มาตรฐาน
- ข จงคำนวณสภาพไว้วิเคราะห์ทุกความเข้มข้น
- ค จงคำนวณสัมประสิทธิ์ตัวแปรของค่าเฉลี่ยจากการวัดแต่ละความเข้มข้น
- ง จงคำนวณปีค่าจำถูกต้องตรวจสอบวิธีวิเคราะห์

1-7 สารละลายตัวอย่าง Cu⁺² 25.00 ลูกบาศก์เซนติเมตร นำไปวัดสัญญาณได้ 236 หน่วย (แก๊ค่าเบนลิงค์) ปีเปตต์สารละลามาตรฐาน Cu(NO₃) 0.0287 ไมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 0.500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในสารตัวอย่าง วัดสัญญาณได้ 37.9 หน่วย (แก๊ค่าเบนลิงค์) จงหาความเข้มข้น Cu⁺² สมมติความเข้มข้นแปรโภค trig กับความเข้มข้นสารละลายนี้ใช้วิเคราะห์

1-8 ปีเปตต์สารละลายที่มีฟินอบาร์บิทัลปนอยู่ 5.00 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ขวดปริมาตร 50.00 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ ทำให้สารละลายนี้เป็นด่างด้วย KOH ปีเปตต์สารละลามาตรฐานฟินอบาร์บิทัล 2.00 ส่วนในล้านส่วน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์

เซนติเมตร) ลงในช่วงที่ 1 ถึง 5 จำนวน 0.00 , 0.50 , 1.00 , 1.50 และ 2.00 ลูกบาศก์
เซนติเมตร เจือจางสารละลายน้ำดึงขีดปริมาตร นำสารละลายน้ำไปวัดค่าความเข้ม²
พกออร์สเซนซ์ได้ 3.20 , 4.80 , 6.41 , 8.02 และ 9.56 ตามลำดับ
ก พลีอตเครอร์ฟจากข้อมูลนี้

- ข จากเคอร์ฟ (ก) งคำนวณความเข้มข้นพื้นอบาร์บิทัลในสารตัวอย่าง
- ค งหาสมการกำลังสองน้อยสุด
- ง งคำนวณความเข้มข้นพื้นอบาร์บิทัลจากสมการในข้อ (ค)
- จ งคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเข้มข้นจากข้อ (ง)