

เครื่องที่ 13
เซลิกซ์ 965 Heilige 965

สเปคพิเกชัน


พิสัย

- พิสัยต่ำ 0-1 NTU (การอ่านครอบคลุม 000-9.99)
- พิสัยกลาง 0-10 NTU (การอ่านครอบคลุม 000-99.9)
- พิสัยสูง 0-200 NTU (การอ่านครอบคลุม 000-999)
- การอ่าน ด้วยเลขสามหลัก (000-999)
- การอ่านซ้ำกัน ± 0.2 เปอร์เซ็นต์ ± 1 (ด้วยเลข)
- สภาพเชิงเส้นของเครื่อง ± 0.75 เปอร์เซนต์เต็มสเกล
- สภาพไวเครื่อง 0.01 NTU ± 1 (ด้วยเลข)
- กำลังไฟใช้ 210-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ 0.2 แอมป์
- หลอดไส่ตัวอย่าง ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร สูง 65 มิลลิเมตร
- สัญญาณที่ออกสู่เครื่องบันทึก 0-1 โวลต์ 0-5 มิลลิแอมป์
- น้ำหนัก 3.6 กิโลกรัม

ประวัติศาสตร์การวัดความอุ่น


เครื่อง มาตรเทียบสี เป็นเครื่องเปรียบเทียบของเหลว (ของเหลวใส่ไม่มีอนุภาคแขวนลอยหรือความชื้น)

ในศตวรรษที่ 19 มีการสร้างมาตรฐานชื่อ "Jackson Candle" ดังรูป 1 เครื่องนี้ประกอบด้วยหลอดทดลองแก้วยาวที่มีสเกลด้านข้างตัวอยู่เหนือหลอดไฟ (เพลาไฟ) ที่มี



ความชื้นและมาตรฐาน การเทียบมาตรฐานเครื่องทำโดยเติมสารเขวนโดยที่มีความชื้นมาตรฐาน สารนี้ทำจาก Fuller's earth ดินเบา (diatomaceous clay) เติมสารนี้ (สารมาตรฐาน) ลงไปจนไม่เห็นเปลวไฟที่กัน สารตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ต้องมีสี ความหนาแน่นใกล้เคียง กับดินเบา ตัวอย่างที่อยู่ในหลอดทดลองไม่มีที่คุณให้เข้ากัน ดังนั้นสารที่ตกตะกอนง่าย จะตกตะกอนนอนกัน สายตาที่ใช้ดูแสงก็ไม่ค่อยถูกต้อง เครื่องนี้จึงไม่นิยมใช้

ต่อมาเมื่อการผลิตมาตรฐานความชื้นแบบดูด้วยตาเอลิกซ์ 8000 ดังรูป 2 มาตรความชื้น นี้ใช้ปรากฎการณ์ทินเดลล์ จำแสงจากแหล่งกำเนิดแสงวิ่งชนสารตัวอย่างแสงที่ถูกกระเจิง ในแนวตั้งโดยอนุภาคที่เขวนโดยในสารละลายชุนถูกวัดโดยเลนส์ไกลัต้า (90 องศากับแหล่งกำเนิดแสง) รูป 2 แสงจากแหล่งกำเนิดแสง B ถูกสะท้อนเข้าสู่สารละลายชุนที่อยู่ใน เชลล์สารตัวอย่าง (T) โดยแสงเข้าด้านล่าง และแสงที่ถูกกระเจิงโดยอนุภาคที่เขวนโดยในสาร ละลายและถูกมองผ่านทางเลนส์ไกลัต้า ดังรูป 3 แสงนี้ผ่านช่องเล็กยาว S ที่ปรับได้ และถูกสะท้อนผ่านสารตัวอย่างที่เลนส์ไกลัต้า แสงนี้ถูกมองผ่านศูนย์กลางของสนามวงกลม ประมาณแสงนี้เข้ากับช่องเล็กยาวที่ปรับ บริเวณตรงกลางจะปรากฏแสงที่อ่อนกว่าหรือแก่กว่า ข้างนอก ดังรูป 3 (ก) และ 3 (ค.) ให้ผู้วิเคราะห์หมุนปุ่มปรับช่องเล็กยาวจนกระทั่ง สนามนี้เข้าในส่วนสำคัญ ดังรูป 3 (ข.) การเทียบมาตรฐานนี้ใช้สารมาตรฐานฟอร์มามิcin ที่กรับความชื้นแน่นอน




รูป 2

มาตรฐานความชุ่นโพโตอิเล็กทริก

บริษัทต่าง ๆ ได้ออกแบบผลิต มาตรเรนเฟล์โล และมาตรฐานความชุ่นโพโตอิเล็กทริก เครื่องนี้จะต้องมีแหล่งกำเนิดแสงที่ให้แสงชนสารตัวอย่างแล้วใช้เครื่องตรวจหาโพโตอิเล็กทริก วัดแสงที่ถูกกระเจิงโดยอนุภาคที่เกิดความชุ่น ค่าที่อ่านได้ซึ่เป็นความเข้มของความชุ่น การเทียบมาตรฐานความชุ่นที่ใช้สารเแขวนloyพวงน้ำยาง หรือพลาสติก ปัจจุบันนิยมใช้สาร มาตรฐานฟอร์มาซิน

มาตรฐานความชุ่น Hellige แบบ 965




รูปที่ 4 แสดงพื้นที่หน้าตัดของมาตรฐานชุน Hellige แบบ 965 ล้ำแสงออกจากแหล่งกำเนิดแสง (B) ทุกทิศทาง ผ่านเข้าสู่เลนส์ L ที่ทำให้แสงเดินทางในแนวขวาง หลังจากผ่านเลนส์แล้ว ถ้าไม่มีอนุภาคในช่องใส่สาร SC แสงจะผ่านช่องนี้แล้วถูกจับด้วยกับดักแสง 1 (LT 1) ที่อยู่ด้านขวาของทางเดินแสง กับดักแสงนี้มีสมบัติพิเศษไม่ยอมให้แสงเดินทางกลับไปทางซ้ายได้ เครื่องตรวจหาแสง PC จะไม่มีแสงวิ่งชน เครื่องขยายสัญญาณจะส่งสัญญาณเป็นคูนย์หรือไม่มีความชุน PC จึงไว้ในแนวตั้งจากกับทางเดินแสง เครื่องตรวจหานี้จะวัดแสงที่ถูกสะท้อนที่มุม 90 องศา กับอนุภาคที่อยู่ในช่องสารตัวอย่าง

เมื่อแสงชนอนุภาคที่แขวนลอยในของเหลว ดังรูปที่ 5 แสงที่ไม่ชนอนุภาคนี้จะผ่านไปแล้วถูกดูดด้วย LT 1 นอกจาก LT 1 ยังมี LT 2 ทำหน้าที่ดูดแสงที่เดินทางตรงข้ามกับ PC และป้องกันไม่ให้เกิดการสะท้อนกลับของแสงในแนวนี้เข้าสู่ PC ปริมาณแสงที่ลดเข้าไปจึงไม่ชนเครื่องตรวจหาเมื่อพะแสงที่ถูกสะท้อนจากอนุภาคเข้าสู่เครื่องตรวจหา

เมื่อรังสี (แสง) ชนอนุภาค ดังรูปที่ 6 รังสีจะชนผิวและถูกสะท้อนกลับทุกทิศทาง เครื่องตรวจหานี้จะวัดเฉพาะรังสีที่ทำมุม 90 องศา กับแหล่งกำเนิดรังสี

รูปที่ 7 ถ้ามีอนุภาค 2 อยู่ใกล้ออนุภาค 1 รังสีสะท้อนจากอนุภาค 1 อาจชนอนุภาค 2 และเกิดการสะท้อนรังสีไปสู่เครื่องตรวจหา รังสีจากอนุภาค 2 จะถูกวัดด้วย

รูปที่ 8 ถ้ามีอนุภาคใหญ่ล้อนุภาค 1 อยู่ 4 อนุภาค รังสีที่สะท้อนจากอนุภาค 1 อาจชนอนุภาคทั้ง 4 และอนุภาคเหล่านี้สะท้อนรังสีไปสู่เครื่องตรวจหา PC จริง ๆ และรังสีไม่ได้ชนอนุภาคหนึ่งเพียงอนุภาคเดียวแต่ชนทั้ง 5 อนุภาค รังสีที่สะท้อนจากอนุภาคทั้ง 5 จะเข้าสู่เครื่องตรวจหา PC ดังนั้นถ้ามีอนุภาคมากกว่า 5 ถูกสะท้อนเข้าสู่เครื่องตรวจหามากขึ้น ความชุนที่วัดได้ก็เพิ่มขึ้นด้วย



ความชุ่นที่วัดได้เขียนในเทอม JTU FTU, NTU

Jackson Turbidity Unit (JTU) : เป็นความชุ่นที่อ่านจากหลอดยาวของมาตรฐานความชุ่น Jackson Candle Turbidimetry หน่วยนี้ปัจจุบันไม่ค่อยใช้

ส่วนในล้านส่วน (ppm SiO₂)...ความชุ่นนี้ใช้กับมาตรฐานความชุ่น Hellige 8000 หน่วยนี้ใช้ Fuller's Earth (diatomaceous clay หรือดินเบ้า) เป็นตัวเทียบมาตรฐาน

หน่วยความชุ่นฟอร์มาซิน (Formazin Turbidimetry Unit หรือ FTU)...การใช้ดินเบ้าเป็นสารมาตรฐานสำหรับวัดความชุ่นไม่ค่อยถูกต้องนัก จึงมีผู้เสนอให้ใช้ฟอร์มาซินแทน

เนฟโลเมตริกเทอร์บิเดต (Nephelometric Turbidimetry Units) หรือ NTU หน่วยนี้ใช้วัดความชุ่นโดยเครื่องตรวจหากำมุน 90 องศา กับทางเดินแสง หน่วยนี้ใช้กับกระบวนการปรับสภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นหน่วยทั้งสามจะใช้บวกความชุ่น

* มาตรความชุ่นรุ่น 965 ใช้ฟอร์มาซินเป็นตัวเทียบมาตรฐาน และทำการวัดที่มุน 90 องศา กับทางเดินแสง (มาตราเนฟโล) ดังนั้นจึงใช้หน่วย FTU หรือ NTU แทนกันได้ การเตรียมฟอร์มาซิน โดยใช้สาร 2 ชนิดผสมกัน รอเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดสารแขวนลอย

สารละลายที่ 1 ละลายไฮดรอกซิแอลูมิเนียมฟอฟ (NH₄)₂H₂SO₄ 1.000 กรัมในน้ำปราศจากไฮโอน และทำให้ได้ปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

สารละลายที่ 2 ละลายไฮดรอกซิลีนเทรามีน [CH₂]₆N₄ 1.000 กรัม ในน้ำปราศจากไฮโอนและทำให้ได้ปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ผสมสารละลายที่ 1 กับสารละลายที่ 2 สารละลายละ 5.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร เข้าด้วยกัน ดังทั้งไว้ 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25±3 องศาเซลเซียส เติมน้ำให้ครบ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลายนี้จะมีค่าความชุ่น 400 NTU และให้เตรียมใหม่ทุกเดือน

นำสารละลายที่มีความชุ่น 400 NTU มา 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ขวดปริมาตร 100 cm³ เจือจางด้วยน้ำปราศจากไฮโอน 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เยี่ยงๆ ให้เข้ากัน สารละลายนี้มีความชุ่น 40 NTU และให้เตรียมใหม่ทุกสัปดาห์ นำสารละลายที่มีความชุ่น 40 NTU มา 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร เจือจางด้วยน้ำปราศจากไฮโอนจนมีปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เยี่ยงๆ ให้สารละลายเข้ากัน สารละลายนี้มีความชุ่น 8 NTU สารละลายนี้ต้องเตรียมใหม่ทุกสัปดาห์

គ្រឿងការងារ

สวิตซ์ปิด-เปิด อยู่ด้านล่างข้ายของเครื่อง เมื่อกดสวิตซ์ปิด ไฟสีแดงจะติด
ที่ยีดเลนส์ อยู่ทางด้านขวาของสวิตซ์ เมื่อต้องการวัดความชุ่มให้ใส่ที่ยีดเลนส์ลงใน
ช่องจนสุด และเมื่อกดชาร์ L ปรากฏ

ช่องใส่สารตัวอย่างและสารมาตรฐานที่จัดไว้ข้างทางเดินแสง ห้ามใส่เชลล์ที่ผนังด้านนอกเปย์ชีน (ต้องเช็ดให้แห้งก่อนใส่)

ห้ามใช้เซลล์ที่ใช้เกียบมาตรฐานหลังจากหมดอายุแล้ว

ฝ่ายปีคเซลล์ ฝานีกันแสงภายในห้องเข้าทางเดินทาง

บุ่มปรับศูนย์ ใช้ปรับศูนย์เมื่อใช้ของเหลวสีดำข้างทางเดินแสง หมุนบุ่มนี้ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มตัวเลข และหมุนกวนเข็นเพื่อลดตัวเลข

ปั๊มสแตนดาร์ดไดร์ฟ ใช้ปั๊บเครื่องให้ได้ค่ามาตรฐานตามชนิดของตัวเทียบมาตรฐาน

สวิตซ์เลือกช่วง อญี่ด้านบนขวา ปกติใช้ช่วงสูงสุดก่อนเพื่อหาความเข้มข้นของสารตัวอย่าง ถ้าความเข้มข้นต่ำไปให้เปลี่ยนช่วงจนได้ค่าที่เหมาะสม เช่น ตัวอย่างให้ค่าความชุ่ม 40 บันสเกล 0-999 ให้เปลี่ยนสวิตซ์เลือกช่วงเป็น 0-99.9 ปรับศูนย์และเทียบมาตรฐาน จึงวัดความเข้มข้นสารมาตรฐานและสารตัวอย่าง ถ้าหน้าปัดแสดงค่า EEE และคงว่าความชุ่มนี้ค่ามากเกินไป ให้เจือจากสารตัวอย่างให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสม

วิธีการใช้เครื่อง

คำเตือน.....เซลล์ที่ใช้ต้องแห้ง ไม่มีรอยขีดข่วน ภายใต้แสงไฟนีออน

ห้ามใช้สารตัวอย่างนอนกัน คนหรือเขาย่าตัวเที่ยบมาตรฐาน (ฟอร์มาซิน) และสารตัวอย่างที่ต้องการวัดก่อนใส่ในช่องใส่เซลล์ ปิดฝาช่องใส่สาร ห้ามเขย่าสารจนเกิดฟองอากาศภายในเซลล์ เพราะจะทำให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดได้ ถ้ามีฟองอากาศภายในเซลล์ต้องอุยิงเซลล์จนหมดฟองอากาศ ห้ามทิ้งเซลล์ใส่สารไว้ในช่องใส่เซลล์เป็นเวลานานๆ เพื่อระบายแก๊สฟองอากาศได้

1. เปิดสวิตซ์เครื่อง จดเวลาเปิดเครื่องลงในสมุด หมุนสวิตซ์เลือกช่วงที่ต้องการเพื่อทำการสแตนดาร์ดไดซ์ ควรใช้ช่วงสูงสุดก่อน ถ้าไม่เหมาะสมให้หมุนปุ่มเลือกช่วงจนได้ช่วงที่เหมาะสม
 2. หมุนปุ่มปรับศูนย์ จนได้ค่าบนหน้าปัดเป็น 000

3. ใส่ตัวเทียบมาตรฐานคุณย์ (ไส่เซลล์ลงจนสุด)ปิดฝา หมุนปุ่มปรับคุณย์จนอ่านค่าได้ 000

4. เมื่อเอาตัวเทียบมาตรฐานคุณย์ออก ไม่ควรมีฟองอากาศเหลือภายในเซลล์ ให้อุ่นเครื่องนาน 15 นาที ก่อนใช้งาน

5. หลังจากเครื่องมือเสถียร ตัวเลขบนหน้าปัดคงที่ ใส่ตัวเทียบมาตรฐานคุณย์ ปิดฝา ใช้ปุ่มปรับคุณย์จนอ่านค่าได้ 000

6. เอาตัวเทียบมาตรฐานคุณย์ออก ใส่ตัวเทียบมาตรฐานที่เหมาะสมกับช่วง ปิดฝา ใช้ปุ่มสแตนดาร์ดไดซ์ปรับจนได้ตัวเลขตามต้องการ

7. งานที่ต้องการความแม่นสูง ให้ทำการปรับคุณย์และสแตนดาร์ดไดซ์เข้า

8. เอาตัวเทียบมาตรฐาน ใส่สารละลายตัวอย่างในเซลล์จนถึงคอขวด (20cm^3) ปิดฝาเซลล์ และปิดฝาช่องใส่เซลล์ รอเวลา 15-30 วินาที ย่านค่าบนหน้าปัดในหน่วย NTU

9. ถ้าค่าที่อ่านได้น้อยกว่า 99 ปรับสวิตซ์เลือกช่วงเป็น 000-99.9 NTU ใช้ตัวเทียบมาตรฐานคุณย์กับปุ่มปรับคุณย์ ปรับจนอ่านค่าได้ 000 ใช้ตัวเทียบมาตรฐานที่เหมาะสม สแตนดาร์ดไดซ์ปรับปุ่มสแตนดาร์ดไดซ์จนได้ค่าตามต้องการ เมื่อเปลี่ยนช่วงต้องปรับคุณย์ และสแตนดาร์ดไดซ์ทุกครั้ง

10. ห้ามทิ้งเซลล์ไว้ในช่องใส่เซลล์ เมื่อใช้เครื่องเสร็จแล้วให้ปิดเครื่อง

11. ล้างเซลล์ที่ใช้ใส่สารตัวอย่างและสารมาตรฐานให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างขาม ใช้แปรปองน้ำดูด ล้างด้วยน้ำประปา น้ำประชาจากไอก้อน คว้าเซลล์ทิ้งไว้ให้แห้ง

การปั๊บมาตรฐานชั่น

High range ปุ่มปรับ 000-999 เปิดเครื่องอุ่นนาน 20 นาที ปรับ 0 ใส่ 400 NTU ลงเซลล์ใส่ในช่อง ใช้ปุ่มปรับมาตรฐานจนได้ 400 ปรับ 0 และ 400 หลายๆ ครั้ง วัดสารละลายขวดสีส้ม บันทึกผลบันทึก *(ขวดนี้ใช้เป็น std)

ช่วงกลางปุ่มปรับ 000-99.9 ปรับ 0 ใส่ 40 NTU ลงเซลล์ใส่ในช่อง ใช้ปุ่มปรับมาตรฐานจนได้ 40 วัดสารละลายในขวดสีแดง บันทึกผลบันทึก *

ช่วงต่ำใช้ปุ่ม 0-9.99 ปรับ 0 ใส่ 8 NTU ลงเซลล์ใส่ในช่อง ใช้ปุ่มปรับมาตรฐานจนได้ 8 NTU วัดสารละลายในขวดสีน้ำตาล บันทึกผล*

* ใช้เป็นสารมาตรฐานปรับเครื่องได้เลย