

## เครื่องที่ 6

อัลโลรสเมก แอลเคบี ไบโอล็อกซ์ ไอเอ็ม 4050  
Ultraspec LKB Biochrom IM 4050

### สเปคฟิกชัน

แหล่งกำเนิดแสง	หลอดทังสเตนแซโลเจน (325 ถึง 900 นาโนเมตร)
ตัวทำแสงเอกสารค์	เซอร์นิเทอร์เนอร์กับไฮโลกราฟฟิกดิฟเฟร็กชัน
ช่วงความยาวคลื่นที่ปรับความยาวคลื่น	เกรตติง (1,200 เส้น ต่อมิลลิเมตร)
ความแม่นของความยาวคลื่น	200 ถึง 900 นาโนเมตร
รีพรัดวิชิบลิตี้	ปรับโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่ม
ชนิดของเครื่องวัด	$\pm 1$ นาโนเมตร
ช่วงแทรนสมิตแทนซ์	$\pm 0.5$ นาโนเมตร
ช่วงแอบซอร์แบบน้ำ	เครื่องวัดแสงแบบชิลลิคอน
ช่วงแอบซอร์แบบแก๊ส	0 เปอร์เซ็นต์ถึง 250 เปอร์เซ็นต์
ช่วงความเข้มข้น	-0.999 ถึง 2.5
แฟกเตอร์ของช่วงความเข้มข้น	0 ถึง 9,999
ແຕบกร้างคลื่น	0 ถึง 9,999
คลื่นที่ลดผ่าน	5 นาโนเมตร น้อยกว่า 0.1 เปอร์เซ็นต์ที่ 210 นาโนเมตร } วัดโดย น้อยกว่า 0.1 เปอร์เซ็นต์ที่ 340 นาโนเมตร } ใช้หลัก

ANSI/

ASTM


E 387

-72

ความถี่ยร	$\pm 0.002 \text{ A}$ (แอบชอร์แบบซ) ต่อชั่วโมงที่ $0 \text{ A}$
การรบกวนที่ $600 \text{ นาโนเมตร}$	$\pm 0.001 \text{ A}$ ใกล้ $0 \text{ A} \pm 0.002 \text{ A}$ ใกล้ $2 \text{ A}$
การวัดคลื่นเชิงเส้น	$\pm 1.0 \text{ เปอร์เซ็นต์}$ ถึง $2.5 \text{ A}$ หรือ $\pm 0.005 \text{ A}$
การวัดคลื่นรีไฟริวซิบิลิตี้	ภายใน $\pm 0.5 \text{ เปอร์เซ็นต์}$ ของค่าแอบชอร์แบบซ
ช่องใส่สารตัวอย่าง	มีที่ใส่เซลล์ขนาด $10 \text{ มิลลิเมตร}$ จำนวน $6$ เซลล์ และ มีที่เลื่อนเซลล์อัตโนมัติ
ข้อมูลที่ให	$0$ ถึง $1 \text{ โวลต์}$ ต่อ $1 \text{ A}$ ที่ปรับศูนย์ปรับโดยกดปุ่มอ้างอิง
มิติ	$50 \times 36 \times 19 \text{ เซนติเมตร}$ ( $\text{กว้าง} \times \text{ยาว} \times \text{สูง}$ )
น้ำหนัก	$15 \text{ กิโลกรัม}$
ความต่างศักย์และกำลัง	$100/115/125/200/220/240 \text{ โวลต์}$ ( $\pm 10\%$ ) $50/60$ ไฮรัตซ $100 \text{ วัตต์}$

เครื่องสเปกโกรไฟโนมิเตอร์ แอลเคบี ออกแบบมาให้ใช้งานสะดวก วัดความดูดกลืน หรือความส่งผ่าน แสงในช่วงอัลตราไวโอลेट และวิสิเบลได้รวดเร็ว การทำงานของเครื่องใช้ไมโครไฟเรซลเซอร์จึงทำให้การทำงานของเครื่องรวดเร็ว

เครื่องมือใช้วัดความดูดกลืน แสง ความเข้มข้น และความส่งผ่าน แสงของสารตัวอย่างได้พร้อมกัน  $5$  ตัวกับสารอ้างอิง  $1$  ตัวโดยวัดในช่วงความยาวคลื่น  $200$  ถึง  $900 \text{ นาโนเมตร}$  ผู้ทดลองเพียงแต่กดปุ่ม  $8$  ปุ่ม ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง ตัวเลขที่แสดงบนหน้าปัด อาจคงเครื่องแสดงถึงความถาวรคลื่น ห้องหม้ายแลเขากองเซลล์ที่ใส่สารตัวอย่างและค่าที่วัดได้ สารตัวอย่างใส่ในที่ใส่เซลล์ได้  $6$  ตัวและมีฝาปิด ช่องใส่สารตัวอย่างและเซลล์ที่ใส่สารนี้ถูกคุ้มโดยไมโครไฟเรซลเซอร์



รูป ๘-๑ ค้านหน้าเครื่องแอลเคบี

# เครื่องมือมีองค์ประกอบสามส่วน ปุ่มนังคับการทำงาน, หน้าปัด และที่ใส่เซลล์

## ปุ่มนังคับการทำงาน

ปุ่มนังคับ มี 8 ปุ่ม ปุ่มนังคับอยู่ต่อนหน้าของเครื่อง การทำงานตามปกติ ผู้ทำงาน จะกดปุ่มจากซ้ายไปขวา ดังรูป 6-2 การทำงานของปุ่มต่าง ๆ จะกล่าวต่อไป

1. ความยาวคลื่น + ความยาวคลื่น - ปุ่มทั้งสองนี้ใช้ปรับความยาวคลื่นที่ต้องการใช้วัด กดปุ่มความยาวคลื่นบางหรือ loosen เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดความยาวคลื่นโดยอ่านความยาวคลื่นบนหน้าปัดบนซ้าย


2. หลอดดิวเทอเรียมเบิด/ปิด ปุ่มนี้ใช้เปิดหรือปิดหลอดดิวเทอเรียม

3. โมด ใช้ปรับโมดการทำงานของเครื่องมือ โดยดูโมดได้จากแผงหน้าปัดปุ่มนี้จะทำงานเรียงตามลำดับ แอบซอร์เบนซ์, แทรนสมิตเดนซ์, คอนเซนทรัฟชัน, คอนเซนทรัฟกเตอร์, แอบซอร์เบนซ์, เรียงตามลำดับ

4. ที่ปรับสารอ้างอิง เมื่อกดปุ่มนี้ปุ่มนี้จะปรับค่าแอบซอร์เบนซ์ที่อ่านได้เป็นศูนย์ หรือแทรนสมิตเดนซ์เป็น 100 เปอร์เซ็นต์

5. ความเข้มข้น/แฟกเตอร์ +/- (จุดทนนิยม) ใช้ปุ่มนี้จะตั้งความเข้มข้นเพื่อเปลี่ยนความเข้มข้นที่อ่านได้เป็นค่าความเข้มข้นที่ต้องการ เมื่อกดปุ่มความเข้มข้น/แฟกเตอร์ + หรือ - ค่าตัวเลขที่อ่านได้จากหน้าปัดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ถ้ากดสองปุ่มนี้พร้อมกัน จะเปลี่ยนตัวเลขเป็นจุดทนนิยมตามลำดับ เช่น xxxx., xxx.x, xx.xx, x.xxx,xxxx, เรียงตามลำดับ

6. หมายเลขเซลล์ใส่สารตัวอย่างที่แสงผ่าน ที่ใส่เซลล์ 6 เซลล์ เมื่อกดปุ่มเลขเซลล์ เซลล์จะเลื่อนไปเรื่อยๆ จากเซลล์ที่ 1 ถึง เซลล์ที่ 6 เมื่อครบ 6 เซลล์ จะเริ่มต้นขึ้นเซลล์ 1 ใหม่



รูป 6-2 ปุ่มนังคับการทำงาน



รูป 6-3 แผงหน้าปัด

## แผงหน้าปัด

แผงหน้าปัด แสดงตัวเลขสามชุดและแสดงตัวเลขได้แปดหลัก ดังรูป 6-3

1. ความยาวคลื่น ตัวเลขที่บอกความยาวคลื่นที่ต้องการมีหน่วยเป็นนาโนเมตร ถ้าแสงไฟของตัวเลขชุดนี้กระพริบ แสดงว่า การวิเคราะห์ต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต ให้กดปุ่มหลอดดิวเทอเรียม

2. แหล่งกำเนิดแสง มีช่องไฟสองช่อง ถ้าไฟทั้งสองช่องติดแสดงว่า ท่านเปิดแหล่งกำเนิดแสงสองหลอด

เปิดหลอดทั้งสอง เนื่อไฟซ่องนี้สว่างแสดงว่าหลอดทั้งสองติดทำงาน

เปิดหลอดดิวเทอเรียม เมื่อไฟซ่องนี้สว่างแสดงว่ากดปุ่มหลอดดิวเทอเรียม

เมื่อเริ่มกดปุ่มหลอดนี้ จะมีแสงไฟกระพริบในช่องหลอดดิวเทอเรียม ช้า ๆ นาน 30 วินาที จนกระตุ้นหลอดทำงานปกติ ถ้าแสงไฟกระพริบเร็วแสดงว่าหลอดเสื่อม

3. โมด มีช่องไฟสี่ช่อง โมดของเครื่องมือมีให้เลือกสี่โมด ช่องไฟนี้จะติดเพียงช่องเดียว การเลือกโมดทำโดยกดปุ่มโมด

เอ บี เอส (แอบบอร์แบบนี้) เมื่อไฟซ่องนี้ติด ตัวเลขของช่องวัดบวกค่าแอบบอร์แบบนี้ของสารตัวอย่าง

แทรนซ์ (แทรนสมิตแทนซ์) เมื่อไฟซ่องนี้ติด ตัวเลขของช่องวัดบวกค่าแทรนสมิตแทนซ์ของสารตัวอย่าง

คงค์ (คงนเซนแทชัน) เมื่อไฟซ่องนี้ติด ตัวเลขของช่องวัดบวกค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่าง มีหน่วยเป็นหน่วยความเข้มข้น

แฟกเตอร์ เมื่อไฟซ่องนี้ติด ตัวเลขของช่องวัดบวกแฟกเตอร์ของความเข้มข้น


4. เรฟเลเวล (ระดับอ้างอิง) มีช่องไฟสองช่องบอกระดับอ้างอิงที่ถูกเลือกเพื่อชดเชย เป็น 0 หรือ +1

5. การวัด มีช่องไฟสี่ช่อง ข้อมูลที่ได้จากช่องไฟนี้ขึ้นกับโมดูลที่ใช้ ถ้าตัวเลขในช่องไฟนี้กระพริบ ค่าที่วัดได้อยู่นอกช่วงที่เครื่องมือทำงานได้

6. หมายเหตุเชลล์ มีช่องไฟสองเดียว ตัวเลขบนช่องไฟนี้บอกว่าขณะนี้เครื่องกำลังทำงานวัดเชลล์หมายเหตุได้

### ที่ใส่เซลล์

ที่ใส่เซลล์สารตัวอย่าง ใส่สารได้หากช่อง ที่ใส่เซลล์อยู่ได้ฝาปิดทางด้านขวาของเครื่องมือที่ใส่เซลล์นี้สามารถถอดมาทำความสะอาดได้โดยการถอดสกรูยึดเซลล์ตรงกลาง



รูป ๘-๔ ช่องใส่สาร

เชลล์ หรือคิวเวย์ ภายในช่องนี้มีคลิฟที่เป็นสปริงทำหน้าที่ยืดเชลล์ให้อยู่ในตำแหน่งเดิม เมื่อต้องการจับเชลล์ให้จับเชลล์ด้านผิวนายاب (ที่เป็นฝ้า) ช่องที่หนึ่งสีน้ำเงินให้ใส่เฉพาะตัวทำละลายซึ่งทำหน้าที่เป็นสารละลายอ้างอิง ช่องที่สองถึงหากเป็นสีดำให้ใส่สารละลายมาตรฐานหรือสารละลายตัวอย่าง

### ระบบการทำงาน

เครื่องมือมีโครงสร้างเป็นโลหะผสม และมีอุปกรณ์อื่นมาด้วยติดอยู่ โดยมีฝาคลุมเครื่องปิดตัวเครื่อง เพื่อกันฝุ่นและแสงจากภายนอก

การทำงานของเครื่องแบ่งออกเป็นหกส่วน แผงวงจรไฟฟ้า, หลอดแหล่งกำเนิดแสงสองหลอด, ฟิลเตอร์/บีมมอดดูเลเตอร์ดิสก์ ตัวทำแสงเอกสารค์, ช่องใส่สารตัวอย่างและเครื่องตรวจหา

### แผงวงจรไฟฟ้า

อยู่ด้านหลังของเครื่องติดอยู่กับตัวเครื่อง

ก. หน่วยควบคุม หน่วยนี้ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องรวมถึงหน่วยความทรงจำ หน่วยรับคำสั่ง และหน่วยไมโครprocressเซอร์

ข. หน่วยส่งสัญญาณ หน่วยนี้มีการส่งความยาวคลื่นเป็นตัวเลขสามหลัก หลอดไฟที่แสดงว่าแหล่งกำเนิดแสงทำงานสองหลอด หลอดไฟบอกการทำงานของโมดูลสองหลอด หลอดไฟบอกการทำงานของระดับอ้างอิงสองหลอด ตัวเลขที่วัดได้สี่ค่า ตัวเลขบอกหมายเลขอเชลล์

ค. ที่จัดทำกลังให้กับหลอดแหล่งกำเนิดแสง บริเวณนี้จะจัดหาความต่างศักย์ให้กับหลอดทั้งสอง และหลอดดิวเทอเรียม

### บริเวณที่ใส่หลอดแหล่งกำเนิดแสง

บริเวณนี้มีหลอดทั้งสองและหลอดดิวเทอเรียม ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 900 นาโนเมตร แต่ละหลอดมีสกรูที่ใช้ปรับตำแหน่งหลอดในแนวตั้ง และแนวนอน หลอดทั้งสองให้แสงในช่วงความยาวคลื่น 325 ถึง 900 นาโนเมตร

## พิลเตอร์/บีมมอดดูเลเตอร์ดิสก์

ภายในดิสก์ (ajan) มีช่องหลายช่อง และมีพิลเตอร์ปิดอยู่บางช่อง สำหรับจากแหล่งกำเนิดแสงทั้งสองฝ่ายช่องนี้ มีมอเตอร์ตัวหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมการหมุนงานนี้ให้มุ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ ช่องภายในงานนี้ทำหน้าที่มอดดูเลตสัญญาณจากแหล่งกำเนิดแสง ให้เป็นแบบพัลซ์ (pulse) ที่งานจะมีจุดอ้างอิงเอาไว้หาตำแหน่งของงาน

## ตัวทำแสงเอกสาร

ตัวทำแสงเอกสารรับลำแสงโมดูลต่างๆ มาจากงานพิลเตอร์ ตัวทำแสงเอกสารเป็นเกรตติงแบบสะท้อนแสง และมีช่องทำหน้าที่เลือกคลื่นที่มีความยาวคลื่นเดียวผ่านเข้าสู่สารตัวอย่าง ตัวทำแสงเอกสารที่ใช้เป็นแบบ เซอร์นีทอร์นีย์ (Cerny Turner) มี 1,200 ร่องต่อมิลลิเมตร เกรตติงนี้ติดอยู่กับที่ปรับเลื่อนตำแหน่งได้

## ช่องใส่สารตัวอย่าง

ภายในช่องใส่สารตัวอย่างใส่เซลล์สารละลายตัวอย่างได้หากเซลล์ แสงที่ออกจากตัวทำแสงเอกสารผ่านเข้าสู่เซลล์ที่วางอยู่ในช่องเซลล์ และแสงนี้ออกจากเซลล์ โดยผ่านเลนส์รวมแสงสองชุด ก่อนเข้าและออกจากเซลล์สารละลายตัวอย่าง

## เครื่องตรวจหา

ชุดเครื่องวัดอยู่ทางด้านขวาของช่องใส่สารตัวอย่าง เครื่องตรวจหาแสงเป็นแบบซิลิโคนให้ความถูกต้องและความแม่น้ำเพื่อความแม่นาก

## ระบบแสง

ระบบแสงของเครื่องรูป 6-5 แสงที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทั้งสองถูกรวมกันเป็นลำแสงเดียว แล้วลำแสงนี้ถูกตัดโดยพิลเตอร์ บีมมอดดูเลเตอร์ดิสก์ซึ่งมีพิลเตอร์หลายชุดวางทางเดิน แสงอยู่ หลังจากแสงผ่านพิลเตอร์เข้าสู่ตัวทำแสงเอกสารซึ่งเป็นเกรตติงแบบสะท้อนแสง กระจากเงา และช่องเล็กยาวผ่านทำให้ได้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดียว และแสงนี้ผ่านเข้าสู่สารละลายตัวอย่าง และเครื่องตรวจหา

## ระบบไฟฟ้า

ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องแสดงไว้ในรูป ๖-๖ เช่นกรัลโพรเชสเซอร์ทำหน้าที่รับสัญญาณที่เข้ามาจากหลาย ๆ ส่วนของเครื่อง

1. คี พэด (key pad) สแกนโดยเซ็นทรัลโพรเชสเซอร์ เมื่อผู้ทำงานสั่งให้เครื่องทำงาน เครื่องจะจำคำสั่งและเริ่มทำงาน

2. ฟิลเตอร์/บีมโมดูลเตอร์ ดิสก์ฟิลเตอร์/บีมโมดูลเตอร์ดิสก์จะมีชีดเครื่องหมายขีดนิ้วช่วยให้โพรเชสเซอร์เลือกใช้ฟิลเตอร์ได้ถูกต้อง โพรเชสเซอร์สั่งให้ฟิลเตอร์มาขวางทางเดินแสงขณะใดขณะหนึ่ง

3. ที่ใส่เซลล์ ภายในที่ใส่เซลล์หุ้มด้วยโลหะ และมีชีดช่วยให้เครื่องวัดอ่านแสง จากที่ใส่เซลล์ที่ตำแหน่งเดิม แล้วข้อมูลนี้ส่งเข้าเซ็นทรัลโพรเชสเซอร์

4. ตัวทำแสงเอกสาร์ ความถี่ของแสงที่ได้จากการตัวทำแสงเอกสาร์ทำให้จากมุมของเกรตติงชนิดสะท้อนแสง เซ็นทรัลโพรเชสเซอร์หาตำแหน่งมุมของเกรตติงระหว่างที่ทำการวัด และให้ข้อมูลอุปกรณ์เป็นตัวเลขบนหน้าปัด

5. เครื่องตรวจหา สัญญาณที่ออกจากเครื่องตรวจหาเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณแสงที่ตกสู่เครื่องวัด

สัญญาณที่เข้าสู่โพรเชสเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่ส่งต่อไปยังเครื่องตรวจหา เพื่อให้เครื่องตรวจหาส่งสัญญาณที่ออกมาย่างถูกต้อง


ข้อมูลที่ออกจากไมโครโพรเชสเซอร์

ก. ตัวเลขบนแผงหน้าปัด ตัวเลขบนหน้าปัดนี้อุปกรณ์ตามคำสั่งของไมโครโพรเชสเซอร์ ซึ่งผู้วิเคราะห์เป็นคนสั่ง


ข. การควบคุมหลอด หลอดดิวเทอเรียมจะทำงานเมื่อได้รับคำสั่งจากไมโครโพรเชสเซอร์ ซึ่งผู้วิเคราะห์เป็นคนสั่ง

ค. การควบคุมที่ใส่เซลล์ ตำแหน่งของที่ใส่เซลล์ถูกควบคุมโดยโพรเชสเซอร์ ซึ่งผู้วิเคราะห์เป็นคนสั่ง

ง. ตัวทำแสงเอกสาร์ ความยาวคลื่นที่ต้องการถูกปรับโดยตัวทำแสงเอกสาร์ และหาได้จากตำแหน่งมุมของเกรตติง ตัวทำแสงเอกสาร์ถูกควบคุมโดยโพรเชสเซอร์



รูป 6.5 ทางเดินค่าแสง




รูป 6-6 ระบบควบคุม

## วิธีการใช้เครื่อง สวิตซ์ปิดเปิดเครื่อง

ก่อนเปิดสวิตซ์เครื่องให้ตรวจสอบดูว่าที่ใส่เซลล์ไม่มีเซลล์สารตัวอย่าง และอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ปิดฝาช่องใส่เซลล์ ตรวจสอบดูว่าความต่างศักย์ของเครื่องตรงกับความต่างศักย์จากโรงไฟฟ้าหรือไม่ เปิดสวิตซ์เครื่องโดยกดสวิตซ์ที่อยู่ด้านหลัง เปิด/ปิด เป็น เปิด จะมีตัวเลข 1 ถึง 5 เพื่อทำการตรวจสอบการวัดของเครื่องในช่วงเวลา 90 วินาที โดยดูจากช่องการวัด ขณะที่มีการตรวจสอบเครื่องจะมีตัวอักษร ซีเอแอล บอกตรงช่องความยาวคลื่น ดังรูป

6-7



รูป 6-7 การตรวจสอบของเครื่อง

ถ้าการตรวจสอบของเครื่องไม่ปกติตรงช่องใส่เซลล์ที่ 1 เครื่องจะปรับเป็นช่องที่สองโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้จะดำเนินการซ้ำไปมา จาก 1 ถึง 6 ถ้าการตรวจสอบตรงช่องที่ 6 ยังผิดปกติ แสดงว่า ต้องปรับเครื่องมือเพื่อตรวจสอบที่สถานี 1 ใหม่

เมื่อการตรวจสอบเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว บนแผงหน้าปัดจะปรากฏดังต่อไปนี้


1. ความยาวคลื่น - เปลี่ยนจาก ซีเอแอล เป็น 360 นาโนเมตร
2. การวัด - เปลี่ยนจาก 5 ไปเป็นตัวเลขของค่าแบบชอร์บันซ์
3. หมายเลขของเซลล์ที่วัด - บอกเป็นเลขหนึ่ง
4. ไฟของหลอดทั้งสิบหกดวง
5. ไฟของช่องแบบชอร์บันซ์สว่าง
6. ไฟของช่องเรฟ (ระดับอ้างอิง) 0 จะสว่าง
7. ไฟช่องอื่นดับหมด

เมื่อเครื่องมือปรากฏตามขั้นตอน ก. ถึง จ. แสดงว่าเครื่องมือพร้อมที่จะทำงานแล้ว ถ้าเครื่องมือไม่เป็นไปตามขั้นตอน ก. ถึง จ. แสดงว่าเครื่องมือผิดปกติ (ให้ดูขั้นตอน โอดความผิดพลาด)


## การเตรียมการวัด

ขณะจะเริ่มทำการวัด (แบบชอร์บันซ์, แกรนส์มิตเต้นซ์ หรือคอนเซนแทร์) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. ใส่สารละลายน้ำอิงลงในเซลล์ใส่สาร และใส่เซลล์น้ำลงในช่องใส่เซลล์เลขหนึ่ง (สีน้ำเงิน)
2. ใส่สารละลายน้ำอย่างลงในเซลล์ใส่สาร และใส่เซลล์เหล่าน้ำลงในช่องใส่เซลล์เลขสองถึงหก (สีดำ)
3. ปรับความยาวคลื่นตามต้องการโดยกดปุ่มความยาวคลื่น  $+/-$  ดังรูป 6-8
4. ถ้าตัวเลขบนช่องความยาวคลื่นกระพริบให้กดปุ่มหลอดดิจิทัลเพื่อเริ่ม ดังรูป 6-9
5. รอนไฟหลอดดิจิทัลเพื่อเริ่มสว่างถาวร
6. กดปุ่มโมดูลจนกระทิ้งไฟติด ดังรูป 6-10
7. กดปุ่มเลือกเซลล์จนกระหึ่งได้ช่องใส่เซลล์เลขหนึ่ง ดังรูป 6-11




รูป 6-8 การเลือกความยาวคลื่น




รูป 6-9 การเปิดหลอดดิจิทัลเพื่อเริ่ม




รูป 6-10 การเลือกโมด



รูป 6-11 การเลือกเซลล์เลข 1



รูป 6-12 การปรับเครื่องด้วยสารอ้างอิง



รูป 6-13 การเลือกเซ็ตค่าเดาที่ต้องการ

### การวัดค่าแบบชอร์แบบนี้

ขั้นตอนการวัดค่าแบบชอร์แบบนี้ให้ทำดังต่อไปนี้ หลังจากขั้นตอนการเตรียมการวัด

1. กดปุ่มปรับเรฟ (สารอ้างอิง) ดังรูป 6-12
2. กดปุ่มเลือกช่องใส่เซลล์ตามต้องการจะวิเคราะห์ ดังรูป 6-13
3. อ่านค่าแบบชอร์แบบนี้ของสารตัวอย่างจากตัวเลขบนช่องการวัด
4. เมื่อต้องการวัดค่าแบบชอร์แบบนี้ของสารอื่นที่ความยาวคลื่นเดิม ให้ทำตามขั้นตอน 2 และ 3
5. ถ้าต้องการวัดที่ความยาวคลื่นอื่นให้กดปุ่มจนกระทิบช่องใส่เซลล์ ช่อง 1 ข้างทางเดินแสง แล้วเปลี่ยนความยาวคลื่นโดยกดปุ่มความยาวคลื่น  $+/-$  แล้วกลับไปทำตามขั้นตอน 4.

### การวัดค่าแทรนสมิตแทนน์

ขั้นตอนการวัดค่าแทรนสมิตแทนน์ ให้ทำดังต่อไปนี้ หลังจากขั้นตอนการเตรียมการวัด

1. กดปุ่มปรับเรฟ (สารอ้างอิง) รูป 6-14
2. กดปุ่มเลือกช่องใส่เซลล์ตามต้องการจะวิเคราะห์ ดังรูป 6-15
3. อ่านค่าแทรนสมิตแทนน์จากตัวเลขบนช่องการวัด
4. เมื่อต้องการวัดค่าแทรนสมิตแทนน์ของสารอื่นที่ความยาวคลื่นเดิมให้ทำตามขั้นตอน 2 และ 3


5. ถ้าต้องการวัดที่ความยาวคลื่นอื่น ให้กดปุ่มจนกระทิ้งซ่องใส่เซลล์ ช่อง 1 ของทางเดินแสง แล้วเปลี่ยนความยาวคลื่นโดยกดปุ่มความยาวคลื่น +/- แล้วกลับไปทำตามขั้นตอน 1

### การวัดความเข้มข้น


ขั้นตอนการวัดค่าความเข้มข้นให้ทำดังต่อไปนี้ หลังจากขั้นตอนการเตรียมการวัดให้เลื่อนเซลล์ไปอยู่ที่เลขหนึ่ง เลือกโมดให้ไฟคงคิด

1. กดปุ่มปรับเรฟ (สารอ้างอิง) รูป 6-16 ปุ่มนี้ปรับค่าแอบซอร์แบบเป็นคูณ
2. ใส่สารตัวที่ทราบความเข้มข้นลงในที่ใส่เซลล์เลข 2 กดปุ่มเลื่อนเซลล์ (รูป 6-17)
3. กดปุ่มคงค์/แฟกเตอร์ +/- เพื่อปรับตัวเลขของสารที่ทราบความเข้มข้น เลือกจุดทศนิยมโดยกดสองปุ่มนี้พร้อมกัน (รูป 6-18)
4. กดปุ่มโมดเพื่อเปลี่ยนเป็นโมดแฟกเตอร์ อ่านค่าแฟกเตอร์ของความเข้มข้นจากตัวเลข (รูป 6-19)


5. เมื่อต้องการหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง กดปุ่มโมดจากแฟกเตอร์ไปเป็นโมดความเข้มข้น แล้วกดปุ่มเลขเซลล์ (รูป 6-20) เพื่อวัดความเข้มข้นของเซลล์ที่ใส่สารละลายตัวอย่าง ตัวเลขบนหน้าปัด คือ ค่าความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง



รูป 6-14 การปรับเครื่องด้วยสารอ้างอิง




รูป 6-15 การเลือกเลขเซลล์




รูป 6-16 การปรับเครื่องด้วยสารอ้างอิง


รูป 6-17 การเลือกเซลล์ เลข 2



รูป 6-19 การเลือกไมโครแฟลเกตอร์



รูป 6-18 การปรับแฟลเกตอร์ความเข้มข้น



รูป 6-20 การเลือกเซลล์ตามต้องการ


6. ถ้าต้องการวัดที่ความยาวคลื่นอื่น ให้กดปุ่มหมายเลขเซลล์ จนเป็นเลข 1 และทำตามขั้นตอนข้อ 1

7. ค่าของแฟกเตอร์ที่ได้จากข้อ 4 ให้จดเอาไวเมื่อต้องการใช้วิเคราะห์ในครั้งต่อไป ถ้าต้องการข้อมูลนี้ ให้กดปุ่มโมดเลือกโมดแฟกเตอร์ และกดปุ่มคงค่าแฟกเตอร์ +/- เพื่อปรับให้ได้ตามข้อมูลที่ต้องการ (รูป 6-21)

### การปรับระดับอ้างอิง

ระดับอ้างอิง (reference level) ของสัญญาณที่ออกจากเครื่องมืออาจเป็น 0 หรือ +1 เมื่อระดับนี้ถูกปรับเป็น 0 เครื่องจะส่งสัญญาณค่าตอบซอร์บเนช์ในช่วง 0 ถึง 1 สำหรับสัญญาณที่ออกมา 0 ถึง 1 โวลต์ เมื่อปรับระดับเป็น +1 เครื่องจะส่งสัญญาณค่าตอบซอร์บเนช์ในช่วง 1 ถึง 2 สำหรับสัญญาณที่ออกมา 0 ถึง 1 โวลต์ การเปลี่ยนระดับอ้างอิงทำได้โดย

1. กดปุ่มปรับเรททิ้งไว้สักพัก พอยเวลาผ่านไป 5 วินาที จะมีสัญญาณไฟกระพริบระหว่าง “0” และ “1” (รูป 6-22)



รูป 6-21 การปรับค่าแฟกเตอร์


### โหมดแสดงค่าผิดพลาด

เครื่องมือจะส่งสัญญาณออกมากันทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติหรือผู้ทำการทดลองทำผิดต่อนิริมเปิดสวิตช์จะมีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือแบบอัตโนมัติ เพื่อแสดงว่าเครื่องพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่

## บริเวณที่เกิดปัญหา

ตารางข้างล่างนี้บอกร่องปัญหาที่มักเกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหา

อาการ	สาเหตุที่เกิด	การแก้ไข
ความยาวคลื่นไม่ตรงไฟ กระพริบ	การตรวจสอบการวัดที่ช่อง เซลล์ 1 ผิดปกติจาก	
ซีอีเออล	1. ฝ้าที่ปิดช่องเซลล์เปิดทึบไว 2. ช่อง 1 ไม่ว่างเปล่า 3. วางที่ใส่เซลล์ไม่ถูกต้อง 4. ไม่มีที่ใส่เซลล์อยู่ในช่องนี้	1. ปิดฝ้า 2. เอาเซลล์ (คิวเวตต์) ออก 3. ตรวจสอบดูว่าตำแหน่งที่ ใส่เซลล์ถูกหรือไม่ 4. ใส่ที่ใส่เซลล์ลงไป
ความยาวคลื่นไม่ตรงไฟ กระพริบ	ต้องใช้หลอดดิวเทอเรียม	กดสวิตซ์หลอดดิวเทอเรียม
ตัวเลขบนหน้าปัดกระพริบ	1. เมื่อวัดค่าแอบซอร์แบบนี้ แอบซอร์แบบนี้มากกว่า 2.5 หรือน้อยกว่า 0 2. เมื่อวัดค่าแทรนสมิตแทนน์ ค่าแทรนสมิตแทนน์อยู่ นอกช่วง 3. เมื่อวัดค่าความเข้มข้น ค่าความเข้มขันอยู่นอกช่วง 4. เมื่อวัดค่าแฟกเตอร์ค่านี้ อยู่นอกช่วง	1. เจือจากสารละลาย ตัวอย่างหรือให้ทางเดิน แสงที่ผ่านลดลง ถ้าเป็น <sup>จะ</sup> ลบแสดงว่าสารละลาย ตัวอย่างมีความเข้มข้น. น้อยกว่าสารละลายอ้างอิง 2. ช่วงที่วัดได้ 0 ถึง 250 เบอร์เซ็นต์
ไฟตรงช่องหลอด。 ดิวเทอเรียมกระพริบ	1. หลอดดิวเทอเรียมเสื่อม	3. และ 4. ช่วงที่วัดได้ 0 ถึง 9,999 ไม่คำนึงถึงจุดทศนิยม จุดทศนิยมไม่ถูก 1. เปลี่ยนหลอดดิวเทอเรียม



รูป ๘-๒๒ การเปลี่ยนระดับถ่วงอิง

### เอกสารอ้างอิง

Ultrospec L K B Biochrome IM 4050, Instruction Manual. England