


วิธีวัดการนำไฟฟ้า
Conductometric method

บทที่ 6


วิธีวัดการนำไฟฟ้า (Conductometric Method)

หลักการ (Principle)

ในสารละลายที่มีอ่อนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ (mobile ion) แสดงว่าสารละลายนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้ดี ส่วนในสารละลายที่มีอ่อนที่ไม่เคลื่อนที่ (immobile ion) จะทำให้สารละลายนั้นนำไฟฟ้าได้ไม่ดี การนำไฟฟ้าของสารละลายนอกจากขึ้นอยู่กับชนิดของอ่อนในสารละลาย แล้ว จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสารละลาย และความเข้มข้นของสารละลายอีกด้วย เมื่อจากการนำไฟฟ้าของสารละลายไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของอ่อนตัวใดตัวหนึ่งในสารละลายเพียงอย่างเดียว ดังนั้นค่าการนำไฟฟ้าจึงไม่ได้เป็นค่าที่จำเพาะเจาะจงสำหรับอ่อนใดอ่อนหนึ่ง เราจึงไม่สามารถใช้วิธีการวัดค่าการนำไฟฟ้าโดยตรงมาวิเคราะห์หาปริมาณได้ แต่เราสามารถนำเทคนิคของการวัดค่าการนำไฟฟ้ามาทำการวิเคราะห์หาปริมาณได้โดยการทำการติดต่อสารละลายที่ต้องการ วิเคราะห์หาปริมาณด้วยสารละลามาตรฐาน ซึ่งสามารถใช้กับปฏิกริยากรด-เบส การตากะอน และการเกิดสารประกอบเชิงช้อน ปฏิกริยาใดปฏิกริยานั่งก็ได้ แล้ววัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายทุก ๆ จุดขณะที่เติมไตรนต์ลงไปปริมาณต่าง ๆ กัน เทคนิคการหาปริมาณแบบนี้เรียกว่า **Conductometric titration** ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำการติดต่อทำให้สารท่าจุดที่ได้มีอ่อนร่วงไตรชันเคอร์ฟโดยการเขียนกราฟระหว่างปริมาตรของไตรนต์ที่เติม (แกน x) กับค่าการนำไฟฟ้า (แกน y) โดยที่ค่าการนำไฟฟ้าที่วัดได้ต้องนึกรแก้ไขปริมาตรเดิม (corrected volume) ลักษณะของเคอร์ฟที่ได้ก่อนถึงจุดสมมูลและหลังจุดสมมูลจะเป็นเส้นตรงที่มีความชัน (slope) แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของปฏิกริยาที่ใช้ในการติดต่อ จุดที่ต้องการจะเป็นเคอร์ฟเกิดการเปลี่ยนแปลงความชันจากรูปเส้นตรงหนึ่งมาเป็นเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง โดยปกติแล้วปฏิกริยาเคมีทั่วไปไม่สามารถเกิดขึ้นเป็นผลิตผล (product) ได้ 100% ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นจะเกิดสมดุลของปฏิกริยาขึ้นเสมอ



ดังนั้นลักษณะของเควอร์ฟตรองซ่างใกล้ ๆ จุดสมมูลจึงมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง (curvature) ซึ่งสามารถหาจุดยุติได้โดยการประมาณค่า (extrapolate) จากจุดที่กราฟเป็นเส้นตรงทั้งสองมาตัดกัน (ดังแสดงในรูปที่ 6.1) ความมากน้อยของมุขของจุดตัดของเส้นตรงทั้งสองชี้ว่าอยู่กับค่าการนำไฟฟ้าของอิオน (ionic conductance) ของสารตั้งต้น



รูปที่ 6.1 แสดงการหาจุดสมมูลจากไಡเตรชันเควอร์ฟ

การติดต่อเพื่อสร้างไಡเตรชันเควอร์ฟโดยทั่วไปควรให้ไಡเตรนต์มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่ถูกติดต่ออย่างน้อย 10 เท่า เพื่อทำให้สารละลายขณะทำการติดต่อไม่เปลี่ยนแปลงปริมาตรเพียงเล็กน้อย การสร้างไಡเตรชันเควอร์ฟถ้าต้องการให้ผลการทดลองมีความถูกต้องมากควรมีการแก้ค่า (corrected value) การนำไฟฟ้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของสารละลายขณะทำการติดต่อ


ค่าการนำไฟฟ้าที่ถูกต้องหาได้ดังนี้


$$L_{\text{actual}} = \left(\frac{V + v}{V} \right) L_{\text{obs}}$$

V	คือ ปริมาตรเริ่มต้นของสารละลายน้ำยาที่ถูกติเตอร์ต์
v	คือ ปริมาตรของไทด์เตราณ์ที่เติม
L_{actual}	คือ การนำไปฟื้ฟ้าที่ควรจะเป็นจริงโดยได้จากการคำนวณ
L_{obs}	คือ ค่าการนำไปฟื้ฟ้าที่ได้จากการทดลอง

อย่างไรก็ตามการแก้ไขค่าการนำไปฟื้ฟ้าแบบนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการนำไปฟื้ฟ้านั้น แปรผันเชิงเส้นกับสารละลายน้ำจาง คือถ้าความเข้มข้นมากค่าการนำไปฟื้ฟ้าก็มีค่ามาก ถ้าเข้มข้นน้อยก็นำไปฟื้ฟ้าได้น้อย ซึ่งกฎนี้จะเป็นจริงในตอนแรกที่การติเตรต์ยังไม่ใกล้ถึงจุดสมมูล และเมื่อการติเตรต์เกินจุดสมมูลมาก ๆ ตรงช่วงใกล้ ๆ จุดสมมูลค่าการนำไปฟื้ฟ้าจะไม่แปรผันเชิงเส้นกับความเข้มข้น ดังแสดงในรูปที่ 6.1 ดังนั้นวิธีการติเตรต์และวัดค่าการนำไปฟื้ฟ้าที่ดีนั้น ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมากกว่าปริมาตรเริ่มต้นของสารละลายน้ำยาที่ถูกติเตรต์เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ การติเตรต์ควรใช้ไทด์เตราณ์ที่เข้มข้นกว่าสารละลายน้ำยาที่ถูกติเตรต์มาก ๆ และใช้ไมโครบิวเรต (micro buret) ในการวัดปริมาตรของไทด์เตราณ์

ลักษณะของไทด์ชันเครอร์จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำไปฟื้ฟ้าทั้งของสารละลายน้ำยาที่ถูกติเตรต์และไทด์เตราณ์ ดังแสดงในรูปที่ 6.2





- รูปที่ 6.2 ก. สารละลายที่ถูกติเตրตและไทด์ตันท์นำไฟฟ้าได้ดี
 ข. สารละลายที่ถูกติเตอร์ตไม่นำไฟฟ้าแต่ไทด์ตันท์นำไฟฟ้าได้ดี
 ค. สารละลายที่ถูกติเตอร์ตนำไฟฟ้าได้ดี แต่ไทด์ตันท์ไม่นำไฟฟ้า
 ง. สารละลายที่ถูกติเตอร์ตนำไฟฟ้าได้แต่น้อยกว่าไทด์ตันท์
 จ. สารละลายที่ถูกติเตอร์ตนำไฟฟ้าได้ดีกว่าไทด์ตันท์

การนำไฟฟ้าของสารละลายเกิดขึ้นเนื่องจากอิオンเคลื่อนที่ไปยังขั้วที่มีประจุตรงข้ามกับประจุของอิออน การเคลื่อนที่ของอิออนจะขึ้นอยู่กับสภาพของสารละลายหรืออิเลคโทรไลต์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนผ่านเส้นลวด การเคลื่อนที่จะໄປได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้านทานของเส้นลวดซึ่งเป็นไปตามกฎของโอล์มคือ $i = E/R$ การเคลื่อนที่ของอิออนในสารละลายก็มีสภาพเหมือนกัน การเคลื่อนที่จะเกิดได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้านทานของสารละลาย แสดงว่าการนำไฟฟ้าของอิออนจะแปรผันเป็นสัดส่วนกับความต้านทาน

$$L = \frac{1}{R} \quad \dots \dots \quad (6.1)$$

L คือค่าการนำไฟฟ้า (conductance) มีหน่วยเป็นโมห์ (mho) หรือ Ω^{-1} หรือ siemens

R คือ ความต้านทานมีหน่วยเป็นโอล์ม (Ω)

การนำไฟฟ้าที่เกิดจากการนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ภายในสารละลายน้ำมีขนาด 1 มล. เรียกการนำไฟฟ้านี้ว่าการนำไฟฟ้าจำเพาะ (specific conductance, k) มีหน่วยเป็น $\text{cm}^{-1} \text{ohm}^{-1}$ หรือ mho/cm โดยทั่วไปค่าการนำไฟฟ้า (L) ของสารละลายน้ำจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับพื้นที่หน้าตัดของข้าวที่อ่อนนิ่งเข้าหา และเป็นสัดส่วนกลับกับระยะห่างของข้าวทั้งสอง

$$L = k \frac{A}{l} \quad \dots \dots (6.2)$$

ค่า $\frac{1}{A}$ คือค่าคงที่ของเซลล์ (Cell constance) ให้สัญญลักษณ์เป็น θ

$$\therefore L = \frac{k}{\theta} \quad \dots \dots (6.3)$$

ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายน้ำมีอยู่กับอ่อนทุกๆ อ่อนในสารละลาย เพื่อที่จะให้สามารถแสดงการนำไฟฟ้าของอ่อนแต่ละอ่อนได้จึงมีค่าการนำไฟฟ้าค่าใหม่ ที่เรียกว่าค่าสมมูลการนำไฟฟ้า (equivalent conductance, Λ) ซึ่งหมายถึงค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายน้ำอีเลคโทรไลท์จำนวน 1 กรัมสมมูล ที่เกิดขึ้นระหว่างข้าวที่มีพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางเซนติเมตร และวางห่างกันเป็นระยะทาง 1 เซนติเมตร ค่าสมมูลการนำไฟฟ้า (Λ) สามารถคำนวณได้จากค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะ (k)

$$\Lambda = \frac{1,000 k}{c} \quad \dots \dots (6.4)$$

เมื่อ C คือความเข้มข้นของสารละลายน้ำหน่วยเป็นกรัมสมมูลตอลิตร หรือนอร์มอล จากสมการที่ 3 $k = L\theta$

$$\therefore \Lambda = \frac{1,000 L \theta}{c} \quad \dots \dots (6.5)$$

ในการนีของสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวได้น้อยพบว่าถ้าความเข้มข้นเพิ่มขึ้นมาก ๆ ก็จะไม่ทำให้ค่าการนำไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ดังนั้นการเพิ่มความเข้มข้นขึ้น จะไปทำให้ค่าสมมูลการนำไฟฟ้า (Λ) ลดลงไปได้ ตัวอย่างสารละลายพวกนี้ได้แก่ กรดอะซิติก, กรดฟอร์มิก และกรดอ่อนอ่น ๆ แต่ถ้าเป็นกรณีของอีเลคโทรไลท์แก่ (strong electrolyte) ที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้อ่อนนิ่งมาก การเพิ่มความเข้มข้นจะทำให้ค่าการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเพิ่มความเข้มข้นจะไม่ทำให้ค่าสมมูลการนำไฟฟ้าลดลงไปเท่าไนัก ตัวอย่างสารละลายพวกนี้ได้แก่สารละลายของเกลือต่าง ๆ และสารละลายของกรดแก่หรือเบสแก่ เป็นต้น

ถ้าเราเขียนกราฟระหว่างค่าสมมูลการนำไฟฟ้า (Λ) กับรากที่สองของความเข้มข้นของสารละลาย (α) จะได้กราฟเป็นสันตրุน เมื่อสารละลายเจือจากมาก ๆ ถ้าต่อกราฟเส้นตรงให้ไปตัดแกน y หรือไปที่ที่ความเข้มข้นของสารละลายมีค่าเท่ากับศูนย์ จะได้ค่าสมมูลการนำไฟฟ้าของสารละลายที่มีความเจือจากมาก ๆ (infinite dilution) ซึ่งเรียกว่า equivalent conductance at infinite dilution (Λ_0) สำหรับค่า Λ_0 ของสารละลายได้ ๆ สามารถเปิดคันได้จากคำราเคนเมวิเคราะห์หรือพิสิกัลเคมีทั่ว ๆ ไป

อาราเนียส (Arrhenius) ได้เป็นผู้พิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้ค่า Λ ลดลง เมื่อเพิ่มความเข้มข้น ในกรณีที่เป็นอีเลคโทรไลท์อ่อน (weak electrolyte) เข้าพบว่าค่าสมมูลการนำไฟฟ้าจะปรับผันโดยตรงกับองศาของการแตกตัว (degree of dissociation) ของสารละลายอีเลคโทรไลท์ ซึ่งแสดงว่า องศาของการแตกตัวก็คืออัตราส่วนของค่าสมมูลการนำไฟฟ้าที่ความเข้มข้นได้ ๆ (Λ) ต่อค่าสมมูลการนำไฟฟ้าที่สารละลายเจือจากถึงขั้นสุด (Λ_0)

ถ้า α คือองศาของการแตกตัว

$$\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda_0} \dots \dots \dots (6.6)$$

ในสารละลายอีเลคโทรไลท์ที่เจือจากมาก ๆ ค่าองศาของการแตกตัวจะมีค่าเท่ากับ 1 ถ้าเพิ่มความเข้มข้นค่า องศาของการแตกตัวจะลดลงเหลือน้อยกว่า 1 เมื่อต้องการรายงาน องศาของการแตกตัวเป็นเบอร์เซ็นต์ให้คูณด้วย 100 ตัวอย่างเช่น กรดอะซิติก มีความเข้มข้นเท่ากับ 0.100 N ที่ 25 องศาเซลเซียส มีค่า $\Lambda = 5.201$ และค่า $\Lambda_0 = 390.71$


$$\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda_0} = \frac{5.201}{390.71} = 0.0133 = 1.33 \%$$

ข้อเปรียบเทียบของวิธีของการค่อนดั้คโตเมติกกับวิธีโพแทนทิโอมे�ติก

1. ในการติดต่อโดยวิธีโพแทนทิโอมे�ติกตรงช่วงใกล้ ๆ จุดสมมูลควรเติมไทด์แทนต์ทีละน้อย ๆ เพื่อให้ได้ค่าอัตราที่ดี แต่ในกรณีของวิธีค่อนดั้คโตเมติกในช่วงใกล้จุดสมมูลไม่จำเป็นต้องเติมไทด์แทนต์ครั้งละน้อย ๆ ก็ได้ เพราะสามารถหาจุดยุติของปฏิกิริยาโดยการต่อเส้นตรงจากเคอร์ฟมาตัดกัน (extrapolate)
2. วิธีของค่อนดั้คโตเมติกไม่สามารถใช้กับการติดต่อของปฏิกิริยาเริดอกซ์ได้แต่วิธีการของโพแทนทิโอมे�ติกใช้ได้ดี
3. วิธีของค่อนดั้คโตเมติกสามารถใช้ได้กับการติดต่อการดื่อยอนกับเบสอ่อน แต่วิธีการของโพแทนทิโอมे�ติกไม่สามารถใช้ได้
4. วิธีของค่อนดั้คโตเมติกสามารถใช้ได้กับสารละลายที่มีความเข้มข้นเจือจากมาก ๆ ได้ดีกว่าวิธีการของโพแทนทิโอมे�ติก

ขั้นตอนที่ใช้ในการทดลอง

ขั้นตอนที่ใช้ในการทำค่อนดั้คโตเมติกไทด์ชัน ประกอบด้วย แพลตินัมฟอยล์ (platinum foil) ซึ่งจะนำด้วยแพลตินัมดำ (platinum black) เพื่อลดผลของการเกิดโพลาไรเซชัน (polarization) และเพิ่มประสิทธิภาพในการที่อ่อนของสารละลายจะวิ่งเข้าหากัน การนำขึ้นแพลตินัมดำ ทำได้โดยผ่านกระแสไฟฟ้าตรงไปยังขั้วทั้งสองที่จุ่มอยู่ในสารละลาย 100 มล. ที่ประกอบด้วย Chloroplatinic acid 3 กรัม และ 0.2 - 0.3 กรัม ของ lead acetate ควรกลับหัวทางของกระแสตรงๆ ครึ่งนาที เมื่อทำการนำเสร็จแล้วให้ล้างด้วยน้ำ แล้วนำไปอีเลคโทรไลซิสในสารละลายกรดซัลฟูริก อีกครึ่งหนึ่งเป็นเวลา 30 นาที (ทุก ๆ 1 นาทีให้หักกลับหัวทางของกระแสไฟฟ้า) หลังจากนั้nl ล้างด้วยน้ำกลั่นให้สะอาดแล้วแช่ไว้ในน้ำกลั่นอีก 2-3 ชั่วโมง ก่อนนำมาใช้ รูปที่ 6.3 คือรูปร่างลักษณะของอีเลคโทรดที่เตรียมขึ้นมาใช้งาน



รูปที่ 6.3 ขั้วเซลล์ที่ใช้ในวิธีคองคักโตเมตริก

ก่อนที่จะนำข้าวเซลล์มาใช้ในการทดลองวิธีคองคักโตเมตริกควรจะต้องทดสอบหาค่าคงที่ของเซลล์ (Cell constant, θ) เสียก่อน กรณีที่ใช้ข้าวสำเร็จที่สั่งซื้อมาโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตที่ข้าวจะมีค่าคงที่ของเซลล์กำหนดไว้เรียบร้อย กรณีที่ต้องตรวจสอบหาค่าคงที่ของเซลล์ทำได้โดยใช้สารละลายน้ำตาล KCl ที่ทราบความเข้มข้นและอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลอง เมื่อทราบค่าสมมูลการนำไปไฟฟ้าและความเข้มข้นที่แน่นอนของ KCl ก็สามารถคำนวณหาค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะได้

จากสมการ 6.4

$$k = \frac{\Lambda C}{1,000}$$

เมื่อได้ค่า k สามารถคำนวณหาค่าคงที่ของเซลล์ได้จากสมการที่ (6.3)


$$\theta = \frac{k}{L}$$

ค่า L คือการนำไฟฟ้าที่วัดได้จากการทดลองโดยใช้ข้าวที่ต้องการหาค่าคงที่ของเซลล์ เป็นข้าวที่ใช้วัดค่าการนำไฟฟ้า

การใช้เครื่องมือ

เครื่องมือค่อนดักโتمิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองมีรูปร่างลักษณะดังที่แสดงในรูปที่

6.4



รูปที่ 6.4 เครื่องมือค่อนดักโتمิเตอร์

ลำดับขั้นตอนการใช้เครื่องมือ

1. ใช้สายไฟที่ต่อจากขัวเซลล์ต่อเข้ากับด้าวเครื่องที่ปุ่ม A
2. เปิดเครื่องทิ้งไว้ 5-10 นาที และจุ่มขัวเซลล์ลงในสารละลายที่ต้องการวัดค่าการนำไฟฟ้า ก่อนอ่านค่าต้องแน่ใจว่าภายในขัวเซลล์ไม่มีฟองอากาศปนอยู่ และควรให้สารละลายท่วมรู (hole) ของขัวเซลล์
3. หมุนปุ่ม G ไปที่ 0.01 ไมโครโอม์ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่ตรงกับค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย
4. ค่อย ๆ หมุนปุ่ม F ช้า ๆ ตามเข็มนาฬิกาจนกระแทกเข็มสีแดงบนหน้าปัด B อยู่ในตำแหน่งสมดุล (ซึ่งที่จุดตำแหน่งนี้เรียกว่า null point)
5. ถ้าสมมุติว่าเข็มที่หน้าปัด B ไม่สามารถที่จะจุดตำแหน่งนี้ได้ ให้ปรับปุ่ม G ไปตำแหน่งที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงขึ้น อาจเป็นที่ 0.1 ไมโครโอม์ และลองหมุนปุ่ม F ช้า ๆ อีกครั้ง ทดลองจนกระแทกได้จุดที่เข็มสีแดงบนหน้าปัด B ซึ่งที่จุดนี้เรียกว่า null point
6. เมื่อได้จุดตำแหน่งนี้แล้วให้อ่านค่าการนำไฟฟ้าดังนี้


สมมุติว่าปุ่น G เลือกไว้ที่ 0.1 ไมโครโอม์ และปุ่ม F ซึ่งไว้ที่ 4.45 แสดงว่าค่าการนำไฟฟ้า
ที่อ่านได้มีค่าเท่ากับ 4.45×0.1 ไมโครโอม์ หรือ $4.45 \times 0.1 \times 10^{-6}$ โอม์ ซึ่งเท่ากับ
 4.45×10^{-7} โอม์ นั่นเอง

การใช้วิธีค่อนดักโตามترิกกับปฏิกิริยากรด-เบส

การทดลองที่ 6.1

การติดเตอร์กรด HCl และ HOAc กับเบส NaOH และการหาค่า K_a ของกรดอะซิติก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สารละลายนองกรดอ่อน หรือเบสอ่อนจะมีการแตกตัวได้น้อยกว่าสารละลายนองกรด
แก่หรือเบสแก่ โดยการติดเตอร์แบบธรรมชาติใช้อินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้บวกจุดจะไม่สามารถใช้ได้
กับการติดเตอร์ที่ใช้กรดอ่อนหรือเบสอ่อนเป็นไทด์แทรนต์ หรือการติดเตอร์ของกรดอ่อนกับ
เบสอ่อน แต่การทำการทดลองโดยวิธีค่อนดักโตามตริกไทด์เตอร์ชนนี้สามารถใช้ได้กับการ
ติดเตอร์กรดกับเบสทุกคู่ ลักษณะของเคอร์ฟที่ได้จากการติดเตอร์ระหว่างกรดกับเบสชนิดต่าง ๆ แสดง
ไว้ในรูปที่ 6.5



รูปที่ 6.5 เคอร์ฟของการติดเตอร์สารละลายนองกรด เบส

ເຕືອນພໍ *a* ຄືອກາຮົດໃຫຍງກຣດອ່ອນມາກ ຖ. ($K_a \approx 10^{-10}$) ດ້ວຍບະສ NaOH

b ຄືອກາຮົດໃຫຍງກຣດອ່ອນ $K_a \approx 10^{-5}$ ດ້ວຍບະສ NaOH

c ຄືອກາຮົດໃຫຍງກຣດອ່ອນ $K_a \approx 10^{-5}$ ດ້ວຍບະສ NH_3

d ຄືອກາຮົດແກລື້ອຂອງກຣດອ່ອນດ້ວຍກຣດ HCl

e ຄືອກາຮົດໃຫຍງກຣດ HCl ພສມກັນກຣດ CH_3COOH ດ້ວຍບະສ NaOH

ກາຮົດຄໍາການນໍາໄຟຟ້າຂອງສາຣະລາຍກຣດອ່ອນທີ່ໄດ້ສາມາຮັດຄໍານວັນຫາຄ່າຄົງທີ່ຂອງກຣດແຕກຕົວຂອງກຣດອ່ອນນັ້ນໄດ້ ໃນກາຮົດລອງເນື້ອຫາຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນຂອງສາຣະລາຍກຣດອ່ອນໄດ້ ແລະກາຮົດຄໍາການນໍາໄຟຟ້າສາມາຮັດຄໍານວັນຫາຄ່າສົມມຸລກາຮົດນໍາໄຟຟ້າ (A) ໄດ້

$$\Lambda = \frac{1000 L \theta}{C}$$

ຈາກນັ້ນເປີດຕົວຮູບຄໍາ Λ_0 ຂອງກຣດອ່ອນທີ່ຕ້ອງກາຮົດຈາກກາດຜນວກ ແລະຄໍານວັນຫາຄ່າອຳນວຍການແຕກຕົວ

$$\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda_0}$$

ຈາກຄໍາອຳນວຍການແຕກຕົວ ສາມາຮັດຄໍານວັນຫາຄ່າ K_a ຂອງກຣດອ່ອນໄດ້ດັ່ງນີ້



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$= \frac{\alpha^2 C^2}{(1-\alpha) C}$$

$$= \frac{\alpha^2 C}{(1-\alpha)}$$

$K_a = \frac{\alpha^2 C}{1-\alpha}$

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- เครื่องคงดักโคมิเตอร์ พร้อมหั้งขัวเซลล์ที่ทราบค่าคงที่ของเซลล์ (cell constant)
- เครื่องคนสารละลาย (Magnetic stirrer) พร้อมแท่งคนแม่เหล็ก (Magnetic bar)
- บีเปต ขนาด 25 มล. 2 อัน
- ขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 มล. 1 ใบ
- กระบอกตวงขนาด 100 มล. 1 ใบ
- ขวดฉีดน้ำกลั้น 1 ใบ
- บีคเกอร์ขนาด 400 มล. 6 ใบ
- บิวเร็ต ขนาด 50 มล. 1 อัน
- ถุงยางดูดสารละลาย 1 ถุง

สารละลายที่ใช้ในการทดลอง

- สารละลายมาตราฐานทุติยภูมิ 0.2 M NaOH จำนวน 100 มล. ที่ต้องทราบความเข้มข้นที่แน่นอนกับสารละลายมาตราฐานปฐมภูมิ 0.2 M KHP (ใช้เครื่องคงดักโคมิเตอร์)
- สารละลายมาตราฐาน 0.2 M CH_3COOH จำนวน 100 มล. ที่ต้องทราบความเข้มข้นที่แน่นอนแล้วกับสารละลายมาตราฐานทุติยภูมิ NaOH
- สารละลายตัวอย่าง HCl
- สารละลายตัวอย่าง CH_3COOH
- สารละลายตัวอย่าง NaOH
- สารละลายตัวอย่างผสม $\text{HCl} + \text{CH}_3\text{COOH}$

จุดประสงค์ของการทดลอง

- เพื่อทราบความเข้มข้นของสารละลาย HCl , CH_3COOH , NaOH และความเข้มข้นของสารละลายการผสม $\text{HCl} + \text{CH}_3\text{COOH}$
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อกรดอ่อนด้วยเบสแก่ (CH_3COOH ถูกติดต่อด้วย NaOH) กับเบสแก่ด้วยกรดอ่อน (NaOH ถูกติดต่อด้วย CH_3COOH) โดยศึกษาหาจากໄดเตรชันเควรฟ
- เพื่อศึกษาค่า K_a ของกรดอ่อน CH_3COOH

วิธีทดลอง

1. ปั๊บสารละลายตัวอย่างกรด HCl มา 25 มล. ใส่ลงในบีคเกอร์ขนาด 400 มล. เจือจางด้วยน้ำกลั่น 150 มล. (ควรโดยใช้กระบวนการอุ่น)
2. วางบีคเกอร์บนเครื่องคนสารละลาย
3. ใส่ขี้วเชลล์สำหรับวัดค่าการนำไฟฟ้าลงในบีคเกอร์ ต้องระวังไม่ให้แห้ง คนแม่เหล็กกระแทบขี้วเชลล์แตก
4. เปิดเครื่องวัดค่อนดักโถมิเตอร์ ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที
5. อ่านค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายก่อนทำการติเตրต ตามวิธีของการใช้เครื่องมือดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
6. เติมໄடแตเเรนต์ NaOH ครั้งละ 0.2 มล. คนสารละลายให้ทั่ว ปิดเครื่องคนแล้ววัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย ทำการติเตรต ครั้งละ 0.2 มล. จนกระทั่งสังเกตว่าถึงจุดสมมูลแล้ว ให้ติเตรตต่อไปอีก 5 - 6 ครั้ง โดยใช้ปริมาตร ครั้งละ 0.2 มล. ตลอด (การสังเกตจุดสมมูลให้ร่างกราฟคร่าว ๆ ขณะทำการติเตรต)
7. ทำการทดลองซ้ำใหม่ โดยเปลี่ยนสารละลายตัวอย่างเป็นกรดอะซิติก ปั๊บกรดอะซิติกมา 25 มล. เจือจางให้มีปริมาตรเป็น 100 มล. โดยใช้ขวดวัดปริมาตรแล้วเทใส่ลงในบีคเกอร์ขนาด 400 มล. (ที่ต้องทำให้ปริมาตรถูกต้องเพื่อต้องการทราบค่าการนำไฟฟ้าและความเข้มข้นตอนเริ่มต้น เพื่อใช้ในการคำนวณค่า K_a)
8. วัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายตัวอย่างกรดอะซิติกก่อนเติมໄटแตเเรนต์ NaOH และทุก ๆ จุดที่เติมໄटแตเเรนต์ไป 0.2 มล. จนกระทั่งได้ปริมาตรของเบส NaOH เท่ากับ 4 มล.
9. วัดค่าการนำไฟฟ้าต่อโดยการเติมเบส NaOH ครั้งละ 0.5 มล. จนกระทั่งได้ปริมาตรของໄटแตเเรนต์เป็น 10 มล.
10. ทำการทดลองซ้ำใหม่โดยใช้สารละลายตัวอย่างผสมของกรด HCl และ CH_3COOH แล้ววัดค่าการนำไฟฟ้าตามวิธีทดลองข้อ 8 และ 9
11. ทำการทดลองซ้ำใหม่โดยเปลี่ยนสารละลายตัวอย่างเป็นเบส NaOH ทำการติเตรต กับสารละลายมาตรฐาน 0.2 M CH_3COOH แล้ววัดค่าการนำไฟฟ้า
12. ล้างขี้วด้วยน้ำกลั่นหลาย ๆ ครั้งก่อนนำไปเก็บ
13. บันทึกอุณหภูมิขณะทำการทดลอง

14. สร้างไฮเดรชันเคอร์ฟจากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

15. คำนวณผลตามจุดประสงค์ของการทดลอง

หมายเหตุ ในการทดลองนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารละลายตัวอย่างที่ใช้เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

ตัวอย่างผลที่ได้จากการทดลองและการคำนวณ

สารละลายมาตรฐาน NaOH ที่เตรียมแล้วนำมายาความเข้มข้นที่แน่นอนได้เท่ากับ 0.19 M

สารละลายมาตรฐาน CH_3COOH ที่เตรียมแล้วนำมายาความเข้มข้นที่แน่นอนได้เท่ากับ 0.14 M


ข้อมูลที่ได้จากการติเตրคอมีดังนี้

1. การติเตอร์สารละลายตัวอย่าง HCl ด้วย NaOH

ปริมาตร NaOH (มล.)	$L \times 10^{-4} (\Omega^-)$
0.0	8.1
0.2	7.5
0.4	7.0
0.6	6.4
0.8	5.9
1.0	5.3
1.2	4.7
1.4	4.1
1.6	3.7
1.8	3.2
2.0	2.6
2.2	2.4
2.4	2.7

ปริมาณ NaOH (มล.)	$L \times 10^4 (\Omega^{-1})$
2.6	2.9
3.0	3.6
3.5	4.6
4.0	5.6
4.5	6.4
5.0	7.4
5.5	8.4
6.0	9.2
6.5	10 .0
7.0	10.8
7.5	11.8
8.0	12.0
8.5	13.0
9.0	13.0
9.5	14.0
10 .0	15.0

รูป ก. การติเตอร์ตสารละลายน HCl ด้วย $NaOH$




ปริมาณ $NaOH$ มล.

2. การตีเตρตสารละลายน้ำออย่าง HOAc ด้วย NaOH

ปริมาณ NaOH (มล.)	$L \times 10^5 (\Omega^{-1})$
0 . 0	5 . 3
0 . 2	5 . 4
0 . 4	5 . 5
0 . 6	5 . 7
0 . 8	5 . 9
1 . 0	6 . 1
1 . 2	6 . 5
1 . 4	7 . 0
1 . 6	8 . 2
1 . 8	10 . 1
2 . 0	12 . 0
2 . 2	14 . 5
2 . 4	17 . 5
2 . 6	20 . 1
3 . 0	28 . 7
3 . 5	40 . 0
4 . 0	51 . 0
4 . 5	62 . 0
5 . 0	74 . 0
5 . 5	85 . 5
6 . 0	95 . 0
6 . 5	104 . 0
7 . 0	115 . 0
7 . 5	126 . 0
8 . 0	137 . 0


รูป บ. การตีเต็มสารละลายตัวอย่าง $HOAc$ ด้วย $NaOH$



3 . การติเตอร์คสารละลายน้ำอ่อน NaOH ด้วย HOAc

ปริมาณ NaOH (มล.)	$L \times 10^4 (\Omega^{-1})$
0 .0	4.4
0.2	4.2
0.4	4.1
0.6	3.9
0.8	3.7
1.0	3.6
1.2	3.3
1.4	3.1
1.6	3.0
1.8	2.8
2.0	2.7
2.2	2.5
2.4	2.3
2.6	2.1
2.8	1.9
3.0	1.8
3.2	1.7
3.4	1.7
3.6	1.7
3.8	1.7
4.0	1.1
4.5	1.7
5.0	1.7 .

รูป ก. การตีเตอร์สารละลายน้ำอ่อน NaOH ด้วย HOAc



1. การคำนวณความเข้มข้นของสารละลายน้ำอ่อน

1.1 สารละลายน้ำอ่อน HCl

จากกราฟรูป ก. จุดยุติของการตีเตอร์ตรงกับที่มีปริมาตร NaOH = 2.2 มล.

$$m \text{ mole HCl} = m \text{ mole NaOH}$$

$$\frac{1}{M_{\text{HCl}}} = \frac{0.19 \times 2.2}{25} = 0.017 \text{ M}$$

1.2 สารละลายน้ำยา HOAc

จากการกราฟรูป ข. จุดยุติการตีเตอร์ตตรงกับที่มีปริมาตร NaOH = 2.0 มล.

m mole HOAc = m mole NaOH

$$M_{\text{HOAc}} = \frac{0.19 \times 2.0}{25} = 0.015 \text{ M}$$

1.3 สารละลายน้ำยา NaOH

จากการกราฟรูป ค. จุดยุติของการตีเตอร์ตตรงกับที่มีปริมาตร HOAc = 3.1 มล.

m mole NaOH = m mole HOAc

$$M_{\text{NaOH}} = \frac{0.14 \times 3.1}{25} = 0.017 \text{ M}$$

2. การคำนวณหาค่า K_a ของกรดอะซิติก (HOAc)

จากการคำนวณข้อ 1.2 ได้ความเข้มข้นของกรด HOAc = 0.015 M แต่เนื่องจากนำกรดมา 25 มล. แล้วเจือจากเป็น 100 มล. แสดงว่าความเข้มข้นเริ่มต้นที่ใช้วัดค่าการนำไฟฟ้ามีค่าดังนี้

$$C = \frac{0.015}{100} \times 25 = 0.00375 \text{ M} \\ = 3.75 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{การวัดค่าการนำไฟฟ้าที่จุดเริ่มต้นมีค่า} = 5.3 \times 10^{-5} \Omega^{-1}$$

$$A = \frac{1000 L \theta}{C}$$

ค่า θ มีค่า = 1.5 (ดูจากข้าวเซลส์ที่นำมาใช้วัดค่าการนำไฟฟ้า)


$$A = \frac{1000 \times 5.3 \times 10^{-5} \times 1.5}{3.75 \times 10^{-3}} \\ = 21.2$$

$$\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda_0}$$

$$\Lambda_{OHOAc} \text{ มิค่า} = 390.71$$

$$\alpha = \frac{21.2}{390.71}$$

$$= 5.4 \times 10^{-2}$$



$$(1-\alpha) c \quad \alpha c \quad \alpha c$$

$$K_a = \frac{\alpha^2 c}{(1-\alpha)}$$

$$= \frac{(5.4 \times 10^{-2}) \times 3.75 \times 10^{-3}}{1 - 5.4 \times 10^{-2}}$$

$$= 1.2 \times 10^{-5}$$


เปรียบเทียบค่า K_a ที่ได้จากตัวราชเมธีวิเคราะห์ซึ่งเท่ากับ 1.75×10^{-5}

การใช้วิธีค่อนดักโถเมตริกกับปฏิกิริยาการตกตะกอนและการเกิดสารประกอบเชิงช้อน การทดลองที่ 6.2


การติดเตอร์ตอปีตั้สเซียมไซยาไนด์ (KCN) ด้วยสารละลายนีไนเตรต

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ปฏิกิริยาการติดเตอร์ตอไซยาไนด์อิออนด้วยเงินอิออนจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการเกิดปฏิกิริยาการตกตะกอนและการเกิดสารประกอบเชิงช้อน ใน การติดเตอร์ตอไซเย็นอิออนจะเกิดปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงช้อนขึ้น ดังนี้



เมื่อการติดเตอร์ตอไซเย็นอิออนจะเกิดตะกอนสีขาวของ $\text{Ag}_2(\text{CN})_2$ ขึ้น การ



ติดเตอร์ตสามารถจะดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆ จนกระทั่ง $\text{Ag}(\text{CN})_2^-$ ถูกติดต่ำหมด ซึ่งการติดต่อขึ้นที่สองนี้เป็นปฏิกิริยาของการเกิดตะกอน

จะเห็นได้ว่าในการติดเตอร์ความเข้มข้นของไซยาไนด์อิออนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณเพลกซ์อิออนและเมื่อถูกติดต่อไปจะทำให้ลายเป็นตะกอน ดังนั้นถ้าทำการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าการนำไฟฟ้าทุกๆ จุดขณะทำการติดเตอร์ ถ้าเขียนกราฟระหว่างค่าการนำไฟฟ้า (แกน y) กับปริมาณติดต่อ (แกน x) จะทำให้สามารถหาจุดติดของการติดเตอร์ได้ 2 ค่า สำหรับจุดติดที่จุดแรกคือจุดติดของการเกิดสารประกอบเชิงช้อน จุดที่สองคือจุดติดของปฏิกิริยาการเกิดตะกอน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- เครื่องมือคงดักโถมิเตอร์
- ข้าวเซลล์สำหรับใช้วัดค่าการนำไฟฟ้า
- บีเพตขนาด 25 มล. 2 อัน
- บีคเกอร์ ขนาด 400 มล. 5 ใบ
- เครื่องคนและแท่งคนแม่เหล็ก
- ขวดน้ำกลั้น 1 ใบ
- กระบอกตวงขนาด 100 มล. 1 ใบ
- บิวเร็ต ขนาด 25 มล. 1 อัน
- ขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 มล. 3 ใบ
- ลูกยางดูดสารละลาย 1 ลูก

สารละลายที่ใช้ในการทดลอง

- 0.060 M KCN จำนวน 100 มล. (สาร KCN เป็นสารอันตรายควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวอย่างหนักต้องรีบล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ และไม่ควรใช้ใกล้ ๆ กับกรด หรือทำปฏิกิริยา กับกรดเป็นอันขาด เพราะจากปฏิกิริยาจะได้ก๊าซ HCN ซึ่งเป็นก๊าซพิษรุนแรง)
- 0.200 M AgNO₃ จำนวน 100 มล.
- สารละลายตัวอย่าง KCN

จุดประสงค์ของการทดลอง

1. เพื่อศึกษาลักษณะไอลิตรชันเดอร์ฟของสารติดต่อสารละลาย KCN ด้วย AgNO₃ โดยวิธีคงดักโถเมติก
2. หาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง KCN

วิธีทดลอง

1. บีเพตสารละลายมาตรฐาน 0.06 M KCN มา 25 มล. ใส่ในบีคเกอร์ขนาด 400 มล. เติมน้ำกลั้น 100 มล. (วัดโดยกระบอกตวง)
2. ใส่แท่งคนแม่เหล็กและวางบนเครื่องคน

3. ใส่ขั้วเซลล์ (ต้องจัดให้อยู่ในลักษณะที่เท่งคนแม่เหล็กไม่สามารถตีขั้วเซลล์แตกได้ และต่อเมื่อเครื่องมือตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม)
4. เริ่มแรกค่าการนำไฟฟ้าก่อนเติมไടูเตรนต์
5. วัดค่าการนำไฟฟ้าทุก ๆ ขณะที่เติมไடูเตรนต์ลงไปครั้งละ 0.2 มล.
6. ให้จดปริมาณในขณะที่สายตาเห็นตะกอนเริ่มตกตะกอนสีขาวของ $\text{Ag}_2(\text{CN})_2$
7. ล้างขั้วเซลล์ให้สะอาดด้วยน้ำกลั่นหลาย ๆ ครั้ง
8. ทำการทดลองซ้ำใหม่โดยเปลี่ยนสารละลายมาตรฐาน 0.06 M KCN มาเป็นสารละลายตัวอย่าง KCN (ข้อควรระวัง ห้ามเทสารละลายตัวอย่าง KCN ลงในกรดเป็นอันขาด เพราะจะเกิดก๊าซพิษ HCN)
9. สร้างไடูเตรชันเคอร์ฟจากข้อมูลที่ได้ และหาจุดสมมูลแรกและจุดที่สองจากการภาพ
10. เปรียบเทียบจุดสมมูลจุดแรกที่ได้จากการฟอกกับที่อ่านได้จากการเห็นตะกอนสีขาวที่เริ่มเกิดขึ้น
11. จากไடูเตรชันเคอร์ฟของสารละลายตัวอย่าง KCN จงคำนวนหาความเข้มข้นของ KCN ในสารละลายตัวอย่าง และซึ่งให้เห็นว่าสามารถใช้จุดสมมูลจุดใดในการคำนวณผล เพราะเหตุใด

คำถาม

1. จงอธิบายว่าการติดต่อกันของ KCN ด้วย AgNO_3 โดยวิธีค่อนดักโดยเมตริกได้ผลเป็นที่นำไปใช้หรือไม่
2. จากไடูเตรชันเคอร์ฟสามารถหาสูตรโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดขึ้นได้หรือไม่
3. จากเคอร์ฟที่ได้จงเขียนสมการของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของเส้นตรงของกราฟ