

## เครื่องที่ 8

อะตอมมิกแอนซอร์ปชันสเปกโกร็อปโตมิเตอร์ แวร์เรียนแทคทรอน เออม 1100  
Atomic Absorption Spectrophotometer Varian Techtron M 1100


### สเปกซิฟิกชน

ความต่างศักย์	110/115, 220/240 โวลต์	กระแสสลับ 50-60 เહิรตซ์
กำลังที่ใช้	80 วัตต์	
แก๊สที่ใช้ ออกซิเจนก์ (ชัพพอตแก๊ส)	อากาศ	4.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
	ในครัสรออกไซด์	4.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
เชื้อเพลิง	อะเซทิลีน	0.7 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
	ไฮโดรเจน	0.7 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
	ไพรเพน	0.07 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
ตะเกียงและเนบูลิเซอร์		
อัตราเร็วของสารละลาย	4.5-5.2 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที	
ด้าอย่างที่เข้าสู่เนบูลิเซอร์	(อัตราการไหลของออกซิเจนก์ที่เข้าสู่เนบูลิเซอร์	
	8-11 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที ความดัน 1.4 กิโลกรัม	

	(20 ปอนด์ต่อตารางนิว)
ตะเกียงในแนวตั้ง	ปรับได้ 1.5 เซนติเมตร
ตะเกียงในแนวราบ	ปรับได้ 1.5 เซนติเมตร
ตัวทำแสงเอกสาร (ไมโน่โครมาเตอร์)	
ระบบการกระจายคลื่น	Gerard 32×27 มิลลิเมตร 1,276 ร่อง ต่อมิลลิเมตร แบบเซอร์นีเทอร์เนอร์ Czerny-Turner

ความยาวของไฟกั๊ส	25.4 เซนติเมตร
ช่อง (Aperture)	f/8
ช่วงความยาวคลื่น	185-900 นาโนเมตร
ความแม่นยำของความยาวคลื่น	± 0.2 นาโนเมตร
ความยาวคลื่นริโพร์ดิวซิบลิตี	± 0.1 นาโนเมตร
ความกว้างช่องเลิกบยา	เลือกແກบกว้างได้ 0.2, 0.5, 1.0 และ 2.0 นาโนเมตร
การกระจายเชิงเส้น	2.7 นาโนเมตรต่อมิลลิเมตร

# **ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER**



**MODELS 1100  
AND 1200**

## ระบบอิเล็กทรอนิกส์

กระแสที่ให้กับหลอด 2 หลอด	ความต่างศักย์ที่ใช้จุดหลอดต่ำสุด 500 โวลต์ และ ความต่างศักย์ที่ให้หลอดทำงานสูงสุด 350 โวลต์ ให้ กระแส 0-30 มิลลิแอมเปอร์
ชินโกรนัสดีมอเดูลเช็น (Synchronous demodulation)	285 เฮิรตซ์ $\pm 2$ เฮิรตซ์
E H T ที่ให้กับไฟโตแมลติพลาเยอร์ (PM)	240-800 โวลต์
เวลาคงที่ในการหน่วง (damping)	0.3, 1.5 และ 4.0 วินาที
ช่วงเวลาการอินทิเกรต	3 และ 10 วินาที
ช่วงเวลาเครื่องวัดอ่านพีค	10 วินาที
การขยายสเกล	ประมาณ 0.3X ถึง 50X
การปรับศูนย์อัตโนมัติ	ปรับที่ $\pm 0.001A$ จาก 0.000A
สภาพไวของพรีแอมพิฟาย	8 n A pp into 5 MΩ for F S D 40 mv pp into 27 kΩ for F S D
ความเสถียรของเครื่อง	$\pm 0.5$ เปอร์เซ็นต์แทรนซิสชันสำหรับ $\pm 10$ เปอร์เซ็นต์ ของค่าที่บรรทุกทั้งหมด
การรบกวนภายใน	ประมาณ 54 มิลลิโวลต์ (เมื่อปิดหลอดกำเนิดแสง) ความต่างศักย์ที่ให้พรีแอม 300 โวลต์)
ความแม่น 0 เปอร์เซ็นต์ T	$\pm 10$ มิลลิโวลต์ (ปิดทางเดินแสง) ความต่างศักย์ ที่ให้กับพรีแอม 300 โวลต์
ความแม่นในการอ่านมาตรา (เข็มวัด)	อ่านเชิงเส้นได้ $\pm 1$ เปอร์เซ็นต์ ของสเกลทั้งหมด (F S D)
ช่วงการอ่านมาตรา	เปอร์เซ็นต์ที่ เอบีเอส และช่วงความเข้มข้นของรัมมิตอร์ ใช้ไฟ 5 โวลต์
เครื่องบันทึกสัญญาณ	10 มิลลิโวลต์ ปรับได้ $\pm 1$ มิลลิโวลต์ ที่ 100 โอห์ม 100 มิลลิโวลต์ ปรับได้ $\pm 10$ มิลลิโวลต์ ที่ 10 กิโลโอห์ม

## มาตรฐานการทำงาน

การอ่านต่ำสุด 0.4 A เมื่อผ่านสารละลายทองแดง 5 ส่วนในล้านส่วน เช่น 0.055 ในโครงรัมต่ออุกบาทก์เซนติเมตรสองพายไว้ (เปลวไฟอากาศอะเซทิลีนตะเกียงที่ให้สภาพการทำงานดีที่สุด 10 เซนติเมตร)

มิติ  $64 \times 35 \times 38$  เซนติเมตร (กว้าง  $\times$  ยาว  $\times$  สูง)

น้ำหนัก 27 กิโลกรัม (60 ปอนด์)

เครื่องมือมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ใส่หลอดชอลโลแคลโทเด ตะเกียง ทำหน้าที่ผลิต อัตโนมัติสารละลายตัวอย่างให้ถูกต้องเป็นไป ตัวทำแสงเอกสารที่ทำหน้าที่แยกเส้นเรโซแนนซ์ หลอดไฟโคมติดพลาสติก เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานและตรวจสอบคุณภาพ

แสงที่ออกจากหลอดชอลโลแคลโทเดผ่านเลนส์ 2 อัน โดยอันแรกจะอยู่หน้าตะเกียง อันที่สองอยู่หลังตะเกียงและมีกระจกจากเงาที่ปรับได้ ช้อพเพอร์ทำหน้าที่ชินโครงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะสูญการระดับโดยอัตโนมัติ เมื่อกดปุ่มโมด อิมิสชัน ช้อพเพอร์อยู่ระหว่างกระจกจากเงาและตัวทำแสงเอกสาร ผู้ทดลองสามารถเลือกโหมดการทำงานและແຜบบังคับที่เป็นแบบตัวเลข หรือเข้มวัดก็ได้


ด้านข้างของเครื่องมือเป็นที่ใส่หลอดชอลโลแคลโทเด วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบงคุบคุณที่ปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าและอื่น ๆ

ปุ่มปรับการขยายของไฟโคมติดพลาสติก เครื่องมือที่ปรับแรงดึงดูดของหลอดชอลโลแคลโทเดที่ปรับเชือเพลิงและออกซิไดเซอร์อยู่ทางด้านหน้าซ้ายของเครื่อง และมีมาตรฐานที่ใช้วัดสองอัน ที่ปรับความยาวคลื่นของตัวทำแสงเอกสารและตัวเลขของความยาวคลื่นอยู่เหนือ มาตรวัด ที่ปรับความกว้างของช่องเล็กยาวอยู่ด้านบนของเครื่อง

## ที่ใส่หลอด

ที่ใส่หลอดมีสี่ช่อง ที่ใส่หลอดหมุนได้โดยใช้มือ และอยู่ด้านขวาของเครื่องด้านบน มีช่องไว้ให้ดูตำแหน่งของหลอดและชนิดของหลอดที่เลือกใช้ ที่ใส่หลอดแต่ละหลอดมีสกู๊ฟที่ปรับตำแหน่งของหลอดให้แสงผ่านเข้าสู่หลอดไฟโคมติดพลาสติก เครื่องมือที่ปรับแรงดึงดูดของหลอดไฟฟ้าและออกซิไดเซอร์อยู่ด้านบนของเครื่อง

## องค์ประกอบของตะเกียง (Burner)



รูป 8-1 องค์ประกอบของตะเกียง

## ก. สักข์จะทั่วไป

จะเกียงประกอบด้วยเนื้อไอลเซอร์ สเปรย์เคมเบอร์ และตัวตะเกียง ที่บังคับตะเกียงอยู่ด้านหน้าของเครื่อง ใช้ปรับตะเกียงในแนวราบและแนวตั้ง

## ข. เนื้อไอลเซอร์ (Nebulizer)

เนื้อไอลเซอร์ต่ออยู่กับหลอดพอลีพรอไพรีนด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งต่อ กับสเปรย์เคมเบอร์ หลอดเนื้อไอลเซอร์ทำจากโลหะผสมแพลทิมัม อิริเดียม เพื่อลดการกัดกร่อนหลอดพอลีพרוไพรีนต่อ กับหลอดแคพิลาร์สีและจุ่มในบิกเกอร์ที่มีสารละลายที่ต้องการวิเคราะห์ เมื่อวิเคราะห์สารละลาย ที่กัดกร่อนต้องใช้เนื้อไอลเซอร์พวกแทนทากลัม เมื่อต้องการลดปริมาณของเหลวที่เข้าสู่เนื้อไอลเซอร์ ให้ปรับสกู๊ปปรับอัตราการไหลของเนื้อไอลเซอร์

ออกซิไดเซอร์หรือชัพพอตแก๊สผ่านเข้าสู่ช่องเนื้อไอลเซอร์ตามท่อสเตนเลส สารละลาย ในบิกเกอร์ถูกพาเข้าสู่หลอดแคพิลาร์สีและแตกเป็นฝอยเม็ดเล็ก ๆ โดยชนกับเม็ดแก้วรูปตัวหยู เมื่อสารละลายชนเม็ดแก้ว ละอองลงอยู่ผ่านเข้าสเปรย์เคมเบอร์ ส่วนสารละลายเม็ดโดยหลักเข้าสู่ท่อทึ้งสารละลาย การปรับตำแหน่งของเม็ดแก้วมีผลต่อสภาพไวและชีดจำกัดของการตรวจหา การปรับตำแหน่งของเม็ดแก้วต้องปรับสกู๊ปปรับให้อ่านค่าแบบขอร์แบบซีไดสูงสุด การหมุน ทวนเข็มนาฬิกาทำให้ระยะห่างระหว่างเนื้อไอลเซอร์และเม็ดแก้วเพิ่มขึ้น

ถ้ามีอาการรู้สึกว่าต้องดูดหลอดแคพิลาร์สี และหลอดพอลีทินที่จุ่มน้ำอยู่ในบิกเกอร์ ค่า แอบซอร์แบบซีของสารละลายจะอ่านได้ไม่สม่ำเสมอ ถ้าหลอดแคพิลาร์สีมีอนุภาคอุดตันต้อง ทำความสะอาดได้โดยใช้ลวดเล็ก ๆ แรง ถ้าหลอดโพลีทินเสียให้เปลี่ยนใหม่

ถ้าห่อน้ำออกซิไดเซอร์ตัน การเนื้อไอลเซอร์สารละลายทำได้ไม่ดี ให้ใช้อากาศอัดเป่า จากทางปลายปาก

การทำความสะอาดเนื้อไอลเซอร์ และสเปรย์เคมเบอร์ ให้ใช้น้ำประจุจากไอก้อนห่านนาน ๆ การใส่หลอดยางเข้าเนื้อไอลเซอร์

1. ตัดหลอดพอลีทิน

2. เสียบหลอดยางเข้ากับหลอดแคพิลาร์สีให้แน่นสนิท

3. ดันหลอดยางให้แน่นสนิท แล้วต่อท่อแคพิลาร์สีกับคัพพลิงนัต จนกระทั้งแน่น

## ก. สเปย์ร์เเชมเบอร์ (Spray Chamber)

สารละลายเม็ดเล็กไหลผ่านเข้าสู่สเปย์ร์เเชมเบอร์ แล้วผสานกับแก๊สเชื้อเพลิงที่ไหลเข้ามาทางด้านข้าง ด้านล่างของสเปย์ร์เเชมเบอร์มีหลอดใส่สารละลายทำหน้าที่จับสารละลายที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ หลอดนี้ต้องมีน้ำอ้อมเพิ่มสารละลายที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ให้ไหลผ่านท่อยางพอลีทิฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร

ข้อควรระวัง ห้ามจุดตะเกียงถ้าไม่มีของเหลวหรือน้ำเต็มหลอดทึ้งสารละลาย

ภายในสเปย์ร์เเชมเบอร์มีผิวขรุขระ เพื่อให้การตั้งสารทำได้ดี ห้ามขัดผิวในสเปย์ร์เเชมเบอร์ เพราะถ้าผิวไม่ขยาย (ขรุขระ) สารละลายไหลไม่ดี

ถ้ามีอาการอุดตันหลอดทึ้งสารละลาย ให้ใช้มีทพันสำลีทำความสะอาดและถ่ายไส้สารละลายให้เต็ม

เมื่อเปลี่ยนตัวทำสารละลาย ให้ทำความสะอาดสเปย์ร์เเชมเบอร์โดยผ่านแอซีโหนเข้าไปในช่องก่อนผ่านสารละลายชนิดอื่น

ให้ทำความสะอาดสเปย์ร์เเชมเบอร์ด้วยตีเทอร์เจน์เป็นประจำ

## ก. ตะเกียง (burner)

ตะเกียงเป็นแบบแผ่นที่กัดกร่อนดี ตะเกียงทำจากไทเทเนียม สองร่องบนภายในตะเกียงช่วยให้อากาศแพร่ไปยังฐานของตะเกียง ช่วยให้เปลวไฟสม่ำเสมอและลดปริมาณคาร์บอนที่จะเกิดบนช่องโดยเฉพาะเปลวไฟแบบรีดิวชั่น ตะเกียงใส่ลงในช่องเสียบโดยมีเหวนรูปตัวไอสองตัว การเปลี่ยนตะเกียงทำได้ง่าย

ตะเกียงที่ใช้หนาต่ำอนุภาคของแข็งและเกลือที่มีความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักต่อปริมาตร (ในตรัสออกไซด์อะเซทิลีน) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักต่อปริมาตร (อากาศ-อะเซทิลีน) เมื่อใช้ตะเกียงเสร็จคราวทำความสะอาดเป็นประจำ โดยล้างตะเกียงในน้ำร้อน และใช้ผ้าขนมน้ำบาง ๆ แหย่ลงในช่องเพื่อทำความสะอาด

เมื่อใช้ตะเกียงไปนาน ๆ ควรจุ่มตะเกียงใน 1 เปอร์เซ็นต์ กรดเกลือเพื่อล้างเอาสิ่งสกปรกออก

ชนิดของตะเกียง (ในตรัสออกไซด์-อะเซทิลีน H.S.) 02-100035-00 (ช่อง  $2\frac{3}{8}$  นิ้ว  $\times 0.018$  นิ้ว) ตะเกียงนี้ใช้ได้ทั้งเปลวไฟในตรัสออกไซด์-อะเซทิลีน, อากาศ-อะเซทิลีน หรือในตรัสออกไซด์-แก๊สโพรเพน

ชนิดของตะเกียง (อาคาร-อะเซทิลีน H.S.) 02-100036-00 (ช่อง 4 นิ้ว  $\times$  0.020 นิ้ว)  
ตะเกียงนี้ใช้กับอาคารอะเซทิลีน หรืออาคารไอลูมิเนียม

ชนิดของตะเกียง (อาคาร-พรเพน H.S.) 02-100037-00 (ช่อง 4 นิ้ว  $\times$  0.050 นิ้ว)  
ตะเกียงนี้ใช้กับอาคาร-พรเพน

## ๑. การจัดเปรยวไฟ

ที่จุดเป้าหมายทางด้านหน้าซ้ายของเครื่อง เมื่อกดปุ่มจะเกิดการสปาร์ค การจุดเป็นไฟต้องปรับอากาศ-อะเซทิลีนตามขั้นตอนการจุดเป็นไฟ และกดปุ่มจุดเป็นไฟหลังจากเปิดสวิตช์เครื่องเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ผู้ทดลองสามารถจุดเพลวไฟชนิดอากาศ-อะเซทิลีนได้เท่านั้น เพราะมีปุ่มบังคับที่ห้ามการจุดเพลวไฟในครัวส่องกําชาด-อะเซทิลีนโดยตรง

## ตัวทำแสงอกรองค์

ตัวทำแสงเอกสารงค์ทำหน้าที่แยกແນບສเปกตรัมແຄบ ๆ จากສเปกตรัมຂອງແໜ່ງກຳເນີດແສງ ตัวทำแสงเอกสารงค์ທີ່ໃຊ້ເປັນແບບເໜ່ງ-ເຕົມ (Czerny-Turner) ມີຂະນາດ  $32 \times 27$  ມິລືມິຕາ ຂຶ້ດໄທເປັນຮ່ວງ  $1,276$  ຮ່ວງຕໍ່ມິລືມິຕາໃຫ້ກາຣກະຈາຍເຫັນແຕ່ງຂ່ອງເລິກຍາວອກ  $2.7$  ນາໂນມິຕາຕໍ່ມິລືມິຕາ ກາຣກສອດອັນດັບສອງອາຈເຫັນໄດ້ຈາກກາຣຍັງການທີ່ຈະມີການແກ່ງນາງຂ່າວ ເພື່ອຕັດປັບຢ່າກກາຣກສອດຂອງຄລື່ນອັນດັບສອງໃຫ້ພິລເຕູວົກຕັດຄລື່ນນີ້ອກ

องค์ประกอบของหลอดไฟคอมพิล่ายเอกสาร


แผนกว้างของความยาวคลื่นที่แยกโดยใช้ตัวทำแสงเอกสารค์ หาได้จากความกว้างของช่องเล็กยาวเข้าและออก ความกว้างของช่องเล็กยาวปรับได้ 0.2, 0.5, 1.0 และ 2.0 นาโนเมตร โดยปรับปุ่มนังค์ความกว้างช่องเล็กยาวที่อยู่ตอนบนซ้ายของเครื่อง ปุ่มปรับตัวทำแสงเอกสารค์อยู่ด้านบนซ้ายของแผงหน้าปัด

## ชุดโฟโตมัลติพลาเยอร์ รูป 8-2

หลอดโฟโตมัลติพลาเยอร์เสียบอยู่บนฐานหลอดที่มีแปดขา หลอดนี้มีไดโอด 10 ตัว และเป็นที่ขยายสัญญาณชุดแรก สายไฟฟ้าต่ออยู่กับฐานของหลอด บนหลอดมีจุดเหล็กสำหรับยึดหลอดและลวดนี้จะติดอยู่กับชิ้นส่วนของตัวทำแสงเอกสารนี้ ได้ฐานหลอดมีแผ่นและสกรูที่ใช้ปรับความสูงของหลอดโฟโตมัลติพลาเยอร์

ข้อควรระวัง ห้ามถูกไฟโคนดเมื่อต้องการเปลี่ยนหลอดโฟโตมัลติพลาเยอร์ เพราะความชื้นจะทำให้สัญญาณไฟฟ้าเปลี่ยน

หลอดโฟโตมัลติพลาเยอร์เป็นชุดของ เอชทีวี (Hammamatsu TV Co.,Ltd.) หลอดนี้เหมาะสมในการวิเคราะห์ ช่วงความยาวคลื่น 193 ถึง 856 นาโนเมตร H T V รุ่น R 106




รูป 8-2 องค์ประกอบของหลอดโฟโตมัลติพลาเยอร์


ເອັນດີວິທີ ຮຸນ ອາຣ 106 ໃຊ້ວິເຄຣະທີ່ຫຼັງຄວາມຍາວຄລືນຕໍ່ກວ່າ 200 ນາໂນເມຕຣ ເຊັ່ນ  
ສາຮໜູ ຄວາມຍາວຄລືນ 193.7 ນາໂນເມຕຣ ແລະ ທີ່ນີ້ເປັນ 196.0 ນາໂນເມຕຣ

ເອັນດີວິທີ ຮຸນ ອາຣ 406 ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສັງຄູາຜົນຕ່ອງການຮັບກວາງສູງຂຶ້ນເມື່ອຕ້ອງກາວິເຄຣະທີ່  
ທີ່ເຊີຍມແລະ ຮູບີເດີຍ ລົດດີນີ້ຕອບສົນອັນດັບສອງສັງຄູາຜົນຫຼັງໄກສັລັດໄວ້ໂອເລຕໄມ່ຄ່ອຍດີ ແຕ່ນີ້ເປັນໃຊ້  
ລົດດີນີ້ເພື່ອຕັດການແທຣກສອດອັນດັບສອງເມື່ອຕ້ອງກາວິເຄຣະທີ່ໂພແກສເຊີຍມຫຼົງຈົ່າເຊີຍມ ຄວາມ  
ຕ່າງສັກຍົງທີ່ໃຫ້ກັບໄດ້ໂດຍຂອງລົດຮຸນນີ້ຕ້ອງສູງກວ່າລົດຮຸນ ອາຣ 446 ເພົ່າລົດຮຸນ ອາຣ 446  
ມີການຮັບກວານຕໍ່າ

### ຝູມບັງຄັນ



ຮູປ 8-3 ຝູມບັງຄັນດ້ວນຂວາ



รูป 8-4 ปุ่มบังคับค้านช้าย

ปุ่มบังคับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ทางแ Fang หน้าปัดด้านขวา รูป 8-3 มาตรที่ใช้วัดอยู่ทางซ้ายมือของปุ่มบังคับ โดยของปุ่มบังคับทางความมือใช้เลือกโหมดการทำงานและโหมดตรวจสอบ (มองเตอร์) ปุ่มกำลังอยู่ทางด้านขวาตอนบน

ได้มาตรฐานเป็นปุ่มปรับ (โลว์แลดี้) และปรับกระแสที่ให้กับหลอดปุ่มชีโร (ศูนย์) และรีด (อ่านสัญญาณ) ควบคุมพังก์ชันศูนย์และการอ่านสัญญาณ ปุ่มบังคับทางเมดานิกอยู่ทางด้านซ้าย

## ปุ่มบังคับ (โนมด) การอ่าน

ปุ่มบังคับการอ่านมี 6 ปุ่ม แต่ละปุ่มมีการใช้งานดังนี้

พีค	เมื่อกดปุ่มพีค สัญญาณวิเคราะห์ได้จากการอ่านสัญญาณนาน 10 วินาที
PEAK	หลังจากกดปุ่มคำสั่งอ่าน ค่าของสัญญาณพีคได้จากการอ่านและส่งสัญญาณออกมานเป็นตัวเลข สัญญาณตัวเลขจะคงประภากลางอยู่จนกระทั่งกดปุ่มรีด (อ่าน) ใหม่อีกครั้ง สัญญาณจะหายไปเมื่อครบ 10 วินาที สัญญาณใหม่จะปรากฏเป็นตัวเลข ถ้าใช้เครื่องบันทึกเขียนกราฟสัญญาณที่อ่านได้จะอยู่นาน 5 วินาที แล้วสัญญาณจะกลับเป็นศูนย์ ระหว่าง 10 วินาที ที่เครื่องบันทึกอ่านสัญญาณตัวเลขเดิมจะปรากฏอยู่บนมาตรา แต่ที่เครื่องบันทึกจะอยู่ที่ศูนย์ โนดนี้ใช้กับการบอนรอดอะตอมไมเซอร์หรือระบบที่ทำให้เกิดไอเพรเวต้องการค่าของพีคที่ให้สัญญาณช่วงสั้น ๆ เมื่อใช้ระบบคาร์บอนเรอด็อกต้องไมเซอร์ ปุ่มบังคับการอ่านจะทำงานโดยอัตโนมัติจากคำสั่งของชุดคาร์บอนรอดที่แต่ละสภาพของการทำงาน
อินทิเกรต 2 ปุ่ม (INT)	ปุ่มนี้ใช้เลือกช่วงเวลาในการอินทิเกรต 3 หรือ 10 วินาที โดยอินทิเกรตจะทำงานเมื่อกดปุ่มอ่าน เครื่องจะรวมสัญญาณที่ได้จากการวิเคราะห์ตามช่วงเวลาที่สั่งผลที่วิเคราะห์ได้จากการอินทิเกรตเมื่อครบเวลาที่ต้องการจะออกมานเป็นตัวเลขสัญญาณตัวเลขจะปรากฏอยู่จนกระทั่งกดปุ่มอ่านสัญญาณใหม่ ส่วนเครื่องบันทึกกราฟจะให้สัญญาณอยู่นาน 5 วินาทีแล้วกลายเป็นศูนย์
แดเมปี (DAMP)	สัญญาณที่ออกมายจะถูกหน่วง (แดเมปี) ได้สามขั้นตอน A, B และ C ความสามารถในการหน่วงเพิ่มขึ้นจาก A ถึง C โนดนี้สัญญาณที่ได้จะประภแบบต่อเนื่อง

## ปุ่มนังคับโหมดการทำงาน

### ปุ่มนังคับการทำงานมี 4 ปุ่ม

อัมิส	โมดูลนี้ใช้เมื่อต้องการวิเคราะห์แบบเพลนอัมิสชัน โมดูลนี้ไม่ต้องใช้แหล่งกำเนิด
EMISS	แสงจากภายนอก
แทรนซ์	โมดูลนี้ใช้เมื่อต้องการวิเคราะห์แบบการส่งผ่าน สัญญาณการส่งผ่านอ่านได้จาก
TRANS	การอ่านตัวเลขบนหน้าปัด จาก 0 – 100 เปอร์เซ็นต์แทรนสมิตเต้นซ์
คงค์	โมดูลนี้ใช้เมื่อต้องการอ่านค่าเป็นความเข้มข้น โมดูลนี้ใช้กับปุ่มนังคับโลร์ (ต่ำ) และไฮ (สูง) ในการปรับตัวเลขให้ตรงกับความเข้มข้นที่ต้องการ
เอบซ์	โมดูลนี้ใช้เมื่อต้องการอ่านค่าความดูดกลืน อ่านได้จากตัวเลขบนหน้าปัด
ABS	จาก 0 ถึง 1.0

### ปุ่มนังคับกระแสที่ให้กับหลอด

ปุ่มที่ใช้นังคับกระแสที่ให้กับหลอดมีสองปุ่ม เมื่อกดปุ่มหลอดที่ 1 หรือหลอดที่ 2 คงที่ไว้ แล้วค่อยเพิ่มกระแสให้กับหลอด กระแสที่ให้กับหลอดดูได้จากเข็มบนหน้าปัด โดยอ่านจากสเกลล่าง เมื่อต้องการเพิ่มกระแสให้กับหลอด ให้หมุนปุ่มปรับกระแสตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับกระแส ตามต้องการโดยค่อย ๆ เพิ่มกระแสที่ลงน้อย

ปุ่ม อี เอช ที (E H T) ปรับความต่างศักย์ของไไดโนด (E H T) ที่อยู่ในหลอดไฟโต-มัลติพลาเยอร์ ความต่างศักย์ปรับได้โดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่มชีโร หรือปรับโดยใช้มือหมุนปุ่ม ปรับทางด้านล่างขวาของเครื่อง

### ปุ่มนังคับการอ่านและปรับศูนย์ (ชีโร)

อ่าน	กดปุ่มนี้เมื่อต้องการอ่านสัญญาณแบบรวมหรืออ่านแบบพีค เมื่อใช้โมดูลนิทิเกรต
READ	แล้วกดปุ่มอ่าน ไฟที่ปุ่มอ่านจะติดตามช่วงเวลาที่เลือกใช้ในการอ่านสัญญาณ แบบรวม ถ้ากดปุ่ม 10 เครื่องจะใช้เวลาในการอ่านสัญญาณ 10 วินาที ตัวเลข ของสัญญาณที่อ่านได้จะปรากฏอยู่บนกระทึ้งการอ่านสัญญาณอันต่อไป ห้าม กดปุ่มนังคับอื่นขณะเครื่องกำลังรออ่านสัญญาณ
ศูนย์ชีโร	ไฟของปุ่มนี้จะสว่างแสดงว่าต้องกดปุ่มนี้ ปรับค่าคงค์ และเอบีเอสให้เป็นศูนย์ เมื่อใช้โมดูลคงค์ หรือเอบีเอส และกดปุ่มนี้ปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ T เมื่อใช้โมด-

ทรานส์แลบโมดอิมิชัน โดยการปรับความต่างศักย์ที่ให้แก่ไดโนด การปรับความต่างศักย์ที่ให้แก่ไดโนดจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่มซีโร่ ไฟจะติดระหว่างการปรับ เมื่อปรับความต่างศักย์ได้ที่ไฟจะดับ ให้หยุดกดปุ่ม


### ปุ่มนับคันการวัดอัตโนมัติโลว์และไฮ (low and high)

เมื่อใช้โนดคงค์ ตัวเลขที่ได้จากการวัดจะแบร์กับหน่วยความเข้มข้นเป็นแบบเส้นตรง โลว์ ปุ่มปรับสวิตซ์โลว์ที่ใช้ปรับจะมีสองอันอยู่ในปุ่มเดียวกัน อันหนึ่งปรับละเอียด อีกอันปรับขยาย ปุ่มนี้ใช้ขยายสเกล X.03 และ X50 ไฮ ปุ่มนี้ใช้ปรับเส้นโถงให้เป็นเส้นตรง โดยการซัดเซย์ส่วนที่เบียงเบนไปจากเส้นตรง

### ตัวเลขที่ปรากฏ


เบื้องต้นปรากฏที่สเกลด้านบน (0-100) ใช้กับปุ่มนับคัน (เอบีเอส คงค์, แทรนซ์, อิมิส) ส่วนสเกลด้านล่าง (0-30) ใช้อ่านค่ากระแสที่ให้กับหลอดเลข 1 หรือหลอดเลข 2 เมื่อกดปุ่ม หลอดเลข 1 หรือหลอดเลข 2 ถ้าเข็มวัดซึ้งอกสเกล แสดงว่าต้องปรับเข็มวัด

### ปุ่มนับคันเมcanik



รูป 8-5 ปุ่มนับคันทดลอง

แต่ละหลอดจะมีสกรูที่ใช้ปรับหลอด เพื่อให้แสงที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปตามทางเดินแสง ตำแหน่งของหลอดปรับได้โดยหมุนปุ่มปรับหลอดในแนวราบและแนวตั้งด้านบนเครื่องมีช่องไว้ดูตำแหน่งของหลอดและชนิดของหลอด ตรงที่ใส่หลอดมีสกรูอยู่ตรงกลางอันหนึ่งต้องปรับให้สกรูนี้ตรงกับตำแหน่ง O P ของหลอด



รูป 8-6 ปั๊มบังคับตะเกียง

ตำแหน่งของตะเกียงต้องปรับให้เหมาะสมกับทางเดินแสง ปั๊มบังคับตะเกียงอยู่ตรงกลางด้านหน้าของเครื่อง ด้านที่ยื่นออกมากใช้ปรับความสูง เมื่อคานอยู่ที่ 0 แสดงว่าส่วนบนของตะเกียงอยู่ตรงกลางของทางเดินแสง เมื่อคานอยู่ที่ 10 แสดงว่าส่วนบนของตะเกียงอยู่ใต้ทางเดินแสง 2 เซนติเมตร ปั๊มปรับตะเกียงในแนวราบใช้ปรับตะเกียงทางด้านขวาของทางเดินแสง ปั๊มนี้ปรับได้ 4 มิลลิเมตร จากจุดกึ่งกลางด้านใดด้านหนึ่ง ตะเกียงนี้หมุนได้ 360 องศา โดยที่ตะเกียงไม่เสียหาย

## ปุ่มบังคับแก๊ส


หน้าปัดที่ควบคุมปริมาณแก๊สอยู่ทางด้านหน้าซ้ายของเครื่อง นอกเหนือนี้ ยังมีที่ปรับความยาวคลื่น ตัวเลขบอกความยาวคลื่น ปุ่มบังคับอัตราการไฟลของออกซิไดเซอร์ (ชัพพอต แก๊ส) เชือเพลิงและปุ่มที่ใช้ติดเปลวไฟ

ชัพพอตแก๊สหรือออกซิไดเซอร์ที่เข้าสู่เนื้อไอลเซอร์มีสวิตซ์ปรับได้ 3 ตำแหน่ง สามารถปิด ในครั้งแรก และมีปุ่มบังคับอัตราการไฟลปริมาณแก๊สที่เข้าสู่เนื้อไอลเซอร์อ่านได้จากมาตรวัด เส้นแดงแสดงว่าปริมาณแก๊สต่ำสุดที่จะใช้ในการวิเคราะห์ได้

อัตราการไฟลของเชือเพลิงที่เข้าสู่เนื้อไอลเซอร์ควบคุมโดยการใช้ปุ่มบังคับการไฟล เชือเพลิง อัตราการไฟลของเชือเพลิงอ่านได้จากมาตรวัด ส่วนความดันของแก๊สก่อนเข้ามาตรวัด อ่านได้จากมาตรวัดที่มีลิ้นบังคับความดันของแก๊ส

ความยาวคลื่นปรับได้โดยใช้ปุ่มบังคับ และอ่านตัวเลขจากหน้าปัดสเกลย่ออยแต่ละช่องมีค่า 0.2 นาโนเมตร

“λ สแกน”	ปุ่มนี้ใช้ปรับความยาวคลื่นตามที่ต้องการ มีตัวเลขสามหลัก
ความยาวคลื่น	มีหน่วยเป็นนาโนเมตร สเกลละเอียด ช่องละ 0.2 นาโนเมตร



รูป 8-7 แผงค้านหลัง

## ก. ແພັນທີຈັດຫາກຳລັງ

ແພັນນີ້ໃຊ້ປັບຄວາມຕ່າງສັກຍົງ ພິວສີ ແລະ ຕ່ອກັນອອກປະກອບຕ່າງໆ

ຂອງຄວາມຮັງ ຄວາມຕ່າງສັກຍົງທີ່ເລືອກໃຊ້ຕ້ອງຕຽບກັບຄວາມຕ່າງສັກຍົງທີ່ໄດ້ກັບເຄື່ອງຄວາມຖີ່  
50/60 ເຊີຣັ້ງ ໄຟກຣະແສສລັບ ພິວສີທີ່ໃຊ້ກັບແຫລ່ງກຳນົດແສງ 150 ມິລັລີແອມແປ່ງ ສ່ວນພິວສີ  
ທີ່ໃຊ້ກັບເຄື່ອງ 2 ແອມແປ່ງ

ສັງລູານທີ່ອກ ຂ່ອງທີ່ເສີບສັງລູານອອກມີສອງຂ່ອງໃຊ້ຕ່ອກັນເຄື່ອງບັນທຶກ ຂ່ອງສັງລູານທີ່ມີ  
ຄ່ານ້ອຍ 10 ມິລັລີໄວລົດ ຂ່ອງສັງລູານທີ່ມີຄ່າມາກ 100 ມິລັລີໄວລົດ ສັງລູານທີ່  
ອອກມາເຂັ້ມືກັນໂມດທີ່ໃຊ້ ປຸ່ມທີ່ໃຊ້ປັບຄວາມຕ່າງສັກຍົງທີ່ອອກມາອູ່ຮ່ວ່າງກລາງ  
ສອງຂ່ອງນີ້

ມາຕຽວດ


ໂນດ	ສັງລູານທີ່ອກ		
	ຂ່ອງ 10 ມິລັລີໄວລົດ	ຂ່ອງ 100 ມິລັລີໄວລົດ	ຂ່ອງ 100 ມິລັລີໄວລົດ
ແກຣນໜີ	100 ເປົ້ອຣີເຫັນຕົ້ນ T	=	10
ແອບສີ	1.00 abs	=	10
ຄອງກົດ	100 ມິລັລີໄວລົດ	=	100

- ທີ່ບັນດັບ ຂ່ອງທີ່ໃຊ້ຕ່ອກັນສວິດໜີທີ່ສັ່ງໄທເຄື່ອງທຳນາຈຸກກາຍນອກກັບເຄື່ອງສເປັກໂທຣ  
ຈາກກາຍນອກ ຂ່ອງນີ້ຍັງໃຊ້ຕ່ອກັນສາຍທີ່ຄວບຄຸມການເປີ່ມຍິນສາຮະລາຍຕ້ວຍຢ່າງແບບອັດໂນມັດ  
ກັບເຄື່ອງສເປັກໂທຣ
- ຄູນຍົງ/ອ່ານ ຂ່ອງນີ້ຍັງໃຊ້ຕ່ອກັນຄົກບອນຮອດອະຕອນໄມ້ເຊອຣີກັບເຄື່ອງສເປັກໂທຣ  
ທົດສອນ ຂ່ອງນີ້ມີໜ້າໜາໃຊ້ຕ້ອງຈົບສອບສັງລູານທີ່ອອກຈາກເຄື່ອງເປົ້ອຣີເຫັນຕົ້ນແກຣນໜີມີສັ້ນ  
ແອບຊອຣີແບນໜີ +15 ໂໄວລົດ – 15 ໂໄວລົດແລະສາຍດິນ
- ເຄື່ອງພິມພົບ ຂ່ອງນີ້ໃຊ້ຕ່ອກັນເຄື່ອງພິມພົບຄໍາສັ່ງ

## ข. แผนแก๊ส

แผนนี้ช่องสำหรับต่อแก๊สที่เข้าสามช่อง โดยมีขนาด  $5 \times 8$  นิ้ว สองช่องใช้สำหรับชัพพอต (ในตัวส่องออกไซด์-อากาศ) และหนึ่งช่องสำหรับเชือเพลิง ช่องทางขวาสำหรับชัพพอต (ออกซิเดนท์) ช่องทางซ้ายสำหรับเชือเพลิง

องค์ประกอบของเครื่อง 1100 แสดงในรูป 8-8



รูป 8-8 ทางเดินแสงและองค์ประกอบ AAS-1100/1200

หลอดซอลโลแคลโทด (Hollow cathode lamp) ที่อยู่ในช่องใส่หลอดให้แสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะของธาตุที่ต้องการวิเคราะห์ กระแสไฟฟ้ากับหลอดมอตดูเลฟท์ความถี่ 285 เฮิรตซ์ โดยแหล่งที่จัดทำกำลังให้กับหลอด คัลลินที่ออกจากหลอดเป็นคลื่นกำลังสอง (Square wave) และมีความถี่ 285 เฮิรตซ์ สัญญาณนี้ได้จากเครื่องขยายที่มีการแก่วงกวัด (amplifier master oscillator)

ที่เนบูลไรเซอร์ (Nebulizer) อากาศผ่านเข้าสู่ช่องที่จำกัดให้อากาศผ่านทำให้เกิดแรงดันเพียงพอที่จะดึงสารละลายที่ต้องการวิเคราะห์ ของผสมแตกเป็นฝอยในรูปของหมอก (mist) เมื่อชนกับอากาศในสเปียร์แซมเบอร์ ของผสมนี้มีสารละลายตัวอย่าง เชือเพลิงและชัพพอตแก๊ส จะผสมกันแล้วผ่านเข้าไปในตะเกียง โดยไฟหลูเป็นหลอดอย่างเข้าสู่สเปียร์แซมเบอร์ และเปลี่ยนเป็นการไฟแบบแผ่นเข้าสู่ตะเกียง ความร้อนที่เกิดจากการสันดาปของเชือเพลิงและชัพพอตแก๊ส ที่ตะเกียงให้อะตอมอิสระในสถานะแก๊สที่สถานะพื้นตลอดเวลา

ผลังงานแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ถูกไฟฟ้าแบบ A ระบบแสงถูกจัดไว้ให้ทางเดินแสงตัดขวางเต็มความยาวของเปลวไฟ พลังงานของคลื่นเรโซแนนซ์ บางส่วนถูกดูดกลืน และขนาดของการดูดกลืนแสงหายใจจากจำนวนประชากรของอะตอม อิสระในสถานะแก๊สที่ต้องการวิเคราะห์ที่อยู่ในเปลวไฟและอยู่ในสถานที่พื้น พลังงานของแสงที่ออกจากเปลวไฟเข้าสู่ตัวทำแสงเอกสารคงโดยผ่านแลนช์ B และความกว้างช่องเล็กยาวเข้าที่ตั้งไว้

แบนพาส พิลเตอร์ (Band pass filter) ที่ใส่ลงไปในตัวทำแสงเอกสาร ทำหน้าที่ตัดคลื่นช่วงความยาวคลื่นอื่นที่ไม่ต้องการออก คลื่นนี้ก็ได้เนื่องจากแก๊สที่เติมลงในหลอดอลโลแครโตกและคลื่นที่ออกจากเปลวไฟ

ชุดตัวทำแสงเอกสารปีรากอบด้วยช่องเล็กยาวเข้าและช่องเล็กยาวออก กระจายเว้าสองอัน เกรตติงแบบสะท้อนแสง 1 อัน แสงที่ผ่านเข้าสู่ช่องเล็กยาวเข้าตกลงบนกระจกเว้าอันแรกและทำหน้าที่สะท้อนแสงให้เป็นลำแสงแล้วผ่านเข้าสู่เกรตติง ลำแสงนานถูกเลี้ยวเบนโดยเกรตติงเป็นความยาวคลื่นต่าง ๆ โดยแต่ละความยาวคลื่นจะถูกเลี้ยวเบนที่มุ่งต่างกัน ลำแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะเพียงความยาวคลื่นเดียวถูกเก็บโดยกระจกเว้าอันที่สองและถูกไฟฟ้าบันช่องเล็กยาวออก การแยกความยาวคลื่นเฉพาะขึ้นกับการปรับมุมของเกรตติง มุมของเกรตติงที่ต้องการปรับปรุงได้โดยหมุนปุ่มปรับความยาวคลื่นที่อยู่บนแผงด้านหน้าซ้ายของเครื่องสเปกโตร ช่องเล็กยาวเข้าและช่องเล็กยาวออกทำหน้าที่ควบคุมการแยก ช่องเล็กยาวแคบให้กำลังการแยกดี แต่ให้พลังงานแสงผ่านน้อย สัญญาณต่อการรับกวนจึงลดลง การปรับความกว้างช่องเล็กยาวต้องให้สภาพของสัญญาณต่อการรับกวนสูงสุด

ผลังงานแสงที่ออกจากช่องเล็กยาวออกของตัวทำแสงเอกสารผ่านเข้าสู่หลอดไฟ-โทมัลติพลาเยอร์ ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้า สัญญาณที่ได้จะถูกขยายโดยพรีแอมพิฟลายชนิดกระแสสลับ และซินโครนัสดีมอดดูเลเตอร์ ด้วยความถี่ 285 เฮิรตซ์ การใช้ระบบการขยายสัญญาณแบบกระแสสลับและซินโครนัสดีมอดดูเลเตตเพื่อให้เครื่องขยายสัญญาณขยายเฉพาะสัญญาณที่ออกจากหลอดอลโลแครโตกที่ถูกมองดูเลต ดีมอดดูเลเตอร์ให้สัญญาณออกมาเป็นแบบกระแสตรง โดยมีแอมพิจูดเท่ากับความแรงของพลังงานแสงที่ไฟโทมัลติพลาเยอร์ได้รับ เช่นการวัดแทรนซ์มิสชัน สัญญาณนี้ถูกส่งเข้าสู่ระบบอ่านสัญญาณของเครื่องและปรากមือกมาที่เงินวัด ถ้ากดปุ่มแทรนซ์ (trans) เมื่อต้องการอ่านค่าแบบชอร์บันช์ กิกดบีม เอบีเอส เครื่องขยายแบบล็อกให้สัญญาณกระแสตรงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแสงที่ถูกดูดกลืน

## ชนิดของเปลาไฟและวิธีการจุดเปลาไฟ

ข้อควรระวัง ให้ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมืออย่างรอบคอบ เพราะถ้าเกิดมีการระเบิดเครื่องมือจะเสีย

### ลักษณะทั่วไป

การหาสภาพที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์มาตรฐานทำได้โดยแปรปริมาณของออกซิไดเซอร์ และเชื้อเพลิง ตัวอย่างของผสมที่มีองค์ประกอบต่างกันอาจต้องใช้ตะเกียงต่างชนิดกัน

- ควรใช้ที่ดูดอากาศดูดอากาศเสียที่เกิดจากเปลาไฟ
- ตรวจสอบถังแก๊สที่ใช้ว่าถูกต้องหรือไม่ สีของถังแก๊สบอกชนิดของแก๊สที่อยู่ในถัง

ชื่อแก๊ส	สีของถัง
อากาศ	สีเทาแก่ต่อนบนถังมีสีดำ
อะเซทิลีน	สีเลือดหมูป่นน้ำตาล
อาร์กอน	สีน้ำเงินแบบทางนาฏยุง
ไฮโดรเจน	สีแดง
ไนโตรเจน	สีเทาแก่
ไนตรัสออกไซด์	สีน้ำเงิน
โปรเปน	อะลูมิเนียม (เงิน)

- ก่อนต่อสายนำแก๊ส ตรวจสอบดูก่อนว่าที่วัดความดันแก๊สและสายนำแก๊สรั่วหรือไม่ ลิ้นปิดแก๊สที่ถังแก๊สใช้ได้หรือไม่

- ท่อน้ำแก๊สขัพพอตให้ต่อ กับช่อง  $5/8$  นิ้ว S.A.E. ทางด้านขวาของเครื่องท่อน้ำแก๊ส เชือเพลิงให้ต่อ กับช่อง  $5/8$  นิ้ว S.A.E. ทางด้านซ้ายของเครื่อง ถ้าใช้อากาศเป็นขัพพอตให้ต่อ กับช่องอากาศเข้า ถ้าใช้ไนตรัสออกไซด์ให้ต่อ กับช่องไนตรัสออกไซด์เข้า

- ตรวจสอบดูว่าระดับของเหลวในขวดทึ้งสารละลาย มีน้ำเต็มหรือไม่ ห่อน้ำแก๊ส ต่าง ๆ ต้องไม่รั่ว

## อาคาร-อะเซทิลีน

ใช้ตัวเกี่ยง 02-100035-00 หรือ 02-100036-00

มาตรฐานให้ผู้ที่วิเคราะห์โดยใช้เบลว่าไฟที่ไม่สว่าง ตรงบริเวณในสุดที่มีเบลว่าไฟสีฟ้า  
มาตรฐานชนิด เช่น ดีบุก, โมลิขีดีนัม และโครเมียม ต้องใช้เบลว่าไฟแบบสว่าง สภาพของเบลว่า  
ไฟที่สุดสำหรับแต่ละมาตรฐานได้จากการปรับอัตราการไหลของแก๊ส และความสูงของตะเกียง  
จนได้ค่าความดูดกลืนแสงสูงสุดขณะสเปียร์สารละลายที่ทดสอบ เพื่อให้ได้ความดูดกลืนแสง  
ระหว่าง 0.1-0.2 ความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ทดสอบดูได้จากตารางที่ 1 ท้ายการทดลอง  
อะตอมมิกแอนซอร์ปชัน

## การจุดกําชา

- ก) หมุนสวิตช์อากาศ-ปิด-ในตัวสองกําชีดไปที่ปิด
- ข) ตรวจสอบว่าตะเกียงที่ใช้ถูกต้องหรือไม่ ของเหลวในขวดทึ้งสารละลายเต็มหรือไม่  
ถ้าไม่เต็มให้เติมน้ำจนเต็ม

ค) ปรับความดันของแก๊สที่เข้าเครื่อง

อะเซทิลีน	10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อากาศ	60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อควรระวัง ห้ามใช้ถังแก๊สอะเซทิลีนที่มีความดันแก๊สน้อยกว่า 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  
เพราจะอาจเกิดอันตรายเนื่องจากแอ๊กซ์ไทรอนในถังทำให้สภาพไวของเครื่องมือเปลี่ยนไป ถัง  
แก๊สที่ใช้ต้องตั้งตรง

- ง) หมุนสวิตช์พottoตัวแก๊สไปที่อากาศ
- จ) ปรับปุ่มบังคับชัพพอตจนอ่านค่าบนหน้าปัดได้ 6 หน่วย
- ฉ) ปรับปุ่มบังคับเชื้อเพลิงจนอ่านค่าบนหน้าปัดได้ 3-4 หน่วย
- ช) จุดตะเกียงโดยการกดปุ่มจุดตะเกียงแล้วปรับปุ่มบังคับเชื้อเพลิงจนได้สภาพที่  
ต้องการ

## การดับเบลว่าไฟ

- ก) ปิดลิ้นบังคับถังแก๊สอะเซทิลีน
- ข) ดอยจันกระทั่งเบลว่าไฟดับ ปิดปุ่มบังคับอากาศ-อะเซทิลีนไปที่ปิด

## ในตรัสออกไซต์-อะเซทิลีน

ตะเกียง รุ่น 02 - 100035 - 00

เบลว่าไฟของแก๊สผสมน้ำใช้เคราะห์ชาตุที่ทนต่อความร้อนสูง สภาพของเบลว่าไฟและตำแหน่งของตะเกียงต้องปรับให้ได้ดีที่สุด เพื่อให้การวิเคราะห์มีสภาพไว้สูง และไม่มีการรบกวนจากชาตุอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นมากกว่าเบลว่าไฟอากาศ-อะเซทิลีน ชาตุที่วิเคราะห์โดยใช้เบลว่าไฟชนิดนี้ ได้แก่ แมกนีเซียม, แคลเซียม, สทรอนเซียม, แบเรียม, ดิบุก, โครเมียม และโมลิบดีนัม

การปรับเบลว่าไฟชนิดนี้ยากกว่าการปรับเบลว่าไฟอากาศ-อะเซทิลีน ถ้าการปรับเบลว่าไฟไม่ดีพอจะทำให้สภาพไวในการวิเคราะห์ไม่ดี สภาพของเบลว่าไฟและตำแหน่งของตะเกียงของแต่ละชาตุต่างกัน ทางเดินแสงควรอยู่เหนือตะเกียง 0.5-1 เซนติเมตร

ชาตุที่ต้องการวิเคราะห์โดยเบลว่าไฟชนิดนี้และกิจกรรมแตกต่างเป็นไออกอนได้ง่าย แก๊สโดยการเติมโพแทสเซียมหรือซีเซียมในรูปของเกลือลงไปในสารละลายให้มากเกินพอก 5,000-10,000 ส่วนในล้านส่วน

## การจุดเบลว่าไฟ

ก) ปรับสวิตช์ซับพอตแก๊สไปที่ปิด (ออฟ)

ข) ตรวจสอบดูว่าตะเกียงที่ใช้ถูกต้องและแน่นหรือเปล่า ของเหลวในขวดทึ้งสารละลายเติมหรือไม่ ถ้าไม่เติมให้เติมน้ำจนเต็ม

ค) ปรับความดันของแก๊สที่จะเข้าเครื่อง

อะเซทิลีน 10 ปอนด์ต่otorางนิ้ว

ในตรัสออกไซต์ 60 ปอนด์ต่otorางนิ้ว

อากาศ 60 ปอนด์ต่otorางนิ้ว

ง) หมุนสวิตช์เลือกแก๊สไปที่ในตรัสออกไซต์

จ) ปรับปุ่มบังคับซับพอต (อากาศ) จนอ่านค่าบนหน้าปัดได้ 6 หน่วย

ฉ) หมุนสวิตช์เลือกแก๊สไปที่อากาศ

ช) ปรับปุ่มบังคับเชือเพลิงจนอ่านตัวเลขบนหน้าปัดได้ 3 หน่วย

ช) ค่อยเวลา 5 วินาที และจุดเบลว่าไฟ โดยกดปุ่มจุดตะเกียง

ฌ) เพิ่มเชือเพลิงจนอ่านตัวเลขบนหน้าปัดได้ 5 หน่วย เบลว่าไฟจะสว่างและมีเข้ม่า

- ญ) หมุนสวิตช์เลือกแก๊สไปที่ในตรัสรอกไซด์อย่างเร็ว  
 ฎ) ปรับอัตราการไหลของเชื้อเพลิงจนเปลวไฟในสูดมีสีแดง สูงประมาณครึ่งนึง  
 (13 มิลลิเมตร)

## การดับเปลวไฟ

- ก) เพิ่มอัตราการไหลของเชื้อเพลิงจนได้เปลวไฟที่สว่าง
- ข) หมุนสวิตช์เลือกแก๊สไปที่อากาศอย่างเร็ว
- ค) ก้มให้เปลวไฟอากาศจะเชกิลินติดอยู่นาน อย่างน้อย 5 วินาที
- ง) ปิดลิ้นบังคับแก๊สของถังอะเซทิลีน อยู่จนกระหั่งเปลวไฟดับ
- จ) หมุนลิ้นบังคับอากาศไปที่ปิด

## ในตรัสรอกไซด์-โปรเพน

ตะเกียง รุ่น 02-100035-00 หรือ 02-100036-00

อุณหภูมิของเปลวไฟชนิดนี้อยู่ระหว่างเปลวไฟของอากาศ-อะเซทิลีน และในตรัสรอกไซด์ อะเซทิลีน เปลวไฟชนิดนี้ใช้เคราะห์ แมกนีเซียม และแคลเซียมในสารที่มีสิ่งรบกวนปนอยู่ เช่น ในเลือด การเติมสารละลายเกลือของโพแทสเซียม, โซเดียม หรือซีเซียม 5,000-10,000 ส่วนในส้านส่วน ช่วยลดการแตกตัวเป็นไอออนของชาตุเม้าเปลวไฟชนิดนี้มีการควบคุมอัตราเปลวไฟอากาศ-อะเซทิลีน

## การจุดและการดับเปลวไฟ

ใช้วิธีการจุดและการดับเปลวไฟเหมือนกับในตรัสรอกไซด์-อะเซทิลีน เปลวไฟชนิดนี้ต้องปรับเปลวไฟขึ้นในสูดของตะเกียงให้มีสีขาว

## อากาศ-โปรเพน และอากาศ-แก๊สถ่านหิน

ตะเกียง รุ่น 02-100036-00

การจุดและการดับเปลวไฟของของผสมสองชนิดนี้ใช้วิธีการเหมือนกับการจุดและการดับเปลวไฟอากาศ-อะเซทิลีน

## อากาศ-ไฮโดรเจน

ตะเกียง รุ่น 02-10036-00

เบลาไฟของของผสมชนิดนี้ใช้วิเคราะห์ราด สารหมู่, ชิลีเนียม, เทลลูเรียม และดีบุก เปลาไฟชนิดนี้ให้ความสั่งผ่านแสงดึงเพิ่มสัญญาณต่อการรับกวนทำให้วิเคราะห์โดย การวัดความดูดกลืนมีความเที่ยงสูง โดยเฉพาะความยาวคลื่นในช่วงอัลตราไวโอลেตที่ต่ำกว่า 200 นาโนเมตร

เบลาไฟชนิดนี้ต้องปรับให้มีเชื้อเพลิงเข้ามาก หรือเบลาไฟแบบรีดิวซิ่งโดยปรับให้ ความดันของเชื้อเพลิงมีค่า 7 หน่วย

### การจุดแก๊ส

- ก) หมุนสวิตช์เลือกแก๊สไปที่ปิด
- ข) ตรวจสอบดูว่าใช้ตะเกียงถูกต้องหรือไม่ และของเหลวในขวดทึ้งสารละลายเต็ม หรือไม่ ถ้าไม่เต็มเติมน้ำจนเต็ม
- ค) ต่อสายยางที่ออกจากถังแก๊สไฮโดรเจน เข้ากับท่อรับเชื้อเพลิง
- ง) ปรับความดันของแก๊สที่เข้าเครื่อง
  - ไฮโดรเจน 10 ถึง 12 ปอนด์ต่อตารางนิว
  - อากาศ 60 ปอนด์ต่อตารางนิว
- จ) หมุนสวิตช์เลือกแก๊สไปที่อากาศ
- ฉ) ปรับปุ่มบังคับชัพพอตแก๊สจนอ่านค่าบนหน้าปัดได้ 6 หน่วย
- ช) ปรับปุ่มบังคับการให้ลงของเชื้อเพลิงจนอ่านค่าบนหน้าปัดได้ 2-3 หน่วย
- ช) จุดเบลาไฟ
- ฌ) ปรับอัตราการให้ลงของเชื้อเพลิงตามที่ต้องการ

### การดับเบลาไฟ

- ก) ปิดลิ้นบังคับถังแก๊สไฮโดรเจน หลังจากเบลาไฟดับ ให้แห้งแก๊สอีกนาน 5-10 วินาที
- ข) ปิดลิ้นบังคับอากาศ

## ในโทรศัพท์/อาคาร-ไฮโดรเจน

ตะเกียง 02-100037-00

การวิเคราะห์สารน้ำ โดยใช้เปลาไฟชันดิน้ำทำให้สภาพไวในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ประมาณสามเท่า (สัญญาณต่อการรับกวนดีกว่าเบลวไฟ อาคาร-ไฮโดรเจน)

เบลวไฟชันดิน้ำใช้วิเคราะห์สารน้ำ ซีลีเนียม, แคนเดเมียม, ปรอท, ดีบุก, เกลลูเรียม, ตะกั่ว, ซีเชียม และสังกะสี เบลวไฟชันดิน้ำมีอุณหภูมิต่ำจึงต้องระวังการรับกวนทางเคมี

เบลวไฟชันดิน้ำใช้วิเคราะห์สารน้ำและซีลีเนียมโดยเทคนิคการทำให้เกิดไอ อัตราการไหลของเชื้อเพลิงในการวิเคราะห์แบบนี้ต้องลดลง ส่วนตะเกียงที่ใช้ ใช้ตะเกียงแบบที่ใช้กับอาคาร-อะเซทิลีนได้

## การจุดเบลวไฟ

ก) หมุนสวิตซ์เลือกแก๊สไปที่ปิด

ข) ตรวจสอบดูว่าตะเกียงที่ใช้ถูกต้องหรือไม่ และมีน้ำในขวดทึบสารละลายเต็มหรือไม่ ถ้าไม่เต็มให้เติมน้ำจนเต็ม

ค) ต่อสายยางจากท่อไฮโดรเจนเข้ากับที่เสียบเชื้อเพลิงเข้า และสายยางจากถังในโทรศัพท์เข้ากับที่เสียบในตระสอกราไซด์เข้า

ง) ปรับความดันของแก๊สที่เข้าเครื่อง

ไฮโดรเจน 10 ลิตร 12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ในโทรศัพท์ 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

จ) ผ่านอากาศนาน 5-10 วินาที โดยการหมุนที่เลือกแก๊สไปที่ในตระสอกราไซด์

ฉ) ปรับปุ่มบังคับอัตราการไหลของชัพพอตแก๊สจนอ่านค่าบนหน้าปัดได้ 6 หน่วย

ช) ปรับปุ่มบังคับเชื้อเพลิงจนอ่านค่าได้ 3-4 หน่วย

ซ) จุดเบลวไฟ

ฌ) ปรับอัตราการไหลของเชื้อเพลิงตามต้องการ

## การดับเบลวไฟ

ก) ปิดลิ้นบังคับถังแก๊สไฮโดรเจนอยู่จนกระหั่งเบลวไฟดับ

ข) ปิดลิ้นบังคับถังแก๊สในโทรศัพท์

## อาร์กอน/อากาศ-ไอโอดรีเจน

เบลว่าไฟชนิดนี้คล้ายกับเบลว่าไฟในโทรเรน/อากาศ-ไอโอดรีเจน เบลว่าไฟชนิดนี้ให้ความส่งผ่านแสงอัลตราไวโอเลตช่วงไกลดีและมีปัญหาการรับกวนน้อย

วิธีการจุดและดับเบลว่าไฟเหมือนกับการจุดและดับเบลว่าไฟในโทรเรน/อากาศ-ไอโอดรีเจน

### วิธีการใช้เครื่อง

กระแสงที่ให้กับหลอดออกซิโลแคนโถด้มีผลต่อความเข้มของเส้นสเปกตราและความกว้างของสเปกตรา การวิเคราะห์โดยการดูดกลืนมีสภาพไวสูงและให้กราฟที่เป็นเส้นตรงเมื่อเส้นสเปกตราที่ใช้กันไม่มาก ถ้าใช้กระแสงที่ให้กับหลอดมากจะมีความเข้มแสงน้อย เนื่องจากเกิดการดูดกลืนร่วม (Self absorption) หลอดออกซิโลแคนโถของโลหะที่ระเหยง่าย เช่น สารหมุน สังกะสี และแคดเมียม ต้องใช้กระแสงน้อยที่สุด จึงจะได้สัญญาณที่เสถียร

ข้อสังเกตในการใช้หลอดออกซิโลแคนโถ

- หลอด ใช้เวลาอุ่นหลอดนานสองสามนาที ไม่ควรอุ่นหลอดทึ่งไวนานโดยไม่ได้ใช้
- ปิดกระแสงที่ให้กับหลอดทันทีหลังจากใช้หลอดเสร็จ

ข้อควรระวัง ปิดปุ่มบังคับกระแสงก่อนที่จะใส่หลอดออกซิโลแคนโถลงในที่ใส่หลอดเพื่อบังกันการเพิ่มกระแสงให้หลอดอย่างรวดเร็ว

ความแรงของสัญญาณ และความเสถียรของตัวเลขขึ้นกับความกว้างของช่องเล็กๆ แต่ก็ไม่ควรกว้างมาก เพราะจะทำให้การแยกของเส้นเรโซแนนซ์ไม่ดี

การปรับอัตราการไหลของซัพพอตแก๊สกับเชือเพลิงการทำขยะที่ผ่านสารละลายที่ต้องการทดสอบเข้าไปในเนบุไลเซอร์ ที่ความยาวคลื่นต่ำกว่า 240 นาโนเมตร เบลว่าไฟดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้น ช่วงความยาวคลื่น 190-200 นาโนเมตร เบลว่าไฟดูดกลืนแสงจากหลอด 50-70 เปอร์เซ็นต์

ก่อนอ่านค่าแบบชอร์ร์บนสารละลายที่ทดสอบให้ผ่านหน้าปาราจากไออกอน แล้วปรับปุ่มซีโรให้อ่านค่าแบบชอร์ร์บนซีไดศูนย์

การเลือกกระแสง ความกว้างและชนิดของเบลว่าไฟที่ใช้วิเคราะห์ธาตุให้ดูจากตารางที่ 1 ท้ายการทดลองอะตอมมิกแบบชอร์ร์ปัชัน

## การใส่และถอดหลอดอโอลิโคโกลด์ รูป 8-5

ที่ใส่หลอดเป็นเสี้ยวแบบเศษ 1 ส่วน 4 และมีส่วนยื่นออกมาให้ผู้ทดลองหมุนที่ใส่หลอด เมื่อต้องการเอาที่ใส่หลอดออก ใช้มือดึงที่ใส่หลอดออกจากโดยระวังไม่ให้หลอดถูกกับค์ประกอบของเครื่อง

การเอาหลอดออกจากที่ใส่หลอด ให้กดปุ่มปล่อยตรงกลางให้หลอดออกและถอดหลอดออกจากคลิปปริ้งที่จับด้านข้างของหลอด

การใส่หลอดให้กดปุ่มคายตรงกลางและใส่หลอด ค่อยๆ ปล่อย ปุ่มคายคลิปปริ้งจะดึงด้านข้างหลอดให้แน่นอยู่ในช่องใส่หลอด

## การปรับตำแหน่งของหลอดโพโนมัลติพลาเยอร์ (รูป 8-2)

เมื่อเปลี่ยนหลอดโพโนมัลติพลาเยอร์ต้องปรับตำแหน่งให้ถูกต้อง หลังจากใส่หลอดเข้าไปคายสกรูที่ติดอยู่เล็กน้อย เปิดสวิตซ์เครื่องและเลือกโมดแทรนซ์ ค่อยๆ หมุนเหวนที่ฐานจนกระทั้งอ่านค่าจากเข็มวัดได้สูงสุด ปรับความสูงโดยใส่เหวนไว้ข้างบนหรือข้างใต้

ข้อควรระวัง ระวังไม่ให้หลอดโพโนมัลติพลาเยอร์ถูกกับแสงมากเกินไป ไม่ว่าจะใส่ความต่างศักย์ให้กับหลอดหรือไม่

ปิดสวิตซ์เครื่องก่อนที่จะเอาหลอดโพโนมัลติพลาเยอร์ออกจากตัวทำแสงเอกสารค์

## การปรับสภาพเครื่องมือให้ดีที่สุดก่อนการวัด ดูได้จากการทดลอง 9-1

### การวัดความเข้มข้นโดยอ่านจากโนดเคนป์

1. ต้องปรับสภาพการทดลองให้ดีที่สุดตามการทดลอง 9-1 ก่อนที่จะวัดความเข้มข้นของสารละลาย

2. เตรียมสารละลายน้ำตราชานที่จะใช้วัดสองสารละลาย โดยสารละลายน้ำตราชานตัวหนึ่งมีความเข้มข้นต่ำ และสารละลายน้ำตราชานตัวที่สองมีความเข้มข้นสูง สารละลายน้ำตราชานต้องมีสมบัติดังนี้

สารละลายน้ำตราชานที่มีความเข้มข้นต่ำควรมีความเข้มข้นครึ่งหนึ่งของช่วงความเข้มข้นของสารละลายน้ำตราชานที่ต้องการวิเคราะห์ โดยสารละลายน้ำตราชานมีความเข้มข้นพอเหมาะสมและให้ค่าแอบซอร์benซ์ระหว่าง 0.1 และ 0.2

สารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นสูงควรมีความเข้มข้นสูงกว่าความเข้มข้นของสารที่ต้องการวิเคราะห์ตัวที่มีความเข้มข้นสูงสุด สารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นสูงกว่าสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นต่ำ 4 ถึง 5 เท่า ค่าตอบชอร์บันช์ของสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นสูงมีค่าต่ำสุด 0.4 และสูงสุด 1.0

ถ้าสารละลายน้ำที่ต้องการวิเคราะห์ให้ค่าตอบชอร์บันช์น้อยกว่า 0.1 ให้ใช้สารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นต่ำที่มีความเข้มข้นพอดีจะให้ค่าตอบชอร์บันช์ 0.1 และสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นสูงพอดีให้ค่าตอบชอร์บันช์ 0.5 ถึง 0.6

ถ้าเตรียมสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นดังคุณสมบัติข้างบนนี้ เครื่องที่ได้จากสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นจะเป็นเส้นตรงทุกช่วงความเข้มข้น

ความเข้มข้นของสารละลายน้ำที่ให้ค่าตอบชอร์บันช์ตามต้องการ หาได้จาก

$$\text{ความเข้มข้นของสารละลายน้ำ} = \frac{A}{0.0044} \times S$$

A = ค่าตอบชอร์บันช์ที่ต้องการ

S = สภาพไข่ของแต่ละชาติได้จากการที่ 1 ห้ายการทดลอง

3. กดไมดคงค์ (CONC) และกดไมดแคมป์ อ. (A)

4. หมุนปุ่มปรับโลว์ (low) ทวนเข็มนาฬิกาสูด

5. หมุนปุ่มปรับไฮ (high) ทวนเข็มนาฬิกาสูด

6. ผ่านสารละลายน้ำอ่อน (น้ำประจางไออกอนหรือตัวทำละลาย) กดปุ่มบังคับคุณย์ (ซีโร) จนกระทั้งแสงดับ ย่านตัวเลขว่าอยู่ที่ 0 หรือไม่

7. ผ่านสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นต่ำและปรับปุ่มบังคับโลว์ (low) จนกระทั้งย่านค่าความเข้มข้นของสารละลายน้ำได้แน่นอน ปรับปุ่มบังคับโลว์จนกระทั้งเข้มย่านตามค่าที่ต้องการ

เช่น การวิเคราะห์สารละลายนิกเกิลในตัวอย่างแร่ที่มีนิกเกิล 5.5 เปอร์เซ็นต์ ปรับเข้มวัดให้อยู่ที่ 55.0

**หมายเหตุ:** เมื่อใช้การขยายสเกลช่วยในการวิเคราะห์จะมีการรบกวนต่อสัญญาณมากขึ้น เมื่อขยายสเกลมาก ๆ การปรับค่าคุณย์ทำได้ยากจึงควรลดการขยายสเกลให้มีอัตราการขยายน้อยกว่า 20 เท่า

การวิเคราะห์ตัวอย่างที่เจือจากควรทำให้สารที่วิเคราะห์มีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่เกิดจากการขยายสเกลมาก ๆ

8. ผ่านสาระภาษามาตรฐานที่มีความเข้มข้นสูงและปรับปุ่มบังคับไฮ (high) จนเข้มวัดอ่านได้ค่าแน่นอน ปรับปุ่มไฮจนกระทั่งเข็มวัดซึ่งตรงตัวเลขที่ต้องการ
9. ปรับศูนย์ โลร์และไฮ โดยกำหนดขั้นตอน 6, 7, 8
10. วัดสาระภาษาตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ ค่าที่อ่านได้จากเข็มวัดจะมีหน่วยเป็นความเข้มข้น และความเข้มข้นของสาระภาษาตัวอย่างที่อยู่ในช่วงความเข้มข้นของสาระภาษา มาตรฐานนี้จะเป็นแบบเส้นตรง
11. เมื่อเสร็จการวิเคราะห์ ให้ปิดเครื่องมือความวิธีการดับเบลว่าไฟ

### การวัดความเข้มข้นโดยใช้โมดูลนิทิเกรต

1. ปรับสภาพการทดลองให้ดีที่สุดตามการทดลอง 9-1 ก่อนที่จะวัดความเข้มข้นของสาระภาษา

2. เตรียมสาระภาษามาตรฐานตามขั้นตอนการวัดความเข้มข้นที่กล่าวมาแล้วกับโมดูลนิทิเกรต และโมดูลนิทิเกรต 3 ตามขั้นตอนการวัดความเข้มข้นที่กล่าวมาแล้วจากข้อ 2 ถึง 10

3. กดปุ่มอินทิเกรต 3 หรืออินทิเกรต 10 (INT) ใช้อินทิเกรต 3 วินาที เมื่อต้องทำการวิเคราะห์งานประจำที่ไม่ต้องการผลลัพธ์เดียว ถ้าต้องการความเที่ยงสูงให้กดปุ่มอินทิเกรต 10

4. เมื่อต้องการย่านค่าให้กดปุ่มรีด (Read) ทุกครั้งที่ต้องการอ่านสัญญาณ เมื่อกดปุ่มรีดให้สังเกตปรากฏการณ์ดังนี้

หลังจากกดปุ่มรีด สัญญาณจะออกมากห่างจากเวลาผ่านไป 3 หรือ 10 วินาที แล้วแต่เวลาที่เลือกใช้ในการรวมสัญญาณ

เมื่อกดปุ่มรีด ไฟที่ปุ่มนี้จะติดและสว่างตลอดเวลาที่เครื่องอ่านสัญญาณแบบรวม (3 หรือ 10 วินาที)

ไฟที่ปุ่มนี้จะดับและสัญญาณจากเข็มวัดจะปรากฏหลังจากเครื่องอ่านสัญญาณเสร็จแล้ว สัญญาณนี้จะปรากฏอยู่ตลอดจนกระทั่งกดปุ่มอ่าน (รีด)

5. ตรวจสอบศูนย์ (ซีโร) โลร์และไฮ ระหว่างโปรแกรมที่ทำการวิเคราะห์ เมื่อต้องการตรวจสอบโดยการปรับ ซีโร โลร์และไฮ ให้ใช้โมดูลนิทิเกรต

6. วัดสาระภาษาที่ต้องการวิเคราะห์ ค่าที่อ่านได้จากเข็มวัดจะมีหน่วยเป็นความเข้มข้น และสาระภาษาตัวอย่างที่อยู่ในช่วงความเข้มข้นของสาระภาษา มาตรฐานทั้งสองนี้จะเป็นแบบเส้นตรง

## 7. เมื่อทำการวิเคราะห์เสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องมือตามวิธีการดับเบลว่าไฟ

### การวัดโดยใช้การขยายสเกล

1. ปรับสภาพการทดลองให้ดีที่สุดตามขั้นตอนการทดลอง 9-1 ก่อนที่จะทำการวัด
2. เตรียมสารละลายมาตรฐานหลาย ๆ ความเข้มข้น ความเข้มข้นของสารละลาย มาตรฐานตัวที่มีค่าน้อยจะต้องมีค่าน้อยกว่าความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานตัวที่มีค่ามากจะต้องมีค่ามากกว่าความเข้มข้นของสารละลาย ตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ ใช้สารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้นระหว่างสารละลายมาตรฐาน ทั้งสองนี้หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสารละลาย ค่าตอบซอร์บเบนซ์ของสารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้นสูงมีค่าไม่เกิน 100
3. ใช้โมด ABS และอ่านจากโมดเดมป์
4. หมุนปุ่มปรับ โลร์ ทวนเข็มนาฬิกาจนสุด
5. หมุนปุ่มปรับ ไซ ทวนเข็มนาฬิกาจนสุด
6. ผ่านสารละลายอ้างอิง (น้ำประจุจากไออกอนหรือตัวทำละลาย) กดปุ่มชีโร รอจนกระทั่งไฟดับอ่านค่าร่วมกับอุปกรณ์ 0 ใหม่
7. ผ่านสารละลายมาตรฐานตัวที่มีความเข้มข้นต่ำ อ่านค่าจากเข็มวัด ปรับให้เข็มวัดอยู่ตรงตัวเลขที่ต้องการ โดยการขยายสเกล ขณะที่ผ่านสารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้นต่ำให้กดโมด คงค์ (CONC) และปรับปุ่มบังคับโลร์จนเข็มวัดค่าได้เท่าเดิม (ค่าที่ได้จากการขยายสเกลครั้งที่แล้ว)
8. ผ่านสารละลายมาตรฐานความเข้มข้นอื่น ๆ แล้วอ่านค่าจากเข็มวัด
9. พล็อตกราฟที่ได้จากความเข้มข้นของสารมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กับค่าที่อ่านได้จากเข็มวัดที่ความเข้มข้นนั้น
10. ผ่านสารละลายตัวอย่าง วัดค่าตอบซอร์บเบนซ์ นำเอกสารนี้ไปหาความเข้มข้นจากกราฟ ข้อ 9
11. เมื่อเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ ให้ปิดเครื่องตามวิธีการดับเบลว่าไฟ

### การวัดค่าตอบซอร์บเบนซ์

1. ปรับสภาพการทดลองให้ดีที่สุดตามขั้นตอนการทดลอง 9-1 ก่อนที่จะทำการวัดค่าตอบซอร์บเบนซ์

2. กดปุ่มโมด ABS และโมด แಡมป์ A หรือ อินท์ (INT 3 หรือ 10)  
3. ผ่านสารละลายยังคง (น้ำประจางาไออกอนหรือตัวทำละลาย) กดปุ่มชีโรและรอจน  
กระหงไฟดับ ถ้าใช้ไมค แಡมป์ เข้มัดจะต้องซึ่งที่ศูนย์ ถ้าใช้ไมคอินทิเกรต กดปุ่มรีดไฟจะติด หลังจาก  
กดปุ่มรีดสัญญาณจะปรากฏอกมาหลังจากเวลาผ่านไป สามหรือสิบวินาทีไฟจะดับ เข้มวัด  
จะซึ่งที่ศูนย์ เข้มวัดจะซึ่งที่ต่ำแน่นอนในกระหงมีการอ่านครั้งต่อไป

4. เตรียมสารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่าง ๆ สารละลายมาตรฐานตัวที่มีความ  
เข้มข้นต่ำต้องมีความเข้มข้นน้อยกว่าสารละลายตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ สารละลายมาตรฐาน  
ตัวที่มีความเข้มข้นสูงต้องมีความเข้มข้นสูงกว่าความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างตัวที่มีความ  
เข้มข้นสูงสุด เตรียมสารละลายมาตรฐานอีกด้วยที่มีความเข้มข้นอยู่ระหว่างกลางของสารละลาย  
มาตรฐานทั้งสอง สารละลายมาตรฐานตัวที่มีความเข้มข้นสูงจะต้องให้ค่าตอบชอร์ตแบบนี้ไม่  
เกิน 1.0

5. ผ่านสารละลายมาตรฐานตัวที่มีความเข้มข้นต่ำ อ่านค่าตอบชอร์ตแบบนี้
6. ผ่านสารละลายมาตรฐานอีกสองตัว และอ่านค่าตอบชอร์ตแบบนี้
7. พล็อตกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกับค่าตอบชอร์ตแบบนี้  
ที่อ่านได้
8. ผ่านสารละลายตัวอย่าง อ่านค่าความเข้มข้นจากกราฟมาตรฐาน ถ้าใช้ไมค  
อินทิเกรต ต้องกดปุ่มรีดทุกครั้งที่ต้องการอ่านข้อมูล
9. เมื่อทำการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ให้ปิดเครื่องเมื่อ

## การวัดเฟลมอีมิสชัน

1. กดปุ่มสวิตช์เปิด
2. การวิเคราะห์โดยเทคนิค      เฟลมอีมิสชัน      ไม่ต้องใช้แสงจากแหล่งกำเนิด  
แสง
3. กดปุ่มโมด เป็นอีมิส EMISS และกดโมดแಡมป์ A
4. จุดเพลวไฟตามขั้นตอนการจุดเพลวไฟ
5. ผ่านสารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้นใกล้เคียงกับความเข้มข้นของสารละลาย  
ที่ต้องการวิเคราะห์ ปรับตัวทำแสงเอกสารค่าให้มีความยาวคลื่นตามธาตุที่ต้องการวิเคราะห์ ปรับ  
ความกว้างของช่องเล็กยาว ความกว้างของช่องเล็กยาวที่ใช้ควรหาสารได้ถึงปริมาณต่ำสุด และให้

สัญญาณที่เสียง การแยกความยาวคลื่นอิมิชันดี การแยกความยาวคลื่นดูได้จากการหมุนปุ่มปรับความยาวคลื่น

6. ปรับปุ่มที่ใช้ขยายสเกล (เกน) ให้ค่าแทรนซ์มิสชัน 50 เปอร์เซ็นต์
7. ปรับตำแหน่งของตะเกียงและอัตราการไฟลงของเชือเพลิงให้อ่านสัญญาณที่ออกมาได้สูงสุด
8. เอาสารละลายมาตรฐานออก กึ่งเครื่องไว้ 2-3 วินาที
9. ผ่านสารละลายอ้างอิง ใช้ปุ่มบังคับไฮ ปรับให้อ่านค่าได้ 0 การปรับเช่นนี้เพื่อลดการรับกวนจากสัญญาณแบล็คกราวน์อิมิชัน
10. เตรียมสารละลายมาตรฐานตัวที่มีความเข้มข้นสูงให้มีความเข้มข้นสูงกว่าความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง ผ่านสารละลายมาตรฐานนี้ กดปุ่มชีโร จนกระทั้งเข็มชี้ที่ 100
  11. ผ่านสารละลายอ้างอิงและลดค่าแบล็คกราวน์ โดยปรับปุ่มบังคับไฮ
  12. ทำการทดลองข้อ 10 ช้า และปรับให้ได้ 100
  13. หาปริมาณของสารตัวอย่าง

#### หมายเหตุ

ก. สารละลายตัวอย่างที่ซับซ้อนและมีเส้นอิมิชันใกล้กัน (ห่างกัน 0.2 นาโนเมตร) ให้ทำการวิเคราะห์โดยใช้ความยาวคลื่นอันดับที่สอง การหาความยาวคลื่นอันดับสองทำได้โดยคูณความยาวคลื่นอิมิชันด้วย 2 ปรับตัวทำแสงเอกสารค์ให้ตรงกับค่าที่ เช่น ความยาวคลื่นอิมิชันมีค่า 217.6 นาโนเมตร ถ้าวิเคราะห์โดยใช้ความยาวคลื่นอันดับสองให้ปรับปุ่มความยาวคลื่นเป็น 435.2 นาโนเมตร

ความยาวคลื่นอันดับสองของชาตุที่วิเคราะห์ต้องมีค่าไม่เกินความยาวคลื่นสูงสุดที่เครื่องมือวิเคราะห์ได้

ช่วงความยาวคลื่นที่ใช้วิเคราะห์ 185 ถึง 900 นาโนเมตร

ความยาวคลื่นสูงสุดอันดับหนึ่งที่วิเคราะห์ได้มีค่า 450 นาโนเมตร ซึ่งตรงกับความยาวคลื่นอันดับสอง 900 นาโนเมตร

การใช้ความยาวคลื่นอันดับสองจะลดความเข้มของสัญญาณ และต้องปรับเกน 2 ให้มีค่ามาก

ข. ผลของแทนอีมิสชันของ OH ที่ความยาวคลื่นระหว่าง 300 และ 320 นาโนเมตรลดปริมาณลงโดยการบังเพลม (เบลาไฟ)  
ค. ถ้าค่าสูงกว่าค่าต่ำที่กำหนดเข้ามารบกวน ต้องใช้ฟิลเตอร์เพื่อตัด  
การรบกวน

UG - 5 ใช้ในช่วงความยาวคลื่น 270 และ 370 นาโนเมตร

WG - 305 370 และ 650 นาโนเมตร

RG - 630 650 และ 900 นาโนเมตร

## เบอร์เซ็นต์แทรนซ์มิสชัน

1. ก่อนใช้เครื่องมือให้ศึกษารายละเอียดของเครื่องก่อน
2. ปิดลิ้นแก๊สทุกชนิด
3. ปิดปุ่มบังคับหลอด
4. ใส่หลอดทดลองในช่องใส่หลอด
5. กดปุ่มกำลังเปิด
6. เปิดสวิตซ์ให้กระแสกับหลอด และปรับกระแสตามต้องการ
7. หมุนปุ่มบังคับหลอดให้แสงที่ออกจากหลอดอยู่ในทางเดินแสง
8. ปรับความกว้างของช่องเล็กยาวตามต้องการ ดูจากตาราง 1 ท้ายการทดลอง 9-1
9. ปรับความยาวคลื่นตามต้องการเหมือนข้อ 8
10. ปรับความสูงของตะเกียงจนอยู่ที่ตัวเลข 10 มิลลิเมตร ตำแหน่งนี้ตะเกียงต้องไม่บังทางเดินแสง
11. กดปุ่มโมด แทรนซ์ TRANS และแรมป์ A ปรับความยาวคลื่นโดยเลื่อนปุ่มปรับความยาวคลื่นจนเข้มชี้ค่าสูงสุด ถ้าเข้มชี้ออกนอกสเกล หรือเข้มวัดไม่เข็ม ให้กดปุ่มซีโรจนเข้มชี้ในสเกล
12. ปรับตำแหน่งของหลอดอลโลแครโกลโดยสกรูปรับหลอดแนวตั้งและแนวราบจนเข้มวัดชี้สูงสุด
13. กดปุ่มซีโร และรอจนกระทั้งไฟดับ เข้มวัดต้องชี้ที่ศูนย์
14. ปรับปุ่มความยาวคลื่นตามข้อ 11
15. เปิดแก๊สจุดเบลาไฟตามขั้นการจุดเบลาไฟ

16. ผ่านสารละลายอ้างอิง กดปุ่มชีโรมอจนกระทั้งไฟดับ เข้มวัดชี้ที่ 100
17. ผ่านสารละลามาตรฐานตัวที่มีความเข้มข้นต่ำ เข้มวัดควรจะชี้แค่ 80 เปอร์เซ็นต์ T

18. หมุนตะเกียงให้ขันนา กับทางเดินแสง โดยปรับตะเกียงในแนวราบจนกระทั้งเข้มวัดชี้เปอร์เซ็นต์ T ต่ำสุด และปรับความสูงของตะเกียง จนกระทั้งเข้มวัดชี้ต่ำสุด แต่ต้องไม่บังทางเดินแสง

19. ผ่านสารละลายอ้างอิง กดปุ่มชีโรมอจนไฟดับ เข้มวัดชี้ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ T

20. ผ่านสารละลามาตรฐานที่มีความเข้มข้นต่ำสุด ปรับอัตราการไหลของเชื้อเพลิง จนเข้มวัดชี้ที่เปอร์เซ็นต์ T ต่ำสุด และมีการรับกวนน้อยสุด ปรับตำแหน่งของเม็ดแก้วโดยปรับที่สกุจนเข้มวัดชี้ที่เปอร์เซ็นต์ T ต่ำสุด

21. ผ่านสารละลามาตรฐานที่ความเข้มข้นอื่น ๆ อ่านเปอร์เซ็นต์ T

22. พล็อตเคอร์ฟระหว่างความเข้มข้นของสารละลามาตรฐานกับเปอร์เซ็นต์ T

23. ผ่านสารละลายตัวอย่าง หากความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างจากเคอร์ฟ

### เอกสารอ้างอิง

Varian Techtron Model 1100 Atomic Absorption Spectrophotometer, Instruction Manual Varian Techtron Co. LTD., Melbourne, Australia 1975.