

## บทที่ 10

# โพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติก

### (Thermoplastic Polymers)

จุดประสงค์ เมื่อศึกษาจนจบแล้ว นักศึกษาควรจะสามารถ

1. บอกชื่อโพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติกที่สำคัญ ๆ ในทางการค้าได้
2. แสดงปฏิกริยาและอธิบายกระบวนการเตรียมเทอร์โมพลาสติกที่สำคัญ ๆ บางตัวได้
3. สรุปโครงสร้างและสมบัติของเทอร์โมพลาสติกที่สำคัญ ๆ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ได้

ในบทก่อน ๆ เป็นการศึกษาลักษณะโพลีเมอร์เรชันที่ ๆ ไป กล่าวถึงภาพรวม ๆ ของโพลีเมอร์ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง สมบัติ ปฏิกิริยา หรืออื่น ๆ แต่ในบทนี้จะเจาะจงกล่าวถึงโพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติกเป็นชนิด ๆ ไป เพื่อให้เข้าใจที่มาของแต่ละชนิดได้ละเอียด และรู้จักโพลีเมอร์ที่พบเห็นรอบ ๆ ตัวได้ดีขึ้น

## 10.1) โพลีโอลีฟิน (Polyolefins)

โพลีโอลีฟิน หมายถึงโพลีเมอร์ที่ได้จากอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนแบบไม่อิ่มคัว มีพันธะคู่อยู่ 1 คู่ใน 1 โมเลกุล ส่วนพากไดอีน และอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนแบบไม่อิ่มคัวจะแยกไว้ในหัวข้อ 10.2 เพราะฉะนั้นก่อนมีโพลีโอลีฟินที่พบในทางการค้าปัจจุบันก็มี โพลีเอธิลีน, โพลีโพร์พิลีน, โพลีไอโซบิวทีน, โพลีบิวทีน-1, โพลี 4-เมธิล เพนทีน-1 ฯลฯ เป็นต้น

### 10.1.1) โพลีเอธิลีน (Polyethylene, Polythene, PE)




โพลีเอธิลีนที่ผลิตขึ้นในทางการค้าครั้งแรกเป็นโพลีเอธิลีนแบบมีกิ่งสาขา ซึ่งจะมีความหนาแน่นต่ำ เรียกชื่อย่อ ๆ ว่า LDPE (ชื่อเดิมคือ low density polyethylene) ปัจจุบันมีการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลที่เหมาะสมกับการใช้งาน มีทั้ง LLDPE (linear low density polyethylene), MDPE (medium density polyethylene) และอีกด้วยที่ผลิตได้นานมาแล้วแต่หลัง LDPE คือ HDPE (high density polyethylene)

เอธิลีนโนโนเมอร์มีจุดเดือด  $-104^{\circ}\text{C}$  ได้มาจากการดีไซเดรชันเอกสารนอล หรือโดยไฮโดรเจนอะเซทิกลีน วัตถุดิบจากธรรมชาติมีจากกําชธรรมชาติ หากน้ำตาลจากอุดสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งได้มาในรูปเอกสารนอล นอกจักนี้การเตรียมเอธิลีน อาจใช้ปฏิกิริยาการแตกโมเลกุล (cracking) อีเทนหรือไพรเพนแล้วทำให้บริสุทธิ์ การทำให้โนโนเมอร์บริสุทธิ์มีความสำคัญมาก เพราะถ้ามีสารอื่นเจือปนอยู่จะมีผลต่อกุณสมบัติโพลีเมอร์ที่ได้ เช่นค่าบอนดอนออกไซด์ต้องไม่เกิน 0.02% โพลีเอธิลีนผลิตขึ้นครั้งแรกในห้องทดลองของบริษัทออมพิเรย์ล เคเมคัล อินดัสตรี (ICI) ที่อุณหภูมิ  $170^{\circ}\text{C}$  และความดัน 1400 atm ได้ผลิตผลเป็น LDPE


10.1.1.1) การเตรียมโพลีเอธิลีน กระบวนการในการเตรียมโพลีเอธิลีนมีอยู่ด้วยกัน 4 วิธีคือ

ก) โพลีเมอร์เรชันที่ความดันสูง การเตรียมโพลีเอธิลีนทางการค้าที่ความดันสูงปกติใช้ความดันประมาณ 1000-3000 atm. อุณหภูมิประมาณ  $80-300^{\circ}\text{C}$  ใช้ตัวเริ่มเป็น


ฟรีเอดดิคอล เช่น เป็นโซอิลเปอร์ออกไซต์, azo-di-isobutyronitrile, ออกซิเจนถ้าใช้ ออกซิเจนเป็นตัวเริ่มต้น จะใช้ความดันประมาณ 1500 atm อุณหภูมิ 200°C ใช้ออกซิเจน ประมาณ 0.03-0.1 เปอร์เซ็นต์ กระบวนการโพลีเมอไรเซชันทำโดยผ่านโมโนเมอร์และ ตัวเริ่มเข้าไปในเตาปฏิกิริยาน (reactors) จะเกิดปฏิกิริยาความร้อนสูงมาก ต้องมีการ ระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นอาจใช้น้ำหรือเบนซีน ช่วยระบาย ปกติในปฏิกิริยา จะเกิด 10-30% ของโมโนเมอร์ที่เปลี่ยนไปเป็นโพลีเมอร์ และแยกโพลีเอธิลีนออกจาก เอธิลีนได้ การใช้ความเข้มข้นของโมโนเมอร์มาก ๆ และความดันสูงจะทำให้ได้โพลีเมอร์ ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง และได้เป็นโพลีเมอร์แบบมีกิ่งก้านสาขา จากการทดสอบด้วย อินฟารेड สเปกโตรสโคป พบร่วมใน 1 โมเลกุลจะมีหมู่ -CH<sub>3</sub> ประมาณ 30 หมู่ต่ออะตอม قاربอน 1000 อะตอม นั่นคือ -CH<sub>3</sub> จะต้องเป็นปลายสายโซ่โมเลกุล แสดงว่ามีกิ่งก้าน จำนวนมากมาย เพราะถ้าเป็นโมเลกุลสายโซ่ตรงจะมีหมู่ -CH<sub>3</sub> เพียง 2 หมู่เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่ากิ่งก้านสาขานี้ได้จะไม่ยาวมากนัก จะมีเพียง 2-4 อะตอมقاربอนเท่านั้น การเกิดกิ่งก้านสาขานี้เชื่อว่าเกิดจากการย้ายแ雷ดดิคอลภายในโมเลกุลเอง (intramolecular transfer) หรือเรียกว่าเกิด “backbiting” ซึ่งจะเกิดได้ในสภาวะที่เป็นวงรูป 6 เหลี่ยม จะได้สาขาเป็นหมู่บิวทีล ตามปฏิกิริยาข้างล่างนี้



บางครั้งแ雷ดดิคอล [ A ] อาจเกิด backbiting "ได้สาขาเป็นหมู่เอธิล ดังนี้"




ถ้าต้องการลักษณะกึ่งก้านสาขาที่ต่างกันออกไป เพื่อให้ได้โพลีเมอร์ที่มีลักษณะยืนๆ อาจจำทำได้โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิ ความดัน ชนิดของตัวเริ่ม หรืออาจฉีดตัวเริ่มเข้าไปในเตาปฏิกิริย์ที่ต่างๆ กัน โพลีเมอร์ที่ได้โดยวิธีนี้เป็น LDPE จะมีลักษณะยืดหยุ่น ความหนาแน่นต่ำ ( $0.915 - 0.94 \text{ g.cm}^{-3}$ ) รูปที่ 10.1 แสดงแผนภาพการเตรียมโพลีเอธิลีนที่ความดันสูง ซึ่งจะเกิดโพลีเมอไรเซชันแบบลูกโซ่



รูปที่ 10.1 แผนภาพการผ่านเอธิลีนเข้าไปในเตาปฏิกิริย์ที่ความดันสูง เพื่อเตรียมโพลีเอธิลีน

ข) กระบวนการซีเกลอร์ (Ziegler process) โพลีเมอไรเซชันที่เกิดโดยวิธีนี้ เป็นแบบโคออร์ดิเนชัน โดยจะเกิดสารเชิงซ้อนโคออร์ดิเนตระหว่างโมโนเมอร์กับตัวเร่ง ซึ่งเคยกล่าวไว้ละเอียดในบทที่ 5 ตัวเร่งที่ใช้คือตัวเริ่มเตตราคลอไรด์ กับ อัลูมิเนียม แอลคลิล (เช่น ไคเดอธิลอลูมิเนียมคลอไรด์, อัลูมิเนียมไตรเอธิล) เวลาเตรียมจะผ่านเอธิลีนโมโนเมอร์เข้าไปในเตาปฏิกิริยานายໄต้ความดันต่ำ และมีตัว diluent เช่น น้ำมันดีเซล เฮปเทน หรือโกลูอินปฏิกิริยาจะต้องทำในบรรยายกาศของไนโตรเจน ต้องไม่มีความชื้น และออกซิเจน เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของตัวเร่งลดลง ปกติปฏิกิริยาจะใช้อุณหภูมิประมาณ  $70^\circ\text{C}$  โพลีเมอร์จะละลายใน diluent ได้บ้างและอยู่ในรูปสารละลายเหนียวๆ มีตัวเร่งปนอยู่ด้วย ตัวเร่งแยก


ออกโดยละลายในแอลกอฮอลหรือเมราโนล พวกโลหะจากตัวเร่งแยกออกจากโดยกรดเกลือ ถ้าต้องการใช้งานเกี่ยวกับจำนวนไฟฟ้า จะต้องทำให้บริสุทธิ์หลาย ๆ ครั้ง แล้วเซนติพิวร์ทำให้แห้ง จะได้ผลิตผลออกมานีโมนีดิจ ฯ มีความหนาแน่นปานกลางประมาณ  $0.945 \text{ g.cm}^{-3}$  (สูงกว่าวิธีในข้อ ก.) สักษณะที่สำคัญที่ต่างไปจากวิธีที่ความดันสูง คือ มีสาขาน้อยมากจากวิธีสเปกโตรสโคป พบว่ามีหมู่เอชิล 5-7 หมู่ต่ออะตอมcarbon 1000 อะตومเท่านั้น และหมู่บิวทิลไม่พบเลย ซึ่งมีผลให้ความหนาแน่นสูงมากขึ้นกว่าวิธีในข้อ ก. ความยาวของไมเลกุลขึ้นกับอัตราส่วนของ Al - Ti ที่ใช้เป็นตัวเร่ง และมักจะใช้ไฮโดรเจนเป็นตัวย้ายสายโซ่ (chain transfer agent) เพื่อหยุดการเติบโตของสายโซ่ไมเลกุล รูปที่ 10.2 แสดงแผนภาพกระบวนการซีเกลอร์ที่ใช้เตรียมโพลีเอธิลีน



รูปที่ 10.2 แผนภาพการเตรียมโพลีเอธิลีนโดยกระบวนการซีเกลอร์

ก) กระบวนการฟิลลิปส์ (Phillips process) การเตรียมวิธีนี้ใช้สภาวะอยู่ระหว่างวิธีใช้ความดันสูงกับกระบวนการซีเกลอร์ โดยใช้ความดันประมาณ 30-40 atm. อุณหภูมิ  $90-160^\circ\text{C}$  ใช้โครเมียมออกไซด์เป็นตัวเร่ง ( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ) และมีตัวทำละลายเช่นโซลูชันโซลเคนติพิวร์ ตัวเร่งที่ใช้ เตรียมโดยใช้ซิลิกา-อัลูมิเนียม กับสารละลายเกลือโครเมียมเผาให้ถึง  $400-800^\circ\text{C}$  ในอากาศ เมื่อปฏิกริยาเกิดแล้วผ่านของผสมไปยังที่แยกของเหลว-ก๊าซ เพื่อแยกเอธิลีนไมโนเมอร์ออก แล้วตัวเร่งจะถูกแยกออกที่ hot centrifuge ดูรูปที่ 10.3 จากนั้นโพลีเมอร์จะถูกแยกออกจากตัวทำละลายโดยให้ความร้อนสูง (บางทีก็อาจตัดก่อนโดยทำให้เย็นก็ได้) ผลิตผลที่ได้เป็นโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่สุด ประมาณ  $0.96 \text{ g.cm}^{-3}$ . สายโซ่

โมเลกุลเกือบจะเป็นสายตรงชนิดสมมูรันโดยแทบไม่มีกิ่งสาขาเลย จะมีพับเพียงแค่หมู่ เมธิลเท่านั้นที่ติดอยู่บ้าง หมู่เอธิลหรือบิวทิลไม่พบเลย จึงทำให้มีความหนาแน่นสูงมาก กลไกในการเกิดปฏิกิริยาจะไม่เป็นที่รู้กัน เนื่องจากซับซ้อนมาก




รูปที่ 10.3 แผนภาพการเตรียมโพลีเอธิลีนโดยกระบวนการฟิลลิปส์

๑) กระบวนการ Standard Oil วิธีนี้คล้าย ๆ กระบวนการฟิลลิปส์ โดยใช้ตัวเร่งประกลบด้วยโลหะออกไซด์ เช่น โมลิบเดียมไดออกไซด์บนอลูมินา ซึ่งเตรียมได้โดยเผาอลูมินา กับแอมโมเนียมโมลิบเดท ประมาณ  $500-600^{\circ}\text{C}$  และผสมกับสารที่เป็นตัวช่วยรีดิวซ์ เช่น โลหะหมู่ IA, IIA หรือพากไไฮಡร็อก เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ว่องไวต่อปฏิกิริยา ความดันใช้ประมาณ  $40-80\text{ atm}$ . อุณหภูมิ  $230-270^{\circ}\text{C}$  ใช้ตัวทำละลายพากไไฮดร์คาร์บอน ผลิตผลที่ได้มีความหนาแน่นประมาณ  $0.96\text{ g.cm}^{-3}$ . ซึ่งเท่า ๆ กับที่ได้จากการกระบวนการฟิลลิปส์ น้ำหนักโมเลกุลก็ใกล้เคียงกัน บริษัทฟูรุคาวา ของญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายในชื่อว่า Staflen.


10.1.1.2) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ โพลีเอธิลีนจัดเป็นโพลีเมอร์พากเทอร์โมพลาสติก ความยืดหยุ่นของพันธะ C - C ทำให้อุณหภูมิ  $T_g$  มีค่าต่ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของส่วนที่เป็นอสัมฐานและพลีก  $T_g$  จะมีค่าตั้งแต่  $-130^{\circ}\text{C}$  ไปจนถึง  $60^{\circ}\text{C}$  ซึ่งมีทั้งต่ำกว่าและสูงกว่าอุณหภูมิห้อง ดังนั้นโพลีเอธิลีนจึงมีลักษณะทั้งยืดหยุ่นและแข็งที่สภาวะปกติแล้วแต่ชนิดของมัน อุณหภูมิ  $T_m$  ของโพลีเอธิลีนที่ได้จากวิธีใช้ความดันสูงมีค่าเท่ากับ  $108^{\circ}\text{C}$  โพลีเอธิลีนที่ได้จากการซีเกลอร์  $T_m$  เท่ากับ  $130^{\circ}\text{C}$  ที่ได้จากการกระบวนการฟิลลิปส์ และ Standard oil  $T_m$  เท่ากับ  $133^{\circ}\text{C}$  ความทนต่อแรงดึงมีค่าตั้งแต่  $1500-6100\text{ lb./in}^2$ . ความสามารถยืดตัว กรณี LDPE 100-700% MDPE 50-650% และ HDPE 10-650%

สมบัติในการละลาย ปกติโพลีเอธิลีนไม่ละลายในตัวทำละลายได้ ๆ ทั้งสิ้น ที่อุณหภูมิห้อง แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 70°C ขึ้นไปมันจะเริ่มพอง และละลายได้ ในตัวทำละลายพวก โคลูอีน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ ไซเลน และไตรคลอโรเอธิลีน เป็นต้น พวກที่มีความหนาแน่นต่ำจะใสมากแต่จะชุ่นขึ้นเมื่อความหนาแน่นสูงขึ้น ทนต่อกรดและด่างได้ดี จึงมักใช้ทำภาชนะบรรจุกรด ด่าง พวกตัวอักษรไเดอร์แรง ฯ เช่น กรดไฮดริกเข้มข้น หรือโบดัลส์เซียมเบอร์แมงกานेट จะทำให้คุณสมบัติเชิงกลเสียไป แต่อาจเพิ่มความต้านทานนี้ได้โดยใช้พวกที่มีความหนาแน่นสูง

โพลีเอธิลีนอาจถูกออกซิไดซ์ในอากาศได้ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย หรือถูกแสงแดดอาจเกิดปฏิกิริยาดังนี้





ขั้นเริ่มต้นที่เกิด  $R^\bullet$  นั้นมักจะเกิดกับโพลีเมอร์ที่ไม่ค่อยมีระเบียบ ส่วนขั้นแผ่นยายเกิด 2 ขั้น คือรวมกับ  $O_2$  ในขั้นแรก และดึงไฮโดรเจน จากโพลีเมอร์อีกโมเลกุลหนึ่งมาเกิดเป็น  $ROOH$  (hydroperoxide) และ  $ROOH$  นี้อาจเกิดการแยกสลายเป็นผลให้เกิดการตัดสายโซ่ (chain scission) ออกเป็นส่วนย่อย ๆ



การเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ มีผลให้โพลีเมอร์ที่ได้มีน้ำหนักโมเลกุลลดลง ทำให้สมบัติเชิงกลเสียไป

โพลีเอธิลีนอาจถูกคลอรินेट (chlorinated) โดยเกิดปฏิกิริยากับชัลเฟอร์ไไดออกไซด์ กับคลอริน ดังปฏิกิริยา



ผลิตผลที่ได้คือ chlorosulphonated polyethylene ซึ่งใช้เป็นอีเลสโตรเมอร์ที่ดีตัวหนึ่ง พวกโพลีเอธิลีน ความหนาแน่นต่ำ ยอมให้ก้าชซีมผ่านได้ เนื่องจากมีส่วนของ อัลฟูรานซึ่งมีปริมาตรอิสระยอมให้มีการเคลื่อนไหวของโมเลกุลได้ จึงมีช่องว่างพอที่จะ ให้โมเลกุลของก้าชซีมผ่านได้

เกี่ยวกับสมบัติทางไฟฟ้า เนื่องจากโพลีเอธิลีนเป็นพาวเวอร์ไม่มีข้อ ค่าคงที่ ได้อิเล็กทริกไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ จึงเหมาะสมกับงานที่ใช้เป็นฉนวน เช่นทำสายไฟหุ้มทองแดง


โพลีเอธิลีนจัดเป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีปริมาณการใช้งานสูงที่สุด พวก LOPE ใช้ ในรูปแผ่นพิล์มถึง 2 ใน 3 ของผลผลิตทั้งหมด ใช้ผลิตเป็นเครื่องบรรจุหินห่อ เช่น ถุง กระป๋า ซองใส่อาหาร เป็นต้น ที่ใช้กับงานขึ้นรูปโดยการฉีด (injection molding) มีประมาณ 13% ทำเป็นพาวกของเล่น และของใช้ในบ้าน ประมาณ 10% ทำเป็นฉนวนหุ้มสายไฟและ สายเคเบิล ประมาณ 10% ใช้ทำวัสดุเคลือบผิว อีกประมาณ 2% ใช้กับงานขึ้นรูปโดย การเป่า (blow molding) ทำพาวกขวดพลาสติกอ่อนชนิดบีบได้

สำหรับโพลีเอธิลีนความหนาแน่นปานกลางถึงสูง ใช้กับงานขึ้นรูปโดยการเป่า กีอีบี 40% ของผลผลิตทั้งหมด ใช้ทำขวด และภาชนะสำหรับบรรจุอุ่น ๆ ที่ต้องใช้ความ ต้านทานสูง ทนต่อแรงเคี้ยวสูง สำหรับที่ใช้กับงานที่ขึ้นรูปโดยการฉีด มีประมาณ 20% ของผลผลิตทั้งหมด ใช้ทำของเล่นเด็ก เครื่องใช้ในบ้าน นอกจากนี้ยังใช้ทำแผ่นพิล์มด้วย ทำเชือก ทำฉนวนหุ้มสายไฟและสายเคเบิล วัสดุเคลือบผิว ห่อและรังน้ำ เป็นต้น


ปกติโพลีเอธิลีนที่ใช้งานมักจะมีการผสมสารต่าง ๆ ด้วย เช่น พิลเลอร์ สีเพื่อให้ดู สวยงามน่าใช้ ตัวหน่วงเหนียวในการติดไฟ ตัวช่วยให้เกิดการซึมโยง แอนติออกซิเดนต์ ผงคาร์บอนดำช่วยดูดกลืนแสง และสารเติมแต่งที่ช่วยป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต เป็นต้น ซึ่งการผสมสารเติมแต่งเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณภาพในการใช้งานเหมาะสมยิ่งขึ้น



ก




ค



จ

**รูปที่ 10.4** ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ผลิตจากโพลีเอธิลีน      **รูป ก.** เป็นถุงบรรจุสิ่งของ      **รูป ข.** เป็นภาชนะ เช่นถ้วย      **รูป ค.** ขวด      **รูป ง.** หลอดยาสีฟัน      **รูป จ.** ของเล่น, ถุง ถ้วย ฯลฯ

## 10.1.2) โพลีโพร์พิลีน (Polypropylene, PP)



ในช่วงประมาณปี 1950 ขณะนั้นโพลีเมอร์ประเทกโพลีโอลิฟินมีจำนวนอยู่เพียง โพลีเอธิลีน โพลีไอโซบิวทิลีน และโพลีไอโซบิวทิลีน-ไอโซพรีน โคโพลีเมอร์ (butyl rubber) เท่านั้น ความพยายามที่จะเตรียมโพลีโอลิฟินตัวอื่น ๆ ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากได้โพลีเมอร์น้ำหนักโมเลกุลต่ำเกินไป จนกระทั่งปี 1954 แนวๆได้นำตัวเร่งที่ชีเกลอร์คันพบมาใช้เตรียมโพลีโพร์พิลีน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวเร่ง ปรากฏว่าแนวๆได้โพลีโพร์พิลีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง แตกต่างกันไป และมีผลให้คุณสมบัติแตกต่างกันไปด้วย แบบหนึ่งที่สำคัญมากคือไอโซแทกติกโพลีโพร์พิลีนซึ่งมีความหนาแน่นสูงเมื่อเทียบกับโพลีเอธิลีน แต่มีจุดอุ่นตัวสูงกว่า และแข็งแรงกว่า ส่วนแบบอื่น ๆ เป็นอะแทกติกโพลีโพร์พิลีนมีส่วนของอสัณฐานทำให้ความแข็งน้อยลง บริษัทที่ผลิตไอโซแทกติกโพลีโพร์พิลีนในทางการค้าครั้งแรกคือ Montecatini (Moplen) ในปี 1957 หลังจากนั้นมา โพลีโพร์พิลีนก็กลายเป็นโพลีเมอร์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง

10.1.2.1 วิธีเตรียม การเตรียมโพลีโพร์พิลีนโดยฟรีเระดิคอลแบบรวมตัวจะได้โพลีเมอร์น้ำหนักโมเลกุลต่ำ เนื่องจากออกาสเกิด แอลลิล แรดดิคอลมีมาก (allyl radical) ซึ่งค่อนข้างเสถียร ไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยา กับโมโนเมอร์ต่อ จึงได้โมเลกุลสั้น การใช้กระบวนการฟิลลิปส์ และ Standard oil จะได้ผลิตผลต่ำเกินไป จึงไม่นิยมใช้ในทางการค้า

วิธีการที่ได้ผลดีคือกระบวนการแบบชีเกลอร์ ที่แนวๆนำมาทดลองใช้ ตัวเร่งที่ใช้จึงเรียกว่าตัวเร่งชีเกลอร์-แนวๆ ที่นิยมใช้คือ ติดเนียมไตรคลอไรด์ กับ อลูมิเนียมไตรเอธิล, อลูมิเนียมไตรบิวทิล หรืออลูมิเนียมไตรอธิลโมโนคลอไรด์ ในแนพชา ภายใต้บรรยายกาศของไตรเจน อาจใช้ตัวเร่ง 10% แนพชา 90% ผ่านเข้าไปในเตาปฏิกิริยาน อุณหภูมิประมาณ 60°C ประมาณ 8 ชั่วโมง จะได้โพลีเมอร์ถึง 80-85% เทคนิคการโพลีเมอไรเซชันมักจะใช้แบบขวนลองมากกว่าแบบสารละลาย การควบคุมน้ำหนักโมเลกุลทำได้โดยใช้ไทรเจนเป็นตัวย้ายสายโซ่ หรืออาจจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนของตัวเร่งอุณหภูมิ ความดันของโมโนเมอร์ หรือความเข้มข้นของตัวเร่ง วัสดุที่อยู่ในของผสมหลังปฏิกิริยามีดังนี้

1. ไอโซแทกติกโพลีโพร์พิลีน
2. อะแทกติกโพลีโพร์พิลีน
3. ตัวทำละลาย
4. โมโนเมอร์

## 5. ตัวเร่ง


ในการจะแยกไฮโซแทกติกโพลีโพร์พิลีนออก ทำได้โดยผ่านของผสานที่ได้จากเตาปฏิกรณ์ไปยัง flash drum เพื่อแยกโมโนเมอร์ที่เหลือออกไป และผ่านต่อไปที่เครื่องเซนทริฟิวจ์เพื่อแยกตัวทำละลายซึ่งละลายอะแทกติกโพลีเมอร์อยู่ด้วยออกไป จากนั้นแยกตัวเร่งออกด้วยเมชานอลผสานกรดเกลือเล็กน้อย และผ่านขบวนการเซนทริฟิวจ์อีกเพื่อแยกเมชานอลโพลีเมอร์ที่ได้ล้างให้สะอาดและทำให้แห้งที่ประมาณ  $80^{\circ}\text{C}$

10.1.2.2) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ โพลีโพร์พิลีนที่เตรียมได้โดยตัวเร่งซีเกลอร์-แנדตาจะมีน้ำหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง 60,000 ถึง 200,000 เนื่องจากเป็นแบบสายโซ่ตรง จึงมีคุณสมบัติคล้าย ๆ โพลีเอธิลินไม่ว่าจะเป็นการพองตัวเมื่อถูกตัวทำละลายหรือสมบัดทางไฟฟ้า แต่ที่แตกต่างไปก็มีเช่น ความหนาแน่นต่ำกว่าคือประมาณ  $0.90 \text{ g./cm}^3$  อุณหภูมิ  $T_m$   $164\text{-}170^{\circ}\text{C}$  (สูงกว่า PE) สมบัติการละลายคล้ายโพลีเอธิลิน คือไม่ละลายในตัวทำละลายใด ๆ ที่อุณหภูมิห้อง แต่ถ้าเกิน  $80^{\circ}\text{C}$  ขึ้นไป จะละลายในไฮโดรคาร์บอน อะโรเมติก และคลอรีเนตไฮโดรคาร์บอน

การเพิ่มน้ำหนักโมเลกุลจะทำให้ความหนาต่อแรงดึงลดลง ปกติประมาณ 4000-5000  $16/\text{in}^2$  ความสามารถยืดตัวลดลง บรรชนีความต้านทานการยืดหยุ่นลดลง แต่ค่าความหนาต่อแรงกระทนงสูงขึ้น ค่าความร้อนจำเพาะของโพลีโพร์พิลีนต่ำกว่าของโพลีเอธิลิน แต่สูงกว่าของโพลีสไตรีน

โพลีโพร์พิลีนที่ใช้ในทางการค้า มักผสมด้วยสารเติมแต่ง เช่น สี, ผงคาร์บอนดำ, ไยแก้ว, ยาง, และตัวแอนติออกซิเดนต์ เป็นต้น เพื่อให้มีสมบัติขึ้น หมายเหตุการใช้งาน


โพลีโพร์พิลีนใช้ทำวัสดุของใช้ในครัว แผ่นฟิล์มสำหรับห่อ ถุงพลาสติกใส่ของร้อน ๆ เชือกปอพลาสติก กล่องแบตเตอรี่ กระเบื้อง ถังขยะ ถังน้ำ ท่อน้ำ ชิ้นส่วนตู้เย็น และเครื่องบิน และอื่น ๆ อีกมาก many



รูปที่ 10.5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโพลีโพรพิลีน

โพลีพร็อพิลีนสามารถถูกคลอรินेट และคลอโรซัลฟูเอนต์ได้เหมือนโพลีเอธิลีน แต่ในปฏิกริยาแมกจะเกิดการย่อยสลาย และเกิดโครงร่างตาข่ายไปด้วย จึงไม่นิยมใช้ในทางอุตสาหกรรม

#### 10.1.3 โพลีบิวทีน-1 (Polybutene-1)




โพลีบิวทิน-1 เริ่มผลิตในทางการค้าตั้งแต่ปี 1960 โดยบริษัท Chemische Hüls ของเยอรมัน ซึ่งผลิตโดยใช้กระบวนการซีเกลอร์-แวนดา ได้โพลีเมอร์มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมากถึง 770,000-3,000,000 ประมาณ 10 เท่าของ LDPE ปฏิกิริยาที่เกิดคือ



การจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลจะเป็นไอโซแทกติก ความหนาแน่นประมาณ  $0.91 \text{ g./cm}^3$  อุณหภูมิ  $T_m$  ประมาณ  $124\text{-}128^\circ\text{C}$  มีความคงทนต่อกรด ด่าง และน้ำมัน ละลายได้ในตัวทำละลายพากะโรเมติก โดยให้ความร้อนด้วย ปกติใช้ในอุตสาหกรรมยาง


#### 10.1.4) โพลีไอโซบิวทีน (Polyisobutene)



เตรียมได้จากไอโซบิวทีนในสารละลายของเซกเซน อุณหภูมิประมาณ -80°C ใช้ตัวเร่ง BF<sub>3</sub>, AlCl<sub>3</sub> หรือไฮල์ตอื่น ๆ ของโลหะวาเลนซีสูง โพลีเมอร์ที่ได้มีน้ำหนักโมเลกุลตั้งแต่ 20,000-400,000 ความหนาแน่นประมาณ 0.91-0.93 g./cm.<sup>3</sup> เกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชันแบบรวมตัวโดยอิอน

โพลีเมอร์ตัวนี้ละลายได้ในตัวทำละลายพากไฮโดรคาร์บอน และอนุพันธ์ของไฮโลเจน (halo-derivatives) ของมัน มีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงกว้าง คือตั้งแต่อุณหภูมิ -50°C ถึง 100°C ลักษณะคล้ายยางทันต์ความชื้น กรดและด่างอ่อน ได้ดีใช้เป็นชนวนหุ้มสายไฟ วัสดุกันสนิม เป็นต้น พ ragazziที่น้ำหนักโมเลกุลต่ำ ๆ ใช้ทำวัสดุหล่อลื่น

#### 10.1.5) โพลี 4-เมทธิล เพนทีน-1 (Poly 4-methyl pentene-1)



เริ่มผลิตในการการค้าเมื่อปี 1965 โดยกระบวนการซีเกลอร์คล้าย ๆ ที่ก่อนมาแล้ว ได้โพลีเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นไอโซแทกติก มีความเป็นผลึกถึง 65% เมื่อได้รับความร้อน แต่ในสภาวะปกติมีความเป็นผลึก 40% มีความหนาแน่นต่ำที่สุดในบรรดาโพลีโอลีฟินด้วยกัน คือประมาณ 0.83 g./cm.<sup>3</sup> จึงมีความใสมาก อุณหภูมิ T<sub>m</sub> 245°C และ T<sub>g</sub> 50-60°C เหมาะกับวัสดุที่ต้องการใช้งานประเภททนความร้อนสูง และต้องการความใส เช่น เครื่องมือแพทย์ คอมพิวเตอร์ กันน้ำและในรถยนต์ เป็นต้น


#### 10.1.6) ไอโอนเมอร์ (Ionomers)

คำว่าไอโอนเมอร์ เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกกลุ่มของเทอร์โมพลาสติกที่บรรจุหมุนเวียนของโซเดียมและอะมอนيومที่มีลักษณะเป็นไอโอนที่สามารถสร้าง ionic crosslinks ระหว่างสายโซ่โมเลกุลได้

ชีงสารเหล่านี้เป็นโคล็อกลีเมอร์ของแอลฟ่า-โอลีฟิน กับ โนโนเมอร์กรดคาร์บอชิลิก เช่น กรดเมทาไครลิก และทำ partial neutralization ด้วยโลหะอ่อนนิวาก ร่างจะเกิดผ่านสะพานโลหะ (metal bridge) ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในการใช้งาน ถ้าอยู่หภูมิสูงจะทำให้ไอโอนเมอร์สูญเสียโครงร่างแท้ การใช้งานปกติใช้กับงานที่ต้องการความใส่มาก ๆ ความนุ่มนวล ยืดหยุ่น เหนียว และทนต่อพวงน้ำมัน ใช้ทำภาชนะบรรจุอาหาร ที่ปิดแพลและผิวนัง รองเท้า เป็นต้น


## 10.2) โพลีสไตรีนและโคโพลีเมอร์บางตัว

### 10.2.1) โพลีสไตรีน (Polystyrene, PS)



โพลีสไตรีนเป็นโพลีเมอร์ที่มีราคาถูก เริ่มผลิตในทางการค้าตั้งแต่ปี 1934 โดยบริษัท Dow Chemical Co., ในสหรัฐอเมริกา และบริษัท I.G. Farben ในเยอรมัน ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กน้อยสหรัฐอเมริกาได้ผลิตสไตรีนขึ้นมาจำนวนมาก เพื่อใช้ทำยางสังเคราะห์ (ยางบิวตะไดอิน-สไตรีน) เนื่องจากประเทคโนโลยีและกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผลิตยางธรรมชาติถูกญี่ปุ่นยึดครองไป หลังจากสงครามสงบแล้ว ปริมาณสไตรีนเหลืออยู่มากมาย จึงได้ผลิตโพลีสไตรีนและนำไปใช้ในงานต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากคุณสมบัติเด่นหลาย ๆ อย่าง เช่น เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมาก ราคาถูก ผสมสีง่าย ไม่ดูดซับน้ำ โปร่งใส ทำแบบต่าง ๆ ง่าย จึงเป็นโพลีเมอร์ที่ได้รับความนิยมสูง มีปริมาณการใช้งานมากชนิดหนึ่ง


โนโนเมอร์คือสไตรีน หรือไวนิลเบนซิน เตรียมได้จากเบนซินกับเอธิลีน ดังสมการ



สไตรีนที่ได้จะได้ประมาณ 37.0% จะมีเอธิลเบนซิน 61% และอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนปนมากอีกประมาณ 2% แยกโดยการกลั่นลำดับส่วน สไตรีนมีจุดเดือด 145.2°C

ไม่มีสี แต่กลิ่นฉุน ตัวมันเองเป็นตัวทำละลายของโพลีสไตรีน และยังสั้งเคราะห์อื่น ๆ รวมทั้ง SBR มีน้ำหนักโมเลกุล 104.14


10.2.1.1) โพลีเมอร์ไซเรชัน การเตรียมโพลีสไตรีนใช้กระบวนการที่กล่าวถึงในบทที่ 8 ได้ทุกกระบวนการ แต่ที่นิยมมากคือแบบบัลล์ กับแบบแขวนลอย สำหรับแบบบัลล์นั้นทำได้โดยสไตรีนจะถูก prepolymerisation โดยความร้อนอย่างเดียวก่อนไม่มีตัวเริ่มในขันนี้ ใช้อุณหภูมิประมาณ  $80^{\circ}\text{C}$  ประมาณ 2 วัน จะได้โพลีเมอร์ประมาณ 30-35% จากนั้นของผสมโพลีเมอร์และโมโนเมอร์ถูกผ่านเข้าไปในหอคอย (ดูรูปที่ 10.6) สูงประมาณ 25 พุต ผ่าน heating และ cooling jackets และ heating กับ cooling coils ที่ยอดหอคอย อุณหภูมิประมาณ  $100^{\circ}\text{C}$  ตรงกลาง  $150^{\circ}\text{C}$  และข้างล่างสุด  $180^{\circ}\text{C}$  จากนั้นผ่านเครื่องริด (extruder) ออกมานเป็นเส้น ๆ แล้วผ่านเครื่องบด (grinder) ได้โพลีเมอร์อกมาเป็นเม็ด



รูปที่ 10.6 แสดงแผนภาพการผลิตโพลีสไตรีน โดยกระบวนการโพลีเมอร์ไซเรชัน แบบบัลล์


อีกเทคนิคนึงที่นิยมใช้คือแบบแขวนลอย ซึ่งจะได้โพลีเมอร์อกมาเป็นเม็ดเล็ก ๆ ขนาด 0.3-1 mm. วิธีทำผ่านของผสมซึ่งประกอบด้วย สไตรีน 100 ส่วนโดยน้ำหนัก น้ำ

70 ส่วน tricalcium phosphat (ตัวแขวนลอย) 0.8 ส่วน dodecylbenzene sulphonate (ตัวแขวนลอย) 0.003 ส่วน และเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 0.2 ส่วน (ตัวเริ่ม) ผ่านเข้าไปในเตาปฏิกรณ์ (อุณหภูมิ 10.7) ประมาณ 8-12 ชั่วโมง อุณหภูมิประมาณ 100°C จากนั้นจะแยกไมโนเมอร์ที่ไม่ทำปฏิกิริยาออก แล้วทำให้แห้ง



รูปที่ 10.7 แผนภาพการผลิตโพลีสไตรีนโดยกระบวนการแบบแขวนลอย

10.2.1.2) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ โพลีสไตรีนเป็นโพลีเมอร์สายโซ่อ่อน โครงสร้างเป็นแบบอะแทกติก จึงอยู่ในรูปของสัณฐาน มีลักษณะแข็ง เปราะ เป็นเทอร์โมพลาสติกที่ใส ไม่ค่อยดูดความชื้น ไม่น้ำไฟฟ้า เสื่อมกับสารเคมี ทนต่อกรดไฮดริก ด่าง ตัวออกซิไดซ์ และตัวเริ่ดวาร์ สามารถถูกย่อยลายให้โมเลกุลเล็กลงได้ถ้าหากความร้อน ซึ่งปกติจะมี  $M_v$  ประมาณ 50,000-200,000 ค่าความหนาแน่นแรงดึงดูงถึง 8000 psi. แต่ทนความร้อนได้ดี เมื่อจากอุณหภูมิ  $T_g$  ประมาณ 80°C เท่านั้น ความหนาแน่น 1.05-1.07 g./cm<sup>3</sup> ละลายได้ในตัวทำละลายพากะโรเมติก ข้อด้อยของโพลีสไตรีน คือสมบัติเชิงกลไม่ค่อยดีเพราะว่าเปราะ แต่เวลาผลิตทำรูปร่างต่างๆ ได้ง่าย นิยมใช้ในงานขึ้นรูปโดยการฉีด



การปรับปรุงคุณสมบัติทำได้โดยเติมสารเติมแต่งบางอย่างลงไป จะช่วยให้สมบัติของโพลีสไตรีนดีขึ้น นำไปใช้เป็นถังพลาสติก ขวดพลาสติก ภาชนะใส่อาหารชนิดใส ของเล่นเด็ก ไม้บรรทัดพลาสติก ตู้โทรศัพท์ ชิ้นส่วนตู้เย็น ชิ้นส่วนภายในรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมนำไปทำเป็นโฟมสำหรับรุ่งสีของป้องกันการแตก การสะเทือน โดยนำเอาเม็ดพลาสติกที่เตรียมได้ มาหลอมแล้วอัดด้วยก๊าซ เช่น เพนเกน และนำไปให้ความร้อนด้วยไอน้ำ เม็ดพลาสติกจะขยายตัวถึง 40 เท่า แล้วอัดลงในเบ้า จะได้โฟมตามต้องการ



รูปที่ 10.8 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโพลีสไตรีนในลักษณะที่เป็นโฟม

#### 10.2.2) โคโพลีเมอร์สไตรีน-อะไครโลไนไตรอล (Styrene-acrylonitrile copolymers, SAN)

เนื่องจากโพลีสไตรีนมีข้อเสียอยู่หลายอย่าง จึงได้มีการปรับปรุงโดยเตรียมเป็นโคโพลีเมอร์ ซึ่งทำให้ได้โพลีเมอร์ที่มีสมบัติดีขึ้น โคโพลีเมอร์ของสไตรีนมีหลายตัวด้วยกัน ซึ่งพบว่ามีคุณสมบัติทนความร้อนดีขึ้น ไม่เปราะเหมือนโพลีสไตรีน ราคาไม่แพง แข็งและใสเช่นกัน

SAN ในทางการค้าปกติจะมีอะไครโลไนไตรอล 20-30% มักเตรียมโดยเทคนิคแบบสารละลาย SAN ที่ได้มีอุณหภูมิ  $T_g$  สูงขึ้น ทนต่อแรงกระแทกได้ดีขึ้น แต่มักจะมีสีออกเหลือง ๆ ไม่似เหมือนโพลีสไตรีน เนื่องจากส่วนขึ้นของอะไครโลไนไตรอล โคโพลีเมอร์ ตัวนี้มีความทนทานต่อไขดรอคาร์บอนและน้ำมันมากกว่าโพลีสไตรีน ยิ่งถ้ามีเบอร์เซ็นต์ของอะไครโลไนไตรอลเพิ่มขึ้นจะยิ่งทนความร้อนได้สูงขึ้น รวมทั้งต้านทานสารเคมีดีขึ้น

ทันต่อแรงกระแทบมากขึ้น แต่การทำแบบจะยากขึ้น สำหรับประโยชน์ในการใช้งาน นิยมใช้แทนโพลีสไตรีนเมื่อต้องการความแข็งแรงมากขึ้น ดังนั้นจึงใช้ผลิตพลาของใช้ในบ้าน เช่น แก้วน้ำ เหยือกน้ำ เป็นต้น

### 10.2.3) โคโพลีเมอร์อะไครโลไนไตรล์-บิวตะไดอีน-สไตรีน (Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymers, ABS)

ABS จัดเป็นเทอร์โมพลาสติกที่สำคัญอีกด้วยนึง การเตรียมที่นิยมใช้ในทางอุตสาหกรรมมี 2 วิธีคือ แบบ blending โดยนำเอาระบบไครโลไนไตรล์ โคโพลีเมอร์ กับ ยางอะไครโลไนไตรล์-บิวตะไดอีน มาผสมกัน โดยใช้อัตราส่วนดังนี้

70 ส่วน (70:30 สไตรีน-อะไครโลไนไตรล์ โคโพลีเมอร์)

40 ส่วน (35:65 ยางอะไครโลไนไตรล์-บิวตะไดอีน)

อีกวิธีหนึ่งคือแบบ grafting ดีกว่าวิธีแรก ทำโดยเอาอะไครโลไนไตรล์และสไตรีนมาโพลีเมอไรซ์ในโพลีบิวตะไดอีนแลเหเกอร์ ส่วนประกอบที่ใช้โดยทั่ว ๆ ไปคือ

โพลีบิวตะไดอีนแลเหเกอร์	34	ส่วนโดยน้ำหนัก
อะไครโลไนไตรล์	24	"
สไตรีน	42	"
น้ำ	200	"
surfactant	2	"
transfer agent (mercaptans)	1	"
ตัวเริ่ม ( $K_2S_2O_8$ )	0.2	"

ใช้อุณหภูมิประมาณ  $50^{\circ}C$  ผลิตภัณฑ์จะได้เป็นของแข็งเม็ดเล็ก ๆ แยกออกมาได้ง่าย โครงสร้างจะเป็นแบบกราฟท์ ถ้าปริมาณบิวตะไดอีนมาก จะเพิ่มความทนต่อแรงกระแทก ถ้ามีอะไครโลไนไตรล์มากจะเพิ่มความทนทานต่อสารเคมี ความทนต่อแรงดึงมากขึ้น ทนต่อกรดอ่อนและด่างอ่อนได้ดี ละลายในสารประกอบพลาสติก แอลดีไฮด์ ศีโตน เอสเทอร์ ไม่ละลายในแอลกอฮอล์ สามารถชุบเคลือบผิวโลหะได้ จึงนิยมใช้ทำปุ่มหมุนวิทยุโทรศัพท์ ใช้ทำหมากันน็อก ชิ้นส่วนพัดลม เครื่องดูดฝุ่น แผงเครื่องปรับอากาศ ส่วนประกอบถูกเย็บ ๆ ลุก เป็นต้น


### 10.2.4) ยางสไตรีน-บิวตะไดอีน (Styrene-butadiene rubber, SBR)

SBR เป็นยางสังเคราะห์ที่เตรียมจากโมโนเมอร์ 2 ตัวคือ สไตรีนและบิวตะไดอีน อาจใช้โพลีเมอไรซ์ชันแบบอีมัลชัน ที่เรียกว่า Mutual recipe ที่อุณหภูมิ  $50^{\circ}C$  ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

หลังส่งครามโลกรังที่ 2 ได้มีการปรับปูรุ่งโดยใช้อุณหภูมิเพียง 5°C และใช้ตัวเริ่มที่ว่องไวมาก เช่น cumene hydroperoxide และ p-menthane hydroperoxide ผลิตผลที่ได้เรียกว่า cold rubber และเมื่อไม่นานมานี้มีการเตรียมโดยโคลโพลีเมอร์เชิงในสารละลายโดยอิօอน ของบิวตะไดอีน กับสไตรีน โดยใช้แอลกิลเชิญ เป็นตัวเร่ง ผลิตผลที่ได้เรียกว่าสารละลาย SBR กรณีหลังนี้จะได้ผลิตผลมีช่วงการกระจายของน้ำหนักโมเลกุลแคบ น้ำหนักโมเลกุลสูง และได้ชีส-1,4-โพลีบิวตะไดอีน มากกว่าวิธีอีมัลชัน


โครงสร้างของ SBR เป็นโคลโพลีเมอร์แบบสูม มีหน่วยบิวตะไดอีนประมาณ 20% ที่เป็น 1,2 ค่อนพิจูเรชัน เป็น ชีส-1,4 20% และเป็น ทรานส์-1,4 ประมาณ 60% คุณสมบัติโดยทั่ว ๆ ไปคล้ายกับยางธรรมชาติ (polyisoprene) มีข้อด้อยข้อดีต่างกันไม่มากนัก จึงนิยมใช้งานเหมือน ๆ กับยางธรรมชาติ เช่น ทำรองเท้า ทำกาว ปูพื้น ฯลฯ เป็นต้น

### 10.3) โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride, PVC)




โพลีเมอร์ชนิดนี้เตรียมได้ในห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี 1872 แต่ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจาก เวลาหลอมเพื่อจะเข้ารูปแบบต่าง ๆ จะทำให้โพลีเมอร์นี้แตกตัวเสียก่อน จนกระทั่งปี 1928 ได้รึมมีผู้สนใจทางการค้า โดยบริษัท I.G. Farbenindustrie ของเยอรมัน Carbide&Carbon Chemical Corporation, และ E.I. du Pont de Nemours and Company ของอเมริกา โดยพบว่าถ้าผสมไวนิลอะซีเตตลงไปเป็นโคลโพลีเมอร์แล้วจะได้ผลิตผลที่สามารถผ่านกระบวนการแปรรูปได้โดยไม่สลายตัว และในปี 1930 บริษัท B.F. Goodrich Chemical Company ของอเมริกา พบว่าถ้าผสมของเหลวที่มีจุดเดือดสูง เช่น tritoly phosphate เป็นพลาสติไซเซอร์ จะได้โพลีไวนิลคลอไรด์ที่มีคุณสมบัติขึ้น จากนั้นในปี 1933 จึงได้รึมผลิตในทางการค้านายเยอรมันและอเมริกา โพลีไวนิลคลอไรด์ที่เติมพลาสติไซเซอร์ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าโคลโพลีเมอร์ ในระหว่างส่งครามโลกรังที่ 2 โพลีไวนิลคลอไรด์ใช้เป็นฉนวนหุ้มสายเคเบิลปริมาณสูงมาก ปัจจุบันใช้ทำห่อห้า ถังน้ำ ถุงมือ ของเล่น ถ้วยถาน ขาด ฯลฯ เป็นต้น

**10.3.1) การเตรียมไวนิลคลอไรด์โดยโนโนเมอร์ ไวนิลคลอไรด์โดยโนเมอร์เรียกย่อ ๆ ว่า VCM มีวิธีเตรียมทั่ว ๆ ไปอยู่ 3 วิธี วิธีแรกหมายกับการเตรียมในห้องปฏิบัติการโดยเติมเอธิลีนไดคลอไรด์ลงในสารละลาย 10% NaOH หรือ KOH ที่อุ่นเล็กน้อย และผสมอยู่กับ 1:1 เอธิลแอลกอฮอล์กับน้ำ ดังปฏิกริยา**



วิธีนี้เคยนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอยุ่รรประเทศนั่น แต่มีข้อเสียที่คลอรินในเอธิลีนคลอร์ไรด์จะไปเป็นเกลือ NaCl เสียครึ่งหนึ่ง อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ผลิต VCM คือการผmutกรดเกลือกับอะเซทิก\_acid



ปฏิกิริยานี้ใช้  $\text{HgCl}_2$  บน activated charcoal เป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยาความร้อนสูงมากประมาณ 95.5 kJ/mole จึงต้องควบคุมโดยการทำให้เย็น รักษาอุณหภูมิให้อยู่ประมาณ  $100-180^\circ\text{C}$  ความดัน 1 บาร์ยากาศ สำหรับอะเซทีลีนที่ใช้อาจเตรียมได้จากถ่านโคกกับแคลเซียมออกไซด์ ที่อุณหภูมิประมาณ  $3000^\circ\text{C}$  ในเตาไฟฟ้า ดังปฏิกิริยา




แล้วนำ  $\text{CaC}_2$  ไปทำปฏิกิริยากับน้ำ จะได้อัเซทีลีน



หรืออาจเตรียมจากก้าชธรรมชาติ หรือไฮดรัลคาร์บอนที่สูงขึ้น โดยผ่านกระบวนการแตกโมเลกุล (cracking) ที่อุณหภูมิสูง จะได้อะเซทีลีน

อีกวิธีหนึ่งในการเตรียม VCM ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมคือใช้อีดลินทำปฏิกิริยา กับคลอรินในวัฏจักรของเหลว โดยใช้เหล็กคลอไรด์เป็นตัวเร่ง อุณหภูมิประมาณ 30-50°C จะได้อีดลินไดคลอไรด์ จากนั้นกำจัดไฮโดรคลอริเนต เพื่อเอา HCl ออก โดยเผาที่ 300-600°C จะได้ไวนิลคลอไรด์ตามต้องการ



ไวนิลคลอไรด์ไมโนเมอร์เป็นก้าซมีจุดเดือด  $-14^{\circ}\text{C}$


10.3.2) โพลีเมอไรซ์ชัน ในอุตสาหกรรมนิยมเตรียมโพลีไวนิลคลอร์ไรด์โดยโพลีเมอไรซ์ชันโดยแรดดิคอลอาจใช้กระบวนการแบบบัลล์หรือแบบสารละลาย หรือแบบ

ขวนloyก็ได้ แต่นิยมแบบขวนloyมากที่สุด แบบบัลคันมีจุดอ่อนตรงที่มีความร้อนสูงมาก ได้ผลิตผลเบอร์เซ็นต์ต่ำ ปกติใช้เป็นโซลิเบอร์ออกไซด์เป็นตัวเร่ง ใช้อุณหภูมิประมาณ 58°C เวลาประมาณ 17 ชั่วโมง พลีเมอร์ที่ได้มีลักษณะในโนโนเมอร์

ส่วนกระบวนการแบบขวนloyนิยมมาก เพราะควบคุมง่าย ผลิตผลได้ออกมาเป็นเม็ดเล็ก ลังและทำให้แห้งง่าย นิยมใช้สัดส่วนดังต่อไปนี้


โนโนเมอร์ (VCM)	30-50	ส่วน
เจลาติน (dispersing agent)	0.001	ส่วน
trichorethylene (modifier)	0.1	ส่วน
ตัวเริ่ม (caproyl peroxide)	0.001	ส่วน
น้ำ	90	ส่วน

ลักษณะเตาปฏิกิริย์ ดูรูปที่ 10.9 มีความจุถังแต่ 2,000-10,000 แกลลอน และรับความดันได้ถึง 220 psi.




รูปที่ 10.9 เตาปฏิกิริย์สำหรับเตรียมพลีโนโนเมอร์แบบขวนloy


10.3.3) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ PVC เป็นเทอร์โมพลาสติก มีลักษณะ似อย่างไช่ต่าง การที่มีคลอรินอะตอนในสายไช่ทำให้มีสมบัติต่างไปจากโพลีเอธิลีน เนื่องจากมีแรงดึงระหว่างโมเลกุลมากขึ้น จึงทำให้เพิ่มความแข็งมากขึ้น เพราะมีสภาพข้าว อุณหภูมิ  $T_g$  ประมาณ  $87^{\circ}\text{C}$   $T_m$  ประมาณ  $212^{\circ}\text{C}$  แต่ถ้าใส่พลาสติไชเซอร์จะทำให้  $T_g$  ลดลง ลักษณะการเรียงตัวของคลอรีนมักจะเป็นแบบอะแทกติก ทำให้มีลักษณะความเป็นผลึกค่า มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูง ไม่ติดไฟ ทนต่อสารเคมี ไม่ละลายในตัวทำละลายชนิดไม่มีข้าว ถ้าหากับ Zn จะเกิด ดีคลอริเนต คือขัดคลอรีนออกไป



น้ำหนักโมเลกุล  $M_w$  อยู่ในช่วง  $100,000-200,000$ ,  $M_n = 45,000-64,000$  PVC ที่ได้ปกติ ไม่มีสี นอกจากราดเดิมสีลงไป และในกระบวนการแปรรูปซึ่งปกติใช้อุณหภูมิประมาณ  $150-200^{\circ}\text{C}$  อาจทำให้เกิดการย่อยสลายได้โดยเกิดการขัด HCl ออกไป แล้วจะได้ polyene




ดังนั้นจึงต้องเติมสเตบิไลเซอร์ เช่น  $(\text{C}_7\text{H}_{15}\text{COO})_2\text{Zn}$  ลงไปป้องกัน นอกจากนี้ยังมี สารอื่น ๆ ผสมอยู่ใน PVC เช่น พลาสติไชเซอร์, extender, พิลเลอร์, สี, สารหล่อลื่น เป็นต้น ทำให้ PVC ที่นำไปใช้ไม่เหมาะสมกับการทำเป็นภาชนะบรรจุอาหาร เพราะอาจมีสารเจือปน เหล่านั้นหลุดออกมาระบบเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ สำหรับการใช้งาน PVC นำไปผลิต เป็นห่อฟ์, ห้องเก็บ, ฉนวนหุ้มสายไฟ, ขวด, รองเท้า, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์ ทางด้านอิเล็กทรอนิก ฯลฯ เป็นต้น และถ้าเติมพลาสติไชเซอร์ดี ๆ ทำเป็นโพม ใช้เป็น เบ้ารถยนต์ เก้าอี้น้ำมัน ที่นอน ได้ด้วย



รูปที่ 10.10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก PVC

#### 10.4) โพลีไวนิลอะซีเตต (Polyvinylacetate, PVAC)




การเตรียมวัตถุดิบคือ ไวนิลอะซีเตต นิยมเตรียมจากอะเซทีลีน กับกรดน้ำส้ม




ปฏิกิริยานี้ทำในวัฏภาคของเหลวหรือเป็นไอก์ได้ แต่ในวัฏภาคเป็นไอมากกว่าผ่านของผสมเข้าไปในเตาปฏิกิริณ์ ที่อุณหภูมิประมาณ 190-220°C มีซิงค์อะซีเตต หรือซิงค์ซิลิกेट เป็นตัวเร่ง เสร็จแล้วทำให้เย็น แล้วผ่านกระบวนการอีกรังหึง จะได้ไวนิลอะซีเตตออกมา อาจมีผลพลอยได้คือ เอธิลิติน ไดอะซีเตต ปนอยกมาด้วย ซึ่งแก้ได้โดยเพิ่มปริมาณของ  $C_2H_2$  ให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ไวนิลอะซีเตตยังอาจเตรียมได้โดยการออกซิไดซ์เอธิลีน ถ้าผ่านเอธิลีนเข้าไปในสารละลาย  $PdCl_2$  ใน  $CH_3COONa$  และ  $CH_3COOH$  ดังปฏิกิริยา



**10.4.1) โพลีเมอร์ไซเซน** การเตรียมโพลีไวนิลอะซีเตต ใช้ปฏิกิริยารวมตัวโดยฟริเแรดิคอล จะใช้กระบวนการแบบบัลล์ แบบสารละลาย แบบแขวนลอย หรือแบบอิมลชันก์ได้ โดยการเกิดการย้ายสายโซ่มีถึง 30% ดังปฏิกิริยา




โดยทั่ว ๆ ไปนิยมเตรียมโพลีไวนิลอะซีเตตโดยกระบวนการแบบอิมลชันมากที่สุด โดยใช้ส่วนผสมดังนี้

ไวนิลอะซีเตต	100	ส่วนโดยน้ำหนัก	
น้ำ	100	"	
hydroxyethylcellulose	2.5	"	(เป็น protective colloid)
poly(ethylene glycol)ether			
ของ lauryl alcohol	2.5	"	(เป็น surfactant)
sodium dodecylbenzenesulphonate	0.1	"	(เป็น surfactant)
sodium bicarbonate	0.5	"	(เป็น buffer)
potassium persulphate	0.5	"	(เป็นตัวเริ่ม)

โพลีเมอร์ไซเซนจะทำที่อุณหภูมิประมาณ 70°C ประมาณ 4 ชั่วโมง ปฏิกิริยา  
คายความร้อนประมาณ 118 kJ/mol ต้องป้องกันโดยทำให้เย็นให้พอดี การป้องกันการ  
ไฮโดรไลซ์ของโพลีไวนิลอะซีเตต ทำได้โดยควบคุม pH ให้คงที่


**10.4.2) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์** โพลีไวนิลอะซีเตตมีโครงสร้างแบบอะแทกติก จึงอยู่ในลักษณะอสัณฐาน มีความหนาแน่น 1.19 g./cm.<sup>3</sup> น้ำหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง 35,000-50,000 อุณหภูมิ T<sub>g</sub> ต่ำเพียงแค่ 28°C เท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นโพลีเมอร์ที่อ่อนตัวง่าย ดรชนีหักเหเท่ากับ 1.47 สามารถละลายในตัวทำละลาย เช่น แอลกอฮอล์ เอสเทอร์ พากอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น แต่ทนทานกับพาก ชีฟฟ์, jarbī และน้ำมัน ถ้าแข่น้ำไวนาน ๆ จะพองตัวและอ่อนตัว สามารถไฮโดรไลซ์โดยกรดและเบสไปเป็นโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ได้ ถ้าสูญความร้อนเกิน 70°C จะเกิดปฏิกิริยาโดย

$\text{CH}_3\text{COOH}$  จะหลุดออกจากโมเลกุล ไดโพลีอีน (polyene)



การใช้งานเนื่องจากอ่อนตัวง่าย จึงไม่นิยมใช้กับงานพลาสติก แต่นิยมใช้เป็นการที่เห็นบ่อยที่สุดคือในรูปภาวะเท็กซ์ ทำฟิล์มเคลือบผิว เช่นรูปถ่าย เคลือบพื้น ทำสีน้ำ ฯลฯ เป็นต้น


### 10.5) โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol, PVAL)



เนื่องจากไวนิลแอลกอฮอล์ไม่เสถียรที่สภาวะปกติ การเตรียมจึงต้องเตรียมผ่านโพลีไวนิโลอะซีเตต ไวนิลแอลกอฮอล์มักจะอยู่ในรูปของอะซีตอัลเดไฮด์




การเตรียมจึงนิยมเตรียมจากโพลีไวนิโลอะซีเตต โดยแอลกอฮอลิซึสในสภาวะที่เป็นกรดหรือด่าง ดังนี้



วิธีที่สำคัญในการเตรียมโพลีไวนิลแอลกอฮอล์จากโพลีไวนิโลอะซีเตต คือใช้กระบวนการการแบบสารละลายหรือแบบแขวนลอย โดยเฉพาะแบบสารละลายสะดวกมากเนื่องจากใช้เมชานอลเป็นตัวทำละลายด้วย จะได้โพลีไวนิลแอลกอฮอล์แยกออกมานาเลย

10.5.1) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เตรียมได้ในอุตสาหกรรมมักจะมีหมุนอะซีติลปะปนอยู่บ้างประมาณ 1.5-2 มอลเปอร์เซ็นต์ จากการ

ศึกษาโดย X-ray diffraction พบว่าหมู่ -OH จะอยู่ในตำแหน่ง 1,3-positions เวลาเกิดปฏิกิริยา กับกรดโครมิก หมู่แอลกอฮอลจะเปลี่ยนไปเป็นหมู่คิตอน เมื่อทำปฏิกิริยาต่อกับเบส จะได้ อะซีโตนกับการละลายติด



โพลีไวนิลแอลกอฮอล์มีความหนาแน่น  $1.293 \text{ g./cm}^3$  อุณหภูมิ  $T_g = 80^\circ\text{C}$  มีสมบัติคล้าย แป้งคือเกิดสีน้ำเงินกับไฮโดรเจน ละลายในน้ำเย็น และด่างอ่อน ที่ต่างกับโพลีไวนิลอะซีเตต คือมันมีความเป็นผลึกมากพอสมควร ทั้งๆ ที่เป็นอะแทกติกเหมือนกัน เนื่องจากหมู่ -OH เล็กกว่าหมู่อะซีเตตนั้นเอง น้ำหนักโมเลกุล ( $M_v$ ) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีอยู่ 4 ช่วง คือ  $250,000-300,000$ ;  $170,000-220,000$ ;  $120,000-150,000$ ; และ  $25,000-35,000$  ตามลำดับ


สมบัติทางกายภาพของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ขึ้นอยู่กับดีกรีของแอลกอฮอลิซิส คือ ถ้าถูกไฮโดรเจนบูรรณ์ 100% จะมีค่าความทนต่อแรงดึงสูงขึ้น ทนทานต่อการฉีกขาด ได้ดีกว่าโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ถูกไฮโดรเจนเพียงบางส่วน เนื่องจากมีความเป็นผลึกมากกว่าและพันธะไฮโดรเจนมากกว่า นอกจานนี้สมบัติทางกายภาพยังได้รับอิทธิพลจาก ความชื้นของสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะเหตุว่า汗จะทำตัวเป็นพลาสติกไซเซอร์ให้กับโพลีเมอร์ ตัวนี้ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีความชื้น 50% ความทนต่อแรงดึงจะลดลง แต่จะไปเพิ่มความสามารถในการยืดตัวของมากขึ้น น้ำหนักโมเลกุลที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพด้วย เช่น ถ้าน้ำหนักโมเลกุลต่ำจะทนต่อแรงดึงต่ำ ทนต่อแรงฉีกขาดต่ำกว่าโพลีเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง

เกี่ยวกับคุณสมบัติการละลายน้ำนั้น พบว่าการละลายจะเพิ่มขึ้นถ้า หมู่อะซีติล ในโพลีไวนิลอะซีเตตถูกแทนที่ด้วยหมู่ไฮดรอกซิลเพิ่มขึ้น และจะสูงสุดเมื่อดีกรีของการเปลี่ยนเป็นหมู่ไฮดรอกซิล 88% ถ้าถึงจุดนี้การละลายสมบูรณ์และละลายในน้ำเย็นปกติได้ สำหรับตัวทำละลายอินทรีย์โพลีไวนิลแอลกอฮอล์สามารถทนทานได้หลายชนิด โดยความทนทานจะเพิ่มตามดีกรีของหมู่ไฮดรอกซิล ถ้าสูงจะไม่ละลายในตัวทำละลายทั้งอะลิฟติก และอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน คลอรีเนตไฮโดรคาร์บอน และแอลกอฮอล์ที่มีการบอนสูง ๆ

ເອສເທອຣ് ອື່ເຊອር് ແລະ ຄີໂຕນ ແຕ່ຕ້າເປັນແອລກອອຫອລ໌ທີ່ມີຄົວບອນຕໍ່າງ ມັນສາມາດເກີດພັນຮະໄໂໂໂໂຣເຈັນກັບໂພລີໄວນິລແອລກອອຫອລ໌ໄດ້ ທຳໄລສລາຍໄດ້

ພັນຮະໄໂໂໂຣເຈັນໃນໂພລີໄວນິລແອລກອອຫອລ໌ ມີຜລທຳໄຫ້ໂພລີເມອຣດ້ວນີ້ ມີຄູນຫກົມ  $T_m$  ສູງຄືງ  $230^{\circ}\text{C}$  ຕ້າມໜູ່ -OH ຄືງ  $88\%$  ແຕ່ເນື່ອຄືງຈຸດ  $T_m$  ແລ້ວໂພລີໄວນິລແອລກອອຫອລ໌ຈະໄມ່ຫລອມຕັ້ງເໜືອນເທອຣໂມພລາສຕິກທ່າງໆ ໄປ ແຕ່ຈະສລາຍຕັ້ງໄດ້ນ້ຳກັບສາրທີ່ເປັນພັນຮະຄູ່ແບບຄອນຈູງເກຕທຳໄຫ້ເກີດສີຂຶ້ນ ກຽມວິທີຟິລິຕເພື່ອຂຶ້ນຢູ່ປະໂອງໂພລີໄວນິລແອລກອອຫອລ໌ຈຶ່ງນິຍມທຳໃນສາຮລາຍ ມາກກວ່າກາຮລອມ


ການນໍາໂພລີໄວນິລແອລກອອຫອລ໌ໄປໃຊ້ປະໂຍ້ນນັ້ນ ອາຈແຍກເປັນສອງລັກໝະນະ ໂດຍທີ່ລັກໝະນະແຮກເນື່ອງຈາກໂພລີເມອຣນີ່ລະລາຍນ້ຳໄດ້ແລະການຕ່ອແຮງດຶງສູງ ຈຶ່ງໃຊ້ເປັນຕັ້ງທີ່ທຳໄຫ້ຂຶ້ນ (thickening agent) ສໍາຫັບກະບວນກາຮໂພລີເມອຣໄຣເຫັນແບບອົມລັບ ແລະ ແບບແຂວງລອຍໃຊ້ທຳແຜ່ນຝຶ່ມບຣຈູຂອງທີ່ລະລາຍນ້ຳເຊັ່ນ ສີຍົມຜ້າ ຍາກຳໄໝແລງ ຍາກຳເຊື້ອໂຮກ ທຳນ້າຍາດອດແບບໃນອຸດສາຫກຮມພລາສຕິກຫລ່ອ ທຳກາວ ພລຍ ສ່ວນກາໃຊ້ປະໂຍ້ນອົກລັກໝະນະໜຶ່ງຄື່ອຖືໂພລີເມອຣດ້ວນີ້ຜ່ານປົກກິໂຮຍາເຄມີແລ້ວ ຈະທຳໄຫ້ຄຸນສມັບຕິເປັ້ນຈາກລະລາຍນ້ຳເປັນໄມ່ລະລາຍນ້ຳ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງນໍາໄປໃຊ້ໃນອຸດສາຫກຮມເສັ້ນໄຍ້ຜ້າເປັນຫລັກ ໂດຍນໍາໂພລີເມອຣນີ່ໄປບັນເປົ້າກ (wet spun) ໃນນ້ຳຢູ່ໆແລ້ວຜ່ານເຂົ້າໄປໃນສາຮລາຍໂຫຼດເດີມຫັ້ນເຟດເຂັ້ມຂັ້ນທີ່ມີກຣດຫັ້ນພຸຣິກສມັກກັບພອຣມາລີໄຫ້ດ້ວຍ ເສັ້ນໃຫ້ທີ່ໄດ້ອກມາຈະໄມ່ລະລາຍນ້ຳ ເນື່ອຈາກໜູ່ໄຂໂຕຮອກຊີລປະມານ  $\frac{1}{3}$  ຖຸກກຳປົກກິໂຮຍາເປັ້ນຈາກລະລາຍນ້ຳ ໂດຍເກີດ interchain acetalization ດັ່ງປົກກິໂຮຍາ



ປົກກິໂຮຍານີ້ຈຳເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມໃຫ້ດີ ມີຄະນັ້ນສມັບຕິເສັ້ນໄຍຈະໄມ່ໄດ້ຕ້າມຕ້ອງກາຮ ເສັ້ນໃຫ້ໂພລີໄວນິລແອລກອອຫອລ໌ນີ້ດູດໜົມນ້ຳໄດ້ຄືງ  $30\%$  ມາກກວ່າເສັ້ນໃຫ້ອື່ນໆ ຈຶ່ງນໍາມາໃຊ້ທຳເສື່ອຜ້າແທນຜ້າຍໄດ້ ມີຄວາມທນທານ ຊັກງ່າຍ ແ້ວງເຮົວ ຄົງກລືບໄດ້ດີ


ໂພລີເມອຣທີ່ສໍາຄັງອົກດ້ວຍຫົ່ງສັ່ນພັນຮັກບັນໂພລີໄວນິລແອລກອອຫອລ໌ ອື່ອໂພລີໄວນິລອະຫິວອລ ຈຶ່ງອກລ່າວຄືງໄວ້ໃນຫ້ຂ້ອຕ່ອໄປນີ້ແລ້ຍ

#### 10.5.2) โพลีไวนิลอะเซ็ตอล (Polyvinyl acetals)



โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ สามารถนำมาเตรียมเป็นโพลีไวนิลอะซีตอัลชีดงเป็นโพลีเมอร์ที่สำคัญอีกด้วย โดยทำปฏิกิริยากับแอลดีไฮด์ โพลีไวนิลอะซีตอัลที่สำคัญกว่าตัวอื่น ๆ คือ โพลีไวนิลบิวทิรอล นอกจากนี้ยังมีตัวอื่น ๆ เช่น โพลีไวนิลฟอร์มอล แต่จะไม่กล่าวถึงในที่นี้

โพลีไวนิลบิวทิรอล (polyvinyl butyral, PVB) เตรียมได้โดยปฏิกิริยาควบแน่นระหว่างโพลีไวนิลแอกโกลอัลกอฮอล์กับบิวทิรอลดีไฮด์ (butyraldehyde) มีกรดซัลฟูริกเป็นตัวเร่ง



ปฏิกริยานี้ทำโดยเริ่มจากสารละลายของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ แล้วผสมบิวทิรอลดีไซด์กับกรดซัลฟูริกลงไป โพลีไวนิลบิวทิรอลจะตกตะกอนออกมา หรืออาจเตรียมในระบบแขวนลอยของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในของผสมน้ำกับแอลกอฮอล์ จะได้โพลีไวนิลอะซีตอลซึ่งละลายอยู่ในระบบ โพลีไวนิลบิวทิรอลที่จะนำไปใช้เป็นแผ่นช้อนกระเจาเพื่อทำกระเจานิรภัย (safty glass) เป็นกระเจาที่แตกแล้วไม่กระเด็น จะต้องควบคุมจำนวนหมุ่ไซดรอกซิลให้มืออยู่บ้าง เพื่อช่วยยึดกระเจาได้ดีขึ้น ปกติจะให้เหลืออยู่ประมาณ  $\frac{1}{4}$  ของเดิม


แต่เดิมการจักนิรภัย นั้นเคลื่อนด้วยเซลลูโลสในเตรต แต่ไม่ค่อยทนต่อдинพ้า  
อาการ ต่อมาก็ใช้เซลลูโลสอะซีเตตแทน และมาเริ่มใช้โพลีไวนิลบิวทิรอลแทนเมื่อปี 1940  
เนื่องจากยืดเนื้อแก้วได้กว่า เหนียว ทนต่อแสงได้ดี สี และทนความชื้นได้ดีกว่า เวลา  
เตรียมโพลีเมอร์นี้เพื่อใช้งานเป็นกระจาnikนิรภัย จะใส่ตัวพลาสติกไซเซอร์ด้วย พลาสติก  
ไซเซอร์ที่นิยมใช้คือพากເສເທອຣ์น้ำหนักโมเลกุลสูงๆ เช่น ไดบิวทิล เซบากेट (dibutyl  
sebacate) และ ไตรเอธิลénไกลคอล ได-2-เอธิลบิวทิเรต (triethyleneglycol di-2-ethylbutyrate)

ใช้ประมาณ 40-45 ส่วนต่อโพลีไวนิลบิวทิรอล 100 ส่วนโดยน้ำหนัก เมื่อได้โพลีไวนิลบิวทิรอลเป็นแผ่นแล้วเอาไปประยุกกระเจาะทั้ง 2 ข้าง แล้วอุปให้ร้อนภายใต้ความดันสูงปกติใช้ความหนาเพียง 0.03 นิวเท่านั้น

#### 10.6) โพลีเมอร์อะคริลิก (Acrylic polymers)


โพลีเมอร์อะไครลิก หมายถึงโพลีเมอร์ที่เตรียมได้จากการดีไซน์อะไครลิก และอนุพันธ์ของมัน ซึ่งมีทั้งการดีไซน์อะไครลิก และเอสเทอร์ของการดีไซน์อะไครลิกของกรดเมราอะไครลิก อะไครโลไนไตรอล อะไครลามิเด และโคโพลีเมอร์ของพวากนี้ด้วย ในหัวข้อต่อไปนี้จะกล่าวถึงเฉพาะที่สำคัญเป็นบางตัวเท่านั้น

#### 10.6.1) โพลีเมธิลเมทแอคริเลต (Polymethyl methacrylate, PMMA)




งานวิจัยของโพลีเมอร์อะไครลิกในยุคแรก ๆ มักจะเกี่ยวข้องกับโพลีอะไครเลตเป็นส่วนใหญ่ จนกระทั่งปี 1930 บริษัท Hill of Imperial Chemical Industries, Ltd. ในอังกฤษ จึงได้เตรียมโพลีเมธิลเมราไครเลต และพบว่ามีศักยภาพที่จะใช้ประโยชน์ได้สูง เสียแต่ว่า วัตถุดิบมีราคาค่อนข้างแพง เนื่องจากขณะนั้นโมโนเมอร์คือเมธิลเมราไครเลตเตรียมได้จากการไล่ห้ามอกจากไฮโดรไซโบวิทริกເසເທେର์ ในปี 1932 คราวฟอร์ด (J.W.C Crawford) สามารถเตรียมโมโนเมอร์ได้โดยใช้วัตถุดิบที่ราคาถูกกว่าเดิม คือใช้ อะซీடຸນ, กรดไฮโดรไซยาโนิก, กรดซัลฟۇრิก และเมราனอล ซึ่งวิธีของเขายังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้ การผลิตโพลีเมธิลเมราไครเลตในทางการค้าเริ่มขึ้นในปี 1934 และเป็นโพลีเมอร์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งในปัจจุบัน


10.6.1.1) วิธีเตรียมโนโนเมอร์ ใช้วิธีของครอว์ฟอร์ด และพัฒนาโดยบริษัท Rohm&Haas Company of Philadelphia โดยใช้อะซีโคนทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไซยาไนเดอร์ให้อะซีโคนไซยาโนไฮดริน ดังนี้



จากนี้เออะซีโคนไชยาโนไฮดรินไปทำปฏิกิริยากับ 98% กรดซัลฟูริกที่เย็นจะได้ เมราไครรามิคซัลเฟต ดังปฏิกิริยา




จากนี้ผ่านเมราไครรามิคซัลเฟตรวมทั้งของผสม (ไม่ต้องแยกอุกม.) ไปทำปฏิกิริยา เอสเทอเรติกเช่นกับเมธานอล ดังนี้




จะได้มีเมราไครเลตอุกม.เป็นของเหลวไม่มีสี กลิ่นหอมหวาน มีจุดเดือด 100.5°C ด्रรชนีหักเห 1.413-1.416 ความหนาแน่น 0.936-0.940 g./cm.<sup>3</sup>

อีกวิธีหนึ่งที่พัฒนาโดยบริษัท Escambia Chemical Company โดยเริ่มต้นจากไอโซบิวทิรีน



10.6.1.2) โพลีเมอไรเซชัน โพลีเมธิลเมราไครเลต อาจเตรียมโดยกระบวนการ การแบบบัลค์ แบบสารละลาย แบบแขวนลอย หรือแบบอีมัลชันก็ได้แล้วแต่ว่าต้องการนำไปขึ้นรูปแบบไหน ถ้าต้องการขึ้นรูปแบบบรีดใหญ่ ก็尼ยมแบบบัลค์กับแบบแขวนลอย ตัวเริ่มที่ใช้กันก็คือไฮดรอกิโนน หรือเบนโซซิลเบอร์ออกไซด์ โพลีเมอไรเซชันเกิดแบบ สูกไฮดรัดติกอล ถ้าใช้เทคนิคแบบแขวนลอย ตัวแขวนลอยนิยมใช้โซเดียมโพลีอะไครเลต ใช้อุณหภูมิประมาณ 95°-110°C จะได้โพลีเมอร์อุกม.ในขันสุดท้ายเป็นเม็ดเล็ก ๆ




รูปที่ 10.11 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ผลิตจากโพลีเมธิลเมราไครเลต

10.6.1.3) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ โพลีเมธิลเมราไครเลตเป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นสายโซ่ตรง มีลักษณะใส น้ำหนักโมเลกุลโดยเฉลี่ยประมาณ 60,000 ไม่ค่อยมีความเป็นผลลัพธ์ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอสัมฐานเนื่องจากเป็นอะแทกติก อย่างไรก็ดี จะมีชินดิโอะแทกติกและไอโซแทกติกปนอยู่ด้วย ถ้าอุณหภูมิของโพลีเมอไรเซนประมาณ  $-78^{\circ}\text{C}$  จะได้ชินดิโอะแทกติกถึง 78% อุณหภูมิ  $T_g$  จะสูงกว่าโพลีเอธิลีน เพราะมีหมุนเทนที่  $\alpha$ - carbonyl บนอะตอน  $T_g$  ปกติประมาณ  $104^{\circ}\text{C}$  ถ้าเป็นชินดิโอะแทกติก  $T_g = 115^{\circ}\text{C}$  แต่ถ้าเตรียมเป็นไอโซแทกติกโดยอิอนลัน  $T_g = 45^{\circ}\text{C}$  เนื่องจากแรงกระทำระหว่างหมุนเทนที่มีข้าวมาอยู่ใกล้กันเกินไป

สมบัติในด้านความเหนียว เหนียวกว่าโพลีสไตรีน แต่สู้ ABS ไม่ได้ ยอมให้แสงผ่านได้ถึง 92% มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกค่อนข้างสูง เพราะมีหมุนที่มีสภาพข้าว จึงไม่เหมาะที่จะใช้งานเป็นแผ่นวนไฟฟ้า เกี่ยวกับความสามารถในการละลาย จะละลายได้ในตัวทำละลายที่มีค่าพารามิเตอร์ของการละลายใกล้ ๆ กัน โพลีเมธิลเมราไครเลตมีค่าพารามิเตอร์ของการละลายเท่ากับ  $18.8 (\text{MJ}/\text{m}^3)^{1/2}$  จึงละลายได้ในเอธิลอะซีเตต ( $\delta = 18.6$ ) เอธิลีนไดคลอไรด์ ( $\delta = 20.0$ ) ไตรคลอโรเอธิลีน ( $\delta = 19$ ) คลอโรฟอร์ม ( $\delta = 19$ ) และโกลูโคน ( $\delta = 20$ ) หน่วยเป็น  $(\text{MJ}/\text{m}^3)^{1/2}$  ทั้งหมด นอกจากนี้โพลีเมธิลเมราไครเลตยังทนต่อสารอนินทรีย์ต่าง ๆ ได้ดี รวมทั้งกรดและด่างเจือจาก และทนต่อการทำปฏิกิริยาซาพอนนิฟิเคชัน (saponification) ด้วยต่าง ๆ ซึ่งต่างจากโพลีอะไครเลต ในด้านสมบัติเชิงกลโพลีเมอร์ตัวนี้จัดว่าอยู่ในเกรดที่ดี ทนต่อแรงดึงได้สูงถึง 10,000 psi ทนต่อแรงกระแทบได้สูงพอ ๆ กับสไตรีโนโคลโพลีเมอร์


เกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีความใส่มาก จึงใช้ทำพวงเลนซ์ โคมไฟ แวนต้า ตาดและถ่ายบรรจุของเหลวชนิดใส ที่ใช้มากที่สุดคือในรถยนต์ เครื่องบิน เรือ โดยใช้ทำไฟข้างหน้า ไฟข้างท้าย ไฟเลี้ยว รวมทั้งพวงมาลัย ฯลฯ เป็นต้น

### 10.6.2) โพลีอะไครลิกแอซิด และโพลีเมธาไครลิกแอซิด(Polyacrylic acid & Polymethacrylic acid)




การ合成ไครลิก  $\text{CH}_2 = \text{CHCOOH}$  เตรียมได้โดยตรงจาก อีธิลีน ไซยาโนไฮดริน ส่วนการเดเมราไครลิก เตรียมได้จากอะซีตอิโน ไซยาโนไฮดริน เกลือของกรดก็สามารถถูกโพลีเมอร์ไวซ์ได้โดยตรงแล้วทำปฏิกิริยากับกรดจะให้โพลีอะไครลิกแอซิด และโพลีเมธาไครลิกแอซิด นอกจากนี้โพลีอะไครเลต หรือ โพลีเมธาไครเลต อาจจะทำปฏิกิริยาซับอนนิฟิเคชัน แล้วให้โพลีอะไครลิกแอซิดและโพลีเมธาไครลิกแอซิดก็ได้ หรืออาจจะเอาโพลีเมธาไครโลไนตรอล ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนคลอไรด์ให้โพลีเมธาไครลิกแอซิดได้ เช่นเดียวกัน


การเตรียมจากโมโนเมอร์โดยตรงนิยมใช้เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์เป็นตัวเริ่ม เกิดโพลีเมอร์เชิงแบบรวมตัวโดยฟรีแรดิคอล โพลีเมอร์ทั้ง 2 ตัวนี้ไม่ละลายในโมโนเมอร์ของมันเองและไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ แต่ละลายได้ในน้ำและเบสเจือจาง มีคุณสมบัติประมีเมื่อแห้ง และถ้าได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นโครงร่างตาข่ายจึงไม่เป็นเทอร์โมพลาสติกอีก จากลักษณะเหล่านี้ทำให้การใช้งานของมันมีจำกัด นิยมทำเป็นการ และ thickening agent แต่ส่วนใหญ่จะทำเป็นโคลีโพลีเมอร์กับพวงไวนิล และไดอินโมโนเมอร์ อาจเตรียมโพลีเมอร์ 3 มิติ กับพวงสารประกอบที่มีหมู่พังก์ชันเกิน 2 หมู่ เช่น โพลีไซดริก แอลกอฮอล์ และโลหะวาเลนซ์สูง เช่น




โคโลเมอร์ที่สำคัญของกรดอะไรมิกกับไดอีน ใช้เป็นย่างสังเคราะห์ที่ดี เพราะสามารถทำวัลค่านี้กับโลหะвалนีสูงได้ย่างสังเคราะห์ที่ทนความร้อนสูง ดังตัวอย่าง




โคโพลีเมอร์ของกรดเมราไครลิก กับไดวินิลเบนเซ็น หรือเอธิลiden ไดเมราไครเลตสามารถใช้เป็น ion-exchange resins. “ได



ตัวอย่างโค้ดเพื่อเรียนรู้ของกราฟเมทริกส์ลิกกับไดไวนิลเบนซ์



ตัวอย่างโคลโเพลเมอร์ของกรดเมราไครลิกกับ เอธิลิດีน “ไดเมราไครเลต




โพลีเมอร์ในกลุ่มนี้ยังมีที่สำคัญ ๆ อีกหลายตัว เช่น โพลีเอธิลอะไครเลต โพลีลา幽ริล-เมทาไครเลต (polylauryl methacrylate) ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ที่กำลังมีความสำคัญในปัจจุบัน คือ โพลีเมธิลไซยาโนอะไครเลต หรือที่เรียกว่า กาวไซยาโนอะไครเลต ซึ่งเป็นกาวที่แห้งเร็วมาก และมีสมบัติดีดีแห่งนี้มีคำโฆษณาว่าเป็นกาวหัดจราจร์ การใช้งานในรูปโมโนเมอร์ คือ เมธิลไซยาโนอะไครเลต  $\text{CH}_2 = \underset{\text{CN}}{\underset{|}{\text{C}}} - \text{COOCH}_3$  โดยฉีดโมโนเมอร์ลงไปที่วัสดุ

ที่ต้องการจะติดทั้ง 2 หน้า แล้วกดไว้ชั่วครู่ใจ วัสดุจะติดแน่นกันที แรงยึดเกิดจากโน้มเนื่อง  
เปลี่ยนไปเป็นโพลีเมอร์โดยตัวเร่งคือน้ำในอากาศ เกิดโพลีเมอไรเซชันแบบลูกโซ่อ่อนลง  
ทำให้เกิดแรงยึดระหว่างผิววัสดุกับโพลีเมอร์ ซึ่งเป็นพันธุ์ทุกภูมิที่แข็งแรงมาก


### 10.6.3) โพลีอะไครโลไนไตรล์ (Polyacrylonitrile, PAN)



10.6.3.1) วิธีเตรียมโดยโนเมอร์ โนโนเมอร์อะไครโลไนไตรล์อาจเตรียมได้จากการดึงเอาน้ำออกจากเอธิลีนไซยาไนไซด์ในไฮดริน ซึ่งได้จากเอธิลีนออกไซด์ ดังปฏิกิริยา




หรืออีกวิธีหนึ่งอาจเตรียมจากปฏิกิริยาของอะเซทิลีนกับไฮโดรเจนไซยาไนด์



อาจใช้คุปเปอร์ (I) คลอไรด์ ในกรดเกลือเป็นตัวเร่ง ได้อะไครโลไนไตรล์เป็นของเหลวจุดเดือด  $77.1^\circ\text{C}$

10.6.3.2) โพลีเมอไรเซชัน เมื่อจะไม่มีตัวเริ่มอะไครโลไนไตรล์สามารถเกิดโพลีเมอไรเซชันได้ และมีความร้อนสูง กระบวนการโพลีเมอไรเซชันแบบบล็อก จึงค่อนข้างควบคุมอุณหภูมิยาก โพลีเมอร์ที่ได้มีลักษณะในโนโนเมอร์จึงแตกต่างกันออกมามาก




ปกตินิยมเตรียมโดยกระบวนการแบบสารละลาย และแบบแขวนลอย เกิดโพลีเมอไรเซชันแบบรวมตัวโดยฟรีเอดิคอล อาจใช้ตัวเริ่ม เช่น เปอร์ออกไซด์ หรือสารประกอบไดเอโซ (diazo) ก็ได้

10.6.3.3 สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ โพลีอะไครโลไนไตรล์มีน้ำหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง  $80,000 - 170,000$  ความหนาแน่น  $1.13 - 1.16 \text{ g/cm}^3$ . มีอุณหภูมิ  $T_g = 80^\circ\text{C}$  และจะละลายตัวเมื่ออุณหภูมิประมาณ  $220^\circ\text{C}$  สามารถละลายได้ใน dimethyl formamide, lactams, สารละลายในโตรมีเซน และสารละลายของ  $\text{KCNS}$ ,  $\text{ZnCl}_2$ ,  $\text{LiBr}$ , และเกลืออื่น ๆ อีกหลายตัว มีสมบัติในการทนความร้อนได้ดี และมีสมบัติเชิงกลที่ดี รวมทั้งทนทานต่อแสง

ได้ด้วย หมู่-CN ในสายโซ่มีผลให้เกิดแรงกระทำภายในโมเลกุล ที่จะหมุนไปได้ยาก ทำให้เกิดสายโซ่ที่แข็งตึง (stiff chain) ซึ่งมีผลให้โพลีเมอร์ตัวนี้มีอุณหภูมิ  $T_m$  สูงถึง  $317^\circ\text{C}$  จากคุณสมบัติที่หลอมยากและละลายก็ค่อนข้างยากทำให้โพลีเมอร์ตัวนี้นำไปผ่านกระบวนการขันรูปไม่ได้ ในระยะแรกจึงไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ ปัจจุบันการทำเส้นใยต้องผสานพาก เมธิลเมทาไครเลต หรือไวนิลอะซีเตต ลงไปเป็นโคโพลีเมอร์ประมาณ 10% จึงจะทำให้ผสานได้


โพลีอะไครโลไนไตรอล ถ้าถูกทำให้ร้อนถึง  $200^\circ\text{C}$  จะมีสีแดง ๆ และถ้าเผาถึง  $350^\circ\text{C}$  จะได้ผลิตผลสีดำประกายและเป็นวัสดุทนความร้อน เรียกว่า ladder polymer ดังปฏิกิริยา



ถ้าเผาต่อจนถึง  $1500 - 3000^\circ\text{C}$  จะเหลือแต่ธาตุคาร์บอน เป็นเส้นใยคาร์บอนที่แข็งมากและเป็นผลึกเหมือนแกรไฟต์

การใช้งานส่วนใหญ่ทำเป็นเส้นใยในอุตสาหกรรมทอผ้าแต่ต้องทำเป็นโคโพลีเมอร์เล็กน้อยดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งมักจะเรียกว่าเส้นใยอะไครลิก (acrylic fibres) จะมีอะไครโลไนไตรอลอยู่ประมาณ 85% นอกจากนี้อาจเป็นไวนิลอะซีเตต, อะไครลิกเอสเทอร์, และไวนิลไพรโรลิดอน (vinyl pyrrolidone) สมบัติของเส้นใยอะไครลิก มีความแข็งแรง ทนทาน เหนียว ทนทานต่อการขัดถู ยืดหยุ่นได้ มีความต้านทานความชื้น สารเคมี ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยขึ้นรา

โพลีเมอร์อีกตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ โพลีอะไครลามายด์ (polyacrylamide)




## 10.7) พลูอโโรโพลีเมอร์ (Fluoropolymers)

พลูอโโรโพลีเมอร์ หมายถึง โพลีเมอร์ที่บรรจุอะตอมฟลูออรินอยู่ในโมเลกุล ซึ่งพบว่า พันธะระหว่างคาร์บอน-ฟลูออริน ทำให้เกิดพลาสติก และยางที่ทนความร้อนสูง ค้นพบ เมื่อปี 1934 โดย I.G. Farbenindustrie ในเยอรมัน คือโพลีคลอโรไตรฟลูอโโรเอธิลีน



พลังเกต (Plunket) ได้ค้นพบโพลีเตตราฟลูอโโรเอธิลีน (polytetrafluoroethylene) ทำให้มีการศึกษาโพลีเมอร์ที่บรรจุฟลูออรินมากขึ้น จนกระทั่งปี 1943 เริ่มผลิตโพลีเตตราฟลูอโโรเอธิลีนในทางการค้า แต่ยังปริมาณน้อย จนกระทั่งปี 1950 บริษัท E.I. du Pont de Nemours and Co. ในสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มผลิตปริมาณมากขึ้น ปัจจุบันฟลูอโโรโพลีเมอร์มีความสำคัญไม่แพ้โพลีเมอร์ชนิดอื่น ๆ แม้ว่าจะมีราคาแพง แต่มีสมบัติทนความร้อนสูงมาก จึงเป็นที่นิยมแพร่หลาย

### 10.7.1) โพลีเตตราฟลูอโโรเอธิลีน (PTFE)



ปัจจุบันผลิตโดยบริษัท Du Pont ในชื่อ Teflon, บริษัท I.C.I. ในชื่อ Fluon, บริษัท Hoechst ในชื่อ Hostaflon TF, บริษัท Rhône - Poulenc ในชื่อ Soreflon, บริษัท Montecatini ในชื่อ Algoftan บริษัท Nitto Chemical-Japan ในชื่อ Tetraflon และ บริษัท Daikin Kogyo-Japan ในชื่อ Polyflon

10.7.1.1) วิธีเตรียมโนโนเนอร์ เตตราฟลูอโโรเอธิลีนเตรียมได้จากฟลูออร์สปาร์ กรดกำมะถัน และคลอโรฟอร์ม ดังปฏิกิริยา



จากนั้นนำคลอโรฟอร์มมาทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรฟลูออริก ที่ได้



แล้วนำโมโนคลอโรไดฟลูอโรมีเทน ( $\text{CHClF}_2$ ) ไปทำปฏิกิริยาไฟโรลิซิส จะได้ เตตราฟลูอโโรเอธิลีน



เตตระฟลูอโรมีดีเอชมีจุดเดือด  $-76^{\circ}\text{C}$  ไม่มีพิษ


10.7.1.2) โพลีเมอไรเซชัน เตตระฟลูอโรมีดีเอชมี สามารถโพลีเมอไรซ์ได้ด้วย ตัวเริ่มฟรีเอดดิคอลที่ความดันสูง มีน้ำออยู่ด้วย เกิดโพลีเมอไรเซชันแบบรวมตัว นิยมใช้ตัวเริ่มแอมโมเนียมเบอร์ชัลเฟต 0.2 ส่วน ใช้น้ำ 100 ส่วน pH ประมาณ 9.2 อุณหภูมิประมาณ  $80^{\circ}\text{C}$  ได้ผลิตผลประมาณ 86%

10.7.1.3) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ โพลีเตตระฟลูอโรมีดีเอชมีความเป็นผลึกสูง แสดงว่าการเรียงตัวเป็นระเบียบ ไม่เกิดโครงร่างตาข่าย ไม่มีสายโซ่สาขา นั่นคือจะได้โพลีเมอร์ เป็นสายโซ่ตรง ( $\text{CF}_2-\text{CF}_2)_n$  มีอุณหภูมิ  $T_m$  สูงถึง  $327^{\circ}\text{C}$  ความหนาแน่น  $2.30 \text{ g/cm}^3$  พันธะระหว่าง C-F แข็งแรงมากมีความยาวพันธะ  $1.42 \text{ \AA}$  ถึง  $1.35 \text{ \AA}$  พลังงานพันธะ  $504 \text{ KJ/mol}$  ไม่ละลายในตัวทำละลายได้ ๆ เลยกเว้นโลหะและคลาไลท์หลอมหรือละลายในแอมโมเนียมเหลว ก้าชฟลูอิรินสามารถถอยละลายโพลีเมอร์นี้ได้ภายใต้ความดัน สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลเสถียรมาก แม้ว่าจะทำให้ร้อนถึง  $250^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลานานเป็นเดือนจึงจะเริ่มเปลี่ยน เป็นสันไบท์ทันแรงดึงสูงถึง  $50,000 \text{ psi}$ . ถ้าเป็นโพลีเมอร์หล่อ ทนแรงดึงได้  $1,500-2,000 \text{ psi}$  คุณสมบัติทางไฟฟ้าดีมาก เป็นฉนวนได้แม้อุณหภูมิจะสูง ไม่ดูดซึมน้ำ ความเสียดทานต่ำ ค่าคงที่ไดอีเล็กทริกต่ำประมาณ 2.0 น้ำหนักโมเลกุล ( $M_w$ ) อยู่ในช่วง  $400,000 - 9,000,000$


เนื่องจากจุดหลอมตัวสูง ละลายยาก โพลีเตตระฟลูอโรมีดีเอชมี เวลาจะขึ้นรูป จึงใช้วิธีแบบธรรมดามิ่งค่อยได้ จำเป็นต้องมีวิธีเฉพาะเช่นการอัดผงโพลีเมอร์ด้วยความดันสูงที่อุณหภูมิห้องแล้วเผาที่อุณหภูมิประมาณ  $370^{\circ}\text{C}$

การใช้งานส่วนมากเนื่องจากราคาแพง จึงใช้เฉพาะงานที่จำเป็นคือเกี่ยวกับงานไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง เช่นหุ้มลวดไฟฟ้าที่ต้องใช้มีด้วยความร้อนสูง ใช้ทำปะเก็นในเครื่องจักรแหวนลูกสูบ ฯลฯ เป็นต้น อีกด้านเป็นงานเกี่ยวกับสารเคมี ประเภทต้องการความทนทานต่อสารเคมี เช่น ทำท่อส่งสารเคมี ภาชนะในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เคลือบกระเบ้าอาหารติดผิวกระเบ้า

## 10.7.2) โพลีคลอโรไตรฟลูอโรมีดีเอชมี (PCTFE)



ดังนี้



คลอโรไตรฟลูอโรมีโธลีนที่ได้เป็นกําชมีจุดเดือด  $-27^\circ\text{C}$


10.7.2.2) โพลีเมอร์ไทรัฟลูอิด นิยมใช้กระบวนการแบบข่วนลอย เหมือน โพลีเตตระฟลูอโรมีโธลีนเพื่อให้ได้น้ำหนักโมเลกุลสูง ใช้ตัวเริ่มเช่นบอร์ซัลเฟต ความคุณ คุณภาพมีให้อยู่ในช่วงประมาณ  $0-40^\circ\text{C}$  ความดันจาก  $20-1500 \text{ lb.in}^2$  ใช้เวลาประมาณ 5-35 ชั่วโมง. น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยประมาณ  $50,000-500,000$

10.7.2.3) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ โพลีคลอโรไตรฟลูอโรมีโธลีน ที่ได้เป็นของแข็งสีขาว ถ้าเปรียบเทียบกับโพลีเตตระฟลูอโรมีโธลีนแล้ว โพลีเมอร์ตัวนี้ จะมีความทนต่อแรงดึงสูงกว่า แข็งกว่าและด้านทานการเกิดครีพ (คือการยืดแล้วไม่หดกลับ) ได้มากกว่า การที่มีอะตอมคลอรินแทนฟลูอิริน เนื่องจากคลอรินมีขนาดใหญ่กว่า ทำให้การจัดตัวของสายโซ่โมเลกุลไม่แน่เหมือนโพลีเตตระฟลูอโรมีโธลีน มีผลให้จุดอ่อน ตัวต่ำกว่า และสามารถหลอมเพื่อขึ้นรูปได้ จากผลของการจัดตัวของโมเลกุลไม่แน่น นี้ทำให้มีความเป็นผลึกน้อย จึงสามารถทำแผ่นพิล์มที่ค่อนข้างใสได้ แต่สมบัติทางไฟฟ้าเกี่ยวกับเป็นฉนวนไม่ค่อยดีนัก เพราะโครงสร้างไม่สมมาตร ความด้านทานต่อสารเคมี แต่สูญเสียโพลีเตตระฟลูอโรมีโธลีนไม่ได้ ละลายในโลหะแอลตราไอลหลอมเหลว และตัวทำละลายที่มีอะตอมคลอรินจะทำให้โพลีเมอร์นี้พองตัวและละลายได้ถ้าเพิ่มอุณหภูมิ การใช้งานส่วนใหญ่ใช้ทำห้องสารเคมี ปะเก็นในเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้กับสารเคมี ฯลฯ เป็นต้น

### 10.7.3) โพลีไวนิลฟลูอิด (Polyvinylfluoride , PVF)



โพลีเมอร์ตัวนี้เริ่มผลิตครั้งแรกเมื่อปี 1960 ในรูปพิล์ม โดยบริษัท Du Pont ภายใต้ชื่อการค้าว่า Tedlar. ไมโนเมอร์อาจเตรียมได้จากอะเซทิลีนกับไฮโดรเจนฟลูอิร์ดที่อุณหภูมิประมาณ  $40^\circ\text{C}$



การเตรียมโพลีเมอร์ทำได้โดยการโพลีเมอไรซ์โมโนเมอร์ในน้ำ ใช้เบนโซอลเปอร์ออกไซด์เป็นตัวเริ่ม ที่อุณหภูมิ  $80^{\circ}\text{C}$  ความดัน 1000 atm.

โพลีเมอร์ตัวนี้คล้าย ๆ PVC ฤดูชีมน้ำน้อย ด้านท่านการไฮโดรไลซ์สูง ไม่ละลายในตัวทำละลายสามัญที่อุณหภูมิห้อง มีความโน้มเอียงที่จะให้ไฮโดรเจนไฮดรอเจนต่อออกมาถ้าอุณหภูมิสูง ค่อนข้างจะมีความเป็นผลึกสูงเนื่องจากจะตอมฟลูออรินเล็กพอที่จะทำให้การจัดตัวของโมเลกุลเป็นไปได้คล้ายโพลีเอธิลิน ในด้านทนความร้อน PVF ทนความร้อนได้ดีกว่า PVC มักใช้ในงานในรูปแผ่นพิล์มบรรจุหีบห่อ และงานทางไฟฟ้า

**10.7.4) โคโพลีเมอร์เตตราฟลูออโรเอธิลีน - เอกซ์ฟลูออโรโพร์พิล์น (Tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene copolymers)** ผลิตขึ้นโดยบริษัท Du Pont ในปี 1956 ในชื่อ Teflon FEP. resins. FEP ย่อมาจาก Fluorinated ethylene - propylene โคโพลีเมอร์ชนิดนี้ทำขึ้นเพื่อจะหลอม PTFE สำหรับขึ้นรูป สมบัติเชิงกลคล้าย ๆ PTFE แต่ทนต่อแรงกระแทกสูงกว่า เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมาก ความด้านทานต่อสารเคมีมากเช่นกัน เคยทดสอบความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่ฟลอริด้า พบว่า คุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้ว่าจะเลย 4 ปีไปแล้ว แผ่นพิล์มมีความใสมาก ใช้งานกับอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน  $60^{\circ}\text{C}$

การใช้งานส่วนใหญ่ใช้ในงานด้านไฟฟ้า และสารเคมี

› โพลีเมอร์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ยังมีอีกหลายตัวแต่ไม่สำคัญมากนัก เช่น โพลีไวนิลคลีนฟลูออไรด์ —(CH<sub>2</sub>—CF<sub>2</sub>)<sub>n</sub> โคโพลีเมอร์เตตราฟลูออโรเอธิลีน-เอธิลีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโคโพลีเมอร์ไวนิลคลีน ฟลูออไรด์ - เอกซ์ฟลูออโรโพร์พิล์น (70:30) ซึ่งเป็นอีลัสโตร์เมอร์ที่มีความทนทานต่อความร้อนสูง ด้านทานสารเคมีได้ดี มีสมบัติเชิงกลดี

## 10.8) โพลีเอไมด์ (Polyamides)


โพลีเอไมด์เป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีอะตอมอื่นนอกจากคาร์บอนแทรกอยู่ในสายโซ่หลักหนังสือบางเล่มจัดไว้ในกลุ่ม heterochain polymers ส่วนที่ก่อสร้างมาด้วยแต่หัวข้อ 10.1-10.7 จัดเป็นเทอร์โมพลาสติกกลุ่ม homochain polymers คือในสายโซ่หลักมีแต่คาร์บอนอะตอมเท่านั้น

โพลีเอไมด์ปกติรู้จักกันดีในชื่อในлон ซึ่งหมายถึงโพลีเอไมด์ที่สังเคราะห์ขึ้นมา จะต้องมีหมุนเอไมด์  $\text{--CO-NH--}$  อยู่ในสายโซ่หลัก มีชื่อเรียกตามจำนวนอะตอมคาร์บอน


จากโมโนเมอร์ เช่น ไนลอน-6 ได้จากโมโนเมอร์  $\omega$ -caprolactum ในลอน-6,6 ได้จากโมโนเมอร์กรดอะไบิกกับเขกซามิลีน ได้เมื่อเป็นตัน

ปฏิกิริยาการเตรียมโพลีเอไมด์สายโซ่ตรง ทางอุตสาหกรรม มีอยู่ 3 แบบคือ


1. ปฏิกิริยาระหว่างไดเมิ่น กับกรดไดคาร์บอชิลิก ไดเกลือในลอน ตัวอย่าง



2. ปฏิกิริยาความแน่นตัวของกรด  $\omega$ -อะมิโน




3. ปฏิกิริยาการเปิดวงแลกทัม (lactam ring)




**10.8.1) วิธีเตรียมโมโนเมอร์ โมโนเมอร์ที่ใช้เตรียมโพลีเอไมด์มีอยู่หลายตัว คือ**

**10.8.1.1) กรดอะไบิก** เตรียมได้จากเบนซีน โดยเติมไฮโดรเจน ที่อุณหภูมิ 150-200°C ความดัน 25 atm. ใช้ Raney nickel เป็นตัวเร่ง จะได้ไซโคเลเขกเซน และออกซิไซโคเลเขกเซนด้วย cobalt naphthenate จะได้ไซโคเลเขกซานอลกับไซโคเลเขกซานอน 70% และมีกรดอะไบิกเล็กน้อย ผ่านของผสมนี้ให้ถูกออกซิไซส์ด้วย 50%  $\text{HNO}_3$  ที่ 75°C มี copper-ammonium vanadate เป็นตัวเร่ง ทั้งหมดทำในสภาวะของเหลว จะได้กรดอะไบิกตกลดลงก่อออกมามีจุดหลอมเหลว 151°C




10.8.1.2) เอกซานธีดีนไคเอมีน ในทางอุตสาหกรรมนิยมเตรียมจากการลดละไบปิก




โดยที่ขันตอนแรกใช้การองค์ไไดปิก ทำปฏิกิริยา กับก้าชแอมโมเนีย ที่ 305-350°C มี ไบرونฟอสเฟต เป็นตัวเร่ง จะได้อะไดโปไนไตรล์ จากนั้นทำปฏิกิริยาต่อโดยเติม ไฮโดรเจนที่อุณหภูมิ 130°C ความดัน 670 atm. มีแอมโมเนีย และโคลบอลท์เป็นตัวเร่ง แล้วแยกผลิตผลที่ได้โดยการกลั่นนายให้ความดันต่ำ ได้เชกชาเมธิลีนไดเอมีน เป็นของเหลว จุดเดือด 90-92°C ที่ความดัน 14 mm.Hg. แต่ในสภาวะปกติเป็นของแข็งสีขาวจุลлом เหลว 39°C

10.8.1.3) กรดเซบานชิก (sebacic acid) เตรียมได้จากน้ำมันละหุ่ง (castor oil) โดยทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่อุณหภูมิสูงประมาณ  $250^{\circ}\text{C}$  เกิดปฏิกิริยาชาพอนพิเศษ ได้กรด ricinoleic และจะถลายตัวได้กรดเซบานชิก กับ octanol-2




ผลิตผลที่ได้ประมาณ 50-55% แม้ว่าจะต่ำ แต่เป็นการผลิตที่ราคาถูกกว่าวิธีอื่น  
จึงยังนิยมใช้อยู่ การดูดซึบเป็นของแข็งไม่มีสี จุดหลอมเหลว  $134.5^{\circ}\text{C}$

10.8.1.4) คาโพรแลกทัม (caprolactum) ในทางอุตสาหกรรมนิยมเตรียมจากไซโคลເຊກເຫັນ ໂດຍການອອກຈີໄດ້ສິໄຂໂຄລເຊກເຫັນ ໄດ້ໄຊໂຄລເຊກພານອລ ກັບໄຊໂຄລເຊກພານໃນແກ່ຂອງຜສນນີ້ໂດຍກາຮັດນັ້ນ ແລ້ວນໍາໄຊໂຄລເຊກພານອລ ມາທຳປົກກີຣີຢານຈັດໄຊໂໂຮຈັນໂດຍໃຫ້ກອງແດງເປັນຕົວເຮັງຈະໄຊໂຄລເຊກພານ ນໍາໄປຮ່ວມກັບທີ່ແກ່ໄດ້ຮັງແຮກ ແລ້ວທຳປົກກີຣີຢານກັບ hydroxylamine sulphate ທີ່  $20^{\circ}\text{C}$  ໄດ້ cyclohexanone oxime




cyclohexanone oxime ที่ได้ทำให้เป็นกลางด้วยแอมโมเนีย และทำปฏิกิริยาต่อกับกรดกำมะถันที่อุณหภูมิประมาณ  $140^{\circ}\text{C}$  โดยมีซัลเฟอร์ไนโตรออกไซด์อยู่ด้วยแล้วทำให้เป็นกลางด้วยแอมโมเนียอีกดังปฏิกิริยา






ค่าโพเรแลกทัมที่ได้เป็นของแข็งสีขาว จุดหลอมเหลว  $70^{\circ}\text{C}$  แยกได้โดยการกลั่นที่ความดันต่ำ เป็นของเหลวจุดเดือด  $120^{\circ}\text{C}$  ที่ความดัน  $10 \text{ mm.Hg}$ .

10.8.1.5)  $\omega$  - Aminoundecanoic acid เตรียมได้จากน้ำมันละหุ่ง โดยทำปฏิกิริยา กับเมราโนอล หรือเยราโนอล ได้อลิฟอร์ของกรด ricinoleic และทำปฏิกิริยานักโนเลกุล โดยไฟโรลิซิสที่อุณหภูมิประมาณ  $500^{\circ}\text{C}$  จะได้ undecylenic acid ester กับ heptaldehyde จากนี้ใช้โตรไรซ์ ester ต่อไปได้กรด undecylenic และทำปฏิกิริยากับ  $\text{HBr}$  ใน酢ร์ออกไซด์ ได้  $\omega$  - bromoundecanoic acid (และ isomer 10 ตัว) ทำปฏิกิริยาต่อกับแอมโมเนียจะได้  $\omega$  - aminoundecanoic acid เป็นของแข็ง จุดหลอมเหลว  $50^{\circ}\text{C}$


?




10.8.1.6)  $\omega$  - aminoenanthic acid สารตัวนี้ใช้เตรียมในлон-7 ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย โดยขบวนการที่เรียกว่า เทโลเมอไรซัน (telomerisation) ซึ่งเป็นการเตรียมโพลีเมอร์โมเลกุลต่า เนื่องจากมีหมู่สุดท้ายที่ว่องไว โดยปฏิกิริยาของเอธิลีนกับการบอนเตตระคลอไรด์ ใช้เบนโซโอล เปอร์ออกไซด์เป็นตัวเริ่ม เกิดปฏิกิริยาดังนี้ (โดย i เป็นตัวเริ่มแรดดิคอล)



ปกติถ้าใช้อุณหภูมิประมาณ  $100^\circ\text{C}$  ความดัน 100 atm. ใช้  $\text{C}_2\text{H}_4 : \text{CCl}_4$  ประมาณ 4:1 จะได้เทโลเมอร์ (telomers) ที่มีอัตราการบอนประมาณ 7-11 อะตอมในสายโซ่โมเลกุล และนำเทโลเมอร์นี้ไปเตรียมเป็น  $\omega$  - amino acid ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น จะเตรียม  $\omega$  - aminoenanthic acid โดยทำปฏิกิริยาเทโลเมอร์ที่ได้กับกรดกำมะถันที่  $90^\circ - 100^\circ\text{C}$  ประมาณ 1 ชั่วโมง .




จากนี้ทำปฏิกิริยาต่อกับ  $\text{NH}_3$  ภายใต้ความดัน



แยก  $\omega$ -aminoenanthic acid ได้โดยผ่านคอลัมน์ ion-exchange resins.  $\omega$ -aminoenanthic acid เป็นของแข็งที่มีจุดหลอมเหลว  $195^\circ\text{C}$ .

วิธีเตรียมดังกล่าวนี้ ใช้เตรียม  $\omega$ -amino pelargonic acid สำหรับเตรียมในลอน-9 ได้ด้วย


10.8.1.7) Dodecyl lactum เป็นโมโนเมอร์ที่ใช้เตรียมในลอน-12 เตรียมได้จากบิวต๊ะไดอีน โดยในขั้นแรกใช้ตัวเร่งซีเกลอร์-แนตตา ได้ cyclic trimer 1, 5, 9-cyclododecatriene จากนี้เติมไฮโดรเจน ได้ cyclododecane ออกซิไดส์ต่อได้ cyclododecanol กับ cyclododecanone ทำปฏิกิริยาต่อกับไฮดรอกซิลามีน ตามด้วยการดัด gambazin จะได้ dodecyl lactum



**10.8.2) โพลีเมอไรเซชัน** การนำโมโนเมอร์ที่ได้จากข้อ 10.8.1 มาโพลีเมอไรซ์เพื่อให้ได้ในลอนตามต้องการนั้น ปฏิกิริยาที่เกิดมี 3 แบบดังได้ก่อส่วนมาแล้ว ผลิตผลที่ได้มีลักษณะเป็นโพลีเมอร์ที่เกิดจากโพลีเมอไรเซชันแบบขัน ซึ่งจะพิจารณาเป็นชนิด ๆ ไปดังต่อไปนี้


ก) ในตอน-๘, ๙ แคร์โรเชอร์ได้สังเคราะห์ขึ้นเป็นคนแรกตั้งแต่ปี 1935 และบริษัท Du Pont ได้เริ่มผลิตทางการค้าขึ้นในปี 1939 ในรูปเส้นใย และในปี 1941 ได้เริ่มผลิตในรูปหล่อแบบเป็นครั้งแรก และมาเพร่หลายมากในปี 1950

ในลอน-6, 6 เตรียมได้จากการโพลีเมอร์เซชันระหว่างกรดอะไบิก (หัวข้อ 10.8.1.1) กับเชกซามิลินไดอเม็น (หัวข้อ 10.8.1.2) ในแมรานอลที่เดือด




น้ำหนักโมเลกุลที่ได้จะต้องสูงถึง 10,000 หรือมากกว่า จึงจะนำไปปั่นเป็นเส้นใยได้ ในการเตรียมปกติจะได้เกลือในล่อน ซึ่งไม่ละลายในแมรานอลอกราก่อน มีจุดหลอมเหลว 191°C จากนั้นจึงละลายน้ำ แล้วผ่านสารละลายนี้เข้าไปใน autoclave มีกรดอะซีติกอยู่ด้วย เพื่อควบคุมน้ำหนักโมเลกุลให้อยู่ในช่วง 10,000-15,000 อุณหภูมิประมาณ 220°C ความดัน 20 atm. ประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วเพิ่มอุณหภูมิเป็น 270 - 280°C รักษาความดันให้คงที่โดยปล่อยไอน้ำออกไปเล็กน้อย ประมาณ 1 ชั่วโมงค่อยๆ ลดความดันลงให้ปกติคือ 1 atm. จากนั้นรีดโพลีเมอร์ออกโดยก้าชในโตรเรนที่ปราศจากออกซิเจน แล้วทำให้เย็นด้วยน้ำ จะได้ในล่อนของมาเป็นลักษณะเป็นเส้นยาว ๆ (ribbon)

ข) ไนลอน-6, 10 ไนลอนชนิดนี้เตรียมได้จากการดูเป็นชิ้ก (หัวข้อ 10.8.1.3) กับ เช็คชาเมธิลีนไดโอกีน (หัวข้อ 10.8.1.2) จะได้เกลือไนลอนมีจุดหลอมเหลว  $170^{\circ}\text{C}$  ก่อน เช่นกัน วิธีการเตรียมเหมือนไนลอน-6, 6 ทุกอย่าง เกิดโพลีเมอร์เชิงแบบขั้น เช่นเดียวกัน




ค) ไนลอน-6 เตรียมได้จากโมโนเมอร์ในหัวข้อ 10.8.1.4 เกิดโพลีเมอไรเซชันแบบเปิดวง



ในอุตสาหกรรมใช้ค่าโพร์แลกทัมผสมกับน้ำ (ทำหน้าที่เมื่อน้ำร้อน) และใส่กรดอะซิติกเข้าไปเป็นตัวควบคุมน้ำหนักโมเลกุล ผ่านของผสมเข้าไปในเตาปฏิกรณ์ภายใต้บรรยายกาศของไนโตรเจน อุณหภูมิ  $250^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง จะได้โพลีเมอร์น้ำหนักโมเลกุลสูงประมาณ 90% และน้ำหนักโมเลกุลต่ำประมาณ 10% ใช้น้ำร้อนล้างพวงน้ำหนักโมเลกุลต่อออกไปได้


ในกระบวนการผลิตแบบหล่อไนลอน-6 ปัจจุบันนิยมใช้โพลีเมอไรเซชันโดยอิօอนเป็นตัวเริ่ม โดยใช้อะซิติกค่าโพร์แลกตัม 0.1-1 โมลเปอร์เซ็นต์กับเกลือโซเดียมของค่าโพร์แลกทัม 0.15-0.50 โมลเปอร์เซ็นต์ ปฏิกรณ์ทำที่อุณหภูมิ  $140-180^{\circ}\text{C}$

ง) ไนลอน 11 โพลีเมอร์นี้เตรียมได้จากโมโนเมอร์  $\omega$ -amino undecanoic acid (หัวข้อ 10.8.1.5) ทำปฏิกรณ์แบบควบแน่นด้วยตัวเอง ดังปฏิกรณ์ยา




ปฏิกรณ์ยาทำที่อุณหภูมิ  $220^{\circ}\text{C}$  ปฏิกรณ์ยานี้สามารถติดตามได้โดยการวัดการนำไปฟื้าของสารละลายใน m-cresol ในระหว่างโพลีเมอไรเซชัน อาจเกิดปฏิกรณ์ข้างเคียงคือเกิดการควบแน่นภายในโมเลกุล (intramolecular condensation) ได้แลกทัมแบบวง 12 เหลี่ยมประมาณ 0.4-0.6% แต่ไม่จำเป็นต้องแยกออก เพราะมีผลต่อสมบัติของโพลีเมอร์น้อยมาก

ง) ไนลอน-12 โพลีเมอร์นี้เตรียมจากโมโนเมอร์ dodecyl lactum (หัวข้อ 10.8.1.7) เป็นโพลีเมอไรเซชันแบบเปิดวงเหมือนไนลอน-6 แต่ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าคือประมาณ  $300^{\circ}\text{C}$  ในสารละลายกรดฟอสฟอริก ปฏิกรณ์ยาที่เกิดไม่ผันกลับ จึงได้ผลิตผลสูงถึง 100% ไม่มีพวงน้ำหนักโมเลกุลต่ำปนเลย.



ก) ไนлон-7 เตรียมได้จากโมโนเมอร์  $\omega$ -aminoenanthic acid (หัวข้อ 10.8.1.6) โดยละลายน้ำ แล้วผ่านสารละลายเข้าไปในเตาปฏิกิริย์ ภายใต้บخارยาการของไนโตรเจน อุณหภูมิ  $250-260^\circ\text{C}$  ความดัน 14-15 atm. ใช้เวลา narration หลายชั่วโมง ปฏิกิริยาเกิดแบบควบคุมด้วยตัวเองเหมือนไนлон-11



10.8.3) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ สมบัติของไนلونแต่ละชนิดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ กันคือ ทนต่อแรงกระแทกสูง เหนียว ยืดหยุ่นได้ และมีความต้านทานการขัดข่วนดี ดูตารางที่ 10.1 ในด้านสมบัติเชิงกลจะขึ้นอยู่กับความสามารถเป็นผลึกมากน้อยเพียงใด โครงสร้างที่แตกต่างกันในสายโซ่อัลฟิติก ซึ่งจะทำให้หมุ่เอื่องสร้างพันธะไฮโดรเจนได้ไม่เท่ากัน และจะมีผลต่อศักยภาพของความเป็นผลึก ดูจากตารางที่ 10.1 เช่นไนлон-6,6 กับไนلون-6,10 จะเห็นว่าอุณหภูมิ  $T_m$  ของไนلون-6,6 สูงกว่า ไนلون-6,10 เพราะเกิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงกว่า ความทนต่อแรงดึงดีก็สูงกว่า คือ  $11,500 \text{ lb/in}^2$ . กับ  $8500 \text{ lb/in}^2$ . แต่ไนلون-6,6 ยืดหยุ่นน้อยกว่าไนلون-6,10 เพราะยืดออกได้แค่ 80-100% แต่ไนلون-6,10 ยืดออกได้ถึง 100-150% อย่างนี้ เป็นต้น เพราะฉะนั้นการนำไปใช้งาน จึงต้องเลือกให้เหมาะสม เช่นไนلون-6 และไนلون-6,6 ทนต่อแรงดึงสูง ก็นำไปใช้เป็นเส้นใยทำเสื้อผ้า แต่ไนلون-6,10 หรือไนلون-11, ไนلون-12 ทนต่อแรงดึงต่ำแต่ยืดหยุ่นมาก ทนต่อแรงกระแทกได้มาก ก็นำไปใช้งานเป็นพวงกุญแจรังสีพัน เอ็นสำหรับไม้เบบมินตัน ไม้เทนนิส เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยการรีด จะนำไปทำสายเคเบิล ห่อส่งน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนีด และหล่อ ใช้เป็นพวงกุญแจรังสีพัน เบริง บุช ซึ่งต้องรับน้ำหนักและแรงเสียดทานสูง คุณสมบัติในการดูดซึมน้ำ จะเห็นว่า ไนلون-6,6 กับไนلون-6 ดูดซึมน้ำดี ทำเป็นถุงเท้า เสื้อกล้ามได้

ในด้านการละลาย ในลองทุกชนิดจะละลายในตัวทำละลายที่ขอบให้ปะต่อน เช่น กรดอะซีติก กรดฟอร์มิก พีนอล แต่พวกที่มีค่าพารามิเตอร์การละลายสูง เช่น แอลกอฮอล์ ทำให้ในลองบวมแต่ไม่ละลาย ส่วนพวกไนโตรเบนชีน เบนซิลแอลกอฮอล์ และไกลคอลจะละลายในลองได้ที่อุณหภูมิสูง ขณะที่ตัวทำละลายอินทรีย์ สารเชื้อเพลิง น้ำมันไม่ละลายในลองเลย กรดแก๊ส เช่น กรดกำมะถัน กรดดินประสิwa จะทำลายในลองรวดเร็วมาก แต่ถ้าเจือจากลงก็มีผลน้อยลง

### ตารางที่ 10.1 เปรียบเทียบสมบัติของในลองชนิดต่าง ๆ

	6,6	6	6,10	11	12	6,6-6,10 (35 : 65)	6,6-6,10-6 (40 : 30 : 30)
Specific gravity	1.14	1.13	1.09	1.04	1.02	1.08	1.09
Crystalline melting point (°C)	264	215	215	185	175	195	160
Tensile strength (lb/in <sup>2</sup> )	11 500	11 000	8500	5500	6600	5500	7500
Elongation at break (%)	80--100	100--200	100--150	280--300	200	200	300
Impact strength (ft lb/½ in notch)	1.0--1.5	1.5--3.0	1.6--2.0	1.8	1.9	2.0	--
Heat distortion temperature (264 lb/in <sup>2</sup> ) (°C)	75	60	55	55	54	--	30
Water absorption at saturation (%)	8.0	9.0	2.4	2.0	1.8	6.5	10.7

## 10.9) โพลีอีเชอร์ (Polyethers)

โพลีเมอร์กลุ่มนี้จะมีหมู่อีเชอร์  $\text{—C}(\text{O})\text{—}$  อยู่ในสายโซ่หลัก อาจเตรียมได้จากโมโนเมอร์ 3 ชนิดที่ต่างกันคือ สารประกอบคาร์บอนิล ไซคลิกอีเชอร์ และพีนอล


ในการเตรียมจากสารประกอบคาร์บอนิลนั้นมีทั้งจากแอลดีไฮด์และ酇ิโตน รวมทั้งอนุพันธ์ชาโลเจนของมันด้วย โพลีอีเชอร์ที่สำคัญในทางการค้ามาก ๆ มีเพียง 2 ตัวเท่านั้นคือ โพลีอะซีตอล หรือโพลีออกซีเมทธิลีน (polyacetal or polyoxymethylene) กับ โพลีไกลคอล (polyglycols)

### 10.9.1) โพลีอะซีตอล (Polyacetal)




คำว่าโพลีอะซีทอลจริง ๆ แล้วน่าจะหมายความรวมถึง โพลีอีเชอร์ที่ได้จากแอลดีไซด์ มีสูตรโครงสร้างเป็น  $\text{—}(\text{R}-\text{O})_n$  แต่บังเอิญมีที่สำคัญและใช้ในทางการค้าอยู่เพียงตัวเดียว คือ พอร์มาลดีไซด์ ลักษณะ R จึงเป็น  $-\text{CH}_2-$  เท่านั้น ชื่อโพลีอะซีทอล ที่ใช้ทั่ว ๆ ไปจึงหมายถึง โพลีฟอร์มาลดีไซด์ หรืออาจเรียกอีกชื่อว่า โพลีออกซ์เมธิลีน ก็ได้ บางทีก็นิยมเรียก อะซีทอล เรซิน

10.9.1.1) วิธีเตรียมโมโนเมอร์ โมโนเมอร์ฟอร์มาลดีไซด์ เตรียมได้โดยปฏิกิริยาของ  $\text{CO}$  กับ  $\text{H}_2$  ได้  $\text{CH}_3\text{OH}$  (ใช้สังกะสีออกไซด์เป็นตัวเร่ง)



เมธานอลที่ได้ออกซิไดส์ไปเป็นฟอร์มาลดีไซด์โดยใช้ตัวเร่งโมลิบดีนัมออกไซด์กับเหล็กที่อุณหภูมิ  $350-450^\circ\text{C}$



ฟอร์มาลดีไซด์เป็นก๊าซจุดเดือด  $-21^\circ\text{C}$


10.9.1.2) โพลีเมอร์ไซเซน ในปี 1920 สถาบันจิจเจอร์ได้เตรียมโพลีฟอร์มาลดีไซด์ โดยกระบวนการแบบสารละลาย โพลีเมอร์ที่ได้เป็นรูป และไม่ทนความร้อน ตอนหลังเข้าเตรียมโดยกระบวนการแบบบัลล์ ก็ยังไม่ทนความร้อน แต่เหนียวขึ้น ในปี 1940 บริษัท Du Pont ได้ทำวิจัยพัฒนาริการเตรียมโพลีฟอร์มาลดีไซด์ที่เหนียว และสามารถหลอมเพื่อขึ้นรูปได้ โดยต้องพยายามกำจัดโพลีฟอร์มาลดีไซด์โมเลกุลตัวอกรายไป โดยตักตะกอนกับ  $\text{KOH}$  และล้างด้วยน้ำกลั่น ทำให้แห้งภายใต้สูญญากาศ ที่  $80^\circ\text{C}$  เป็นเวลาหลายชั่วโมง ฟอร์มาลดีไซด์ที่ได้จะบริสุทธิ์มาก ถ้ามีสารประกอบไฮดรอกซิลจึงทำให้สายโซ่สั้นต้องกำจัดออกให้หมด โพลีเมอร์ที่ได้ผ่านอุณหภูมิ  $150-160^\circ\text{C}$  ในบรรยายกาศในโตรเจน จะถลวยตัว แล้วผ่าน cold traps สัก 4 ที่ อุณหภูมิประมาณ  $-15^\circ\text{C}$ . เพื่อขจัดน้ำ ไกลคอล และสารเจือปนอื่น ๆ ออกนำไป จะได้ฟอร์มาลดีไซด์บริสุทธิ์ มีน้ำไม่เกิน 0.1%

ฟอร์มาลดีไซด์ที่ได้ผ่านเข้าไปในเตาปฏิกรณ์ มีตัวเร่งคือกรด酇ิสทรีอิเบส และมีไตรพินิลฟอสฟีนอยู่ด้วย มีตัวกลางเฉียบเช่นไฮเปกเคน อุณหภูมิประมาณ  $-50 \rightarrow 50^\circ\text{C}$  อาจใช้ไดพินิลามีน เป็นตัวสเตบิไลเซอร์ ใช้น้ำหรือเมธานอลปริมาณน้อย ๆ เป็นตัวย้ายสายโซ่ โพลีเมอร์ไซเซนจะเกิดจนกระทั่งได้ 20% เป็นของแข็ง กรองโพลีเมอร์ออกมา

ล้างด้วยอะซีโตนแล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ  $80^{\circ}\text{C}$

โพลีเมอร์ที่ได้นำไปทำปฏิกิริยาเอสเทอเรติกกับ อะซีติกแองไฮไดรด์ และมีโซเดียมอะซีเตตเป็นตัวเร่ง ที่อุณหภูมิประมาณ  $160^{\circ}\text{C}$  โพลีเมอร์ที่ได้จะคงทนความร้อนดีขึ้น

ตัวอย่างโพลีเมอไรเซชันที่ใช้เบสเลวิส เช่น ไตรเอธิลามีน ( $\text{R}_3\text{N}$ ) เป็นตัวเร่งเกิดโพลีเมอไรเซชันแบบรวมตัวโดยอิオนลบ



ถ้าใช้กรดเลวิส เช่น  $\text{BF}_3$  จะเกิดโพลีเมอไรเซชันแบบรวมตัวโดยอิオนบวก

10.9.1.3) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ โพลีอะซีтолที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นโพลีเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง มีความเป็นผลึกพอมีความคือประมาณ 75% จุดหลอมตัว  $180^{\circ}\text{C}$  ทนต่อแรงกระแทกสูงถึง  $450,000 \text{ psi}$  ซึ่งมากกว่าโพลีเมอร์ที่เป็นผลึกอื่น ๆ ดูดความชื้นน้อยมาก และไม่ละลายในตัวทำละลายธรรมชาติที่อุณหภูมิห้อง กรรมวิธีขึ้นรูปใช้ได้ทั้งแบบหล่อและแบบอัดรีด การใช้งานส่วนใหญ่เนื่องจากมีความแข็งแรงมาก จึงใช้แทนโลหะได้โดยเฉพาะทองเหลือง เหล็กหล่อและสังกะสี ใช้ในชิ้นส่วนเครื่องบิน เพราะน้ำหนักเบา

## 10.9.2) โพลีไกลคอล (Polyglycols)



โพลีไกลคอลสามารถเตรียมได้จากไซคลิกօไฮดร์ ซึ่งอาจจะเป็นเอธิลีโนอกไซด์ และอนุพันธ์ที่สูงกว่า สูตรทั่วไปคือ  $\text{CH}_2 - \underset{\text{O}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{R}$  ตัวที่สำคัญที่สุดในทางการค้าคือโพลีเอธิลีโนอกไซด์




10.9.2.1) วิธีเตรียมโมโนเมอร์ เอธิลีโนอกไซด์สามารถเตรียมได้จากเอธิลีนโดยการออกซิไดรซ์ มีตัวเจือจาง เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ หรือไนโตรเจน ใช้ชิลเวอร์เป็น

ตัวเร่งที่อุณหภูมิประมาณ 250°C ความดัน 20 atm.





เอธิลีนออกไซด์เป็นก๊าซไม่มีสี จุดเดือด 11°C.





10.9.2.2) โพลีเมอไรเซชัน ปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชันของเอธิลีนออกไซด์ เป็นแบบเปิดวงโดยใช้ตัวเริ่มเป็นอิオン เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ในเอธิลีนไกลคอล จะเกิดโพลีเมอไรเซชันแบบลูกโซ่อิออนลบ จะได้โพลีเมอร์น้ำหนักโมเลกุลต่ำประมาณไม่เกิน 3000 ปกติใช้อุณหภูมิประมาณ 120-150°C ความดัน 3 atm. ปฏิกิริยาเกิดดังนี้



ขั้นแผ่นยาย



การย้ายโซ่อิออน




ในการถังจะเตรียมโพลีเอธิลีนออกไซด์น้ำหนักโมเลกุลสูงประมาณ  $100,000 - 5 \times 10^6$  ต้องใช้ตัวเริ่มเป็นสารวิชพันธ์ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ของแคลเซียม, แบบเรียม, สตรอนเตียม กับสารประกอบโลหะอินทรีย์ เช่น อัลูมิเนียมแอลกิล เป็นต้น

10.9.2.3) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ โพลีเมอร์นี้มีพฤติกรรมเป็นแบบเทอร์โมพลาสติก และมีสมบัติเชิงกลเป็นแบบพวงมีผลึก โพลีเอธิลีนออกไซด์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำๆ มีจุดหลอมเหลวต่ำ มีลักษณะคล้ายขี้ผึ้ง ใช้เป็นตัวหล่อลีน ใช้ทำแบบและใช้เป็นตัวผสมเครื่องสำอางค์ เป็นต้น ส่วนพวงที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง มีความเป็นผลึกสูง จุดหลอมเหลวประมาณ 66°C ละลายน้ำได้เนื่องจากสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจน จึงนำไปใช้ประโยชน์เป็นฟิล์มที่ต้องการละลายน้ำได้ นำไปใช้บรรจุสิ่งของต่างๆ และคงทน โดยใส่ลงไปทั้งสองโดยไม่ต้องฉีก เป็นต้น

## 10.10) โพลีเมอร์จากเซลลูโลส (Cellulosic polymers)

โพลีเมอร์กลุ่มนี้หมายถึงโพลีเมอร์ที่เป็นเซลลูโลส ซึ่งได้จากการหมาดใช้เช่นจากเยื่อไม้ จากใบของผ้าม่าน มากับปูนให้มีสมบัติขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน โครงสร้างของเซลลูโลสเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่เกิดจากเบตา-กลูโคส ต่อ กันเป็นสายโซ่ยาว



เซลลูโลสที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงสุดพบในผ้าม่าน มีน้ำหนักโมเลกุลถึง 570,000 เซลลูโลสที่ได้จากเยื่อไม้มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่าคือประมาณ 160,000

### 10.10.1) เซลลูโลสไนเตรต (Cellulose nitrate)

10.10.1.1) วิธีเตรียม จากปฏิกิริยาระหว่างเซลลูโลสกับกรดไนตริก โดยหมุนในเดรตจะเข้าไปแทนที่หมู่ไฮดรอกซิล เวลาเตรียมใช้กรดไนตริกผสมกับกรดชัลฟูริก 25% : 55% และใช้น้ำอีก 20% ผ่านเซลลูโลสเข้าไปที่อุณหภูมิ 30-40°C ประมาณ 20-60 นาที ผลิตผลที่ได้แยกออกโดยวิธีเซนทริฟิวจ์

10.10.1.2) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ เซลลูโลสไนเตรตที่แห้งเป็นของแข็งไม่มีสี ติดไฟง่ายมีอุณหภูมิ T<sub>d</sub> ประมาณ 53°C ใช้เป็นพลาสติไซเซอร์ วัสดุเคลือบผิว เช่น แลกเกอร์ สมบัติในการละลายส่วนใหญ่ละลายได้ในตัวทำละลายทั่วๆไป เช่น เอสเทอร์ อีเทอร์ คิโตน และแอลกออล

ถ้าใส่การบูรเป็นพลาสติไซเซอร์ผสมลงไปจะได้ผลผลเรียกว่า เซลลูโลยด (celluloid) มีคุณสมบัติขึ้นไม่เประ เหนียว และยืดหยุ่นเล็กน้อยเมื่อสมัยก่อนเคยใช้ทำพิล์มถ่ายรูปของเล่นเด็ก ๆ ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้ ที่ยังใช้อยู่คือทำลูกปิงปอง ด้วยมีด มีข้อเสียคือติดไฟง่าย

### 10.10.2) เซลลูโลสอะซีเตต (Cellulose acetate)

10.10.2.1) วิธีเตรียม ใช้เซลลูโลสทำปฏิกิริยากับอะซีติก แอนไฮไดรด์ มีกรดชัลฟูริกเป็นตัวเร่ง อุณหภูมิประมาณ 130-140°C

10.10.2.2) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ เซลลูโลสอะซีเตตที่มีดีกรีของอะเซทิเลชันต่ำประมาณ 52-54% ปกติจะใช้เป็นพลาสติกที่ขึ้นรูปโดยการฉีด แต่ต้อง

ผสมพลาสติกเชอร์ เช่น ไดเมชิลฟอรอลเเลต หรือ ไตรฟินิฟอสเฟต 25-35% มิดันนั้น เชลลูโลสอะซีเตต จะถลวยตัวก่อนถึงจุดอ่อนตัว แล้วจะขึ้นรูปไม่ได้ ส่วนใหญ่นำไปใช้ในรูปแผ่นพิล์ม เช่น พิล์มถ่ายรูป กระเบ้า และของบรรจุอาหาร ในรูปของเข็งใช้ทำถ้วยแปรรูปสีพื้น ถ้ามีด ฯลฯ เป็นต้น

เชลลูโลสอะซีเตตที่มีดีกรีของอะเซทิเลชันสูงขึ้น ประมาณ 54-56% มากใช้ในรูปเส้นใย แผ่นพิล์ม และแลกเกอร์ ฯลฯ เป็นต้น เชลลูโลสอะซีเตตไม่ติดไฟง่าย เมื่อเผาเชลลูโลสอยู่

นอกจากนี้เชลลูโลสยังนำไปทำเชลลูโลสอีเชอร์ เชลลูโลสอะซีเตตบิวทิเรต และ เชลลูโลสโพรพิโอนेट ได้อีก นำไปใช้เป็นพวงมาลัยรถยนต์บ้าง ทำปากกาบ้าง เป็นต้น

**10.10.3) รีเจนเนอเรตเชลลูโลส (Regenerated cellulose)** หมายถึง การนำเชลลูโลสไปทำให้เป็นอนุพันธ์ของมันเพื่อให้ละลายได้ คือจะได้เป็นเชลลูโลสแซนแซต (cellulose xanthate) จากนั้นผ่านกระบวนการต่อไปจะได้เชลลูโลสแซนแซตลดลง รีเจนเนอเรตเชลลูโลสที่เตรียมจากมาเป็นเส้นใยเรียกว่าวิสโคสเรยอง (viscos rayon) ปกติเส้นใยที่ได้จากเชลลูโลสอะซีเตตก็เรียกเรยอง รีเจนเนอเรตเชลลูโลสที่เตรียมจากมาเป็นพิล์ม เรียก เชลโลฟาน (cellophane)

วิธีการทำรีเจนเนอเรตเชลลูโลส คือ เอาเชลลูโลสจากฝ้ายหรือเยื่อไม้ไปแช่ใน 20% สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่อุณหภูมิห้อง 20-60 นาที จะได้อัลคาไลเชลลูโลส ซึ่งก็คือโซเดียมแอลกอฮอล์ต จากนั้นนีกเชลลูโลสให้เล็กลงแล้วทิ้งไว้ 2-3 วัน ระหว่างนี้ ออกซิเจนจากอากาศจะถูกดูดกลืนเข้าไปและทำให้น้ำหนักโมเลกุลของเชลลูโลสเล็กลง (เพื่อให้สะดวกในการนำไปบันเป็นเส้นใย) ขั้นต่อไปนำอัลคาไลเชลลูโลสไปทำปฏิกิริยา ต่อกับคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ 25°-30°C เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง จะได้เชลลูโลสแซนแซต (จะมีหมุ่แซนแซต 1 หมุ่ต่อกรูโคลส 2 หมุ่ว) สารตัวนี้ละลายได้ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จะได้สารละลายเหนียวหนึด จึงเรียกวิสโคส ปล่อยสารละลายนี้ไว้ 2-5 วัน ช่วงนี้จะเกิดไฮดรอลิซซ์บางส่วน ทำให้หมุ่แซนแซตลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง เปลี่ยนไปเป็นหมุ่ไฮดรอกซิลตามเดิม ผ่านสารละลายนี้เข้าไปในเครื่องบันเป็นเส้นใย หรือ เครื่องทำแผ่นพิล์ม แล้วปล่อยลงในสารละลาย 10-15% กรดชัลฟูริก ผสมกับ 10-20% สารละลายโซเดียมชัลเฟต ที่อุณหภูมิ 30-40°C จะได้วิสโคสเรยอง หรือ เชลโลฟาน ตามต้องการ นำไปใช้เป็นเส้นใยเสื้อผ้า ของใช้ ถุงใส่อาหาร ซองบุหรี่ หรือของเล่นต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

## 10.11) โพลีอีสเทอร์ (Polyester)

โพลีอีสเทอร์เป็นโพลีเมอร์กุ่มใหญ่ที่สุดกุ่มหนึ่ง ซึ่งมีทั้งสมบัติที่เป็นเทอร์โมพลาสติก และเทอร์โมเซต มีหน่วยโครงสร้าง  $-CO-O-$  บรรจุอยู่ในสายโซ่หลัก (main chain) พวกราโพลีไวนิลอะซีเตต โพลีเมธิลเมราไครเลต ก็มีหมู่อีสเทอร์ เมื่อนอกัน แต่ไม่ได้อยู่ในสายโซ่หลัก ไปอยู่ในสายโซ่ข้างเคียง คือภาวะเป็นกิ่งสาขากุ่ม จึงไม่วัดเป็นโพลีอีสเทอร์ โพลีอีสเทอร์อาจแบ่งเป็นกุ่มย่อย ๆ ได้ 4 กลุ่มคือ

ก. โพลีอีสเทอร์สายโซ่ตรงไม่อิมตัว (linear unsaturated polyesters)

ข. โพลีอีสเทอร์สายโซ่ตรงอิมตัว (linear saturated polyesters)

ค. แอลกิดเรซิน (alkyd resins)

ง. โพลีคาร์บอเนต (polycarbonates)


ข้อ ก. กับ ข้อ ค. จะเป็นโพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมเซต ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 11 ส่วนข้อ ข. กับ ข้อ ง. จะเป็นโพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติก จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนี้

เนื่องจากโพลีอีสเทอร์สายโซ่ตรงอิมตัวมีผลิต 2 ประเภทคือ ประเภทน้ำหนักโมเลกุลต่ำ พวgnีมีน้ำหนักโมเลกุลไม่ถึง 10,000 ส่วนใหญ่ใช้ทำพลาสติไซเซอร์ เตรียมโดยปฏิกิริยาควบแน่นของไดออกอล กับกรดไดคาร์บอชิลิก และใช้มโนไซด์ริก แอลกอฮอล์ หรือกรดโมโนคาร์บอชิลิก เป็นตัวควบคุมน้ำหนักโมเลกุล ปฏิกิริยาใช้ฤทธิ์ปะมาณ 200-250°C ในบรรยายกาศเดียว โพลีอีสเทอร์ที่ได้นำไปใช้เป็นพลาสติไซเซอร์ กับ PVC และอื่น ๆ คุณสมบัติ ระเหยยาก ทนต่อตัวทำละลาย

โพลีอีสเทอร์สายโซ่ตรงอิมตัวประเภทที่ 2 เป็นพวgn้ำหนักโมเลกุลสูง มีสำคัญมาก คือ โพลีอีทิลีนเทเรฟรองเลต

### 10.11.1) โพลีอีทิลีนเทเรฟรองเลต (Polyethylene terephthalate)

สูตรโครงสร้าง




โพลีอีสเทอร์สายโซ่ตรงอิมตัวนี้ได้มีการศึกษามาตั้งแต่ปี 1929 แต่ไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากจุดหลอมเหลวต่ำ ละลายง่ายในตัวทำละลายอินทรีย์ เกิดไขดรอลิซิสง่าย จนกระทั่งปี 1941 วินฟิลด์และดิกสัน (Whinfield & Dickson) แห่งบริษัท The Calico Printers Association Ltd. ของประเทศอังกฤษ ใช้สารประกอบอะโรเมติก แทนสารประกอบอะลิฟติก ได้โพลีอีทิลีนเทเรฟรองเลต ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเส้นใย และฟิล์ม

ที่ดี ต่อมาปี 1953 จึงได้ผลิตในทางการค้า


#### 10.11.1.1) วิธีเตรียมโนโนเมอร์

ก) เอธิลีนไอกออล (ethylene glycol) เตรียมได้โดยปฏิกิริยาไฮเดรชันของเอธิลีนออกไซด์




เอธิลีนไอกออล เป็นของเหลวไม่มีสี จุดเดือด 197°C

ข) ไดเมธิลเทเรฟรองเลต (dimethyl terephthalate) เตรียมได้จากพารา-ไซลินออกไซด์ด้วย กรดไนโตริกภายในร่วมกับไนโตรัสออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 150-250°C หรืออาจจะออกไซด์ด้วยอากาศที่ความดัน 14 atm. อุณหภูมิประมาณ 200°C มีโลหะใบรวมเป็นตัวเร่งได้กรดเทเรฟรองลิก



นำกรดเทเรฟรองลิกไปทำปฏิกิริยากับเมทานอลจะได้ ไดเมธิลเทเรฟรองเลต




ไดเมธิลเทเรฟรองเลตเป็นของแข็งสีขาว มีจุดเดือด 142°C


10.11.1.2) โพลีเมอไรซัน การเตรียมโพลีเอธิลีนเทเรฟรองเลต อาศัยปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนเอสเทอร์ (ester interchange) หรือปฏิกิริยาแอลกอฮอลลิซิส โดยพิจารณาปฏิกิริยาง่าย ๆ ดังนี้



ปฏิกริยาการเตรียมโพลีเอธิลีนเทเรฟรองอล酇อาจแยกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นแรก ไดเมธิลเทเรฟรองอล酇 ผสมกับเอธิลีนไกลคอมที่มากเกินพอ ให้ความร้อน  $150\text{-}210^{\circ}\text{C}$  มี โลหะออกไซด์เป็นตัวเร่งเกิดปฏิกริยาการแลกเปลี่ยนอสเทอร์ จะได้ bis (2-hydroxyethyl) terephthalate.



เมชานอลที่ได้ถูกแยกออกไปโดยการกลั่นอย่างต่อเนื่อง ขั้นต่อไปเพิ่มความร้อน ให้แก่ผลิตผลที่ได้ประมาณ  $270\text{-}285^{\circ}\text{C}$  และลดความดันลงให้ได้ประมาณ  $1 \text{ mm.Hg}$ . โดย กระทำอย่างต่อเนื่องจะเกิดปฏิกริยาการแลกเปลี่ยนอสเทอร์ โดยที่ bis(2-hydroxyethyl) terephthalate จะเป็นหัวอสเทอร์และเอกสารของ จะได้ผลิตผลเป็นโพลีอสเทอร์ ส่วน เอธิลีนไกลคอมจะถูกขจัดออกไปจากระบบอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้โพลีเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยประมาณ 20,000 จากนั้นผ่านโพลีเมอร์หลอมเหลวอัดรีดออกไปแล้วตัดให้เล็ก หรืออาจผ่านเข้าไปในกระบวนการบันเป็นเส้นใย หรือรีดออกมาเป็นแผ่นพิล์ม แล้ว แต่ว่าจะนำไปใช้งานอะไร ปฏิกริยาการเกิดโพลีเอธิลีนเทเรฟรองอล酇 มีลักษณะดังนี้คือ



10.11.1.3) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ โพลีเอชิลีนเทเรฟรอเลต เป็นสารที่มีลักษณะแข็งเกริง ไม่มีสี มีโครงสร้างเป็นสายโซ่ตรงมีระเบียบ จึงมีความเป็นผลึกสูง แต่ในการผลิตเป็นเส้นใย จะผ่านโพลีเมอร์หลอมเหลว เข้าไปในเครื่องบันทึก อุณหภูมิปกติ ทำให้เส้นใยที่ได้ออกมาเย็นตัวเร็ว จึงมีความเป็นอัตโนมัติมากและทำให้อ่อนลง เพื่อใช้เป็นเส้นใยได้ สามารถใช้งานในด้านแผ่นพิล์ม นิยมใช้กรรมวิธีแบบฉีด อาจใช้ห้องอัตโนมัติและผลึก กรณีที่โพลีเมอร์นี้มีลักษณะอัตโนมัติจะมีลักษณะใสและทนต่อแรงกระแทกได้ดี แต่ถ้าดีกรีความเป็นผลึกสูงขึ้นจะทำให้แข็งแรงมากขึ้น ด้านทานการเกิดครีปได้ดีขึ้น

อุณหภูมิ  $T_m$  ของโพลีเมอร์ตัวนี้สูงถึง  $265^{\circ}\text{C}$  และเป็นโพลีเมอร์ชนิดมีข้าวแต่ก็เป็นชนวนไฟฟ้าได้ดีที่อุณหภูมิห้อง เนื่องจากการจัดตัวของสภาพข้าวจะอยู่กับที่ เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิ  $T_g$  คือ  $80^{\circ}\text{C}$  ประมาณ  $80^{\circ}\text{C}$  เกี่ยวกับสมบัติการละลาย ถ้ามีความเป็นผลึกมากจะละลายเฉพาะในตัวทำละลายที่ให้ปรอตอนที่อุณหภูมิห้อง เช่น กรดอะซิติกที่ถูกแทนที่ด้วยคลอรีนหรือฟลูออรีน ฟีโนล และกรดไฮโดรฟลูออริกที่ปราศจากน้ำ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นจะละลายในตัวทำละลายอินทรีย์บางชนิด เช่น อะโรเมติกคิโนน ไดบิวทิลฟรอเลต และไดเมธิลซัลโฟน เป็นต้น ถ้ามีความเป็นอัตโนมัติ จะละลายได้ในคลอร์ฟอร์ม ที่อุณหภูมิต่ำกว่า  $0^{\circ}\text{C}$  โพลีเอชิลีนเทเรฟรอเลต มีความต้านทานน้ำและกรดอนินทรีย์เจือจางได้ดี แต่จะย่อยสลายได้ด้วยกรดดินประสิทธิ์ และกรดกำมะถันเข้มข้น นอกจานี้ยังว่องไวกับด่างอิกด้วย เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ความต้านทานแสงของโพลีเมอร์ตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ดี การนำไปใช้งานในรูปเส้นใยมีข้อเสียที่มันดูดซึมความชื้นได้ดี เนื่องจากสายโซ่โพลีเมอร์มีความแข็งตึง (stiffness) มีความต้านทานการแปรรูปสูง และพันธะระหว่างสายโซ่ไม่ดูดความชื้นเลย แต่มันเป็นผลดีที่ทำให้ผ้าไม่ค่อยมีรอยยับ เมื่อซักแล้วยังมีกลิ่นอยู่เวลาใช้ชั้งๆ มากผสมกับผ้ายางจากธรรมชาติ เพื่อผสมผสานข้อดีเข้าด้วยกัน คือลดความแข็งกระด้างลง ผ้ายางจากธรรมชาติไม่ค่อยทรงกลับก็จะมีกลิ่นอยู่ตัวดีขึ้นไม่ยับง่าย การนำไปใช้งานในรูปแผ่นพิล์ม โพลีเอชิลีนเทเรฟรอเลตมีความทนต่อแรงดึงถึง  $25,000 \text{ psi}$  สูงกว่าพลาสติกหลายต่อ 2-3 เท่า และมีความทนต่อแรงกระแทกสูงกว่าพลาสติกทั่วๆ ไปถึง 3-4 เท่า ความหนียวของมันมีมากจึงเป็นประโยชน์ในการใช้งานมากที่เดียว นิยมใช้ทำเทปบันทึกเสียง

## 10.11.2) โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonates)

โดยที่ปฏิริยาระหว่างสารประกอบโพลีไฮดรอกซีกับกรดโพลีเบซิก จะเกิดการ

ควบแน่นได้โพลีอे�สเทอร์ (-COO-) แต่ในปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบโพลีไไฮดรอกซีกับอนุพันธ์ของกรดคาร์บอนิก (carbonic acid) จะได้โพลีคาร์บอเนต ซึ่งมีหมู่คาร์บอเนต (-O.CO.O)- จึงอาจจัดไว้กับกลุ่มเดียวกับโพลีอे�สเทอร์ได้

โพลีคาร์บอเนตเตรียมได้ครั้งแรกโดย Einhorn ในปี 1898 โดยปฏิกิริยาของฟอสเจน (phosgene) ไฮโดรควิโนน และรีซอร์ซินอล (resorcinol) ได้ไฮโดรควิโนน โพลีคาร์บอเนต ไม่หลอมไม่ละลาย มีความเป็นผลึก และได้รีซอร์ซินอลโพลีเมอร์เป็นอสัมฐาน มีจุดหลอมเหลว 200°C ปี 1930 แคนโรเชอร์กับแนวตา เตรียมอะลิฟาติกโพลีคาร์บอเนต โดยปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนอेसเทอร์ ได้โพลีเมอร์มีจุดหลอมเหลวต่ำ ถูกไฮโดรไลซ์ง่าย ต่อมาปี 1956 บริษัท Farbenfabriken Bayer ได้ลองใช้สารประกอบอะโรเมติก เพื่อทำให้ได้แบบโพลีเอชิลีน เทเรฟชอลเจต โดยใช้ bis-phenol A ทำปฏิกิริยากับอนุพันธ์ของกรดคาร์บอนิกได้โพลีเมอร์ ที่มีจุดหลอมเหลวสูง ทนความร้อน และไม่ถูกไฮโดรไลซ์ง่าย ปี 1959 จึงได้เริ่มผลิตทางการค้าในเยอรมันและอเมริกา

#### 10.11.2.1) วิธีเตรียมโนโนเมอร์

ก) ฟอสเจน เตรียมได้จากปฏิกิริยาของคลอรีน กับคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่อุณหภูมิ 200°C มีผงถ่านเป็นตัวเร่ง ได้ฟอสเจนเป็นก้าช มีจุดเดือด 8°C กลิ่นเหม็นและเป็นพิษ




ข) ไดฟินิลคาร์บอเนต เตรียมได้จากการผ่านฟอสเจนเข้าไปในสารละลายของฟีนอลในโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีตัวทำละลายเชือกคือเมธิลีนคลอไรด์



ไดฟินิลคาร์บอเนตถูกแยกออกโดยการแยกชั้นของสารอินทรีย์ และทำให้บริสุทธิ์ด้วยการกลั่น ไดฟินิลคาร์บอเนตเป็นของแข็งสีขาว

ค) 2,2-Bis(4'-hydroxyphenyl)propane มีชื่อทางการค้าว่า bisphenol A เตรียมได้จากฟีนอล 2 โมล กับอะซైโตรน 1 โมล



bisphenol A มีจุดหลอมเหลวประมาณ 154-157°C

10.11.2.2) โพลีเมอไรซ์ชัน การเตรียมโพลีคาร์บอเนตโดยตรง สามารถทำได้ 4 วิธี คือ

ก) การแลกเปลี่ยนเอสเทอร์ของสารประกอบไดไฮดรอกซี กับไดเอสเทอร์ของกรดคาร์บอนิก


ข) การแลกเปลี่ยนเอสเทอร์ของ bis-alkyl หรือ bis-aryl carbonates ของสารประกอบไดไฮดรอกซีกับตัวมันเองหรือสารประกอบไดไฮดรอกซีอื่น ๆ

ค) ปฏิกิริยาของสารประกอบไดไฮดรอกซีกับฟอสฟินในเบส


ง) ปฏิกิริยาของ bis-chlorcarbonic acid ester ของสารประกอบไดไฮดรอกซี กับสารประกอบไดไฮดรอกซีในเบส

ที่นิยมใช้กันมากคือแบบ ก) กับแบบ ค)

แบบ ก) การแลกเปลี่ยนเอสเทอร์ วิธีนี้ทำที่อุณหภูมิประมาณ 180-220°C ความดัน 20-30 mm.Hg. พีโนลจะถูกขัดออกไปเรื่อย ๆ จนถึง 80-90% เพิ่มอุณหภูมิถึง 290-300°C ลดความดันลงถึง 1 mm.Hg. หรือต่ำกว่า จะได้น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย ( $\overline{M}_n$ ) ประมาณ 30,000 ถ้าเครื่องมือแยกพีโนลได้ดีจะได้สูงถึง 50,000



แบบ ค) เตรียมไดจากปฏิกิริยา Schotten-Baumann โดยฟอสฟินทำปฏิกิริยากับ bisphenol A ในเบสโดยตรง



10.11.2.3) สมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ พอลีเมอร์ตัวนี้มีสมบัติที่แข็งมาก โปร่งแสง เป็นผนวณไฟฟ้าที่ดีมาก ความแข็งแรงคงที่จนอุณหภูมิถึง  $140^{\circ}\text{C}$  ความเหนียว กึ่งที่ถึงอุณหภูมิ  $140^{\circ}\text{C}$  เช่นกัน อุณหภูมิ  $T_g$  ประมาณ  $145^{\circ}\text{C}$  อุณหภูมิ  $T_m$  ประมาณ  $230^{\circ}\text{C}$  กรณีที่ใช้สารตั้งต้นบริสุทธิ์มาก จะได้พอลีเมอร์ใสเหมือนน้ำ แต่ถ้าสารตั้งต้นบริสุทธิ์น้อยลง จะได้พอลีเมอร์สีออกเหลือง ๆ ทนต่อแรงดึงประมาณ  $8000-10500 \text{ lb/in}^2$  พอลีเมอร์ตัวนี้ไม่ค่อยละลายในตัวทำละลายทั่วไป แม้จะมีค่าพารามิเตอร์การละลายใกล้เคียงกันก็ตาม ก็จะละลายได้เฉพาะอัณฑูนเท่านั้น จึงสามารถแยกส่วนที่เป็นพอลีกออกมาได้อย่างไรก็ได้ มีตัวทำละลายที่ละลายได้อยู่บ้าง เช่น คลอโรฟอร์ม, cis-1,2-dichloroethylene, methylene chloride, 1,1,2-trichloroethane, และ 1,1,1,2-dichloroethylene พวกระดีโอน เบนซีน คาร์บอนเตตระคลอไธร์ด จะทำให้พอลีเมอร์นี้พองตัวได้ แต่ไม่ละลาย

เกี่ยวกับการใช้งานเนื่องจากพอลีเมอร์นี้มีราคาแพง จึงใช้เฉพาะงานที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้สมบัติที่เหมาะสม เช่น ใช้แทนพอลีเมธิลเมทาไครเลตเมื่อต้องใช้อุณหภูมิสูง ๆ ทำเครื่องรับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของเครื่องจักร เครื่องป้องกันภัย ขวดนมเด็ก พิล์มกราฟิกอาร์ท ทำการจะหน้าหมวกกันน็อกวากาด ปั๊จุบันนำไปผสมกับพอลีบิวทีลีนทรีฟลอลเลต ทำเป็นกันชนรถยนต์ ที่รับแรงกระแทกได้สูงขนาดความเร็วไม่เกิน 5 ไมล์ต่อชั่วโมง ซึ่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เทอร์โมพลาสติกดีเด่นเมื่อไม่นานมานี้

## สรุปบทที่ 10

1. โพลีโอลีฟินที่สำคัญ ๆ มี โพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ, ชนิดความหนาแน่นสูง ชนิดความหนาแน่นปานกลาง โพลีเพรพิลีน โพลีไอกซ์บิวทิน โพลีบิวทิน-1 โพลี 4-เมธิล เพนเทน-1 และไอโอดีโนเมอร์ ปริมาณการใช้งานโพลีเอธิลีนกับโพลีเพรพิลีนจะสูงกว่าตัวอื่น ๆ ใช้ทำเชือกพลาสติก ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก จำนวนหุ้มสายไฟ เป็นต้น

2. โพลีสไตรีน เป็นโพลีเมอร์ที่แข็งเประ ใช้ทำภาชนะพลาสติกทั่ว ๆ ไป แต่ไม่ค่อยทน เพราะแตกง่าย ในรูปโคลาเจน มีประดิษฐ์มาก เช่น SAN ไม่ค่อยเประ ใช้ทำแก้วน้ำ เหยือกน้ำ ของใช้ในบ้าน หรือโคลาเจนอีกตัวคือ ABS ใช้ชุบเคลือบผิวโลหะ ได้ ทำปุ่มหมุนวิทยุโทรศัพท์ เป็นต้น อีกตัวคือ SBR เป็นยางสังเคราะห์

3. โพลีไวนิลคลอไรด์ ต้องเติมพลาสติไซเซอร์จึงจะมีสมบัติขึ้น ใช้ทำท่อผ่านน้ำ ถังน้ำ ถุงมือ กระเบื้อง เป็นต้น

4. โพลีไวนิลอะซีเตต ใช้ในรูปภาชนะเก็บซึมมากที่สุด นอกจากนี้ก็ใช้ทำสีน้ำ ใช้เตรียมโพลีไวนิลแอลกอฮอล์

5. โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในรูปละลายน้ำใช้ทำพิล์มที่ต้องการละลายน้ำได้ ในรูปไม่ละลายน้ำใช้ทำเส้นใยผ้า

6. โพลีไวนิลอะซีตอล เตรียมได้โดยตรงจากโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่ เตรียมโพลีไวนิลบิวทิรอล ใช้ทำกระจากนิรภัย

7. พวกรอะไครลิกโพลีเมอร์ที่สำคัญก็มี โพลีเมธิลเมทาไครเลต มีความใสมาก ใช้แทนกระจาก เช่น ทำไฟหน้า ไฟท้าย ในรถ เรือ แต่ใช้กับอุณหภูมิปกติ โพลีอะไครโล ไนไตรอล ใช้ทำเส้นใยทอผ้า แต่ต้องผสมไวนิลอะซีเตตเล็กน้อย

8. พลูอโโรโพลีเมอร์ ที่สำคัญก็มีโพลีเตตระฟลูอโโรเอธิลีน (PTFE) ทนความร้อนสูง ราคาแพง ใช้ทำพวกอุปกรณ์ในเครื่องจักร เช่น ปะเก็น แหวนลูกสูบ ทำห่อสารเคมี เรายาจุ้วจักในชื่อเทฟลอน นอกจากนี้ก็มี PCTFE และโพลีไวนิลฟลูอิไรด์ ทนความร้อนสูงเช่นกัน ใช้ในงานคล้าย ๆ กัน

9. โพลีเอไมด์ ที่สำคัญก็คือ ไนลอง-6,6 ไนลอง-6,10 ไนลอง-6 ไนลอง-11 ไนลอง-12 และไนลอง-7 การใช้งานก็หมายความกันไปคนละอย่าง เช่น ไนลอง-6 กับ

ในลอน-6,6 ดูดน้ำดึงใช้ทำถุงเท้า เสื้อกล้าม เสื้อกีฬา พากในลอน-6,10 ในลอน-11,  
ในลอน-12 ยึดหยุ่นดี ไม่ค่อยดูดน้ำ จึงนำไปทำขันแปรงสีพัน เอ็นตาข่ายไม้เบดมินตัน  
เป็นต้น

10. โพลีอีเชอร์ ที่สำคัญคือ โพลีอะซีตออลหรือโพลีฟอร์มาลดีไฮด์ หรืออะซีตออล  
เรซิน แข็งแรงมากใช้แทนโลหะ เช่น ทองเหลือง, สังกะสี และเหล็กหล่อได้ อีกตัวคือ  
โพลีไกลคอม มีทั้งน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ใช้ทำตัวหล่อลื่น น้ำหนักโมเลกุลสูง ทำฟิล์มชนิด  
ละลายได้



11. โพลีเมอร์จากเซลลูโลส มีที่สำคัญคือรีเจนเนอเรตเซลลูโลส ซึ่งมีทั้งใน  
รูปฟิล์มคือเซลล์โลเพน และในรูปเส้นใยคือวิสคอสเรยอง นอกจากนี้ก็มีเซลลูโลสในเกรต  
เซลลูโลสอะซีเตต เซลลูโลสอีเชอร์ เซลลูโลสอะซีเตตบิกิเรต และเซลลูโลสโพรพิโอนেต  
ซึ่งมีสมบัติและการใช้งานต่างกันไป

12. โพลีอีสเทอร์ ชนิดที่เป็นสายโซ่ตrong อิ่มตัว เป็นเทอร์โมพลาสติก มีที่สำคัญ  
มากตัวเดียวคือ โพลีเออร์ลีนแทรฟชอลเลต ใช้ทำเทปบันทึกเสียง ทำเส้นใยผ้า ได้เสื้อผ้าที่  
ทรงกลีบดีไม่ค่อยยับ แต่ต้องผสมผ้ายางจากรัมชาติด้วยเพื่อมั่นคงระดับเกินไป

13. โพลีคาร์บอเนต จัดอยู่ในกลุ่มโพลีอีสเทอร์ด้วยและเป็นเทอร์โมพลาสติก  
มีสมบัติแข็งและใส ทนความร้อนสูง จึงใช้แทนแก้ว แทนโพลีเมธิลเมทาไครเลต ในกรณีที่จะ<sup>จะ</sup>  
ใช้งานที่อุณหภูมิสูง ทนต่อแรงกระแทกได้มาก แต่ราคาแพง

## แบบฝึกหัดบทที่ 10

1. การเตรียมโพลีเอธิลีนโดยกระบวนการซีเกลอร์ กับกระบวนการพิลลิปส์ ต่างกันอย่างไรบ้าง ผลิตผลที่ได้จากวิธีดังกล่าวเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร?
2. จงอธิบายสมบัติของโพลีเอธิลีนที่มีความหนาแน่นต่าง ๆ กัน นำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร?
3. การเตรียมโพลีโพร์พิลีนโดยใช้ตัวเริ่มฟรีเอดดิคอล จะได้ผลิตผลเป็นอย่างไร อธิบาย?
4. จงเขียนสูตรโครงสร้างของ โพลีบิวทีน-1, โพลี 4-เมธิล เพนเทน-1
5. จงเขียนปฏิกิริยาของโพลีสไตรีน เมื่อถูกแสง
6. จงเขียนผลิตผลที่ได้ของปฏิกิริยาต่อไปนี้



7. วิธีเตรียมไนโอลอน-6 กับ ไนโอลอน-7 เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรบ้าง อธิบาย?
8. โพลีเอสเทอร์แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้กี่ชนิด จงแสดงวิธีการเตรียมโพลีเอสเทอร์มาให้คร่าวก 2 ชนิด?