

สารพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์

4.1 สารพอลิเมอร์

4.2 ประเภทของสารพอลิเมอร์

4.3 คุณสมบัติทางกายภาพของสารพลาสติกพอลิเมอร์ การขึ้นรูปและ การนำกลับมาใช้ใหม่

บทนำ

สารพอลิเมอร์ คือ โมเลกุลขนาดใหญ่มากประกอบด้วยอะตอมเป็นจำนวนหลายร้อยหากายนานาชนิด นักเคมีได้สังเคราะห์สารพอลิเมอร์ขึ้นหลายชนิดพอลิเมอร์ ธรรมชาติเป็นพื้นฐานของกระบวนการแหน่งชีวิตทั้งหมด ตัวอย่างในธรรมชาติที่เป็นพอลิเมอร์ ได้แก่ ยางธรรมชาติ แป้ง โปรตีน และกรด尼克ลีอิคและตัวอย่างที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นได้แก่ พอลิสไครีน (polystyrene) พอยลิอีทีลีน (polyethylene) พอยลิโวโนนิคลอไรด์ (polyvinylchloride) หรือที่รู้จักกันว่า พีวีซี (PVC) เป็นต้น

4.1 สารพอลิเมอร์

สารพอลิเมอร์ (polymer) หรือมาโครโมเลกุล (macromolecule) หมายถึง โมเลกุลขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยของโมเลกุลซ้ำกันมาต่อกันมาก many เป็นสายโซ่ยาว กรรมวิธีที่หน่วยย่อยต่างๆ มาต่อกันเรียกว่าการเกิดพอลิเมอร์ไรเซชัน (polymerization) สารพอลิเมอร์บางชนิดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เส้นใยธรรมชาติ แป้งและ

เซลลูโลส การแบ่งประเภทชนิดของพอลิเมอร์สามารถแบ่งตามกรรมวิธีการผลิต ได้แก่ วิธีการสังเคราะห์ชนิดของโนโนเมอร์ที่ใช้ และลักษณะโครงสร้างของโนโนเลกุลที่นำมาใช้งาน

Degree of polymerization (D.P) คือจำนวน repeating units ในสารพอลิเมอร์

$$\text{หนักโนโนเลกุลพอลิเมอร์ทั้งหมด} = \text{น้ำหนักโนโนเลกุลต่อ 1 หน่วย} \times \text{D.P}$$


$$\text{D.P} = \frac{\text{น้ำหนักโนโนเลกุลพอลิเมอร์ทั้งหมด}}{\text{น้ำหนักโนโนเลกุลต่อ 1 หน่วย}}$$

ตัวอย่าง สารเซลลูโลส มีน้ำหนักโนโนเลกุลพอลิเมอร์ทั้งหมด = 486,000 และมีน้ำหนักโนโนเลกุลต่อ 1 หน่วย ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 72 + 10 + 80$) = 162 ดังนั้นสารเซลลูโลส มี D.P = $486,000 / 162 = 3000$

ลักษณะสมบัติทางกายภาพของสารพอลิเมอร์

สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ เทอร์โมพลาสติก (thermoplastic) และเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก (thermosetting plastic)

1. เทอร์โมพลาสติก เป็นสารพอลิเมอร์ที่ละลายได้ในตัวทำละลายบางชนิดเมื่อถูกความร้อนสามารถหลอมตัวได้และจะแข็งตัวเมื่อยืดยืดจึงสามารถนำมาหลอมใหม่ได้หลาย ๆ ครั้ง โดยคุณสมบัติทางเคมีไม่เปลี่ยนไป เทอร์โมพลาสติกโดยมากประกอบด้วยพวกร long chain carbon atoms ที่เกิดพันธะโคว่าเลนท์เข้าด้วยกัน บางครั้งอาจมีชาตุในโครงสร้าง ออกซิเจน หรือกํามะดันเข้าไปเกิดพันธะโคว่าเลนท์ในโนโนเลกุล และระหว่างโนโนเลกุลจะเกิดพันธะทุติยภูมิ (secondary bonds) กันอีกด้วย สารเหล่านี้ได้แก่ พวกรพอลีเอทธิลีน (polyethylene) และพวกรพอลีอะคริลิกแอcid (polyacrylic acid) พีวีซี (PVC) ดังรูป 4.1



รูปที่ 4.1 ความแตกต่างโครงสร้างโมเลกุลของเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซ็ตติ้งพลาสติก

2. เทอร์โมเซ็ตติ้งพลาสติก พอลิเมอร์นี้จะมีรูปทรงถาวร เมื่อผ่านกระบวนการผลิต โดยใช้ความร้อนหรือความดัน ผลผลิตที่ได้ไม่สามารถนำมาหลอมละลายได้อีกและไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างใหม่ได้ ถ้าให้ความร้อนมาก ๆ จะไหม้เกรียมและคุณสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมากเทอร์โมเซ็ตติ้งพลาสติกประกอบด้วยคาร์บอนอะตอมที่เกิดพันธะโควาเดนต์เข้าด้วยกันเป็นโครงข่ายได้เป็นของแข็งบางครั้งในโครงข่ายนั้นจะมีอะตอมของธาตุไนโตรเจน ออกซิเจน กำมะถัน หรืออะตอมอื่นๆ เข้าไปเกิดพันธะโควาเดนต์ร่วมด้วย สารพวกรนี้ได้แก่ อีพอกซีเรซิน (epoxy resin) ฟีโนลิกเรซิน (phenolic resin) ยูเรีย - ฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน (urea - formaldehyde resin) เมลามีน - ฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน (melamine formaldehyde resin) ดังรูป 4.1

ลักษณะการจัดตัวของสารพอลิเมอร์

สามารถแบ่งตามชนิดของการเกิด การจัดตัวของสารโนโนเนมอร์และตามชนิดของโครงสร้างโมเลกุล

1. แบ่งตามชนิดการเกิดสารพอลิเมอร์ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทดังนี้

พอลิเมอร์ธรรมชาติ เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น โปรตีน ไขมัน เซลลูโลสและยางธรรมชาติ

พอลิเมอร์สังเคราะห์ เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น พลาสติก ในลอน ดาครอน และถูไชต์

2. แบ่งชนิดการจัดตัวของสารโนโนเนมอร์

โอลิโนพอลิเมอร์ (Homopolymers) เป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโนโนเนมอร์ชนิดเดียวกัน คือในสารโซ่โมเลกุลจะเป็น A - A - A - A - A เช่น แป้ง พอลีเอทิลีน หรือ PVC

โคลพอลิเมอร์ (Copolymers) เป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโนโนเนมอร์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เช่น โปรตีน พอลีเอสเทอร์ กรณีของโคลพอลิเมอร์ที่มีจากโนโนเนมอร์ 2 ชนิด สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการจัดเรียงตัวของโนโนเนมอร์ คือ

โคลพอลิเมอร์แบบสลับ (Alternating copolymers) ในสารโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ประกอบด้วยโนโนเนมอร์ A และโนโนเนมอร์ B เรียงสลับกันไปอย่างมีระเบียบ คือ

~~~~~ ABABABABABA ~~~~

โคลพอลิเมอร์แบบสุ่ม ( Random copolymers ) ในสารโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ประกอบด้วยโนโนเนมอร์ A และโนโนเนมอร์ B ประปนกันอย่างไม่มีระเบียบ คือ

~~~~~ ABBBABAABAB ~~~~


โคพอลิเมอร์แบบบล็อก (Block copolymers) ในสารโพลิเมอร์ประกอบด้วยโนโนเมอร์ A และโนโนเมอร์ B ซึ่งแต่ละโนโนเมอร์ทั้ง 2 ชนิดพบว่าอยู่กันเป็นกลุ่มๆ ในสารโพลิเมอร์ คือ




โคพอลิเมอร์แบบกราฟท์ (Graft copolymers) ในสารโพลิเมอร์ประกอบด้วยโนโนเมอร์ A และโนโนเมอร์ B ซึ่งอาจจะมีสายโพลิเมอร์ A เป็นหลักและมีสายโพลิเมอร์ B แยกเป็นกิ่งออกไป คือ




3. แบ่งตามชนิดของโครงสร้างโนโนเลกุล ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ พอลิเมอร์แบบเส้น (Linear polymers) เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากโนโนเมอร์สร้างพันธะต่อกันเป็นสารขาวไม่มีกิ่งหรือสาขาแยกออกไป มีลักษณะดังนี้



พอลิเมอร์แบบกิ่ง (Branched polymers) เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากโนโนเมอร์ยึดกันแตกกิ่งก้านสาขาแยกออกไปจากพอลิเมอร์ของโซ่อิ่ม มีลักษณะดังนี้




พอลิเมอร์แบบร่างแท (network polymers) เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากโนโน-เมอร์เข้ามต่อเป็นร่างแท มีลักษณะดังนี้




ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเรซัน

พอลิเมอร์ไรเรซัน (Polymerization) คือขบวนการเกิดสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่จากสารที่มีโมเลกุลเด็ก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ชนิดเพิ่มเข้า (Additional polymer) เป็นวิธีการที่จะสังเคราะห์สารพอลิเมอร์โดยการเพิ่มต่อโนโนเมอร์เข้าด้วยกัน และไม่มีการสูญเสียอะตอมหรือโมเลกุลแต่อย่างไร การเพิ่มสารโนโนเมอร์ในการสังเคราะห์จะใช้สารประกอบอัลกิninเป็นสารเริ่มต้น ลักษณะตัวอย่างของพอลิเมอร์ชนิดนี้ได้แก่ polyethylene teflon , polyvinyl chloride และ polyvinyl alcohol



ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ชนิดความแแห่น (Condensation polymer) เป็นวิธีการที่จะสังเคราะห์สารพอลิเมอร์ขึ้นโดยการความแแห่น วิธีนี้จะทำให้โนโนเมอร์แต่ละโมเลกุลที่มีหน่วยพังค์ชันอย่างน้อย 2 หมู่มาทำปฏิกิริยาความแแห่นกัน พร้อมกับมีการทำจัดโนโลกุลขนาดเล็กออกมาน้ำซึ่งได้แก่ น้ำ แอมโมเนียหรือกรดเกลือ ตัวอย่างสารพอลิเมอร์ชนิดนี้ได้แก่ พอลีอีสเทอร์ (polyester) พอลิยูรีเทน (polyurethane) และพอลีอะมิเด (polyamide)



4.2 ประเภทของสารพอลิเมอร์


ประเภทของสารพอลิเมอร์สามารถแบ่งประเภทออกได้เป็น 3 ชนิด

1. ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
2. สารพลาสติก
3. เส้นใยสังเคราะห์


ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

1. ยางธรรมชาติ เป็นสารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากการต้นไม้ น้ำยางธรรมชาติจะมีลักษณะเป็นสีขาวเหมือนน้ำนมและมีเนื้อยางประมาณ 25 - 40 % มีความหนืด 12 – 15 centipois มีความเป็นกรด – ค้าง pH ที่ 6.5 – 7.0 มีความหนาแน่นประมาณ 0.975 – 0.980 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เรียกสภาพนี้ว่าน้ำยาง ถ้าใส่กรดฟอร์มิก 2 % w/v ในอัตราส่วน 0.4 – 0.6 % ลงไปน้ำยางจะรวมตัวกันเป็นก้อนและมีเนื้อยางประมาณ 90.95 % นอกนั้นเป็นสารมลทินได้แก่ กรดอินทรีและน้ำตาล สาร

โนโนเมอร์ของยางธรรมชาติมีชื่อว่า ไอโซปรีน (isoprene) มีได้ 2 รูปแบบคือ แบบ cis และ trans ดังรูป



พอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ เกิดจากโนโนเลกุลของไอโซปรีนหลาย ๆ โนโนเลกุลมาต่อ กันเป็นสาย พอลิเมอร์




ขบวนการผลิตยางธรรมชาติที่ได้จากการกรีดต้นยางพาราซึ่งจะได้น้ำยางที่เรียกว่า latex ตามปกติถ้าปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติ เชือแบนก็เรียกที่อยู่ในน้ำยางที่ทำปฏิกิริยาโดยสารพวกเป็น น้ำตาลและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในน้ำยาง ผลสุดท้ายจะเกิดกรดแอลซิค (acetic acid) หรือกรดน้ำส้มในน้ำยางขึ้น วิธีการที่จะขับยั่งไม่ให้แบนก็เรียกเจริญเดิบ โน ในน้ำยางคือจะเติมสารแอมโมเนียม (NH_4) ลงในน้ำยาง สารแอมโมเนียมจะไปเพิ่มค่า pH ประมาณ 9 – 10 ซึ่งเป็นสภาพเบสที่แบนก็เรียกไม่สามารถเจริญเดิบ ได้ ส่วนกรดน้ำส้ม ซึ่งอาจมีอยู่ก็จะกลับสภาพที่เป็นกรด

ปกติยางธรรมชาติใช้ประโยชน์ได้น้อย เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ดีคือ จะเกิดความเหนียว เมื่ออากาศร้อนและจะเปราะแตกง่ายเมื่ออากาศเย็นลง ต่อมาได้มีการนำอายางธรรมชาติ มาปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีขึ้น โดยนำอายางธรรมชาติมาผสมกับกำมะถันซึ่งเรียกว่าบวน การนี้ว่า การเกิดความใน เชชัน (vulcanization) จะได้สายใยของพอลิเมอร์ที่ยาว การเชื่อมโยง (crosslink) ด้วยกำมะถันทำให้ยางมีประโยชน์ในการใช้งานได้มากขึ้น

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| Sx | Sx | Sx | Sx | Sx | Sx |
| | | | | | |

Vulcanization rubber Sx = จำนวนกำมะถันที่เชื่อมโยงในสาย

ในบางครั้งอาจต้องผสมสารเคมีบางชนิดที่ทำให้คุณภาพของยางมีประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้น จึงมีการใส่สารเคมีหลายประเภทตามหน้าที่ของสารแต่ละตัวดังตารางที่ 4.1 ต่อมาในปี ค.ศ. 1932 นักวิทยาศาสตร์ได้สังเคราะห์ยางขึ้นมาให้เหมือนกับยางธรรมชาติที่มีความทนทานต่อทุกสภาพอากาศและความทนต่อน้ำมัน ยางที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่านีโอปรีน (neoprene) โนโนเมอร์ของนีโอปรีนคือคลอโรปรีน (chloroprene)



สารนีโอปรีนมีคุณสมบัติดีกวายางไอโอปรีนคือ มีความยืดหยุ่น ทนต่อน้ำมัน ทนడค และมีความเหนียว

ตารางที่ 4.1 ประเภทสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยางและหน้ากากทั่วไป


| ประเภทของสาร | หน้าที่ | ตัวอย่าง |
|---------------------------------|--|--|
| กัมมะถัน | วัลคาไนซ์ยาง | Dicumyl peroxide (DCP) |
| ออกไซด์โลหะ | วัลคาไนซ์ยาง | ZnO, MgO |
| สารตัวเร่ง (Accelerator) | ช่วยให้ยางวัลคาไนซ์ด้วยกัมมะถัน
ได้เร็วขึ้น | Mercaptobenzothiazole
Diethyldithiocarbamate (ZDEC)
Diphenyl guanidine (DPG) |
| สารกรองคุณตัวเร่ง (Activator) | ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของสารตัวเร่ง | Stearic acid, Zinc oxide
ใช้ร่วมกัน |
| สารต้านออกซิเดชัน (Antioxidant) | ช่วยลดการเสื่อมสภาพของยาง
เมื่อจากออกซิเดชัน | Phenyl-β-naphthylamine-Substituted phenols |
| สารต้านโอโซน (Antiozonants) | ช่วยลดการเสื่อมสภาพของยาง
เมื่อจากโอโซน | Substituted p-phenylenediamines |
| สารเติมแต่ง (Additive) | เพิ่มความแข็งแรงความทนต่อ ¹
การฉีกขาดการสึกกร่อนของยาง | Carbon black Silica high-styrene
resin |
| สารเพิ่มเนื้อ (Fillers) | เพิ่มน้ำหนักวัสดุที่เพื่อลดต้นทุน
การผลิต | CaCO_3 Clay เช่นด้า ชิลิกา |
| สารช่วยการแมรูป | ช่วยให้ยางแมรูปง่ายขึ้น เช่น
ลดความหนืด ช่วยการใกล้ | Paraffin/aromatic oils Stearic acid Zinc stearate Factice |
| อื่น ๆ | สารที่ให้สี | TiO ₂ pigments |
| | สารลดการติดไฟ | Antimony trioxide |

2. ยางสังเคราะห์ เกิดจากการบวนการพอลิเมอร์ไวเรชันให้ไม่เลกฤทธิ์ใน โนโนเมอร์ที่เป็นวัตถุคิบในการผลิตยางสังเคราะห์ส่วนใหญ่ผลิตจากปีโตเลียม เช่น

ยางบิวตาไคอีน (Butadiene) เกิดจากสาร โนโนเมอร์ของสารบิวตาไคอีนมาต่อกันหลายโมเลกุล



ยางเอสบีอาร์ (Styrene butadiene rubber, SBR) ยางเอสบีอาร์ เกิดจากการผสมของ styrene 25 % และ butadiene 75 % สารพอลิเมอร์ชนิดนี้มีประโยชน์มาก ขึ้นชั้นและทนต่อการแตกสลายได้ดี ยางชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้ทำอุปกรณ์กีฬาและผสมทำยางรถขนส่ง



ยางไนไตรล์บิวตาไคลอีน (Nitrile butadiene rubber, NBR) เป็นสารประกอบของไนไตรล์และบิวตาไคลอีนมาผสมกัน ยางชนิดนี้มีคุณสมบัติในการทนต่อน้ำมัน

สารพลาสติก

สารพลาสติกเป็นสารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากโนโนเมอร์ตั้งแต่ 2 โนโนเมอร์มาทำปฏิกิริยากันแบบพอลิเมอร์ไรเซชัน สารพลาสติกพอลิเมอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดได้แก่ คือ เทอร์โนพลาสติก และเทอร์โนเซตติงพลาสติก


ประเภทของสารเทอร์โมพลาสติก มีดังนี้

1. พอลีเอทธิลีน (Polyethylene , PE) เป็นผลพลอยได้ (by - product) ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ประโยชน์ของสารพอลีเอทธิลีนมีมากมาย เช่น ทำถุงพลาสติกหรือทำตู้กด ใช้เป็นส่วนประกอบของรดยนต์และถนนกันความร้อน




สารพอลีเอทธิลีนที่ผลิตได้มี 2 รูปแบบคือ พอลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (high density polyethylene , HDPE) และพอลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (low density polyethylene , LDPE)

2. พอลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride , PVC) สารพอลีไวนิลคลอไรด์หรือสารพีวีซี ชื่อสามารถสังเคราะห์จากสารไโนเมอร์ของสารไวนิลคลอไรด์ (vinyl chloride)




สารพีวีซีจะมีสภาพแข็งเปราะและไม่มีคุณภาพ สมบัติเช่นนี้ใช้ทำท่อหัว มีน้ำหนักเบา ทนต่อสารเคมี ทำหนังเทียม จำนวนหุ้นไฟฟ้า ขวดน้ำ รองเท้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ และแผ่นเสียง ความเปราะของสารพีวีซีจะลดลงได้โดยการเติมสารประเภทเอสเทอร์ลงไป สารพอลิเมอร์ชนิดนี้ไม่ควรจะนำมาระจุอาหารหรือทำขวดพลาสติก เพราะอาจมีสารพลาสติกไซเซอร์ (plastiziser) เช่น สีหรือสารหล่อลื่นปนออกมา ถ้านำมาเผากับตังกะสีจะเกิดดีคลอรินেต (dechlorinate) คือเกิดการขัดสารคลอรีนออกได้

3. พอลีสไตรีน (Polystyrene, PS) สารพอลีล่าไทรีนเตรียมได้จากการนำสารเบนซีนมาทำปฏิกิริยากับ 3 โมเลกุลของเอทธิลีนจะได้สไตรีน หลังจากนั้นจะเกิดพอลิเมอไรเซชันเป็นสารพอลีสไตรีน




สารพอลีสไตรีนมีความทนต่อกรดและเบส ใช้เป็นผนวนในส่วนประกอบของตู้เย็นเป็นสารไม่นำไฟฟ้าและใช้ในงานขึ้นรูปโดยการฉีดได้ง่าย

3. พอลีโพพีลีน (Polypropylene, PP) คุณสมบัติใช้ทำแผ่นฟิล์มสำหรับหุ้มภาชนะ ถุงพลาสติกใส่ของร้อน เชือกปอกพลาสติก กล่องแบนเตอรี่ ถังขยะและชิ้นส่วนของตู้เย็น




5. พอลีอะคริลิกแอซิด (Polyacrylic acid) เป็นสารพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นสายโซ่ตรง ชื่อทางการค้าว่า Plexiglass, lucite หรือ polyglass มีลักษณะใส ทนต่อกรดและเบส ประโยชน์ใช้ทำเลนส์ โคมไฟ แว่นตาและที่ใช้มากที่สุดคือในรถยกโดยใช้ทำไฟข้างหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยวรวมทั้งพวงมาลัย ป้ายโฆษณา พินปลอมและหน้าต่างบันเกรื่องบิน




6. พอลิอะมีด (Polyamide) ได้แก่ สาร Nylon 6, Nylon 6-6, Nylon 6-10, Nylon 7, Nylon 11 และ Nylon 12 สารพวก Nylon 6 และ Nylon 6-6 คุณน้ำได้ศึกษาใช้ทำพวงกุญแจ เสื้อกล้ามและเสื้อคิพา ส่วนพวก Nylon 6, 11, 12 ยึดหุ่นดี ไม่คุณน้ำจึงนำไปทำขันแปรรูปและอีนตราข่ายแบบบินตัน

7. พอลีเอสเทอร์ (Polyester) มีชื่อทางการค้าคือ polyacetal หรือ poly-oxymethylene และ polyglycol เป็นสารไฮโดรคาร์บอนอิมตัว ใช้ทำเทปบันทึกเสียง ทำเด็นไยเลื่อผ้าที่ทรงดีไม่ก่อข้อบกพร่องแต่ต้องผสมฝ่ายจากธรรมชาติลงไป เพราะมันกระด้าง เกินไป



8. พอลีไวนิลอะซีเตท (Polyvinylacetate) เตรียมได้จากอะเซติลีนทำปฏิกิริยากับกรดactic acid) ประโยชน์ใช้ทำกระженนิรภัย ทนทานต่อสารน้ำและน้ำมัน นิยมใช้ทำภาชนะทึบซึ่งทำฟิล์มเคลือบผิวสัมผัส เคลือบพื้นและทำเส้น้ำ



ประเภทของสารเทอร์โมเซต มีดังนี้

1. อีพอกซี่เรซิน (Epoxy resin) เตรียมได้จากการนำเอาสารฟีนอลมาทำปฏิกิริยากับสารละลายอะซีตอ� สารเรซิโนว์กันจะมีคุณสมบัติเหนี่ยวไว้ที่กรอบรั้วต่างๆ ได้ดี ถ้านำเอาสารอีพอกซี่เรซินมาร่วมกับไบเก็ท (fiber glass) จะทำให้มีลักษณะแข็งขึ้น

2. ยูเรีย - ฟอร์มัลเดไฮด์เรซิน (Urea - formaldehyde resin) ลักษณะโครงสร้างเป็นร่างแท่งมีคุณสมบัติที่แข็ง ไม่หลอมละลายง่าย มีลักษณะใสและทนต่อสารอินทรีย์มาก ไม่ทนต่อกรดและเบส แต่ทนต่อแรงดึง แรงกระแทก ดูดซึมน้ำได้เล็กน้อยและเป็นอนุวนไฟฟ้าที่ดี

3. เมลามีน - ฟอร์มัลเดไฮด์เรซิน (Melamine - formaldehyde resin) มีลักษณะแข็งมาก ไม่หลอมละลาย มีผิวน้ำที่แข็งทนต่อการขีดข่วนและทนต่อการเกาะของคราบน้ำชากาแฟได้ดี ดังนั้นจึงนิยมนำมาทำภาชนะพวากงานตามต่างๆ

3. พอยลิурีเทน (Polyurethane) นิยมใช้ทำโฟมชนิดยืดหยุ่นและโฟมชนิดแข็ง จึงใช้เป็นอนุวนในกระติกน้ำแข็งหรือผนังตู้เย็น ทำส่วนประกอบของเรือเพื่อให้การloyตัวดีขึ้นและทำน้ำยาเคลือบผิววัสดุป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี

เส้นใยสังเคราะห์


มนุษย์ได้รับเส้นใยธรรมชาติจากไห่ม ขนสัตว์หรือผ้าใบ ต่อมานามีการกันกิດเส้นใยสังเคราะห์ขึ้นมาจากการอินทรีย์ 2 ชนิดได้แก่ อะมีนกับกรดcarboxylic acid จากนั้นมุขย์ได้สังเคราะห์เรยอน (rayon) จากการนำเอาเซลลูโลสมาทำปฏิกิริยากับกรดแอกซิคิกในกรดซัลฟิริกจะได้เส้นใยที่เรียกว่า เ雷ยอนอะเซตेट (rayon acetate) มนุษย์ได้ใช้ลักษณะของเส้นใยสังเคราะห์มาใช้เป็นประโยชน์ดังนี้

1. เ雷ยอน (Rayon) มนุษย์ได้มีการปรับปรุงเส้นใย雷ยอนให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น โดยการนำเอาเซลลูโลสมาทำปฏิกิริยากับกรดบอนชัลไฟฟ์และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (CS + NaOH) จะได้น้ำยาที่เหนียวซึ่งเรียกว่าวิโคส (viscose) หลังจากนั้นผ่านน้ำยาเข้มข้นไปยังกรดซัลฟิริกจะได้สาร雷ยอนที่เส้นเล็ก คุณประโยชน์ของเส้นใย雷ยอนคือใช้ทำผ้าตัดเสื้อ

2. ออคลอนและอะไครแลน (Orlon and Acrilan) ออคลอนเป็นชื่อทางการค้าของเส้นใยสังเคราะห์ ส่วนชื่อทางเคมีคือโพลีอะไครโลไนโตรล์ (polyacrylonitrile) ซึ่งโครงสร้างคล้ายกับไวนิลคลอไรด์ยกเว้นหมู่คลอไรด์ (-Cl) ถูกแทนที่ด้วยหมูไนโตรล์ (-C≡N) ประโยชน์ของสารชนิดนี้คือใช้ทำเสื้อสเวตเตอร์ ผ้าห่มและผ้าห่ม

3. แดครอนและเทอรีเลน (Decron and Terylen) เป็นชื่อทางการค้า ส่วนทางเคมีคือ พอลีอีสเทอร์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกรดเทอเรฟทาลิก (terephthalic acid) และสารไกโกลคอล (glycol) ดังนี้ ไขชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติกันต่อรอยขีดข่วน ทำให้เสื้อผ้าไม่ขบและรีดง่าย


4. ไนลอน (Nylon) สารไนลอนเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนามาจากการสังเคราะห์ยาง องค์ประกอบพื้นฐานของไนลอนเกิดจากสารอินทรี 2 ชนิดมาทำปฏิกิริยา กัน คือสารไดอะมีน (diamine) ทำปฏิกิริยากับกรดไดคาร์บอไซดิก (dicarboxylic acid) เมื่อสาร 2 สารทำปฏิกิริยา กัน จะเกิดการเชื่อมพันธะเหมือนกับพันธะเบปป้าที่ของโปรตีน



ส่วนสารไนลอน 66 เกิดจาก hexamethylenediamine ทำปฏิกิริยากับ adipic acid ประโยชน์ของไนลอนสามารถใช้แทนผ้าไหม ทำเสื้อผ้า ใช้ทำผ้า ห่ม หีบแบงค์และเครื่องใช้สุขภัณฑ์ต่างๆ

ลักษณะการจัดเรียงตัวภายในเส้นใย

1. บริเวณที่เป็นส่วนที่ไม่เป็นระเบียบ (Amorphous regions) เป็นบริเวณที่สามารถรับน้ำและความชื้น ดังนั้นจะเป็นบริเวณที่ยอมให้สีขึ้นมาได้ แต่จะเป็นส่วนที่ไม่แข็งแรง
 2. บริเวณที่เป็นส่วนที่เป็นระเบียบ (Crystalline regions) เป็นบริเวณที่ไม่สามารถรับน้ำและความชื้น เป็นส่วนที่แข็งแรงของเส้นใยเนื่องจากโซ่อิเลกทูลเรียงตัวเป็นระเบียบ
 3. การจัดเรียงตัวของส่วนที่เป็นระเบียบตามแนวแกนเส้นใย (Orientation) เป็นบริเวณที่มีส่วนที่เป็นระเบียบเรียงตัวตามแนวแกนของเส้นใย ทำให้เพิ่มความแข็งแรงในด้านการทันแรง ดึงตามแนวแกนเส้นใยได้
- ภาพแสดงลักษณะส่วนที่เป็นระเบียบ (ที่จัดเรียงตัวตามแนวแกนของเส้นใย) ส่วนที่ไม่เป็นระเบียบ และส่วนที่เป็นช่องว่าง



4.3 คุณสมบัติทางกายภาพของสารพลาสติกพอลิเมอร์

การย่อยสลายและการนำกลับมาใช้ใหม่

อิทธิพลของการเชื่อมโดย คือ สายสารพอลิเมอร์จะมีการเชื่อมโดยซึ่งกันและกันระหว่างโมเลกุล ถ้าการเชื่อมโดยระหว่างโมเลกุลของสารพอลิเมอร์นั้น ไม่น่าพอใจให้ไม่เกิดข้อหักข้อлом แต่ถ้าการเชื่อมโดยระหว่างโมเลกุลของสารพอลิเมอร์นั้น ไม่น่าพอใจให้เกิดสภาพการพองตัวที่เรียกว่า ร้อน กรณีนี้สารพอลิเมอร์ต้องมีแรงดึงระหว่าง

สายโซ่ไม่เลกุลสูง แต่ถ้าแรงกระทำระหว่างตัวทำละลายกับสารพอดิเมอร์มากกว่าแรงคึ่งคูกระหว่างสายโซ่ไม่เลกุลในสารพอดิเมอร์กันเอง จะทำให้สารพอดิเมอร์นี้ละลายในตัวทำละลาย ซึ่งความสามารถในการละลายของสารพอดิเมอร์ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักไม่เลกุลของสารพอดิเมอร์

การย่อยั้งสายสารพอดิเมอร์

การย่อยั้งสายสารพอดิเมอร์ เป็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในลักษณะที่มีการแตกออกของโครงสร้างหลังจากที่นำพอดิเมอร์นั้นไปใช้แล้ว การย่อยั้งสายในพอดิเมอร์สามารถแบ่งออกเป็น การย่อยั้งโดยใช้พลังงานความร้อน พลังงานกลและพลังงานจากการรังสี

การย่อยั้งสายโดยใช้พลังงานความร้อน พอดิเมอร์ที่ใช้งานกับอุณหภูมิสูงๆ จะเกิดการย่อยั้งโดยสายโซ่ไม่เลกุลจะแตกออกหรือฉีกขาด ทำให้น้ำหนักไม่เลกุลลดลง

การย่อยั้งสายโดยใช้พลังงานกล พอดิเมอร์ที่มีสายโซ่ขาๆ บางครั้งเมื่อได้รับแรงกระทำจากนอกจะ เกิดการย่อยั้งสายได้ ซึ่งเป็นผลให้น้ำหนักไม่เลกุลลดลง

การย่อยั้งสายโดยพลังงานจากรังสี พอดิเมอร์ที่นำໄไปใช้งานส่วนมากจะต้องถูกแสงกีบองทั้งที่นี่ พลังงานรังสีเพียงพอที่จะสายพันธุ์ระหว่างการบอนเดล์เกิดแกรคิกอล (radical) ขึ้น ทำให้พิวเกราะและแตกระเบนในที่สุดก็จะหลุดเป็นพง

การนำสารพอดิเมอร์กลับมาใช้ใหม่

พอดิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติกโดยมากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ แต่พอดิเมอร์ประเภทเทอร์โมเซตสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปของสารเติม (fillers) ในวัสดุอื่นๆ เช่นน้ำ ทั้งนี้หลักสำคัญในการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิผลประกอบด้วยขั้นตอนการเก็บวัสดุที่ใช้แล้ว การแยกสิ่งเจือปน ออกได้ง่าย และการทำให้เกิดคลาดเพื่อให้วัสดุผ่านกระบวนการหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้พลาสติกที่นำกลับมา

ใช้ใหม่ จะต้องมีรหัส แสดงชนิดของพลาสติกที่ใช้ โดยทำเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีลูกศรอยู่สามด้าน (three sided triangular arrow) เพื่อแยกหัลท์ที่แตกต่างออกจากกันมีตัวเลขอยู่ตรงกลางและมีตัวอักษรอยู่ข้างใต้ เพื่อแสดงเรชินที่ใช้ทำภาชนะนั้นดังแสดงในตาราง

| รหัส | เรชิน | การนำไปใช้ |
|------|-----------------------------------|--|
| 1 | PETE (polyethylene terephthalate) | ภาชนะสำหรับใส่เครื่องดื่ม ภาชนะสำหรับใส่อาหารร้อน เป็นต้น |
| 2 | HDPE (high density polyethylene) | ขวดใส่นม ขวดใส่น้ำยาซักผ้า ขวดใส่น้ำมัน ของเด็กเล่น และ ถุงพลาสติก เป็นต้น |
| 3 | V (Vinyls) | ภาชนะห่ออาหาร และขวดใส่น้ำมันพืช เป็นต้น |
| 4 | LDPE (low density polyethylene) | ภาชนะห่ออาหารที่เทศตัวได้ ถุงพลาสติก และถุงใส่เสื้อผ้า เป็นต้น |
| 5 | PP (polypropylene) | ภาชนะสำหรับใส่เนยเทียบและ โยเกิร์ต ถุงใส่ขบจ้ำ, หมวด เสื้อที่ทำด้วยเส้นใย และภาชนะห่ออาหาร เป็นต้น |
| 6 | PS (polystyrene) | เครื่องใช้พลาสติก ไม่เยวนเดือย ถ้วยและจาน โฟม เป็นต้น |
| 7 | อื่นๆ | พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์อื่นๆ เช่น PC, ABS เป็นต้น |

ส่วนพลาสติกเป็นประเภทเทอร์โมเซต ไม่สามารถนำกลับมาหลอมใหม่ได้ แต่สามารถนำมาเป็นสารเติมทำให้สมบัติของพลาสติกผสมดีขึ้น โดยทั่วไปเมื่อพลาสติกที่นำมารวมมีมากชนิดสมบัติที่ได้จึงแตกต่างกัน พลาสติกมีทั้งประเภทที่มีข้าว (เช่น ขวด PET เป็นต้น) และไม่มีข้าว (เช่น HDPE เป็นต้น) จึงไม่สามารถเป็นเนื้อเดียวกันได้ จำเป็นต้องเติมสารช่วยผสมลงไปเพื่อให้ผสมกันดีขึ้น

สารพอลิเมอร์ส่วนใหญ่จะใส่สารเติมแต่งประเภทสตีเบปีไลเซอร์ (Stabiliser) ลงไว้เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุพอลิเมอร์เมื่ออยู่ภายใต้ความร้อน รังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) และอากาศ การเสื่อมเหล่านี้สังเกตจากการเปลี่ยนสี สมบัติทางเคมีลดลง การเกิดรอยร้าวที่ผิวสัมผุนีองจากการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างของสารสตีเบปีไลเซอร์ได้แก่ สีฟงซึ่งเป็นสารอินทรีย์ของโลหะออกไซด์และเกลือของโลหะเป็นหลัก จะมีความทึบแสงที่สุด ทนต่อความร้อนและแสงแดด เช่น ไตรานียมออกไซด์ (titanium oxide , TiO_2) iron oxide เพื่อให้สีเหลือง สีน้ำตาลและสีแดง หรือสารคาร์บอนแบล็ค (carbon black) ซึ่งเป็นตัวควบคุมการแผรังสีของอัลตราไวโอเลต สำหรับผลิตชิ้นงานที่ต้องการมีสีดำ