

บทที่ 3

สารเคมีและการเตรียมสารละลายเคมี

Chemicals and Preparation of Chemical Solutions

1. ประเภทของสารเคมี

สารเคมี หมายถึงสารประกอบอินทรีย์ หรือสารประกอบอนินทรีย์ที่ทราบน้ำหนักสูตรไม่เลกุลที่แน่นอนและมีความบริสุทธิ์เพียงพอที่ใช้กับงานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.1 สารเคมีที่ใช้สำหรับการทดลองทั่วไป

สารเคมีสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป แบ่งคุณภาพได้ตามความบริสุทธิ์ของสารเคมี คือ

ก. สารเคมีเกรดทางการค้า (Technical หรือ Commercial grade) เป็นสารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ปกติจะไม่บอกรายละเอียดของสิ่งเจือปน หรือเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของสารไว้ จัดเป็นสารเคมีเกรดค่าสามารถใช้ได้ดีกับงานทดลองบางอย่าง เช่น งานทดลองที่ต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยไม่สนใจปริมาณที่วิเคราะห์ สารเคมีชนิดนี้มีราคาถูก และสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้โดยใช้วิธีที่เหมาะสม เช่น การระเหย การตกผลึก เป็นต้น

ข. สารเคมีเกรดปฏิบัติการ (Laboratory Reagent หรือ Lab Grade) เป็นสารเคมีที่มีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์สูงกว่า 95% มีสิ่งเจือปนมากกว่าเกรดงานวิเคราะห์ ราคาก็แพงกว่าเกรดทางการค้า ถ้าสิ่งเจือปนอยู่ไม่มีผลต่อการวิเคราะห์สามารถใช้สารเคมีชนิดนี้แทนเกรดงานวิเคราะห์ได้ สารเคมีชนิดนี้ยังแบ่งได้อีกหลายระดับตามคุณภาพของบริษัทผู้ผลิต เช่น USP grade เป็นสารเคมีที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตาม United State Pharmacopia และ CP grade เป็นสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง

กว่าเกรดทางการค้า แต่ไม่ได้กำหนดปริมาณของมลพิษไว้แน่นอน เป็นสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ทั่วๆ ไปได้โดยไม่สามารถใช้กับงานวิเคราะห์ทางปริมาณสาร นอกจากนี้สารเคมีที่มีคุณภาพสูงกว่า หรือได้ตามมาตรฐานที่ต้องการทางอาหาร หรือมาตรฐานอื่นที่กำหนด เช่น National Formulary (N.F.) ของสหรัฐอเมริกา จัดอยู่ในพวกเกรดปฏิบัติการเช่นกัน

ค. สารเคมีเกรดงานวิเคราะห์ (Analytical Reagent ; AR grade หรือ Reagent grade) มีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์สูงกว่าเกรดปฏิบัติการ โดยทั่วไปมีความบริสุทธิ์สูงกว่า 99% มีมลพิษน้อยมาก และมีการกำหนดปริมาณของมลพิษไว้ด้วย เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์กับมลพิษจะต้องอยู่ในมาตรฐานที่กำหนดให้ไว้สำหรับสารเคมีเกรดนี้ สารเคมีเกรดนี้จัดเป็นเกรดสูงมีราคาแพงไม่เหมาะที่จะใช้ในงานการทดลองทั่วไป จะใช้ในงานวิเคราะห์ทางปริมาณที่ต้องเจาะปะมีผลต่อการทดลอง และการวิเคราะห์ที่ต้องการผลถูกต้องสูง โดยปกติสารเคมีประเภทนี้จะใช้เครื่องเป็นสารละลายนามาตรฐานได้ดี

1.2 สารเคมีที่สำหรับใช้ในงานวิจัย หรือการทดลองเฉพาะอย่าง

สารเคมีประเภทนี้มีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์สูงมาก และมีราคาแพงมากใช้สำหรับงานวิจัย หรือการทดลองเฉพาะอย่างตามวัตถุประสงค์ที่ผลิตสารนั้นขึ้นมา โดยจะมีเกรดรอบๆ ไว้ที่ฉลากสารเคมี ด้วยตัวอย่างเช่น

- Spectrophotometric grade เป็นสารเคมีที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานทางด้านスペกโตรโฟโตเมตรี เช่น Atomic Absorption Spectrophotometry, NMR-Spectroscopy, UV-Visible และ IR – Spectroscopy

- Research grade สำหรับงานวิจัยทั่วๆ ไป
- Scintillation grade สำหรับงานทางด้านกัมมันตภาพรังสี
- Pesticide grade สำหรับงานวิจัยทางด้านยาฆ่าแมลง และยาปราบวัชพืช
- Chromatographic grade เป็นสารเคมีสำหรับ Gas Chromatography และ Liquid Chromatography

2. การตรวจสอบสารเคมีก่อนนำมายา

สารเคมีที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ เป็นสารเคมีที่มาจากการบริษัทผู้ผลิตหลายบริษัท สารบางชนิดบรรจุในภาชนะที่เป็นขวดพลาสติก บางชนิดบรรจุในขวดแก้ว ในการหินามาใช้ควรตรวจสอบโดยการอ่านฉลากสารเคมีที่ติดอยู่ข้างขวดให้คิดเสียก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าหินามาใช้ผิด โดยปกติฉลากสารเคมีที่ติดอยู่ข้างขวดจะระบุละเอียดดังไปนี้

2.1 บริษัทผู้ผลิต เช่น AJAX, BDH, MAY & BAKER

2.2 ชื่อสารเคมี ถ้าบริษัทผู้ผลิตเป็นบริษัทในประเทศอังกฤษ หรืออเมริกา ชื่อสารเคมีจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเป็นบริษัทในประเทศเยอรมันชื่อสารเคมีจะเป็นภาษาเยอรมัน

2.3 ปริมาณสารที่บรรจุ ถ้าเป็นของแข็งจะบอกน้ำหนักไว้เป็น ปอนด์ กรัม หรือ กิโลกรัม ถ้าเป็นของเหลวจะบอกปริมาตร ไว้เป็นลิตร

2.4 เกรด สารเคมีทุกขวดต้องบอกเกรดของสารเคมีเอาไว้ด้วย ถ้าเขียนไว้เป็น Analar, GR, AR หรือ RG หมายถึงสารเคมีอยู่ในพาก AR grade คือใช้กับงานวิเคราะห์หาปริมาณสาร แต่ถ้าเขียนไว้เป็น Laboratory Reagent, chem. Pure, purum หรือ C.P. หมายถึง สารเคมีพาก Lab Grade คือใช้กับการปฏิบัติการทดลองทั่วไป

2.5 สูตรโมเลกุล ฉลากที่ติดข้างขวดสารเคมีແละชนิดต้องบอกสูตรโมเลกุลของสารพร้อมทั้งน้ำหนักโมเลกุลในบางครั้งอาจบอกสูตรโครงสร้างไว้ด้วย

2.6 ความบริสุทธิ์ (Assay) การบอกความบริสุทธิ์ของสารเคมีจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก (w / w) และบอกจากน้ำหนักของสารเคมีที่มีปนอยู่แต่ละตัวอีกด้วย

2.7 จุดหลอมเหลว จุดเดือด สารเคมีจำพวกสารอินทรี หรือสารอนินทรีบางชนิดจะบอกจุดหลอมเหลว หรือจุดเดือด

2.8 ความต่อสัมภาระ หรือความหนาแน่น สารเคมีที่เป็นของเหลวต้องบอกความต่อสัมภาระ หรือความหนาแน่น


2.9 ดัชนีหักเหแสง (Refractive Index)

2.10 Catalog number และ Lot No.

2.11 สัญลักษณ์ของสารอันตราย สารเคมีที่มีอันตรายจะมีคำเตือนแสดงเป็นสัญลักษณ์ที่ทราบกันดีดังรูป 3.1 เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมาตรฐาน เส้นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปหัวกระโหลกหมายถึงสารเคมีที่เป็นพิษ ถ้าเป็นรูปเปลวไฟลุก หมายถึงสารเคมีที่ติดไฟง่าย เป็นต้น


การหยັບสารเคมีไปใช้ควรตรวจสอบหากของสารเคมีตามหัวข้อต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ การตรวจสอบจะทำให้การหยັบสารเคมีที่มีเกรด และ คุณภาพตามที่ต้องการใช้งาน เช่น ถ้าการปฏิบัติการทดลองจำเป็นต้องใช้สารเคมีชนิด AR grade และ หยັบชนิด Lab grade มาใช้อาจทำให้ผลการทดลองได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

E



Explosives
ວັດຄະເປີດ

O




Oxidizing
ວັດຄອອກຂີໄດ່

F



Highly flammable
ວັດຄໄວໄຟສູງ

F+



Extremely flammable
ວັດຄໄວໄຟສູນາກ

รูปที่ 3.1 สัญลักษณ์ของสารเคมีที่มีอันตราย

T



Toxic
วัตถุมีพิษ

T+




Very toxic
วัตถุมีพิษรุนแรง

Xn



Harmful
วัตถุอันตราย

Xi




Irritant
วัตถุระคายเคือง

C



Corrosive
วัตถุกัดกร่อน



N




Dangerous for environment
วัตถุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

กฎที่ 3.1 (ต่อ) สัญลักษณ์ของสารเคมีที่มีอันตราย

3. គោលការណាគារកំណើន





40H Laboratory Supplies
Portsmouth, England
Tel: 01032 669700

NaNO₃ - 54.99 gms

Specification

AsAs (ascorbic acid)	<0.5
Insoluble matter	<0.005
Dissolve in 100 water	5.5-8.0
Chloride (Cl)	<0.005
Iodine	<0.002
Ag (silver nitrate)	<0.002
Al (Aluminum)	<0.002
Borate (BO ₃)	<0.001
Phosphate (PO ₄)	<0.0005
Sulfate (SO ₄)	<0.001
Heavy metals (as Pb)	<0.0005
Ca (Calcium)	<0.002
F (Fluoride)	<0.0003
K (Potassium)	<0.01

Lot A 141862 225

AnalaR

Sodium nitrate
Sodium nitrate
Natriumnitrat
Sodio nitrato

R: 8-22-36 S: 22-24-41
EC-No.: 231-554-3


PROTEK

5 017610 009786

Contiene solfato di zinco e zinco fuso
battuto, di zinco-zincato, zinco, zinco-zincato
durevole, zinco-zincato, zinco-zincato
zincato, zinco-zincato, zinco-zincato

Far bollire l'acqua, allora mettere combustibile
fuori per una cipolla. Mantenere per un'ora.
Non risciacquare. Evitare le contatti diretti
con il viso e il contatto con gli occhi, non
ingerire.

Fluorurato di barattolo, mit zinn und Blei,
Sauerstoff, zinn, zinn, zinn, zinn, zinn, zinn, zinn, zinn,
Punkt der Ausgl. = Staub nicht anstreuen, Desinfizieren, nicht den Hals
verwenden. Explosions- und Blasenrisiko, kein Kontakt.
Poco infiammabile, la fiamma è molto combustibile.
Non per inghiottire, irritante oto. (Efecto). Non
ingerire le pelli. Evitar el contacto con la piel. Si
pasa de incendio en espacios no resguardados.



BDH Laboratory Supplies
Paisley, PA15 1TD, England
Tel: (01202) 669700

5 017610 029593
1 ml = 1 mg Cl

**Chloride standard solution
Chloride soluzione standard
(1000 ppm as Cl)**

**Minimum shelf life
1 October 2001**

Prod 16113 4H Lot 10091380W 100 ml

Fluka

Lot/Filling code: 43017/1 32699
Assay -10% in water (-1.1 M)
C₄H₁₀NO · M₆·H₁₆[25-59-2]
halides (as chloride) <3%; sulfide <0.1%; d₂₅1.0

87730 250 ml
**Tetramethylammonium hydroxide Solution
Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung**

Fluka code de Tetramethylammonium-Solution
Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung
Número de identificación de Tetramethylammonium hidróxido
Número de tetrametilamonio. Solución

IC 00 100829

Corrosive. Lassen sofort. In case of contact with eyes, wash immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or fire (flammable), seek medical advice immediately. Oversee the hazard possibility.

Acute Tox. 1 (Very toxic by inhalation, if inhaled, remove from source of oxygen, keep patient cool, give oxygen, if breathing stops, resuscitate. If breathing does not start again, give mouth-to-mouth resuscitation. If breathing resumes, give oxygen. If breathing does not start again, give mouth-to-mouth resuscitation. If breathing resumes, give oxygen.)

Corrosive. Protects the mucous membranes. If in contact with eyes, wash immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or fire (flammable), seek medical advice immediately. Oversee the hazard possibility.

Corrosive. Protects the mucous membranes. If in contact with eyes, wash immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or fire (flammable), seek medical advice immediately. Oversee the hazard possibility.

Corrosive. Protects the mucous membranes. If in contact with eyes, wash immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or fire (flammable), seek medical advice immediately. Oversee the hazard possibility.

Corrosive. Protects the mucous membranes. If in contact with eyes, wash immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or fire (flammable), seek medical advice immediately. Oversee the hazard possibility.

Corrosive. Protects the mucous membranes. If in contact with eyes, wash immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or fire (flammable), seek medical advice immediately. Oversee the hazard possibility.

For further information, call:
Fluka Chemie AG, D-44047 Bochum, Tel. 0234/932411

Part No. 87730

Keep under argon. Sensitive to carbon dioxide

4. ข้อควรระวังในการใช้สารเคมี

4.1 การนำสารเคมีมาใช้

โดยปกติการทำการทดลองจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำสารเคมีที่มีอยู่มาเตรียมเป็นสารละลายเพื่อใช้ในการทดลองทุกครั้ง ในการเตรียมสารละลายแต่ละชนิดต้องมีการศึกษาถึงคุณสมบัติของสารเคมีชนิดนั้นๆ ให้ละเอียดก่อนนำมาใช้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ และต้องศึกษาถึงเทคนิควิธีการเตรียมสารละลาย สารเคมีบางอย่างสามารถเตรียมเป็นสารละลายได้โดยวิธีง่ายๆ แต่บางอย่างต้องอาศัยเทคนิคของการละลายมาใช้ ตัวอย่างที่ควรระวังในการนำสารเคมีมาใช้เตรียมเป็นสารละลาย ได้แก่

ก. การเตรียมสารละลายเจือจางของกรดต่างๆ วิธีเตรียมควรใช้กรดที่เข้มข้นเทลงในน้ำอย่างช้าๆ กรดบางชนิดเมื่อผสมกับน้ำจะเกิดปฏิกิริยาที่ให้ความร้อน (exothermic reaction) ถ้าเห็นน้ำลงในกรดปฏิกิริยาจะรุนแรงได้ เช่น กรดซัลฟูริกเข้มข้น จึงห้ามเห็นน้ำลงในกรดซัลฟูริกเข้มข้นโดยเด็ดขาด

ข. กรดอะซีติก เมื่อรวมกับกรดไนตริกเข้มข้น อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้ ดังนั้นไม่ควรผสมกรดไนตริกเข้มข้นกับกรดอะซีติก

ค. กรดซัลฟูริก สามารถใช้ละลายໄอิหนะได้ แต่ถ้าเติมกรดซัลฟูริกลงไปละลายໄอิหนะมากเกินไปจะเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไนโตรออกไซด์ (SO_3) ซึ่งอันตรายมาก

ง. กรดไนตริกเป็นตัวออกซิไดส์ที่แรง ดังนั้นจึงสามารถละลายໄอิหนะ และสารประกอบของໄอิหนะได้หลายตัว แต่มีข้อเสียคือ ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นจะให้ก๊าซไนโตรเจนไกออกไซด์ (NO_2) ซึ่งเป็นก๊าซพิษ ดังนั้นในการเตรียมสารละลายของໄอิหนะที่ต้องใช้กรดไนตริกเป็นตัวทำละลายควรทำในศูนย์วัน

จ. เกลือเปอร์คลอเรตของໄอิหนะต่างๆ ถ้าใช้ตัวทำละลายอินทรี อาจเกิดปฏิกิริยาและมีการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นได้ ดังนั้นการเตรียมสารละลายเกลือเปอร์คลอเรตควรใช้ตัวทำละลายเป็นสารอินทรี

ฉ. โพแทสเซียมเพอร์เมงกานेट เป็นด้วอกรซิไดร์ที่ค่อนข้างแรง เมื่อผสมกับกรดซัลฟูริกเข้มข้น อาจเกิดระเบิดอย่างรุนแรงได้

ช. การทดลองใดๆ ที่ทำให้เกิดการรับอนนอนอกไซด์ (CO) การทำในตู้ดูดควันที่สามารถดูดควันได้อย่างดี เพราะก๊าซคาร์บอนอนนอกไซด์เป็นก๊าซพิษ

ช. เกลือของไฮยาไนด์ เช่น NaCN หรือ KCN เมื่อยู ในสารละลายของกรดจะทำให้เกิดก๊าช HCN ซึ่งเป็นก๊าซพิษมาก ดังนั้นควรระวังเป็นพิเศษในการทดลองที่จำเป็นต้องใช้เกลือไฮยาไนด์ ต้องพิจารณารักษาสภาพของสารละลายไม่ให้ถูกเป็นกรด ต้องทำในสภาพที่สารละลายมีฤทธิ์เป็นเบตเติล

4.2 การเก็บรักษาสารเคมี

สารเคมีมีหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่เด่นต่างกันออกไป การเก็บรักษาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาคุณสมบัติของสารเคมีนั้นๆ ไว้ด้วย บางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากอยู่บ่ำ สถานที่เก็บจำเป็นต้องมีอากาศถ่ายเทได้ เป็นสถานที่เย็นและมีบริเวณมีดูดห่างจากบริเวณอื่นๆ มากๆ เพื่อความปลอดภัย มีขั้นวางและเก็บให้เป็นระเบียบ มีจุดบรรจุเพื่อความปลอดภัย เช่น เครื่องคั่นเพลิง อ่างน้ำ และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสารเคมี มีวิธีและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลสำหรับผู้ได้รับอันตราย ดังนี้การเก็บรักษาจำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

ก. ความปลอดภัย การแยกเก็บสารเคมีไวไฟไวในที่ปลอดภัย ระวังเรื่องความร้อนไฟ และไฟฟ้า สารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาเร็วแรงกับน้ำ เช่น โลหะอัคค่าไลน์ โลหะไฮไดรค์ ต้องเก็บไวในบริเวณที่ห่างจากน้ำ ไม่เก็บสารเคมีที่เป็นด้วอกรซิไดร์ท ตัวไวไฟ และสารเคมีที่ระเบิดได้ไวในสถานที่เดียวกัน สารบางชนิดถ้าอยู่ใกล้กันอาจทำปฏิกิริยาทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ตัวอย่างของสารที่ไม่ควรเก็บไว้ใกล้กันเนื่องจากเข้ากันไม่ได้ดังตารางที่ 3.1

ข. การรักษาคุณภาพสารเคมี การเก็บรักษาสารเคมีถ้าเก็บไม่ดีจะทำให้สารเคมีเสื่อมสภาพได้ สารบางอย่างต้องเก็บไวในที่เย็น บางอย่างต้องเก็บในขวดสีชา สารที่ดูดควันซึ่งง่ายควรเก็บไวในโถอบ สารเคมีบางชนิดสามารถเสื่อมสภาพถ้าเก็บไวนานๆ ถึงแม้จะเก็บไวอย่างดีก็ตาม เช่น สารประกอบอิเซอร์พัก diethyl ether, di-isopropyl ether และ dioxane และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนพาก cyclohexane, tetrahydronaphthalene เป็นต้น

ตารางที่ 3.1 แสดงสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible Chemicals)

สารเคมี	กลุ่มสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (ไม่ควรเก็บรวมกัน)
Alkaline and alkaline earth metals, such as sodium, potassium, lithium, magnesium, calcium, aluminium.	Carbon dioxide, carbon tetrachloride and other chlorinated hydrocarbons any free acid or halogen.
Acetic Anhydride	Chromic acid, nitric acid, hydroxyl containing compounds, ethylene glycol perchloric acid, peroxides, and permanganates.
Acetone	Concentrated nitric acid, and sulfuric acid mixtures.
Acetylene	Chlorine, bromine, copper, silver, fluorine, and mercury.
Ammonia (anhydrous)	Mercury, chlorine, calcium hypochlorite, iodine, bromine and hydrogen fluoride.
Ammonium Nitrate	Acids, metal powders, flammable liquids, chlorates, nitrates, sulfur, finely devided organics or combustibles.
Aniline	Nitric acid, hydrogen peroxide.
Bromine	Ammonia, Acetylene, butadiene, butane, and other petroleum gases, sodium carbide, turpentine, benzene, and finely divided metals.
Calcium carbide	Water (see also acetylene)
Calcium oxide	Water.
Carbon, activated	Calcium hypochlorite.
Copper	Acetylene, hydrogen peroxide.

ตารางที่ 3.1 (ต่อ) แสดงสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible Chemicals)

สารเคมี	กลุ่มสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (ไม่ควรเก็บรวมกัน)
Chlorates	Ammonium salts, acids, metal powders, sulfur, finely divided organics of combustibles.
Chromic acid	Acetic acid, naphthalene, camphor, glycerine, turpentine, alcohol, and other flammable liquids, paper or cellulose.
Chlorine	Ammonia, acetylene, butadiene, butane and other petroleum gases. Hydrogen, sodium carbide. Turpentine. Benzene. And finely divided metals.
Chlorine dioxide	Ammonia, methane, phosphine and hydrogen sulfide.
Fluorine	Isolate from everything.
Hydrocyanic acid	Nitric acid. alkali.
Hydrogen peroxide	Copper. Chromium. Iron, most metals or their salts, any flammable liquid, combustible materials. Aniline, nitromethane.
Hydrofluoric acid. Anhydrous (hydrogen fluoride)	Ammonia, aqueous or anhydrous.
Hydrogen sulfide	Fuming nitric acid. Oxidizing gases.
Hydrocarbons (benzene, butane, propane, gasoline, turpentine, etc.)	Fluorine. Chlorine, bromine, chromic acid , sodium peroxide.
Iodine	Acetylene, ammonia (anhyd, or aqueous).
Mercury	Acetylene, fulminic acid. ammonia.
Nitric acid (concentrated)	Acetic acid, aniline, chromic acid, hydrocyanic acid, hydrogen sulfide, flammable liquids, flammable gases, and nitritable substances.

ตารางที่ 3.1 (ต่อ) แสดงสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible Chemicals)

สารเคมี	กลุ่มสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (ไม่ควรเก็บรวมกัน)
Nitroparaffins	Inorganic bases.
Oxygen	Oils, grease, hydrogen, flammable liquids, solids, or gases.
Oxalic acid	Silver, mercury.
Perchloric acid	Acetic anhydride, bismuth and its alloys, alcohol, paper, wood, grease, oils, organic amines or antioxidants.
Peroxides, Organic	Acids (organic or mineral) avoid friction, Air, oxygen.
Peroxides (white)	Air. Oxygen.
Potassium chlorate	Acids (see also chlorate).
Potassium perchlorates	Acids (see also perchloric acid)
Potassium permanganate	Glycerine, ethylene glycol, benzaldehyde, any free acid.
Silver	Acetylene, oxalic acid, tartaric acid, fulminic acid, ammonium compounds.
Sodium	See alkaline metals (above).
Sodium nitrate	Ammonium nitrate and other ammonium Salts :
Sodium oxide	Water, any free acid.
Sodium peroxide	Any oxidizable substance, such as ethanol, methanol, glacial acetic acid, acetic anhydride, benzaldehyde, carbon disulfide, glycerine, ethylene glycol, ethyl acetate, methyl acetate, and furfural.
Sulfuric acid	Chlorates, perchlorates, permanganates.

5. ข้อควรปฏิบัติในการเตรียมสารละลายจากสารเคมี

สารเคมีทุกชนิดจัดได้ว่ามีราคาแพง และบางชนิดเป็นอันตรายมาก ดังนั้นในการหยັນสารเคมีมาใช้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การนำมาใช้ควรใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องในการเตรียมสารละลายเคมีเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการมีดังนี้

1. อ่านฉลากข้างขวดสารเคมีที่จะนำมาใช้ให้ถูกต้องตามที่ต้องการ
2. ต้องใช้ช้อนที่สะอาดและแห้งตักสารเคมีออกจากขวด
3. ไม่ควรเอาสารเคมีออกจากขวดมากเกินความต้องการ
4. สารเคมีที่นำออกจากขวดแล้วต้องไม่เทกลับคืนเมื่อเหลือใช้ เพราะสารนั้นอาจเปลี่ยนสภาพจากเดิมไปเมื่อตั้งทิ้งไว้ในอากาศเช่น ถ้าสารนั้นถูกความชื้นจะทำให้มีลักษณะเยิ้มเหลว หรือเปลี่ยนสีไปจากเดิม หรืออาจจะมีผุนพงและสิ่งเจือปนอื่นๆ คงลงไประหว่างที่ตั้งทิ้งไว้นั่นก็ได้ ดังนั้นถ้าเทกลับคืนในขวดจะทำให้สารนั้นใช้ไม่ได้ทั้งหมด
5. ไม่ควรเปิดขวดสารเคมีตั้งทิ้งไว้นานๆ ควรปิดทันทีหลังจากที่ตักสารที่ต้องการออกมาน้ำเสีย
6. ถ้าสารเคมีที่ต้องการนำมาใช้เป็นของเหลว ห้ามใช้ปีเปคจุ่นลงไประหว่างขวดสารเคมีโดยเด็ดขาด เพราะปีเปคอาจที่ไม่สะอาดพอจะทำให้สารเคมีทั้งขวดถูกปนเปื้อน (contaminate) ควรเทสารเคมีที่เป็นของเหลวใส่บีกเกอร์สักเล็กน้อยพอกับที่ต้องการใช้แล้วใช้ปีเปคดูดสารละลายจากบีกเกอร์อีกครั้งหนึ่ง
7. สารเคมีที่เตรียมเสร็จแล้ว ควรบรรจุในขวดเก็บสารเคมีพร้อมทั้งติดฉลากให้เรียบร้อย บอกชื่อสาร ความเข้มข้น วันที่เตรียมสารละลาย และชื่อผู้เตรียมสารละลาย

6. การเตรียมสารละลาย

สารเคมีทั้งที่เป็นของแข็ง (solid) และของเหลว (liquid) เมื่อต้องการนำมาเตรียมเป็นสารละลายจึงอาจทำได้โดย

- 1) คำนวณหน้าแนก หรือปริมาณของสารเคมีที่ต้องการใช้
- 2) ชั่ง หรือวัดปริมาตรให้ได้ตามที่ต้องการ
- 3) นำมาระลาย หรือจ่อจางด้วยน้ำกลั่น ให้มีปริมาตรตามที่ต้องการ

การนำสารเคมีที่เป็นของแข็งมาชั่ง หรือการวัดปริมาตรของสารเคมีที่เป็นของเหลว ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเตรียมสารละลายที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว

6.1 การเตรียมสารละลายเคมีสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

ก. การเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นอย่างประมาณ

วิธีนี้ใช้การชั่งสารเคมีของแข็ง หรือวัดปริมาตรของสารเคมีของเหลวอย่างประมาณโดยเครื่องชั่งหยาบหรือระบบอกรดวง แล้วนำมาระลายหรือจ่อจางด้วยน้ำกลั่น ใช้สำหรับเตรียมสารละลายเคมีที่ต้องใช้ในการทดลอง โดยที่สารเคมีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาที่ต้องใช้คำนวณหาปริมาณเช่น การเติม 20 % NaOH เพื่อละลาย As₂O₃ สารละลาย 20 % NaOH ไม่จำเป็นต้องเตรียมอย่างถูกต้อง โดยใช้เครื่องชั่งไฟฟ้า สามารถเตรียมได้อย่างหยาบๆ โดยเครื่องชั่งหยาบ ถ้าต้องการนำสารละลายที่เตรียมได้นี้ไปใช้โดยจำเป็นต้องทราบความเข้มข้นที่แน่นอน เพราะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาและต้องใช้ในการคำนวณ สามารถทำได้โดยทำการหาความเข้มข้นที่แน่นอน (Standardize) กับสารละลายปฐมภูมิ (Primary standard solution)

ข. การเตรียมสารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้นถูกต้อง

วิธีนี้ต้องชั่งสารเคมีของแข็งอย่างละเอียดด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า 4 – 5 ตำแหน่ง หรือวัดปริมาตรของสารเคมีของเหลวด้วยปีเปต แล้วระลายหรือจ่อจางด้วยน้ำกลั่นให้ได้ปริมาตรที่ต้องการ โดยใช้ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask)

การชั่งสารเคมีของแข็งให้ได้น้ำหนักจะละเอียดเพื่อนำมาเตรียมเป็นสารละลาย สามารถทำได้ 2 แบบคือ

(1) เมื่อคำนวณน้ำหนักของสารเคมีที่ต้องการซึ่งได้แล้ว ให้พิพากษาร่องน้ำหนักสารเคมีให้มีน้ำหนักเท่ากับที่คำนวณ ได้เช่น ถ้าต้องการเตรียมสารละลายปูมภูมิโพแทสเซียม-ไฮโคลเรนพทาเลต (KHP) 0.100 M จำนวน 100 มล. ต้องซึ่งสาร KHP เท่ากับ 2.0422 กรัม ต้องพิพากษาร่องน้ำหนักให้ได้น้ำหนัก 2.0422 กรัม แล้วนำมาคลายน้ำก้อนให้มีปริมาตร 100 มล. โดยใช้วิเคราะห์ ความเข้มข้นของสารละลาย KHP ที่เตรียมได้จะมีค่าเท่ากับ 0.100 M พอดี วิธีการนี้ไม่ค่อยดีนัก เพราะเสียเวลาในการซึ่งนาน จึงทำให้สารเคมีมีโอกาสสัมผัสกับความชื้นในอากาศได้งาน ดังนั้นการเตรียมโดยวิธีนี้จึงไม่นิยมใช้จะใช้วิธีที่ 2 มากกว่า

(2) เมื่อคำนวณน้ำหนักของสารเคมีที่ต้องการซึ่งได้แล้ว ทำการซึ่งน้ำหนักสารเคมีให้มีน้ำหนักใกล้เคียงกับน้ำหนักที่คำนวณได้ (ไม่ต้องให้เท่ากับที่คำนวณ) แต่ให้ได้น้ำหนักถูกต้อง และแน่นอนว่าที่ซึ่งได้เป็นเท่าใด ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการซึ่ง แล้วนำน้ำหนักที่ซึ่งได้มาไปคำนวณ หากความเข้มข้นที่แน่นอนอีกรึหนึ่ง เช่น ต้องการซึ่งน้ำหนักสารเคมีเท่ากับ 2.0422 กรัม แต่เมื่อซึ่ง จริงๆ แล้วอาจซึ่งน้ำหนัก KHP ได้เท่ากับ 2.0478 กรัม ก็ได้ หลังจากนั้นให้คำนวณหาความเข้มข้นที่ แน่นอนของ KHP จากน้ำหนักที่ซึ่งได้ เมื่อนำมาเตรียมสารละลายในขวดปริมาตร 100 มล. วิธี คำนวณทำได้ดังนี้

$$\text{สารละลาย } 100 \text{ มล. KHP มี} = \frac{2.0478}{204.22} \text{ โมล}$$

$$\text{สารละลาย } 1000 \text{ มล. KHP มี} = 0.1002 \text{ โมล}$$

$$\therefore \text{ความเข้มข้นของสารละลาย} = 0.1002 \text{ โมล/ลิตร}$$

การเตรียมสารละลายเคมีต่างๆ ให้มีความเข้มข้นถูกต้องมากที่สุด และมีปริมาตร เหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะความเข้มข้นที่ถูกต้องจะช่วยให้ผลการทดลอง มีความผิดพลาดน้อยที่สุด ผู้ทดลองควรเข้าใจการทดลองเป็นอย่างดีและมีการวางแผนงานมาก่อนที่ จะลงมือปฏิบัติการทดลอง ควรวางแผนเตรียมสารละลายให้มีปริมาตรตามที่ต้องการใช้เท่านั้น ไม่ควรเตรียมสารละลายให้มากเกินความจำเป็นสำหรับการทดลองหนึ่งๆ และควรมีการคำนวณมา ก่อนถ่วงหน้าว่าต้องใช้สารเคมีจำนวนเท่าใดต่อปริมาตรที่ใช้ในการเตรียมสารละลาย การคำนวณเพื่อ เตรียมสารละลายมีหลายวิธีแล้วแต่ชนิดความเข้มข้นที่ต้องการ ดังนี้

6.2 การเตรียมสารละลายน้ำมีความเข้มข้นเป็นโมลาร์ หรือฟอร์มอล

ถ้าไม่คำนึงถึงการแตกตัวของสารในน้ำที่นำมาเตรียมเป็นสารละลายน้ำมีความเข้มข้นให้มีหน่วยเป็นโมลาร์และฟอร์มอลจะเหมือนกัน ความเข้มข้นเป็นโมลาร์หมายถึงจำนวนโมลของสารที่อยู่ในสารละลายน้ำ 1 ลิตร ถ้าต้องการเตรียมสารละลายน้ำ 1 โมลาร์หมายถึงว่าต้องใช้สารเคมีนั้นจำนวน 1 โมล ทำให้มีปริมาตร 1 ลิตร จำนวนสาร 1 โมล คือน้ำหนักโมเลกุลของสารนั้นน้ำหนัก แสดงว่าต้องซึ่งสารนั้นมาหนักเท่ากับน้ำหนักโมเลกุล แล้วนำมาเตรียมเป็นสารละลายน้ำ 1 ลิตร

$$M = \frac{\text{mole}}{\text{litre}} = \frac{\text{mole}}{\text{dm}^3}$$

$$\text{Mole} = \frac{\text{gm}}{\text{M.W.}}$$

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าสารเคมีทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลวจะมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกัน ดังที่แสดงไว้ในตัวอย่างต่อไปนี้

ก. การเตรียมสารละลายน้ำจากสารเคมีของแข็ง

ตัวอย่าง 1 จงอธิบายการเตรียมสารละลายน้ำ 0.100 M Na_2CO_3 ปริมาตร 2 ลิตร จากของแข็ง Na_2CO_3 ที่บริสุทธิ์

วิธีทำ

$$\begin{aligned} \text{จำนวนโมลที่ต้องใช้} &= 0.100 \times 2 \\ &= 0.200 \quad \text{โมล} \\ \text{น้ำหนัก } \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ ที่ใช้} &= \text{mole} \times \text{M.W.} \\ &= 0.200 \times 106 \\ &= 21.2 \quad \text{กรัม} \end{aligned}$$

นั่นคือต้องซึ่งสารเคมี Na_2CO_3 หนัก 21.2 กรัม นำมาละลายด้วยน้ำกลั่นให้มีปริมาตร 2 ลิตร จะได้ความเข้มข้นของสารละลายน้ำ Na_2CO_3 0.100 M

ตัวอย่าง 2 ถ้าต้องการเตรียมสารละลายน้ำ EDTA เข้มข้น 0.01 M จำนวน 500 มล. ต้องใช้ EDTA หนักกี่กรัม

วิธีทำ

ถ้าต้องการเตรียมสารละลายน้ำ EDTA เข้มข้น 1 M จำนวน 1 ลิตร ต้องใช้ EDTA = 372.2 กรัม (น้ำหนักโน้ตอุล EDTA)

$$\begin{array}{lcl} \text{ถ้าต้องการเตรียม } 0.01 \text{ M } \text{จำนวน } 1 \text{ ลิตร} & \text{ใช้ EDTA} & = 372.2 \times 0.01 \\ & & = 3.722 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{ต้องการเตรียม } 500 \text{ มล. แสดงว่าต้องใช้ EDTA} & & = 3.722 \times 500 \\ & & \hline & & 1000 \\ & & & & = 1.861 \end{array}$$

ตัวอย่าง 3 ถ้าต้องการเตรียมสารละลายน้ำ BaCl₂.2H₂O เข้มข้น 0.075 M จำนวน 250 มล. จะต้องใช้ BaCl₂.2H₂O หนักกี่กรัม

$$\begin{array}{lcl} \text{วิธีทำ} & \text{จำนวน BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O ที่ใช้} & = \frac{0.075 \times 250}{1,000} \text{ ไมล} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} & & = 0.0188 \text{ ไมล} \\ \text{น้ำหนัก BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O ที่ใช้} & & = \text{mole} \times \text{M.W.} \\ & & = 0.0188 \times 244 \\ & & = 4.57 \text{ กรัม} \end{array}$$

๔. การเตรียมสารละลายน้ำจากสารเคมีของเหลว

สารเคมีที่เป็นของเหลวที่มาจากการหรือบริษัท จะต้องนักคุณสมบัติของสารไว้ที่ขวดเสมอ คุณสมบัติของสารที่จำเป็นต้องทราบเพื่อต้องใช้ในการคำนวณคือ เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ (Assay) ความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นและน้ำหนักโมเลกุล วิธีการคำนวณจะแสดงไว้ในตัวอย่างด่อไปนี้

ตัวอย่าง 4 แอลูมิเนียมขันจากโรงงานผู้ผลิตมีเปอร์เซ็นต์แอลูมิเนียมเท่ากับ 27% ความถ่วงจำเพาะ 0.90 จงคำนวณว่าต้องใช้แอลูมิเนียมจากโรงงานจำนวนเท่าไร เพื่อเตรียมเป็นสารละลายน้ำ 250 มล. เข้มข้น 6.0 M

วิธีทำ น้ำหนักโมเลกุลของ NH_3 = 17

NH_3 เข้มข้น จำนวน 250 มล. แสดงว่ามีเนื้อสาร NH_3 เท่ากับ

$$\begin{aligned} &= \frac{250 \times 6.0 \times 1.7}{1,000} \\ &= 25.5 \quad \text{กรัม} \end{aligned}$$

เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของ NH_3 = 27%

แสดงว่า NH_3 27 กรัมจะมาจาก NH_3 เข้มข้น = 100 กรัม

ต้า NH_3 25.5 กรัม จะมาจาก NH_3 เข้มข้น = $\frac{100 \times 25.5}{27}$ กรัม

$$= 94.44 \quad \text{กรัม}$$

จากความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.90 แสดงว่า

NH_3 หนัก 0.90 กรัม มีปริมาตรเท่ากับ 1 มล.

$\therefore \text{NH}_3$ หนัก 94.44 กรัม มีปริมาตรเท่ากับ $\frac{1 \times 94.44}{0.90}$ มล.
= 105 มล.

ต้องนำ NH_3 เข้มข้นมา 105 มล. และทำให้เป็นสารละลายน้ำที่มีปริมาตรเท่ากับ 250 มล.

ตัวอย่าง 5 กรณีน้ำตราชิกเข้มข้นมีคลาภปีดข้างขวาดูออกค่าต่างๆ ไว้ดังนี้

$$\begin{array}{lcl} \text{ความถ่วงจำเพาะ} & = & 1.420 \\ \text{น้ำหนักโมเลกุล} & = & 63.01 \\ \% \text{ Assay} & = & 69.70 \% \end{array}$$

งำนคำนวณหาความเข้มข้นของกรดไนตริกเข้มข้นนี้ และถ้าต้องการเตรียมสารละลายของกรดไนตริกให้มีความเข้มข้น 0.1 M จำนวน 250 มล. ต้องใช้กรดไนตริกเข้มข้นกี่มิลลิลิตร

$$\begin{array}{lcl} \text{วิธีทำ} \quad \text{จากความถ่วงจำเพาะของกรดไนตริก} & = & 1.420 \quad \text{มล.} \\ \text{แสดงว่ากรดไนตริก } 1.420 \text{ กรัม มีปริมาตร} & = & 1 \quad \text{มล.} \\ \text{ถ้ากรดไนตริก } 100 \text{ กรัม จะมีปริมาตร} & = & \frac{100}{1.420} \quad \text{มล.} \\ & = & 70.42 \quad \text{มล.} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{จากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของกรดไนตริก} & = & 70 \\ \text{น้ำหนักของกรดไนตริกเข้มข้น } 100 \text{ กรัม มีเนื้อกรด} & = & 70 \quad \text{กรัม} \\ \therefore \text{กรดไนตริก } 70.42 \text{ มล. มีเนื้อสาร} & = & \frac{70}{63.01} \\ \text{กรดไนตริก } 1,000 \text{ มล. มีเนื้อสาร} & = & \frac{70 \times 1,000}{70.42} \\ & = & 15.8 \quad \text{มล.} \end{array}$$

$$\text{ความเข้มข้นของกรดไนตริกเข้มข้น} = 15.8 \quad \text{มล./ลิตร}$$

ถ้าต้องการเตรียมสารละลายเข้มข้น 0.1 M จำนวน 250 มล.

$$\begin{array}{lcl} \text{ต้องใช้เนื้อสารเท่ากับ } 0.1 \times 250 & = & 25 \quad \text{มิลลิมล} \\ 25 & = & 15.8 \times V (V \text{ คือปริมาตรกรดไนตริกเข้มข้น}) \\ V & = & \frac{25}{15.8} = 1.6 \quad \text{มล.} \cong 1.6 \quad \text{มล.} \end{array}$$

ต้องใช้กรดไนตริกเข้มข้น 1.6 มล. เตรียมเป็นสารละลาย 250 มล. จะได้ความเข้มข้น 0.1 M

การคำนวณเพื่อเตรียมสารละลายน้ำกรด หรือเบสเข้มข้น สามารถใช้สูตรในการคำนวณ
ได้ดังนี้

$$V = \frac{1000 \times MM}{pd} \quad 3.1$$

V = ปริมาตรของสารที่ใช้เตรียมสารละลายน้ำ 1 ลิตร

M = น้ำหนักไม่เลกฤทธิ์

M' = ความเข้มข้นเป็นไมลาร์

p = เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์

d = ความหนาแน่น หรือความถ่วงจำเพาะของสารที่เป็นของเหลว

จากตัวอย่างที่ 5 ต้องการเตรียมสารละลายน้ำกรดในตริกเข้มข้นจำนวน 250 มล. ถ้า
คำนวณจากสูตรก็ได้คำตอบเดียวกัน

$$V = \frac{100 \times 63.01 \times 0.1}{70 \times 1.42} = 6.34$$

ดังนั้นถ้าต้องการเตรียมสารละลายน้ำกรดในตริกให้มีปริมาตร 250 มล.

$$\therefore \text{ปริมาตรกรดในตริกเข้มข้นที่ใช้} = \frac{6.34 \times 250}{1000}$$

$$= 1.58 \text{ มล.}$$

ค. การเจือจางสารละลาย (Dilution)

บางครั้งในห้องปฏิบัติการจะเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นมากๆ ไว้ ดังนั้น ถ้าในการทดลองต้องการใช้สารละลายชนิดเดียวกัน แต่มีความเข้มข้นที่น้อยกว่า หรือเจือจางกว่า จะมีวิธีการเตรียมสารละลายให้เจือจางลง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง 6 จงเตรียมสารละลายกรดเกลือให้มีความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ จำนวน 250 มล. จากสารละลายกรดเกลือเข้มข้น 6 โมลาร์

วิธีทำ

$$\text{สมนติว่าต้องใช้ HCl เข้มข้น } 6 \text{ โมลาร์} = V \text{ มล.}$$

$$\text{จำนวนโมลของ HCl ที่ใช้} = \frac{V \times 6}{1,000} \text{ โมล}$$

$$\text{กรดเกลือเข้มข้น } 0.2 \text{ โมลาร์} \text{ จำนวน } 250 \text{ มล.} \quad \frac{0.2 \times 250}{1,000} \text{ โมล}$$

$$\text{นั่นคือ} \quad \frac{V \times 6}{1,000} = \frac{0.2 \times 250}{1,000}$$

$$V = 8.33 \text{ มล.}$$

ต้องใช้กรดเกลือเข้มข้น 6 โมลาร์ จำนวน 8.33 มล. มาเจือจางด้วยน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น 250 มล.

หรือใช้สูตร

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$6 \times V_1 = 0.2 \times 250$$

$$V_1 = \frac{0.2 \times 250}{6}$$

$$V_1 = 8.33 \text{ มล.}$$

6.3 การเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นนอร์มอล

การคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเป็นหน่วยนอร์มอลคล้ายคลึงกับการคำนวณเป็นโมลาร์ แตกต่างกันที่การคำนวณเป็นโมลาร์ต้องใช้น้ำหนักโมเลกุล ส่วนการคำนวณเป็นนอร์มอลใช้น้ำหนักสมมูลของสารเคมี

$$N = \frac{\text{no. eq. wt.}}{\text{liter}}$$

$$\text{eq. wt.} = \frac{\text{molecular weight}}{\text{change of oxidation state}}$$


$$\text{no. eq. wt.} = \frac{g}{\text{eq. wt.}}$$

วิธีการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายที่ต้องการเตรียมเป็นนอร์มอล แสดงดังตัวอย่างต่อไปนี้

ก. การเตรียมสารเคมีจากสารเคมีของแข็ง

ตัวอย่าง 7 ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย KMnO_4 เข้มข้น 0.1 N จำนวน 1 ลิตร ต้องใช้สาร KMnO_4 หนักเท่าไรในการทำปฏิกิริยา กับเหล็ก

วิธีทำ



$$\begin{aligned}
 \text{จำนวนกรัมสมมูลของ } \text{KMnO}_4 \text{ ที่ต้องใช้} &= 0.1 \text{ กรัมสมมูล} \\
 \text{n้ำหนักสมมูลของ } \text{KMnO}_4 &= \frac{\text{n้ำหนักโมเลกุล}}{5} \\
 &= 158.0 / 5 \\
 &= 31.6 \\
 \text{n้ำหนักของ } \text{KMnO}_4 &= 0.1 \times 31.6 \\
 &= 3.16 \text{ กรัม}
 \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 8 จงอธิบายการเตรียมสารละลายน 0.200 N BaCl₂ จากของแข็ง BaCl₂.2H₂O จำนวน 500 มล.

วิธีทำ


$$\begin{aligned} \text{น้ำหนักสมมูล BaCl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O} &= \frac{\text{น้ำหนักโมเลกุล}}{2} \\ &= \frac{244.24}{2} \\ &= 122.12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{จำนวนกรัมสมมูลที่ต้องใช้} &= \frac{0.200 \times 500}{1,000} \\ &= 0.1 \quad \text{กรัมสมมูล} \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{aligned} \text{ต้องใช้ BaCl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O} &= 0.1 \times 122.12 \quad \text{กรัม} \\ &= 12.21 \quad \text{กรัม} \end{aligned}$$

วิธีเตรียมทำโดยใช้ BaCl₂.2H₂O หนัก 12.21 กรัม ละลายน้ำแล้วให้มีปริมาตร 500 มล. จะได้สารละลายนีเป็นขั้น 0.2 N

ตัวอย่าง 9 จงอธิบายการเตรียมสารละลายน 0.15 N K₂Cr₂O₇ จำนวน 250 มล. เพื่อใช้ในการเกิดปฏิกิริยา



วิธีทำ

$$\begin{aligned} \text{น้ำหนักสมมูล K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 &= \frac{\text{น้ำหนักโมเลกุล}}{6} \\ &= \frac{294.24}{6} \\ &= 49.04 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{จำนวนกรัมสมมูลที่ต้องใช้} &= \frac{0.15 \times 250}{1,000} \\ &= 37.5 \times 10^{-3} \quad \text{กรัมสมมูล} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ต้องใช้ } K_2Cr_2O_7 = 37.5 \times 10^{-3} \times 49.04 \text{ กรัม} \\ = 1.84 \text{ กรัม}$$

วิธีเตรียมทำโดยใช้ $K_2Cr_2O_7$ หนัก 1.84 กรัม ละลายน้ำแล้วให้มีปริมาตร 250 มล.

๔. การเตรียมสารละลายจากสารเคมีของเหลว

การคำนวณหาปริมาตรของสารเคมีที่มาจากการผู้ผลิตเพื่อเตรียมเป็นสารละลาย ให้ได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการ สามารถคำนวณได้แบบเดียวกับการคำนวณในหน่วยของโมลาร์ และอาจใช้สูตรในการคำนวณได้เช่นกัน คือ

การคำนวณเพื่อเตรียมสารละลายจากกรด หรือเบสเข้มข้น สามารถใช้สูตรในการคำนวณ ได้ดังนี้

$$V = \frac{100 \times MN}{apd} \quad \text{——— 3.2}$$

V คือ ปริมาตรของสารที่ใช้เตรียมเป็นสารละลาย 1 ลิตร

M คือ น้ำหนักโมเลกุล

N คือ ความเข้มข้นเป็นนอร์มอล

a คือ จำนวนโปรดอรอนของกรดที่สามารถทำปฏิกิริยาได้ (acidity) หรือจำนวน เลขออกซิเดชันที่เกิดการถ่ายเทในปฏิกิริยา

p คือ เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์

d คือ ความหนาแน่น หรือความถ่วงจำเพาะของสารที่เป็นของเหลว

ตัวอย่าง 10 กรณีใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น บอกราคาต่อตัน ไว้วัดนี้
 ความหนาแน่น = 1.787 กรัม/มล.
 น้ำหนักไม่ถูกต้อง = 98
 % Assay = 96
 งวดคำนวณว่าต้องการเตรียมสารละลายของกรดซัลฟูริกให้มีความเข้มข้น 0.5 N
 จำนวน 500 มล. ต้องใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้นกี่มิลลิลิตร

วิธีทำ

$$V = \frac{100 \times 98 \times 0.5}{2 \times 96 \times 1.787} = 14.28$$

$$\text{ต้องการเตรียม } 1,000 \text{ มล. ต้องใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น} = 14.28 \text{ มล.}$$

$$\begin{aligned} \text{ต้องการเตรียม } 500 \text{ มล. ต้องใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น} &= \frac{14.28 \times 500}{1,000} \\ &= 7.14 \text{ มล.} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ต้องใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น} = 7.14 \text{ มล.}$$

๓. การเจือจางสารละลาย (Dilution)

ถ้ามีสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง เมื่อต้องการเตรียมเป็นสารละลายที่เจือจางลงสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร

$$N_1 V_1 = N_2 V_2 \quad \text{--- 3.3}$$

ตัวอย่าง 11 มีสารละลายนครเกลือเข้มข้น 6 N เมื่อต้องการเตรียมเป็นสารละลายนครเกลือเข้มข้น 0.5 N จำนวน 500 ml. ต้องใช้กรดเกลือเข้มข้น 6 N จำนวนเท่าใด

วิธีทำ

$$\begin{aligned} N_1 V_1 &= N_2 V_2 \\ 6 \times V &= 0.5 \times 500 \\ \therefore V &= 41.67 \text{ ml.} \end{aligned}$$

∴ ต้องใช้กรดเกลือเข้มข้น 6 N จำนวน 41.67 ml.

ตัวอย่าง 12 ถ้าต้องการเตรียมสารละลายนโนเนียเข้มข้น 0.2 N จำนวน 250 ml. ต้องใช้สารละลายนโนเนียเข้มข้น 5.0 N จำนวนกี่มิลลิลิตร

วิธีทำ

$$\begin{aligned} N_1 V_1 &= N_2 V_2 \\ 5.0 \times V &= 0.2 \times 250 \\ \therefore V &= 10 \text{ ml.} \end{aligned}$$

∴ ต้องใช้สารละลายนโนเนียเข้มข้น 5.0 N จำนวน 10 ml.

6.4 การเตรียมสารละลายนให้มีหน่วยความเข้มข้นเป็น ppm (part per million)

สารละลายนที่เจือจากมากๆ ควรใช้หน่วยความเข้มข้นเป็น ppm ซึ่งหมายถึงจำนวนส่วนของสารในส้านส่วนของสารละลายน

$$\begin{aligned} \text{ppm} &= \mu\text{g/cm}^3 = \mu\text{g/ml} \\ \text{หรือ} &= \text{mg/dm}^3 = \text{mg/litre} \end{aligned}$$

สารละลายนที่มีความเข้มข้น 10 ppm หมายความว่าในสารละลายนี้ 1 ml. มีเนื้อสารหนัก 10 μg

วิธีการเตรียมสารละลายนให้มีความเข้มข้นต่างๆ สามารถทำได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ก. การเตรียมสารละลายน้ำจากสารเคมีของแข็ง

ตัวอย่าง 13 ต้องการเตรียมสารละลายน้ำ K^+ ให้มีความเข้มข้น 50 ppm จำนวน 500 ml . ต้องใช้ K_2SO_4 หนักกี่กรัม

วิธีทำ

$$\text{ถ้าเตรียมสารละลายน้ำ } 1,000 \text{ ml. จะต้องมี } K^+ = 50 \text{ มิลลิกรัม}$$

$$\begin{aligned} \text{ถ้าเตรียมสารละลายน้ำ } 500 \text{ ml. จะต้องมี} \\ &= \frac{50 \times 500}{1,000} \text{ มิลลิกรัม} \end{aligned}$$

$$= 25 \text{ มิลลิกรัม}$$

$$\text{น้ำหนักโมเลกุล } K_2SO_4 = 174.26$$

$$\text{ถ้าต้องการ } K^+ 2 \times 39.1 \text{ กรัม ต้องใช้ } K_2SO_4 = 174.26 \text{ กรัม}$$

$$\begin{aligned} \text{ถ้าต้องการ } K^+ 25 \times 10^{-3} \text{ กรัม ต้องใช้ } K_2SO_4 &= \frac{174.26 \times 25 \times 10^{-3}}{39.1 \times 2} \text{ กรัม} \\ &= 0.0557 \text{ กรัม} \end{aligned}$$

∴ ต้องใช้ K_2SO_4 หนัก 0.0557 กรัม เตรียมเป็นสารละลายน้ำให้ได้ปริมาตร 500 ml . ด้วยน้ำกึ่น

ตัวอย่าง 14 จงอธิบายวิธีการเตรียมสารละลายน้ำเหล็กเข้มข้น $1,000 \text{ ppm}$ จากลวดเหล็ก

วิธีทำ

สารละลายน้ำเข้มข้น $1,000 \text{ ppm}$ แสดงว่ามีเหล็กอยู่ $1,000 \text{ มิลลิกรัม}$ หรือ 1 กรัม ในสารละลายน้ำ 1 ลิตร

ดังนั้นวิธีการเตรียมทำโดยชั่งลวดเหล็กหนัก 1 กรัม และนำมาละลายด้วยกรดเกลือเข้มข้นแล้วจึงเอามาจ่อจากด้วยน้ำกึ่นให้มีปริมาตร 1 ลิตร จะได้สารละลายน้ำเหล็กที่มีความเข้มข้น $1,000 \text{ ppm}$

ตัวอย่าง 15 ถ้าต้องการเตรียมสารละลายน้ำ NaCl ให้มีความเข้มข้นของ Na^+ เท่ากับ 100 ppm ต้องใช้ NaCl ที่เป็นของแข็งหนักเท่าไร

วิธีทำ

สารละลายน้ำ NaCl ให้มีความเข้มข้นของ Na^+ เท่ากับ 100 ppm แสดงว่าในสารละลายน้ำ 1 ลิตร มี Na^+ หนักเท่ากับ (หรือ 0.1000 กรัม)

$$\begin{aligned} \text{จากน้ำหนักไม่เล็กของ NaCl} &= 58.8 \\ \text{ถ้าต้องการ } \text{Na}^+ 23 \text{ กรัม ต้องใช้ NaCl} &= 58.5 \quad \text{กรัม} \\ \therefore \text{ถ้าต้องการ } \text{Na}^+ 0.01 \text{ กรัม ต้องใช้ NaCl} &= \frac{58.5 \times 0.01}{23} \quad \text{กรัม} \\ &= 0.2543 \quad \text{กรัม} \end{aligned}$$

ในการเตรียมสารละลายน้ำ Na^+ เข้มข้น 100 ppm ต้องใช้ NaCl หนัก 0.2543 กรัม เตรียมเป็นสารละลายน้ำ 1 ลิตร

ช. การเตรียมสารละลายน้ำจากสารเคมีของเหลว

ตามที่กล่าวมาแล้วว่าสารเคมีที่นำมาจากโรงงานต้องบอกคุณสมบัติของสารไว้ที่ฉลากข้างขวด ซึ่งค่าเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องใช้ในการคำนวณเพื่อเตรียมสารละลายน้ำให้มีความเข้มข้นเป็น ppm ดังตัวอย่างการคำนวณต่อไปนี้

ตัวอย่าง 16 จงเตรียมสารละลายน้ำในตริกให้มีความเข้มข้น 100 ppm จำนวน 1 ลิตร

วิธีทำ

■ สารละลายน้ำ 100 ppm แสดงว่ามีเนื้อกรดในตริกหนัก 100 มิลลิกรัม ในสารละลายน้ำ 1 ลิตร

■ จากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของการดูดในตริกที่บอกไว้ข้างขวดมีค่าเท่ากับ 70% นั่นคือ กรดในตริก 70 มิลลิกรัม จะอยู่ในสารละลายน้ำในตริก = 100 มิลลิกรัม

ถ้ากรดในตริก 100 มิลลิกรัม จะอยู่ในสารละลายน้ำในตริก = $\frac{100 \times 100}{70}$ มิลลิกรัม

∴ ต้องใช้กรดในตริกเข้มข้น = 142.86 มิลลิกรัม

$$\begin{aligned}
 \text{กรดไนตริกเข้มข้นมีความหนาแน่น} &= 1.420 \quad \text{กรัม / มล.} \\
 \therefore \text{กรดไนตริก } 142.86 \text{ กรัม จะมีปริมาตร} &= \frac{142.86 \times 10^{-3}}{1.420} \quad \text{มล.} \\
 &= 0.1006 \quad \text{มล.}
 \end{aligned}$$

การเตรียมสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้น 100 ppm ทำได้โดยใช้กรดไนตริกเข้มข้นจำนวน 0.1006 ml . เจือจางด้วยน้ำก泠ๆ ให้มีปริมาตร 1 liter

ค. การเจือจางสารละลายน้ำ (Dilution)

ในการทดลองวิเคราะห์หาปริมาณโดยการใช้เครื่องมือสามารถทำการวิเคราะห์กับสารละลายน้ำที่เจือจางมากๆ ที่มีหน่วยความเข้มข้นเป็น ppm และในการหาปริมาณส่วนใหญ่ทำได้โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) การเตรียมสารละลายน้ำมาตรฐานที่เจือจางมากๆ ไม่สามารถทำได้โดยตรง เพราะการซึ่งสารปริมาณน้อยๆ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้มาก วิธีการเตรียมควรเริ่มต้นด้วยการเตรียมสารละลายน้ำมาตรฐานที่มีความเข้มข้นสูงที่เรียกว่า Stock Solution และนำ stock solution มาเจือจางให้ได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการเพื่อนำไปทดลองทำกราฟมาตรฐานต่อไป

ตัวอย่าง 17 จงอธิบายวิธีการเตรียมสารละลายน้ำมาตรฐาน Fe^{3+} ที่มีความเข้มข้นดังนี้ $10, 20, 30, 40, 50$ และ 60 ppm จำนวน 100 ml . จากสารละลายน้ำมาตรฐาน stock solution ที่มีความเข้มข้นของ Fe^{3+} เท่ากับ 500 ppm

วิธีทำ

- ◇ สารละลายน้ำที่มีความเข้มข้น 10 ppm หมายความว่ามีเนื้อเหล็ก $10 \mu\text{g}$ ในสารละลายน้ำ 1 ml ลิตร
- ◇ เมื่อต้องการเตรียมสารละลายน้ำจำนวน 100 ml . แสดงว่ามีเนื้อเหล็กเท่ากับ $100 \times 10 = 1,000 \mu\text{g}$
- ◇ จาก stock solution เข้มข้น 500 ppm แสดงว่ามีเนื้อเหล็ก $500 \mu\text{g}$ ในสารละลายน้ำ 1 ml ลิตร
- ◇ ต้องการเนื้อเหล็ก $1,000 \mu\text{g}$ แสดงว่าต้องใช้เท่ากับ 2 ml ลิตร

หรือใช้สูตร

$$\begin{aligned}
 C_1 V_1 &= C_2 V_2 \\
 500 \times V_1 &= 10 \times 100 \\
 V_1 &= \frac{10 \times 100}{500} \\
 V_1 &= 2 \text{ มล.}
 \end{aligned}$$

◇ นั่นคือใช้ stock solution จำนวน 2 มล. เจือจางด้วยน้ำกลั่นให้มีปริมาตร 100 มล. ในขวดปั๊บปริมาตรจะได้สารละลายนี้ก็เข้มข้น 10 ppm

◇ ความเข้มข้นของสารละลายนี้ก็ที่ความเข้มข้นต่างๆ สามารถคำนวณและเตรียมได้แบบเดียวกัน

สรุปปริมาตรของ stock solution ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายนี้ต้องตาราง

ความเข้มข้น (ppm)	ปริมาตรของ stock solution ที่ต้องใช้เตรียมเป็น 100 มิลลิลิตร
10	2
20	4
30	6
40	8
50	10

7. การเตรียมสารละลายน้ำฟเฟอร์

ในการทดลองบางอย่างจำเป็นต้องควบคุมสภาพความเป็นกรดและเบสของสารละลายน้ำฟเฟอร์ จึงจะทำให้การทดลองได้ผลดี การควบคุม pH ของสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ใช้ต้องไม่เกิดปฏิกิริยาหรือรบกวนปฏิกิริยาที่ต้องการวิเคราะห์ การเลือกสารเคมีเพื่อเตรียมเป็นสารละลายน้ำฟเฟอร์ควรเป็นเกลือของกรดอ่อนกับกรดอ่อนที่มีค่า pK_a ใกล้เคียงกับ pH ที่ต้องการ ซึ่งจะทำให้ได้สารละลายน้ำฟเฟอร์ที่มี maximum buffer capacity การคำนวณหาปริมาณของเกลือของกรดอ่อนกับกรดอ่อน หรือเกลือของเบสอ่อนกับเบสอ่อน สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$\log \frac{[\text{NaA}]}{[\text{HA}]} = \text{pH} - \text{p}K_a \quad 3.4$$

$$\text{หรือ} \quad \log \frac{[\text{NaA}]}{[\text{B}]} = \text{pOH} - \text{p}K_b \quad 3.5$$

- | | |
|---------------|---------------------|
| NaA | คือ เกลือของกรดอ่อน |
| HA | คือ กรดอ่อน |
| BH^+ | คือ เกลือของเบสอ่อน |
| B | คือ เบสอ่อน |

ตัวอย่าง 18 จงหาปริมาณของกรดพทอลิก ($C_8H_6O_4$) และเกลือโพแทสเซียมพทาเลต ($KHC_8H_4O_4$) ที่ต้องใช้ในการเตรียมสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่มี $pH = 2.5$ จำนวน 500 มล. โดยให้มีความเข้มข้นของกรดเท่ากับ 1 โมลาร์

วิธีทำ

$$\log \frac{[KHC_8H_4O_4]}{[C_8H_6O_4]} = 2.5 - 2.86 \\ = -0.39$$

$$\frac{[KHC_8H_4O_4]}{[C_8H_6O_4]} = 20.407$$

$$[C_8H_6O_4] = 1 \quad \text{โมลาร์} \\ [KHC_8H_4O_4] = 0.407 \quad \text{โมลาร์}$$

★ ต้องการเตรียมสารละลายน้ำฟเฟอร์ปริมาตร 500 มล.

$$\begin{array}{lcl} \text{แสดงว่าต้องใช้} & [C_8H_6O_4] & = 1 \times \frac{500}{1,000} \quad \text{โมล} \\ & & = 0.5 \times 166.14 \quad \text{กรัม} \\ & & = 83.07 \quad \text{กรัม} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{ต้องใช้} & [KHC_8H_4O_4] & = \frac{0.407 \times 500}{1,000} \\ & & = 0.203 \times 204.22 \quad \text{กรัม} \\ & & = 41.70 \quad \text{กรัม} \end{array}$$

★ ดังนี้ วิธีการเตรียมทำได้โดยใช้กรดพทอลิกหนัก 83.07 กรัม ผสมกับเกลือโพแทสเซียมพทาเลตมาละลายน้ำกลันแล้วทำให้มีปริมาตร 500 มล. ในขวดคัปปริมาตรจะได้สารละลายน้ำฟเฟอร์ที่มี $pH = 2.5$ พอดี

ตัวอย่าง 19 ต้องการเตรียมสารละลายน้ำฟีฟอร์ที่มี $\text{pH} = 10$ จำนวน 100 มล. โดยให้มีความเข้มข้นของแอนโนเนียเท่ากับ 1 โมลาร์ ($K_b \text{NH}_3 = 1.8 \times 10^{-5}$)

วิธีทำ

$$\text{pOH} = 14 - \text{pH} = 14 - 10$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-4}$$

$$\log \frac{[\text{NH}_4\text{Cl}]}{[\text{NH}_3]} = \text{pOH} - \text{pK}_b$$

$$\log \frac{[\text{NH}_4\text{Cl}]}{[\text{NH}_3]} = \frac{K_b}{[\text{OH}^-]}$$

$$= \frac{1.8 \times 10^{-5}}{10^{-4}}$$

$$= 0.18$$

★ ถ้าต้องการเตรียมให้มีความเข้มข้นของแอนโนเนีย = 1.0 โมลาร์
 \therefore ความเข้มข้นของ NH_4Cl = 0.18 โมลาร์

★ ถ้าต้องการเตรียมสารละลายน้ำฟีฟอร์ปริมาตร 100 มล.

$$\begin{aligned} \therefore \text{แสดงว่าต้องใช้ } [\text{NH}_3] &= 1 \times \frac{100}{1,000} \text{ โมล} \\ &= 0.1 \times 17 \text{ กรัม} \\ &= 1.7 \text{ กรัม} \end{aligned}$$

(น้ำหนักโมเลกุล $\text{NH}_3 = 17$)

★ แอนโนมีนียเข้มข้นจากโรงงานมีความบริสุทธิ์ 27 %

$$\therefore \text{แสดงว่าต้องใช้แอนโนมีนียเข้มข้น} = \frac{1.7 \times 100}{1,000}$$
$$= 6.3 \quad \text{กรัม}$$

★ ความหนาแน่นของแอนโนมีนียเข้มข้นจากโรงงาน = 0.90

$$\therefore \text{แสดงว่าต้องใช้แอนโนมีนียเข้มข้น} = \frac{6.3}{0.90}$$
$$= 7.0 \quad \text{มล.}$$

★ NH_4Cl ที่ต้องใช้เตรียมเป็นสารละลายน้ำ = $\frac{0.18 \times 100}{1,000}$ ไมล.

$$= 1.8 \times 10^{-2} \quad \text{ไมล.}$$

$$= 1.8 \times 10^{-2} \times 53.5 \quad \text{กรัม}$$

$$(\text{น้ำหนักไมเลกุล } \text{NH}_4\text{Cl} = 53.55) = 0.96 \quad \text{กรัม}$$

★ ดังนั้น วิธีการเตรียมสารละลายน้ำฟอเรอร์ที่มี pH = 10 ทำได้โดยใช้แอนโนมีนียเข้มข้น 7.0 มล.
ผสมกับ NH_4Cl หนัก 1.7 กรัม ละลายน้ำแล้วทำให้มีปริมาตร 100 มล. ในขวดวัดปริมาตร

ตัวอย่างสารละลายน้ำฟื่นわりชั้นต่างๆ

pH ประมาณ ที่ 25 ° ซ	วิธีเตรียม
2.2	ละลายนครพทาลิก $[C_6H_4(COOH)_2]$ 166.14 กรัม และ ไพรอกาลิก-acid (KHC ₈ H ₄ O ₄) 7.49 กรัม ในน้ำกลั่นแล้วจ่อจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร
3.0	ละลายน้ำฟีฟาย-acid 10.21 กรัม และ 0.10 M ไออกอิคอลิก (HCl) 223 มล. ในน้ำกลั่นแล้วจ่อจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร
4.0	ละลายน้ำฟีฟาย-acid (KHC ₈ H ₄ O ₄) 204.22 กรัม และ ไพรอกาลิก-acid (K ₂ C ₈ H ₄ O ₄) 7.49 กรัม ในน้ำกลั่นแล้วจ่อจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร
4.0	ละลายน้ำฟีฟาย-acid 10.21 กรัม และ 0.10 M ไออกอิคอลิก (HCl) 1 มล. ในน้ำกลั่นแล้วจ่อจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร
5.0	ละลายน้ำฟีฟาย-acid 10.21 กรัม และ 0.10 M NaOH 226 มล. ในน้ำกลั่นแล้วจ่อจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร
5.9	ละลายน้ำฟีฟาย-acid (NaH ₂ PO ₄ .2H ₂ O) 156.01 กรัม และ ไออกอิคอลิก-acid (Na ₂ HPO ₄ .7H ₂ O) 13.13 กรัม ในน้ำกลั่นแล้วจ่อจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร
6.0	ละลายน้ำฟีฟาย-acid (NaH ₂ PO ₄ .2H ₂ O) 156.01 กรัม และ ไออกอิคอลิก-acid (Na ₂ HPO ₄ .7H ₂ O) 165.29 กรัม ในน้ำกลั่นแล้วจ่อจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร
7.0	ละลายน้ำฟีฟาย-acid (NaH ₂ PO ₄ .2H ₂ O) 156.01 กรัม และ ไออกอิคอลิก-acid (Na ₂ HPO ₄ .7H ₂ O) 291 มล. ในน้ำกลั่นแล้วจ่อจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร

๘๙

8.0	คลาษ potassium phosphate monobasic 6.81 กรัม และ 0.10 M NaOH 467 มล. ในน้ำกลั่นแล้วเจือจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร
9.0	คลาษ sodium tetraborate 4.77 กรัม และ 0.10 M HCl 46 มล. ในน้ำกลั่นแล้วเจือจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร
10.0	คลาษ sodium tetraborate 4.77 กรัม และ 0.10 M NaOH 183 มล. ในน้ำกลั่นแล้วเจือจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร
11.0	คลาษกรดซิติก (Citric acid) 6.008 กรัม ไพรเทสเซี่ยม ไอโครเจนพทาเลต 3.893 กรัม กรดบอริก 1.769 กรัม และกรดไดอีทิลบาร์บิทูริก (Diethylbarbituric acid) 5.266 กรัม ในน้ำกลั่นแล้วเจือจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร นำสารคลาษนี้ 100 มล. ผสมกับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.2 ในถาร์ จำนวน 86 มล. (สารคลาษบฟเฟอร์นี้เรียกว่าสารละลายยูนิ-เวอร์ชั่นบฟเฟอร์ เมื่อเติมปริมาณของ NaOH ต่างๆ กันจะได้สารคลาษบฟเฟอร์ที่มี pH ต่างๆ กันได้)
11.0	คลาษ sodium bicarbonate 2.10 กรัม และ 0.10 M NaOH 227 มล. ในน้ำกลั่นแล้วเจือจางให้มีปริมาตร 1 ลิตร