

บทที่ 12

การควบคุมการเก็บและขนส่งของเสียอันตราย

12.1 การควบคุมการเก็บและขนส่งของเสียอันตราย^{18, 19}

การเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งของเสียอันตรายจะมีผลกระทบต่อทั้ง ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติการกฎหมายความปลอดภัยด้าน ๑ เช่น การใช้ภาชนะที่เหมาะสม การติดฉลากบนภาชนะบรรจุ การติดป้าย เตือนภัยข้างรถ การพยายามไม่ให้ของเสียอันตรายผสมปนกันจนอาจเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการกำหนดให้ใช้ใบกำกับการขนส่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ของเสียอันตรายทั้งหมด ถูกส่งไปถึงที่หมาย และได้รับการกำจัดที่เหมาะสม

การขนส่งของเสียอันตราย

ในการขนส่งของเสียอันตราย จะเริ่มนับตั้งแต่ การเก็บรวมรวม การขนย้ายขึ้นรถ จนถึงการนำของเสียอันตรายไปส่งยังที่หมายตามที่ระบุไว้ในใบกำกับการขนส่ง ในส่วนนี้จะมี ผู้เก็บข้อมูลด้วยกัน 3 ฝ่าย คือ 1. ท้าให้เกิดของเสีย หรือเจ้าของของเสีย, 2. ผู้ขนส่ง และ 3. สถานที่หรือศูนย์บริการปานักหรือกำจัดขั้นสุดท้าย

ทั้งสามฝ่ายต้องจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจากรัฐ ก่อนที่จะส่งของเสียไปปานักหรือ กำจัด หรือก่อนประกอบธุรกิจขนส่ง หรือประกอบกิจกรรมนำบัดของเสียอันตราย

นอกจากต้องจดทะเบียนแล้ว ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบอีก ๑ สำหรับผู้เก็บข้อมูลทั้ง สามดังนี้

เจ้าของของเสียอันตราย มีหน้าที่ 1. ต้องเลือกผู้ขนส่ง, 2. เตรียมภาชนะบรรจุ และทำ ป้ายฉลาก, และ 3. ทำใบกำกับการขนส่ง ดังแสดงในภาพที่ 12-1

ผู้ขนส่ง มีหน้าที่ ๑. ตรวจสอบชนิดของของเสียให้ตรงตามที่ระบุไว้ในใบกำกับการ ขนส่ง, ๒. เลือกใช้ภาชนะบรรจุ การทำเครื่องหมาย ป้ายฉลากให้ถูกต้องตามระเบียบของรัฐ, และ ๓. หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบ และเป็นผู้รับผิดชอบ ในการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการขนส่งของเสียอันตรายด้วย

สถานที่หรือศูนย์บริการปานักหรือกำจัดขั้นสุดท้าย มีหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ ว่าของเสียที่运มาปานักมีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่

		แบบฟอร์มที่ 12-1 ใบกำกับการขนส่งสารเคมีอันตราย (Uniform Hazardous Waste Manifest)					
1. ข้อมูลของผู้ผลิตและผู้จัดส่ง : This section must be completed by the Generator							
1) ชื่อผู้ผลิต/Generator's name				2) เบอร์โทรศัพท์/Generator's telephone number/Generator's TSD ID number:			
2) ที่อยู่/Generator's mailing address				โทรศัพท์/Phone no. _____ โทรสาร/Fax no. _____ หมายเลขฉุกเฉิน/Emergency phone no. _____			
3) ชื่อ/ชื่อบริษัทที่ 1/Transporter 1 company name (Printed/Typed)				หมายเลขประจำตัวที่ 1/Transporter 1's ID number			
4) ชื่อ/ชื่อบริษัทที่ 2/Transporter 2 company name (Printed/Typed)				หมายเลขประจำตัวที่ 2/Transporter 2's ID number			
5) ชื่อ/ชื่อบริษัทของ TSDF/TSDF's name (Printed/Typed)				หมายเลขประจำตัวที่ TSDF และหมายเลขประจำตัว TSDF's ID number			
6. รายละเอียดของสารที่จะนำส่ง เช่น สารเคมีอันตราย ต้องระบุตามลักษณะ UN number, ประเภทสาร							
No.	รายการ/ Description	รหัส UN/ UN No.	ประเภทสาร/ Hazardous Category	ลักษณะ/ Type	จำนวน/ Quantity	หมายเหตุ/ Note/Detail	หมายเหตุ/ Note/Detail
7. ข้อแนะนำพิเศษและข้อมูลเพิ่มเติม : Special handling instructions and additional information							
8. ข้อความดังนี้ : ฉันได้อ่านและเข้าใจว่า สารที่นำส่งนี้ เป็นสารเคมีอันตราย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย Generator Certificate. I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above as proper shipping name and are classified, packed marked and labeled and are in all respects in proper condition for transport according to relevant regulation. Signature: Printed/Typed name _____ ลงนาม/Signature _____ C.P.L. dimy _____							
2. ข้อมูลของผู้จัดส่ง : This section must be completed by the Transporter							
9) ชื่อ/ชื่อบริษัทที่ 1/Transporter 1's name (Printed/Typed)				<input type="checkbox"/> รถยนต์/Car <input type="checkbox"/> รถบรรทุก/Truck <input type="checkbox"/> รถไฟ/Train <input type="checkbox"/> เรือ/Boat <input type="checkbox"/> เครื่องบิน/Airplane โทรศัพท์/Phone no. _____ โทรสาร/Fax no. _____ หมายเลขฉุกเฉิน/Emergency phone no. _____			
10) ชื่อ/ชื่อบริษัทที่ 2/Transporter 2's name (Printed/Typed)				<input type="checkbox"/> รถยนต์/Car <input type="checkbox"/> รถบรรทุก/Truck <input type="checkbox"/> รถไฟ/Train <input type="checkbox"/> เรือ/Boat <input type="checkbox"/> เครื่องบิน/Airplane โทรศัพท์/Phone no. _____ โทรสาร/Fax no. _____ หมายเลขฉุกเฉิน/Emergency phone no. _____			
11) ข้อความดังนี้ : Transporter 1 certification : hereby declare that I have received the waste as described above and the waste has been transported according to regulations. Certificate from/From Transporter 1: _____ To: _____ ระยะเวลา/time spending: _____ ชั่วโมง/hours-day ลงนาม/Signature: _____ C.P.L. dimy _____							
12) ข้อความดังนี้ : Transporter 2 certification : same as Transporter 1 certification in item 10. Certificate from/From Transporter 2: _____ To: _____ ระยะเวลา/time spending: _____ ชั่วโมง/hours-day ลงนาม/Signature: _____ C.P.L. dimy _____							
3. ข้อมูลของผู้ดำเนินการในประเทศไทย/Information for the TSD Operator							
13) TSDF's name และที่อยู่/TSDF's mailing address				<input type="checkbox"/> ตรวจสอบได้/verified <input checked="" type="checkbox"/> แจ้งเตือน/M discrepancy notification ประเภทของสาร/Type of waste _____ จำนวนทั้งหมด/Total Quantity _____ ที่มา/Source taken: <input type="checkbox"/> ผลิตภัณฑ์/Product: _____ จำนวน/Quantity: _____ <input type="checkbox"/> เก็บรวบรวม/Collection: _____ จำนวน/Quantity: _____ <input type="checkbox"/> ปล่อยให้หล่อเหลา/Waste's ID: _____ <input type="checkbox"/> รับ/Accepted			
14) ข้อความดังนี้ : TSDF certificate of item 13. I hereby declare that the waste has been accepted and will be processed according to the regulations except as noted in item 2. ลงนาม/Signature: _____ C.P.L. dimy _____							
หมายเหตุ/Note: สำเนาแบบฟอร์มนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : www.mef.moc.go.th - TSD form. Please note: Declaration/agree the information filled up in this form.							

ภาพที่ 12-1 ใบกำกับการขนส่ง [8]

ในกำกับการชนสั่ง (Manifest)

ในกำกับการขนส่งใช้เพื่อให้มั่นใจว่า ของเสียอันตรายจะถูกจัดการอย่างเหมาะสม
ตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงที่สุดฝั่งกลับในขั้นตอนสุดท้าย (Cradle-to-grave) ในกำกับการขนส่งเป็น
เอกสารที่มีข้อมูลของเจ้าของของเสีย หมายตัวของของเสีย ผู้ขนส่ง และสถานที่บริการนำบัดหรือ
กำจัดที่ต้องการให้ส่งของเสียไป ในการขนส่งของเสียอันตราย จะใช้ใบกำกับการขนส่ง รวม
ทั้งหมวด 6 แผ่น เมื่อเจ้าของของเสียอันตรายกรอกข้อมูล และลงนามในใบกำกับทุกใบ และผู้
ขนส่งลงนามรับทราบในรายละเอียดแล้ว ก็ให้เจ้าของของเสียแยกส่งสำเนาใบที่ 1 ส่งไปยัง
หน่วยงานควบคุมของรัฐ และเก็บสำเนาใบที่ 2 ไว้เป็นหลักฐาน สำหรับสำเนาใบที่ 3, 4, 5
และ 6 ให้ส่งมอบให้ผู้ขนส่ง เมื่อผู้ขนส่งมาถึงและส่งมอบของเสียให้สถานบริการนำบัด และ
สถานบริการนำบัดลงนามในสำเนาใบกำกับแล้ว สถานบริการนำบัดต้องส่งสำเนาใบที่ 3 ให้
หน่วยงานควบคุมของรัฐ ส่งมอบสำเนาใบที่ 4 ให้ผู้ขนส่งเก็บไว้ และส่งสำเนาใบที่ 5 คืนไปให้
เจ้าของของเสีย สำนักงานบริการนำบัดให้เก็บสำเนาใบที่ 6 ไว้

จะเห็นได้ว่า ระบบใบกำกับการขนส่งนี้ เปิดโอกาสให้รัฐ และเจ้าของของเสียสามารถติดตามการท่าถายการของเสียของตน และทำให้มั่นใจว่า ของเสียของตนถึงที่หมาย อย่างไรก็ตาม เจ้าของของเสียยังจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่า ของเสียของเสียไปถึงที่หมายถึงโดยติดตามรอบรับล่าเนาใบกำกับการขนส่งใบที่ 5 เพื่อนำมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สถานีข่าวที่ดี

วัดถุประสงค์หลักของการมีสถานีข่าวถ่าย คือเพื่อจดจำใช้ข่าวในการขานสั่ง โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมของเสียงอันตรายจากแหล่งปอยต่าง ๆ มาแยกรวมกันที่สถานีข่าวถ่าย ก่อนขานสั่งไปยังศูนย์บ้านดูหรือสถานที่ผังกลบ โดยเฉพาะในกรณีที่ศูนย์บ้านดูหรือสถานที่ผังกลบอยู่ไกล การมีสถานีข่าวถ่ายจะช่วยคุ้มค่า สถานีข่าวถ่าย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขานสั่ง ซึ่งนอกจากการตรวจเช็คความเรียบร้อยของภาระแล้ว การจัดการจัดรวมแยกตามประเภทหรือชนิดของเสียงอันตราย ยังต้องจัดทำฉลาก ป้ายพิเคราะห์ ตลอดจนจัดทำเอกสารหรือแยกรวมเอกสารในบ้านการขานสั่งใหม่ให้ถูกต้อง ก่อนทำการขานสั่งต่อไป

คำชี้แจง

(1) ในกำกับการของส่องเสียด้วยอันตรายนี้ จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายดังแต่ผู้กำหนดไปจนถึงผู้รับภาระของเสียอันตราย ผู้ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายจะต้องกรองรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกหัวข้อ มีระดับจะมี

ความผิดต้องระวังไทยตามกฎหมาย

(2) ในกำกับการชนสั่งของเสียอันตรายประจำบ่อน้ำด้วยต้นฉบับ และสำเนาร่วม 6 ฉบับ ผู้ก่อเนิดของเสียอันตรายจะต้องกรอก ในกำกับการชนสั่งของเสียอันตรายในส่วนของผู้ก่อเนิดของเสียอันตรายและลงนามอย่างครบถ้วนทุกฉบับ และมอบให้กับบ้านที่ 3 ผู้ชักสั่งตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับของเสียอันตรายทุกฉบับ ผู้ก่อเนิดของเสียอันตรายจะเก็บรักษาฉบับที่ 2 ไว้กับตนเองอย่างน้อย 3 ปี และส่งฉบับที่ 3 ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงนามเริ่มขึ้นสั่งของเสียอันตราย สำเนาที่เหลือ (สำเนาที่ 1, 4, 5 และ 6) ผู้ชักสั่งของเสียอันตรายจะต้องนำ อาทิไปกับยานพาหนะและสถานที่ที่กำจัด เมื่อผู้ประกอบการสถานเก็บกัก บำบัดและกำจัดของเสียอันตรายตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับลงนามรับเรียบร้อยแล้วให้ผู้ประกอบการสถานเก็บกัก บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย คืนฉบับที่ 4 ให้แก่ผู้ชักสั่ง เก็บฉบับที่ 5 ไว้กับตนเองอย่างน้อย 3 ปี ส่งฉบับที่ 6 และฉบับที่ 1 (ต้นฉบับ) ให้กับผู้ก่อเนิดของเสียอันตราย และหน่วยงานกำกับดูแล ตามลักษณะ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงนามรับของเสียอันตราย

คำแนะนำในการกรอกใบกำกับการชนสั่ง

ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย

(1) กรอกชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายตามกฎหมาย

(2) กรอกเลขทะเบียนตามระบบเอกสารกำกับการชนสั่งของผู้ก่อกำเนิด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน และเลขทะเบียนของผู้ชักสั่ง(ทุกราย) และผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย

(3) กรอกชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้บันทึกของเสียอันตรายรายที่ 1

(4) กรอกชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้บันทึกของเสียอันตรายรายที่ 2

(5) กรอกชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการสถานเก็บกัก บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย

(6) กรอกรายละเอียดของของเสีย ดังนี้ ชื่อทางการชนสั่ง ระดับความเป็นอันตราย หมายเลขอุตสาหกรรมชาติ กลุ่มการบรรจุ รหัสของเสียอันตราย จำนวนและชนิดของภาระบรรจุ ปริมาณอุทิศ และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

(7) กรอกรายละเอียดการปฏิบัติที่ต้องรวมด้วยเป็นพิเศษ

(8) คำวันรอง กرؤกชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง ลายเซ็น และวัน เดือน ปี ที่สิ่งของเป็น
ของนักสถานประกอบการ

ส่วนที่ 2 ส่วนของผู้ช่วยส่วนของเสียอันตราย

(1) กرؤกชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ช่วยส่วนของเสียอันตรายตามกฎหมาย
หมายเลขอրคัพท์ โทรสาร โทรตัพก์กรณีฉุกเฉิน

(2) ระบุพาหนะที่ใช้ในการขนส่งของเสียอันตราย

(3) ระบุหมายเหตุเบียนของพาหนะที่ใช้

(4) คำวันรอง กرؤกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งและระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้
ในการขนส่ง ลายเซ็น และวัน เดือน ปี ที่ขึ้นส่วนของเสียออกจากแหล่งกำเนิด

(5)-(8) กรอกรายละเอียดของผู้ช่วยส่วนของเสียอันตรายที่ 2 (ถ้ามี) เหมือน ข้อ
(1)- ข้อ (4)

ส่วนที่ 3 ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย

(1) กرؤกชื่อ ท่อสูญ โทรตัพท์ โทรสาร โทรตัพก์กรณีฉุกเฉินของบุคคล หรือนิติบุคคลที่
เป็นผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายตามกฎหมาย

(2) กรอกรายละเอียดกรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้งประเภทของเสีย ปริมาณ
สุทธิ และการดำเนินงาน

(3) คำวันรอง ลายเซ็น และวันเดือนปีที่รับของเสียอันตราย

หมายเหตุ

ฉบับที่ 1 (ต้นฉบับ) หน่วยงานกำกับดูแล

ฉบับที่ 2 ผู้กำกับดูแลของเสียอันตราย

ฉบับที่ 3 หน่วยงานกำกับดูแล

ฉบับที่ 4 ผู้ช่วยส่วนของเสียอันตราย

ฉบับที่ 5 ผู้กำจัดของเสียอันตราย

ฉบับที่ 6 ผู้กำกับดูแลของเสียอันตราย

การแนะนำรากของเสียอันตราย

การแนะนำรากของเสียอันตรายที่เหมาะสม จะต้องมีลักษณะดังนี้

- สามารถแทนที่การกัดกร่อน

- สามารถปิดแผ่นได้ ไม่มีการร้าวไหล หากบรรจุของเสียที่เสี่ยงต่อการเกิดความดันภายในภาชนะ จะต้องติดตั้งระบบนิรภัยลดความดัน
- ฉลากเก่าที่ไม่ถูกต้อง ต้องลบออกหรือทำเครื่องหมายยกเลิกให้ชัดเจน และติดฉลากใหม่ที่ถูกต้อง ก่อนทำการขนส่ง
- ฉลากที่ติดภาชนะบรรจุ ต้องระบุหมายเลขเอกสารในกำกับการขนส่ง ทั้งด้านหน้าและด้านบนของภาชนะ

หลักการแยกของเสียต่างชนิดกัน

ในการขนส่ง หรือการเก็บพักของเสียอันตราย จะต้องคำนึงถึงปฏิกริยาทางเคมีที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากผสมหรือปะปนสารเคมีสองชนิดเข้าด้วยกัน เช่น

(1) การระเบิด กลุ่มชาโลเจนอินทรีย์กับน้ำ หรือสารละลายที่มีน้ำเชื้อปน หรือปฏิกริยาที่เกิดจากสารออกซิได้ชิงเข้มข้น กับสารรีดิวชิงเข้มข้น

(2) เกิดไฟไหม้ สารประกอบอินทรีย์จำพวกตัวฟ้าละลาย เช่น ไอลอิน หรือไซลิน จะเก็บปฏิกริยากับการดูออกซิได้ชิงต่าง ๆ

(3) เกิดก๊าซไวไฟ สารประกอบจำพวกชาโลเจนอินทรีย์เมื่อเจอกับสารละลายต่าง หรือสารจำพวกฟินอลหรือคิริซอล จะทำปฏิกริยากับสารรีดิวชิงเข้มข้น หรือโลหะบางตัวทำปฏิกริยากับน้ำกรด

(4) เกิดก๊าซพิษ สารประกอบชาโลเจนอินทรีย์เมื่อทำปฏิกริยากับกรด หรือสารรีดิชิงเข้มข้น หรือน้ำ

(5) เกิดความร้อน น้ำการตกับต่าง หรือสารออกซิได้ชิงต่าง ๆ เมื่อผสมกับสารประกอบไฮdrocarบอน หรือราคุโลหะต่าง ๆ

(6) ทำปฏิกริยาburnแรงกับผ้า ของเสียหลายกลุ่มที่สามารถทำปฏิกริยากับผ้า หรือสารละลาย เกิดสารละลายที่ปนเปื้อนพิษ เกิดความร้อน หรือเกิดก๊าซพิษได้ จึงควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปปนกับของเสียอื่น ซึ่งมักจะมีน้ำปนอยู่เสมอ

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติ และปฏิกริยาของของเสียอันตราย สามารถหาได้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ใช้กับการใช้ และการกำจัดสารเคมีนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุอันตราย (Material Safety Data Sheets, MSDS) ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าวัสดุอันตรายนั้น ๆ เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้ผู้ใช้

12.2 วิธีการบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย⁽⁵⁾

กระบวนการทางฟิสิกเคมี (Physicochemical Processes)

สำหรับการบำบัดของเสียอันตราย กระบวนการทางฟิสิกเคมีเป็นวิธีการบำบัดที่นิยมใช้กันมากกว่าวิธีอื่น ๆ

การไถด้วยอากาศ (Air Stripping)

วิธีนี้ใช้ค่าใช้จ่ายน้อย และเป็นระบบที่ไม่ยุ่งยาก อาศัยหลักการที่ทำให้สารประกอบหรือของเสียอันตรายออกจากน้ำด้วยการระเหยออกไปสู่บรรยากาศ สารเคมีตั้งกล่าวต้องเป็นสารที่ระเหยออกได้ง่าย เช่น ตัวหล่อลาม (Solvents) หรือพาราสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds : VOCs) วิธีนี้เหมาะสมสำหรับใส่สารที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า 200 mg/l.

การไถด้วยอากาศจะอาศัยการยกขึ้นมาของสารจากสภาพภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่งด้วยหواء หรือด้วย หรือนบ่อ ซึ่งหมายถึงการขับน้ำของตัวที่หล่อลาม หรือสาร VOCs จากน้ำเสียไปสู่อากาศหนึ่ง โดยน้ำเสียที่มีสารอันตรายปนเปื้อนอยู่จะถูกสูบน้ำจากด้านบนของห้อ น้ำเสียจะไหลผ่านชั้นตัวกลางที่ถูกวางเรียงกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อมีน้ำที่ถูกดูดจากด้านล่างของห้อ ทำให้น้ำเสียต่อไป ให้ลงกระชั้นตัวกลาง ขณะเดียวกันจะมีลมถูกเบ่าจากด้านล่างของห้อ ทำให้น้ำเสียไหลไปหล่นทางก้นบ่อนที่ไหลขึ้นมา จึงเกิดการสัมผัสน้ำ และทำให้มีมวลของสารอันตรายถ่ายจากน้ำเสียไปสู่อากาศ

การไถด้วยไอน้ำ (Steam Stripping)

วิธีนี้เป็นการกำจัดสารปนเปื้อนที่ระเหยได้ง่ายออกจากน้ำเสียด้วยวิธีไอล์อกด้วยไอน้ำ แทนการไถด้วยอากาศ โดยอาศัยการระเหยออกของสารปนเปื้อนเข็นเดินกับวิธีไถด้วยอากาศ แต่วิธีนี้จะมีข้อดีกว่าวิธีไถด้วยอากาศ ดังนี้

- ระบบไถด้วยไอน้ำ จะมีอุณหภูมิสูงกว่าระบบไถด้วยอากาศ ซึ่งการใช้ไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจะช่วยให้สารปนเปื้อนออกได้ง่าย และรวดเร็ว
- ไอน้ำจะละลายได้ในของเหลว หรือในน้ำได้อย่างไม่มีขอบเขต
- ระบบไถด้วยไอน้ำ สามารถกำจัดสารปนเปื้อนที่มีความสามารถระเหยได้น้อย และมีความสามารถละลายน้ำได้น้อย และยังสามารถกำจัดสารปนเปื้อนที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า 100 mg/l. ได้ด้วย

ระบบหอไส้ด้วยไอนีนิยมใช้กำจัดสารพิษ Chlorinated hydrocarbons ต่าง ๆ, Aromatics ต่าง ๆ, Ketones หรือ Alcohols เป็นต้น ระบบไส้ด้วยอากาศมีแผ่นเจาะรู ติดตั้งอยู่ในหอไส้ด้วยไอน้ำหลาย ๆ แผ่นวางห่างกันเป็นระยะเท่า ๆ กัน ไอน้ำจะถูกพ่นจากส่วนล่างของหอขึ้นไปบนยอดหอให้กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งหน้าตัดของหอ ส่วนน้ำเสียจะถูกปล่อยลงมาจากด้านบนของหอ ระบบหอไส้ด้วยไอน้ำแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ระบบที่ใช้ความดันบรรยายกาศ และระบบที่ใช้ความดันสูญญากาศ ความแตกต่างของการทำงานของทั้งสองประเภทแสดงในตารางที่ 12-1

การดูดซับด้วยถ่าน (Carbon Adsorption)^[2]

ถ่านกัมมันต์สามารถดูดซับสารปนเปื้อนได้ดี ถ่านกัมมันต์ผลิตจากแหล่งการบันถ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ ผักชี อกุกและพรว้า ถ่านทินลิกไนต์ แกลบ เป็นต้น การผลิตถ่านกัมมันต์จะดำเนินการโดยการเผาสักดังกล่าวข้างต้น ณ อุณหภูมิ 170 °C แล้วค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าให้เกิดเป็นถ่านไม้ จากนั้นนำไปเพิ่มความร้อนด้วยไอร้อน หรือวิธีอื่น ๆ จนกระทั่งถ่านไม้เกิดคนยาวย่องหรือไฟร่องเด็ก ๆ โดยทั่วไปถ่านกัมมันต์จะมีสองรูปแบบ คือ แบบผง (Powdered form) และแบบเกล็ด (Granular form) ในการกำจัดสารอินทรีย์ที่เป็นพิษนิยมใช้ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด

ตารางที่ 12-1 การทำงานของระบบไอล์ด้วยไอ้น้ำ

ระบบไอล์ด้วยไอ้น้ำ ชนิดใช้ความตันบรรยายกาศ	ระบบไอล์ด้วยไอ้น้ำ ชนิดใช้ความตันสุญญากาศ
- ใช้น้ำทึบออกจากระบนไปข่วยเพิ่มอุณหภูมิของน้ำเสียเข้าระบบ เพื่อช่วยลดพลังงานในระบบ	- น้ำเสียไหลเข้าระบบโดยปกติ ไม่มีการนำน้ำทึบออกจากระบบมาช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้แก่น้ำเสีย
- น้ำเสียจะไหลเข้าสู่ระบบจากด้านบนลงสู่ด้านล่างของห้อง โดยมีไอน้ำพ่นเข้าสู่ระบบจากด้านล่างซึ่งส่วนกับน้ำเสียไหลเข้า	- ไอที่ออกจากห้องกลับผ่านส่วนกลับน้ำทึบรอง เพื่อทำให้ไอไหลกลับเข้าสู่ห้องอีกครั้งที่ส่วนล่างของห้อง เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
- ไอร้อนที่มีสารปนเปื้อนที่ถูกระบายนอกจากน้ำ เข้าสู่ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ	- น้ำทึบรองที่ถูกถ่ายทึบออกมานำส่วน จะถูกปล่อยทึบออกจากระบบทันที
- เมื่อไอร้อนเย็นลง จะไหลเข้าระบบแยกสารปนเปื้อน	- ไอที่ออกจากห้องบนส่วน จะไหลเข้าระบบแยกสารปนเปื้อน สารปนเปื้อนจะถูกปล่อยทึบออกจากระบบ ส่วนของเหลวจะถูกสูบนกลับไปปานั้ดอีกครั้ง
- ของเหลวที่อิ่มตัวด้วยสารอินทรีย์ ถูกนำกลับเข้าไปปานั้ดทางส่วนบนของห้อง	- เตินระบบ ณ ความตันต่ำกว่าความตันบรรยายกาศ ทำให้อุณหภูมน้ำของน้ำมีจุดเดือดต่ำกว่าปกติ น้ำจะร้อนเร็วขึ้น
- อุณหภูมิที่ต้องการในห้อง ควรสูงกว่าจุดเดือดของน้ำเสีย คืออยู่ในช่วง 102-105 °C	- โดยทั่วไปจะเตินระบบที่ความตัน 0.2 ถึง 0.5 บรรยายกาศ ณ อุณหภูมิในช่วง 60-82 °C

ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ใส่คาร์บอนหรือถ่านกัมมันต์ลงในถัง โดยให้มีแผ่นรองรับถ่านไว้
2. น้ำเสียถูกปล่อยเข้าทางด้านบนของถังดูดซับ
3. น้ำเสียไหลผ่านถ่านกัมมันต์ด้านล่างของถัง ผ่าน Nozzle
4. ล้างย้อนด้วยน้ำสะอาดและอากาศ ทำให้ค่าสูญเสียความตันในถังลดลง สามารถเตินระบบได้ปกติ

- น้ำล้างย้อน และตะกอนสกปรกจะถูกปล่อยทิ้งออกจากส่วนบนของถัง
- เมื่อถ่านกัมมันต์หมุดสภาพ จะถ่ายออกจากด้านฝ่าของถัง แล้วใส่ถ่านกัมมันต์ใหม่ หรือถ่านที่พื้นสภาพแล้วทางด้านบนของถัง
- โดยปกติระบบจะใช้ถังดูดซับมากกว่าหนึ่งถัง โดยอาจจัดวางเรียงถังแบบอนุกรม หรือแบบชาน不成列
- อาจให้น้ำเสียไหลเข้าและจัดวางแบบอนุกรม หรือให้ขั้นกรองเคลื่อนขยายขึ้นได้
- โดยทั่วไปถังดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ทำด้วยเหล็ก หรือ Polyethylene หรือ Fiberglass
- ค่าอัตราส่วนความลึกต่อเส้นผ่าศูนย์กลางของถัง เท่ากัน 3:1 ถึง 10:1
- น้ำเสียที่ไหลเข้าถังด้านบน ไหลผ่านแผ่นกระจาบัน้ำเสีย เพื่อให้น้ำเสียกระจาบเข้าได้มากที่สุด และไม่ให้น้ำเสียไหลกระแทกกองบนขั้นบนของถังกัมมันต์

ออกซิเดชันเคมี (Chemical Oxidation)

วัสดุประஸงค์หลักของวิธีนี้คือการกำจัดความเป็นพิษของของเสียด้วยการใช้สารออกซิไดซ์ เป็นวิธีที่ต้องอาศัยความรู้ทางเคมีท่อนข้างมาก แต่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกำจัดสารพิษที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูง ระบบเกิดออกซิเดชันเคมีจะมีการเติมสารเคมีผสมกับน้ำเสียอันตราย โดยผสมกันในถังกวนแบบกวนสมบูรณ์หรือถังแบบไอลดัมกัน ผสมกันด้วยเครื่องกวน ด้วยการเป่าฟองอากาศลงในถัง หรือด้วยความดันลด

สารออกซิไดซ์ที่นิยมใช้กันได้แก่ ไอโซเซน ไอโตรเจนเบอร์ออกไซด์ คลอริน และไบตัสเซิร์บเมปเปอร์แมกนีเซต ซึ่งสารออกซิไดซ์แต่ละชนิดมีสมบัติต่างกัน ต้องศึกษารายละเอียดก่อนเลือกใช้งาน

การสกัดของไอลเดนอิวิกทุต (Supercritical Fluids Extraction)

Supercritical Fluids คือ ของไอลเดนอิวิกทุต เป็นของไอลที่ถูกเพิ่มอุณหภูมิและความดันอย่างมาก คือ 374°C และ 218 ความดันบรรยายกาศ ในระบบสารอินทรีย์อันตรายทั้งในดิน ในน้ำ หรือในตะกอนสามารถถูกละลายในของไอลเดนอิวิกทุต และจะถูกปล่อยออกมากจากของไอลเดนอิวิกทุตที่สภาวะอุณหภูมิและความดันที่ต่ำลง

เมื่อน้ำเสียเข้าสู่ระบบของไอลเดนอิวิกทุตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก กล่าวคือ ไอโตรเจนหายไป ความสามารถละลายออกซิเจนตื้นขึ้น และค่าความหนาแน่นของน้ำลดลงเพราะและน้ำสารอินทรีย์จะสามารถละลายได้ในไอลเดนอิวิกทุต ขณะที่เกลืออนินทรีย์จะไม่

ระยะนี้ มีการเติมสารออกซิเจนที่ เช่น อากาศ หรือ ออกซิเจน หรือ ไอโอดีนเปอร์ ออกไซด์ ลงไปในถังที่อุณหภูมิและความดันสูง จากนั้นให้เหลวเข้าไปในถังแยกจากกัน เพื่อทำการแยกจากกันเกลืออนินทรีย์ จากนั้นจึงให้เหลวเข้าระบบทำให้เย็นลง และเนื่องจากน้ำที่ออก จากถังแยกจากกันยังคงมีความร้อนอยู่มาก ทำให้เกิดกําชออกจากระบบ ซึ่งได้แก่สารออกซิเดนท์ที่หลงเหลือ CO_2 และ N_2 และอาจใช้กําชที่เกิดขึ้นนี้ไปหมุนกังหันได้

กระบวนการแผ่นเยื่อกรอง (Membrane Processes)

กระบวนการแผ่นเยื่อกรองมีหน้าที่หลักคือ แยกของเสียหรือสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการแยกที่มีตั้งแต่การกรองทั่วไป การกรองแบบอัลตราฟิลเตอร์ชั้น (Ultrafiltration) การแยกด้วยไฟฟ้า-เยื่อกรอง (Electrodialysis) และการกรองแบบรีเวอร์โอสโมซิส (Reverse Osmosis) เป็นระบบที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่าระบบปั๊มน้ำ ฯ และต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้วย

แผ่นกรองเป็นแผ่นกันขวางทางน้ำไหล ซึ่งจะยอมให้น้ำ ผ่านต่าง ๆ และสารที่มีไม่เลกุณภาพเล็กใหม่ผ่าน แผ่นเยื่อกรองที่มีใช้กันทำด้วยแผ่นของแข็ง หรือวัสดุพองด้วย เมื่อเดินระบบไปประจำหนึ่งจะเกิดอุดตันได้ง่าย และอาจเกิดการบอยสถาบายน้ำได้ สารปนเปื้อนที่มีพิษรุนแรงมากหรือมีความกัดกร่อนมาก จะไปทำลายแผ่นเยื่อกรองได้ง่าย

การกรองอัลตรา (Ultrafiltration)

การกรองอัลตราเป็นระบบกรองซึ่งของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กจะถูกแยกออกจากสารขนาดตัวโน้มเลกุณ และสารที่มีประจุ โดยการตั้งส่วนผสมเหลวผ่านเยื่อที่มีรูขนาดเล็กมาก มากใช้เยื่อรองอยู่บนกระดาษกรอง และอาจใช้ความพิเศษต่าง ๆ กันเพื่อจับของแข็งแขวนโดยขนาดต่าง ๆ ในกรณีเดินระบบต้องมีการให้ความดัน สารปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กจะไหลผ่านแผ่นเยื่อกรองได้ ส่วนสารปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่กว่า หรือซองน้ำไหลจะถูกตักอยู่บนผิวแผ่นเยื่อกรอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด อาจใช้วิธีน้ำหน้าเสียที่ผ่านระบบกรองแล้ว ถูกกลับมากรองอีกสองถึงสามครั้ง หรือจัดระบบกรองให้วางเรียงต่อกันแบบอนุกรมสองถึงสามถังก็ได้

การแยกด้วยไฟฟ้า-เยื่อกรอง (Electrodialysis)

ระบบกรองแบบนี้เป็นการนำจัดสารปนเปื้อนโดยใช้กระแสไฟฟ้า และเยื่อกรองจับประจุ ใช้การปล่อยกระแสไฟฟ้าตรงให้แก่ระบบ เพื่อให้มีประจุบวก (+) และประจุลบ (-) โดยมีเมมเบรนแยกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Membrane) และเมมเบรนแยกเปลี่ยน

ประจุลบ (Antion Exchange Membrane) จัดเป็นเบรนสองชนิดนี้ว่างสลับกันในระบบกรอง แผ่นเมมเบรนชนิดนี้มีความหนาเพียง 0.5 มม. จัดวางเรียงกันสลับชั้วไฟฟ้าหลาย ๆ แผ่น อาจเป็นร้อย ๆ แผ่นก็ได้ โดยมีระยะห่างระหว่างแผ่นเพียง 1 มม. หรือมากกว่าเล็กน้อย เพื่อให้น้ำเสียไหลผ่านช่องว่างนี้ได้

ออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis)

ระบบนี้นิยมเรียกว่า ระบบ RO เป็นการอัดความดันผ่านเยื่อหุ้มได้ (Semipermeable membrane) ทำให้สารปนเปื้อนติดค้างอยู่บนผิวเยื่อหุ้มได้ ระบบนี้ต้องมีการบีบตัวหรือดักของแข็งขนาดต่าง ๆ ออกจากน้ำก่อนเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันการทำงานของระบบ เนื่องจากแผ่นเยื่อหุ้มได้มีความละเอียดมาก

วิธีการทางชีวภาพ (Biological Processes)

ระบบบีบตัวทางชีวภาพสำหรับของเสียอันตรายเป็นระบบบีบตัวที่อาศัยจุลชีพในการขับถ่าย โดยอาศัยสารอาหารจากของเสียอันตราย ซึ่งสารอาหารที่สำคัญได้แก่สารคาร์บอน อินทรี การบีบตัวของเสียอันตรายด้วยวิธีการทางชีวภาพ จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ดังนี้

การบีบตัวของเสียอันตรายที่มีสถานะของเหลว

ของเหลวในที่นี้คือน้ำเสียที่มีของเสียอันตรายเจือนปน ซึ่งจะถูกบีบตัวทางชีวภาพได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากน้ำเสียที่มาจากการบ้านเรือน ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งมีสารอินทรีที่ขับถ่ายง่ายกว่าน้ำเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม บางครั้งต้องใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งเดือน ที่จะบีบตัวไป แบ่งการบีบตัวออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดัง

1) ระบบจุลชีพแขวนลอย (Suspended Growth System)

เป็นระบบที่ต้องมีการแยกตะกอน เพื่อนำตะกอนกลับสู่ระบบอีก มีการไหลวน กลับของตะกอนอยู่ตลอดเวลา หรือเก็บตลอดเวลา มีการรักษาระดับความเข้มข้นของจุลชีพ แขวนลอยอย่างเหมาะสม ควรให้มีความเข้มข้นคงที่สม่ำเสมอ และต้องมีการวนกันอย่างดี เพื่อให้จุลชีพได้สัมผัสถกับอาหารจากของเสียอันตรายอย่างทั่วถึง ทุก ๆ ส่วนของดังน้ำบีบต้อง มีอัตราส่วนอาหารกับมวลจุลชีพอย่างเหมาะสม และต้องมีอายุตะกอนเหมาะสมคือไม่นาน ก่อให้เกิดในไป

ระบบนี้สามารถเดินระบบได้ทั้งแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ ขึ้นอยู่กับลักษณะของเสียอันตราย บางระบบอาจใช้ถ่านกัมมันต์เพิ่มลงไปในระบบบ้าด เพื่อช่วยดูดซับของเสียอันตรายเพิ่มเติมจากการกำจัดด้วยจุลชีพ

ข้อเสียของระบบบ้าดนี้คือจะก้อนอาจถูกหักออกไปกับน้ำทึบที่สันออกจากร่องดักตะกอน ถ้าจะก้อนตกไม่ติดห่าให้จะก้อนหลอยขึ้นมากระเจยไปทั่วถังดักตะกอน จนในที่สุดจะก้อนหลอยไปกับน้ำทึบจนหมดในระบบบ้าด ปัญหานี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายกับน้ำเสียที่มีของเสียอันตรายปะปนมา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการเลือกใช้ระบบนี้กับการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอันตราย

2) ระบบจุลชีพเกาะผิวดักทาง (Attached-Growth Systems)

เป็นระบบที่ต้องมีการใช้ดักทาง เช่น พลาสติก ยาง หิน อิฐ ตินเนา กระเบื้อง เป็นต้น จุลชีพจะเกาะที่ผิวดักทาง และจะค่อย ๆ เกาะหนาขึ้นเรื่อย ๆ แต่ระบบนี้อาจมีจุลชีพแขวนหลอยด้วยแต่ไม่ใช่จุลชีพหลักของระบบ มีทั้งแบบใช้และไม่ใช้อากาศ

การบำบัดของเสียอันตรายที่มีสถานะกึ่งเหลวกึ่งแข็ง

สถานะกึ่งเหลวกึ่งแข็ง เช่น สลัดช์ ซึ่งหมายถึงน้ำและตะกอนผสมกัน และบางครั้งอาจมีตินที่ปนเปื้อนสารอันตรายด้วย ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีลักษณะคล้ายโภชนา การบำบัดทางชีวภาพของสลัดช์ ใช้หลักการเดียวกับระบบบำบัดทางชีวภาพของน้ำ คือใช้ระบบบ้าดแบบจุลชีพแขวนหลอย แต่ไม่ควรใช้แบบจุลชีพเกาะผิวดักทาง เพราะจะมีปัญหาการอุดตัน ในระบบควรมีการกวนอย่างเพียงพอเพื่อให้ทุก ๆ อย่างในสลัดช์กวนอย่างทั่วถึงเป็นเนื้อเดียวกัน สารปนเปื้อนบางชนิดอาจจะระเหยออกได้ และเพื่อเพิ่มอากาศให้เพียงพอ นอกจากนี้ยังเป็นการทำให้สารอินทรีย์กับจุลชีพผสมกันได้อย่างทั่วถึง และทำให้ของแข็งต่าง ๆ ในสลัดช์แตกกระจายออก

ระบบนี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้ระบบสูบน้ำสลัดช์ให้เดินกลับ เพราะในบ่อ มีสลัดช์เข้มข้นแล้ว ระบบนี้มีอัตราเรียบสลายทางชีวภาพเร็ว ทำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่ป้อมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับระบบบ้าดของแข็งทั่วไป

การบำบัดของเสียอันตรายที่มีสถานะของแข็ง

การบำบัดด้วยวิธีนี้จะมีทั้งการย่อยสลายทางชีวภาพ และอาจมีการระเหยออกด้วยรวมถึงอาจมีการกำจัดทางกายภาพเช่นเดิม ด้วย ซึ่งการบำบัดของเสียอันตรายที่มีสถานะของแข็งมีหลายวิธี แต่จะกล่าวถึงเพียงการบำบัดโดยดิน (Land Treatment) เท่านั้น

การบ้าบัดโดยตินเป็นการนำของเสียปล่อยทิ้งลงบนพื้นดินด้วยอัตราเร้าควบคุมได้ จะมีการนำตินบนพื้นดินผสมกับของเสียด้วย แต่ส่วนรับของเสียอันตรายจะไม่ใช้กับพื้นที่เกษตรกรรมเหมือนกับน้ำเสียชุมชน ซึ่งเป็นข้อเดียวกันของระบบบำบัดแบบนี้ แต่ข้อต่อมาที่สำคัญ การบ้าบัดโดยตินจะมีลักษณะการทำงาน ซึ่งเป็นรูปหน้าตัดแสดงการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อน และการกำจัดสารปนเปื้อนด้วยพื้นดิน จากที่จะเห็นได้ว่า มีกลไกการกำจัดสารปนเปื้อนต่าง ๆ ดังนี้

- พิชุดขับสารปนเปื้อน
- สารปนเปื้อนบางส่วนจะหล่อออกจากการบ้านดิน
- มีการไหลผ่านพื้นดินกระจากออกไป
- มีการกระจายออกจากการบ้านดินด้วยลมพัด
- มีการละลายอยู่ในรั้นดินด้วยการตักกรอง
- มีการไหลระบายน้ำได้ดี

ระบบนี้ควรมีการใช้อากาศ (Aerobic) ดังนั้นจึงควรบ้าบัดที่ความลึกประมาณ 10-30 ซม. เพื่อให้มีอากาศอยู่ตลอดเวลา ระบบนี้สามารถกำจัดสารอินทรีย์ต่าง ๆ ได้ และยังสามารถกำจัดสารอินทรีย์ เช่น ตะกอนแขวนและตะกอนกำจัดด้วยการตักตะกอน และการกรองบนรั้นได้ดี ดินและรั้นคือติน โลหะหนักจะถูกคุกเข้าด้วยตินจะถูกตอกตะกอนและหลีกเมื่อ และอาจจะถูกแลกเปลี่ยนประจุภายในรั้นด้วย แต่จะต้องมีการตรวจสอบค่า pH ของติน และควบคุมให้มีค่ามากกว่า 6.0 เพื่อให้มีสภาพต่างซึ่งเป็นสภาพที่โลหะหนักจะตอกตะกอนได้ดี

บังจับที่ควรพิจารณาเรื่องความสามารถรับของเสียอันตรายของพื้นดิน มี 3 ปัจจัยคือ

1. ควรให้สารปนเปื้อนถูกละลายอยู่ในตินในระยะเวลาหลายเดือน หลายปี จนถึงจุดอิ่มตัว จนไม่สามารถรับสารปนเปื้อนได้อีก เพื่อให้มีประสิทธิภาพกำจัดตัวตินได้สูงสุด คือ จนกระทั่งพื้นที่หมดอายุ

2. อัตราการใส่น้ำ หรือของเสียอันตราย ควรมีอัตราพอเพียงไม่มากจนเกินไป ไม่ให้มีภาวะน้ำท่วมขัง นั่นคืออัตราการใส่น้ำเข้าพื้นดินต้องน้อยกว่าอัตราการซึมลงผ่านรั้นติน

3. ปริมาณของสารปนเปื้อนที่ใส่ลงบนพื้นดินควรน้อยกว่าอัตราการย่อยสลาย หรือ ควรใส่สารปนเปื้อนให้เท่ากันที่ตินสามารถกำจัดได้

เนื่องจากสารปนเปื้อนอันตรายถูกทิ้งลงบนพื้นดิน และมีการเคลื่อนที่ลงถึงรั้นได้ตินซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อแมตต์ล้อมและก่อให้เกิดอันตรายต่าง ๆ ต่อชีวิตได้ ดังนั้น จำเป็นต้องมีแผ่นพลาสติกปูพื้น เพื่อไม่ให่องเสียอันตรายเคลื่อนลงรั้นได้ตินไปไกล

ระบบบำบัดก้างซึ่งภาพสำหรับน้ำได้ดี

สารปนเปื้อนที่ไหลลงชั้นใต้ดิน จะอยู่ใน 3 ลักษณะ ดังนี้

- คุณภาพน้ำดินที่อยู่ใต้ดิน
- ละลายน้ำได้ดี
- เคลื่อนที่ไปมาอิสระ

โดยจะพบว่าการคุ้นชั้นและการเคลื่อนที่อิสระ เป็นกลไกที่เกิดขึ้นมากกว่าการละลายในน้ำได้ดี แต่กลับพบว่าปัญหาของการละลายในน้ำได้ดีจะมีผลกระทบต่อปัญหามลพิษทางน้ำได้ดีมากกว่า เพราะน้ำได้ดีมีการเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและกระจายไปได้ไกล

อุดสาหกรรมน้ำมันจะพบปัญหาการบำบัดสารอันตรายในชั้นใต้ดินมากที่สุด จากการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ชั้นใต้ดิน นอกจากน้ำมันแล้ว ยังมีสารปนเปื้อนอื่น ๆ อีก เช่น สารประกอบที่มีคลอรีน พิโนล สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งมักมีการรั่วไหลเข้าลงชั้นใต้ดินเสมอ

การบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำได้ดีแบบได้เป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ EX SITU และ IN SITU โดยที่ EX SITU หมายถึงการบำบัดนอกพื้นที่ปนเปื้อน โดยการสูบน้ำได้ดีที่มีการปนเปื้อนออกไปบำบัดยังสถานที่อื่น ส่วน IN SITU หมายถึงการบำบัดในพื้นที่ปนเปื้อน ไม่ต้องสูบน้ำหรือขุดดินขึ้นมาทำความสะอาด เป็นการบำบัดภายในชั้นใต้ดิน และเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัด วิธีการบำบัดที่นิยมคือการบำบัดแบบ IN SITU

เนื่องจากการบำบัดของเสียอันตรายในชั้นใต้ดิน เป็นการบำบัดโดยจุลชีพแบบอาศัยออกซิเจน ดังนั้นต้องที่ต้องไฟแก๊สจุลชีพคือ ออกซิเจนและสารอาหาร วิธีการบำบัดจะแตกต่างกันเมื่อความลึกของชั้นใต้ดินแตกต่างกัน ดังนี้

1. ชั้นใต้ดินลึก

ระบบบำบัดที่เหมาะสมกับการบำบัดของเสียอันตรายที่ปนเปื้อนชั้นใต้ดินลึก เป็นการสูบน้ำได้ดีจากปอนาคานบริเวณข้างเคียงกับแหล่งปนเปื้อน นำมาผ่านกับสารอาหารและออกซิเจน ให้จุลชีพจากชั้นใต้ดินได้รับออกซิเจนและสารอาหาร และมีปฏิกิริยาซึ่งเคมีเกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อม แล้วนำเข้าสู่ปอนาคานบริเวณปะเนื้อน ให้ชั้นดินท่าหน้าที่เสริมอนดังปาน้ำดีของเสียอันตราย

2 ขั้นตอนไดคินดีน

ถ้าระดับน้ำไดคินตื้นใกล้ผิวน้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องขุดบ่อน้ำด้วยเครื่องจะเสียค่าใช้จ้างสูง ให้ใช้การขุดร่องเพื่อน้ำออกซิเจนและสารอาหารใส่ลงในร่องไดคิน เพื่อใช้ปานั้ตสารปันเปื้อน

นอกจากการใช้ออกซิเจนแล้ว ยังมีการเติมออกซิเจนบริสุทธิ์แทนการเติมอากาศทั่วไป และมีการเติมไฮโดรเจน หรือเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide, H₂O₂) อีกด้วย ปัจจัยทางธรรมชาติวิทยา มีความสำคัญต่อการปานั้ต เพราะสภาพชั้นใต้ดินต้องไม่ควรเป็นแบบชั้นหินที่มีรอยแตกมากจนเกิดทางน้ำไหล ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลลัดวงจรได้มาก ทำให้ประดิษฐ์ภาพในการบ้าน้ำดลัดทั่วลง เพราะมีการกวนกันระหว่างออกซิเจน สารอาหาร สารปันเปื้อน และจุลทรรศน์ไม่ติด

การปรับเสถียรและการทำก้อนแข็ง (Stabilization and Solidification) ^[2, 5]

การปรับเสถียรและการทำก้อนแข็งเป็นกระบวนการการทำจัดของเสียอันตรายให้หมดสิ้น ข้อดีของวิธีนี้คือช่วยป้องกันการละลายของสารปันเปื้อนออกมาน้ำสู่สิ่งแวดล้อม ช่วยลดขนาดพื้นที่ดินของของเสีย และช่วยเพิ่มสภาพของของเสียด้วยการปาร์ฟให้อยู่ในสภาพดี มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม การปรับเสถียรและการทำก้อนแข็ง เป็นกระบวนการที่มักจะทำร่วมกัน แต่มีความแตกต่างกัน ดังนี้

การปรับเสถียร (Stabilization) เป็นกระบวนการที่ใส่สัตtru หรือสารเพิ่มเติม (Additives) ที่ใช้ลดความอันตรายของของเสียลง ทำให้ลดอัตราการเคลื่อนที่ของสารปันเปื้อน ไปสู่สิ่งแวดล้อม และช่วยลดความเป็นพิษด้วย เปรี้ยบเทียบเป็นกระบวนการบ้าน้ำดองเสีย เช่น น้ำเสียกับสัตดัชควรทำการปรับเสถียรให้เรียบร้อยก่อนนำไปทิ้งลงบนพื้นที่ฝังกลบ ในระหว่างการปรับเสถียร สารปันเปื้อนอาจจะถูกทำลายหรือเปลี่ยนสภาพไป เช่นมีการตีริง หรือกำจัดคลอรินออกจากรสาร Chlorinated Hydrocarbons โดยการระเหย เป็นต้น บางครั้งเรียกว่า Fixation การเติม additives เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของของเสีย ลดพื้นที่ผิวที่จะสัมผ่านสารปันเปื้อน เป็นการจำกัดการละลายของสารปันเปื้อนในของเสีย และลดความเป็นพิษของสารปันเปื้อน

การทำก้อนแข็ง (Solidification) เป็นกระบวนการที่ใส่สารที่ทำให้วัสดุแข็งตัว (solidifying material) โดยทำการใส่วัสดุก่อให้แข็งตัวผสมกับของเสียอันตราย ทำให้ได้ของแข็งที่สามารถทำให้มีความแข็งแรง รับแรงกดได้มากขึ้น และสามารถช่วยลดความสามารถของ

น้ำซึ่มผ่านได้ วัสดุที่ช่วยก่อให้แข็งตัวได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว เป็นต้น สิ่งผลให้ของเสีย อันตรายมีเดียรภาพดีขึ้น

กลไกของระบบการปรับเปลี่ยนและการทำก้อนแข็งอาศัยกลไกทางกายภาพและเคมี ที่ส่งผลให้ของเสียอันตรายถูกปกปิด หรือถูกยึดเกาะติดจนแน่น ไม่สามารถหลุดออกมากได้ กลไกต่าง ๆ อาจมีดังนี้

1. **Microencapsulation** ของเสียจะอยู่ในแคปซูล และจะถูกบรรจุไว้ภายในโครงสร้าง พลีกในระดับเล็กมาก หรือเรียกว่าระดับ Microscopic ของเสียอันตรายถูกบอยสถาบันได้ขนาดเล็กมาก ๆ ตัวอย่างของกลไกนี้ เช่น เมื่อของเสียนำมันถูกผสมกับเก้าออย ปูนขาว และซีเมนต์ จะทำให้ก้านนำมันอยู่ภายในเชืองว่างของแคปซูลนี้

2. **Macroencapsulation** ของเสียจะอยู่ในแคปซูล และจะถูกบรรจุไว้ภายในโครงสร้างในระดับใหญ่กว่าของ Microencapsulation พากของเสียอันตรายถูกบรรจุอยู่ภายใน แคปซูลด้วยกลไกทางกายภาพ มีการแยกสลายในเชิงกายภาพ มีขนาดใหญ่แต่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อิสระ

3. **Adsorption** คือการดูดซับ เป็นการดูดติดผิวของของแข็ง ซึ่งเป็นการดักทางกายภาพ มีการยึดเกาะกันแบบเคมีไฟฟ้า (Electrochemical) โดยวัสดุหรือสารปรับเปลี่ยนที่เกิดแรงยึดแบบ Hydrogen bonding หรือแบบ Van der waal ทำให้การร้าวไหล หรือหลุดออกจากผิวของแข็งมีน้อยกว่าของ Microencapsulation และ Macroencapsulation ซึ่งเป็นจุดเด่นของวิธีนี้

4. **Absorption** คือการดูดซึม หรือการดูดกลืน ของเสียอันตรายจะถูกดูดซึมนเข้าไปภายในตัวดูดซึม คล้ายการดูดน้ำของฟองน้ำ วิธีนี้จะใช้สารหรือตัวดูดซึมนิดต่าง ๆ ทำการดูดของเหลวออกจากของเสียอันตราย ทำให้ของเสียอันตรายอยู่ในสภาพของแข็งมากขึ้น เป็นการเพิ่มค่าปริมาณของแข็งมากขึ้น

5. **Precipitation** การตกตะกอนพลีก เป็นการนำของเสียอันตราย ซึ่งโดยมากเป็นของเสียอนินทรีย์ เช่นไขมันหนัง มาผสมกับสารเคมี ที่ทำให้เกิดตะกอนพลีก โดยให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เช่นมีค่าความเป็นกรดต่างเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่ต้องปรับให้ค่าความเป็นกรดต่างสูง

6. Detoxification เป็นการลดความเป็นพิษของของเสียอันตราย เช่นการใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน เพื่อทำให้คราเมียมาราเคนซึ่งมีความเป็นพิษสูงมาก กลายเป็นคราเมียมาราเคนซึ่งมีความเป็นพิษ

ประเภทของการปรับเปลี่ยนและการทาก้อนแข็ง แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามชนิดของสารปรับเปลี่ยนหรือสารท้าให้เป็นก้อนแข็ง ดังนี้

1. Inorganic processes สารปรับเปลี่ยนหรือสารท้าให้เป็นก้อนแข็งของกระบวนการนี้เป็นสารอินทรีย์ เช่นซีเมนต์ และสารปอซซิลานซึ่งเป็นสารที่มีซิลิค้า หรือซิลิกา กับอุบลามีนาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นสารที่ในกระบวนการปกติจะไม่มีสมบัติเป็นตัวประสานเคมีอันซีเมนต์ แต่เมื่อทำปฏิกิริยากับปูนขาวและน้ำ ที่อุณหภูมิห้อง จะมีสมบัติเป็นตัวประสาน เช่นเดียวกัน

2. Organic processes สารปรับเปลี่ยนหรือสารท้าให้เป็นก้อนแข็งของกระบวนการนี้เป็นสารอินทรีย์ เช่น Asphalt (bitumen), Polyethylene, Polyesters, Polybutadiene, Epoxide, Urea formaldehyde, Acrylamide gel, และ Polyolefin

สารปรับเปลี่ยนหรือสารท้าให้เป็นก้อนแข็ง มีใช้กันหลายชนิด ดังนี้

1. ซีเมนต์ (Cement) เป็นสารที่ทำให้เป็นก้อนแข็ง เมื่อน้ำซีเมนต์มาผสมกับน้ำและของเสียอันตราย จะถูกอุ่นเป็นก้อนแข็งภายใน 24 ชั่วโมง อาจมีการผสมทรายและหินขนาด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของก้อนแข็ง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเรียกว่า ปฏิกิริยาไฮเดรชัน ซีเมนต์เหมาะที่จะใช้กับของเสียอินทรีย์โดยเฉพาะไขมหะหนัง เนื่องจากในก้อนดูดซึมมีค่าความเป็นกรด ต่างกันข้างสูง ทำให้ไขมหะหนังส่วนใหญ่อยู่ในรูปไฮดรอกไซด์ หรือเกลือคาร์บอนเนต ซึ่งเป็นรูปที่มีความเสถียรสูง

2. ปอซซิลาน (Pozzolans) เป็นวัสดุที่เมื่อผสมกับปูนขาวและน้ำ จะทำให้ได้วัสดุประสานซึ่งมีสมบัติเหมือนซีเมนต์ เหมาะกับการกำจัดทั้งสารปนเปื้อนอินทรีย์ และอินทรีย์

3. ปูนขาว (Lime) เป็นสารที่ทำให้เป็นก้อนแข็งได้ มีสูตรเคมีคือ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ แต่นิยมเรียกว่า lime เมื่อน้ำปูนขาวมาผสมกับของเสียอันตราย $\text{Ca}(\text{OH})_2$ จะทำปฏิกิริยากับวัสดุในของเสีย นอกจากใช้ปูนขาวอย่างเดียว อาจใช้วัสดุอื่น ๆ มาช่วยผสมด้วย เช่น เต้าล้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดของเสีย

4. ดินเหนียวตัดแปลง (Modified Clays) เป็นดินเหนียวที่นำสารอินทรีย์ประจุบวก เช่น Quaternary ammonium ions มาแทนสารอินทรีย์ประจุบวก ทำให้สารอินทรีย์ประจุบวกในดินเหนียวสามารถดูดซับสารปนเปื้อนอินทรีย์อื่น ๆ ได้ และเมื่อดินเหนียวตัดแปลงจัน

การปนเปื้อนแล้ว สามารถอบร้าวไว้ในรูปของแคปซูลของก้อนซีเมนต์เพื่อความมั่นคงยิ่งขึ้น

5. โพลิเมอร์อินทรีย์ เป็นสารที่ใช้ปรับเปลี่ยนของเสียอันตราย เกิดขึ้นจากการใช้สารกลุ่ม Monomer เช่น ใช้ Urea-formaldehyde เป็นสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อสร้างเป็นวัสดุโพลิเมอร์ วัสดุโพลิเมอร์มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ สามารถดักของเสียอันตรายไว้ภายใน แต่ข้อเสียคือ ของเสียที่เป็นของเหลวอาจไม่ถูกยึดเกาะไว้ในโพลิเมอร์ได้หมด อาจมีการร้าวไหลออกบ้าง ดังนั้น ของเสียที่ถูกปรับเปลี่ยนแล้วควรทิ้งให้แห้งแล้วบรรจุไว้ในถังบรรจุ ก่อนนำไปทิ้งครั้งสุดท้าย และไม่ควรใช้กับของเสียที่มีคุณสมบัติระเหยออกได้ง่าย ข้อดีของสารนี้คือ ผลิตภัณฑ์ได้มีความหนาแน่นค่ากว่าวิธีอื่น ๆ และไม่ต้องใช้สารโพลิเมอร์มากนัก

6. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Materials) ได้แก่ ยางมะตอย, paraffin, bitumen, polyethylene, polypropylene, sulfur เป็นต้น เป็นวัสดุที่หลอมเหลวได้ในอุณหภูมิสูง เมื่อใช้ผสมกับของเสียอันตราย จะทำให้ของเสียอันตรายถูกปรับเปลี่ยน จากนั้นนำวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ปอกลุบของเสียอันตรายไปปลดอุณหภูมิลง หรือทำให้เย็นลงจนวัสดุเทอร์โมพลาสติกแข็งตัว วิธีนี้ไม่เหมาะสมกับของเสียอันตรายที่ระเหยได้ง่าย เพราะเป็นวิธีที่ต้องใช้ความร้อนสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านพิษทางอากาศได้

7. การทำเป็นแก้ว (Vitrification) เป็นอีกวิธีที่เป็นทั้งการปรับเปลี่ยนและทำเป็นก้อนแข็ง ซึ่งเหมือนกับการทำแก้ว คือมีการหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,600 องศาเซลเซียส แล้วลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว วิธีการทำเป็นแก้วช่วยให้ของเสียอันตรายไม่หลุดออกและมีความเสียร้ายมาก เป็นวิธีที่ทำให้ของเสียมีปริมาตรน้อยลง

วิธีการใช้ความร้อน (Heat Treatment)

ของเสียอันตรายบางประเภทสามารถเผาไหม้ได้ ซึ่งหมายความว่าจะป้องกันด้วยวิธีการใช้ความร้อน หรือ การเผาไหม้ (Incineration) แต่การเผาไหม้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเกิดเดือด ทั้งเด็กและเด็กนัก ซึ่งต้องมีวิธีการจัดการต่อตัวเอง

การเผาไหม้จัดเป็นการลดปริมาตรของเสียได้ โดยทั่วไปปริมาตรของเสียจะลดลง 30 % และมีน้ำหนักลดลง 60 %

การเผาไหม้ที่ต้องประกอบด้วย 3 T คือ Temperature, Time, และ Turbulence กล่าวคือต้องมีอุณหภูมิสูงเพียงพอ มีระยะเวลาการเผาไหม้เพียงพอ และมีการกวนภายในเตาอย่างเพียงพอด้วย

ของเสียแต่ละประเภทจะเกิดกําชต่างชนิดกันเมื่อบ้านบัดด้วยการเผาไหม้ ดังนี้

1. ของเสียที่มีไอโตรคาร์บอน สารไอโตรคาร์บอนเมื่อถูกเผาจะเกิดกําช CO_2 ไอน้ำ และ CO และให้ค่าความร้อนสูง
2. ของเสียที่มีซัลเฟอร์ เมื่อถูกเผาแล้วจะเกิดกําช SO_2 และ SO_3
3. ของเสียที่มีชาโลเจน หรือธาตุหมู่ 7 ซึ่งได้แก่ F , Cl , Br , I เมื่อถูกเผาจะเกิดกรดชาโลเจน เช่น HCl , HF , HBr , HI
4. ของเสียที่มีในไครเรเจน ในระหว่างการเผาไหม้จะเกิดออกไซต์ของไครเรเจนในรูปต่าง ๆ โดยเฉพาะ NO และ NO_2 แต่ในบางครั้ง กําชทั้งสองอาจเกิดขึ้นแม้ว่าในของเสียจะไม่มีไนโตรเจนอยู่ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากในบรรยายกาคําในไครเรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก โดยที่ NO จะเกิดที่อุณหภูมิสูงกว่า 650 องศาเซลเซียส ในขณะที่ NO_2 เกิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 650 องศาเซลเซียส
5. ของเสียที่มีโลหะ เมื่อถูกเผาจะได้ออกไซต์ของโลหะ แต่โลหะหลายชนิดอาจถูกระเหยออกได้ง่าย หรือถูกกลบเป็นไอได้ และจะถูกกลบไปพร้อมกับกําชที่ได้จากการเผา ส่วนโลหะที่ระเหยยากจะตกลงไปกับเตาเผา ดังนั้นถ้าของเสียอันตรายมีโลหะมากไปควรบ้านบัดด้วยการเผา เพราะจะมีโลหะที่ถูกกลบสูงแวดล้อมมากเกินมาตรฐาน และต้องมีระบบควบคุมลดพิษทางอากาศติดตั้งอยู่ด้วย

การกำจัดด้วยการฝังติด (Land Disposal)

การกำจัดของเสียอันตรายด้วยวิธีฝังกลบในดิน เป็นวิธีที่มีความสำคัญมากวิธีหนึ่ง เพราะเป็นวิธีที่ใช้กันมาก ถือเป็นการกำจัดไม่ใช่การบำบัด เป็นการกำจัดของเสียที่จบสิ้น ไม่มีการนำของเสียขึ้นมาใช้อีก สำหรับของเสียอันตรายจะใช้วิธีการฝังกลบมั่นคง (Secure Landfill) ส่วนวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ใช้สำหรับกำจัดของขยะทุกชนิด

1. การออกแบบหลุมฝังกลบ

การออกแบบหลุมฝังกลบเพื่อกำจัดของเสียอันตราย มี 2 ปัจจัยที่ควรคำนึงถึง ได้แก่

- 1.1. ต้องควบคุมบริเวณส่วนบนของพื้นที่ฝังกลบ ไม่ให้มีการไหลซึมของน้ำฝนออกจากพื้นที่ฝังกลบ และไม่ให้เกิดการระเหยหรือการกระจาบมลพิษออกจากพื้นที่ฝังกลบ
- 1.2. ต้องควบคุมตัวตนแต่ส่วนล่างของหลุมฝังกลบ ต้องรวมรวมน้ำระบายน้ำเข้าไปบ้านบัด และต้องไม่ให้มีน้ำระบายน้ำออกจากหลุมฝังกลบ

2. การเลือกพื้นที่ฝังกลบ

การเลือกพื้นที่ฝังกลบ มีข้อควรพิจารณาดังนี้

- 2.1. ต้องสำรวจสภาพภูมิประเทศรอบบริเวณพื้นที่ฝังกลบ ว่ามีระดับสูงต่ำขนาดไหน
- 2.2. ให้ทำการเก็บข้อมูลในสภาพ ได้แก่ ชาร์มิทญา อุทกภิทญา ปฐพิกลศาสดร เป็นต้น
- 2.3. ให้สำรวจสภาพระดับน้ำใต้ดิน
- 2.4. ให้สำรวจแหล่งดินที่ใช้ก่อน ว่าอยู่ไกลจากพื้นที่ฝังกลบมากน้อยเพียงใด
- 2.5. ศึกษาประวัติการเกิดน้ำท่วม หาข้อมูลระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิดน้ำท่วม
- 2.6. มีประชาชนใช้บ่อน้ำดื่น หรือบ่อน้ำใต้ดินข้างเคียงกับพื้นที่ฝังกลบหรือไม่
- 2.7. บริเวณข้างเคียงมีการทำเกษตรกรรมหรือไม่
- 2.8. สอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียง ถึงการยอมรับที่จะมีป้องกัน และความมีการอخيابายถึงผลกระทบด้วย

3. ระบบฝังกลบมั่นคง (Secure Landfill System)

เป็นบ่อฝังกลบที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งจะมีระบบป้องกันการรั่วไหลของน้ำระบายน้ำ ระบบปิดทับพื้นที่ฝังกลบ มีระบบฐานนา่น้ำทึบที่ถูกต้องตามหลักวิชา

ระบบรวมรวมน้ำระบายน้ำซึ่มพร้อมชั้นคาด (Liner and Leachate Collection) มีหลักลักษณะ

4. วัสดุประสงค์ของวัสดุปิดทับพื้นที่ฝังกลบ

เมื่อมีการฝังกลบของเสียอันตรายจนเดิมปล่อยแล้ว จะทำการปิดปือด้วยการปอกคลุมด้วยวัสดุต่าง ๆ ซึ่งวัสดุประสงค์ของสิ่งปอกคลุมนือฝังกลบแต่ละชนิดแตกต่างกัน ดังนี้

- 4.1. หดผ้าหรือพืชอื่น ๆ มีไว้เพื่อลดการกัดเซาะหรือการชะล้าง และช่วยลดปริมาณน้ำฝนซึมลงชั้นล่าง พร้อมทั้งช่วยขยายเนื้อออกจากใบไม้ และดูดซับความชื้นไว้บนผิวน้ำชั้นพื้นดินด้วย
- 4.2. ดินปุ๋ย มีไว้รับรับพืช และให้สารอาหารแก่พืช
- 4.3. แผ่นห่อชาร์ต (Geotextile filter) มีไว้ใช้แยกชั้นบนและชั้นล่าง และทำหน้าที่แผ่นกรองเพื่อช่วยดักไข่ให้วัสดุจากส่วนบนแคลื่อนลงส่วนล่าง
- 4.4. ทินและกรวย เป็นชั้นที่ต้องการให้เกิดการระบายน้ำ มีการวางท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลระบายน้ำออกได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว

- 4.5. แผ่นไนโตรเจน (Geomembrane) ใช้แยกชั้น มีความยืดหยุ่นดี
- 4.6. ตินเน็นยาอัดแพ่น เป็นชั้นที่กันไม่ให้น้ำไหลซึมลงสู่ชั้นถ่าง
- 4.7. ชั้นหินเล็ก อาจมีทั้งหินเล็กและกรวย วัสดุประสงค์หลักคือช่วยระบายน้ำ หรือไม่เกิดขึ้นเสีย ดังนั้นจะมีการเกิดขึ้นน้อยด้วย

4.8. ชั้นดินปอกคลุม ทำหน้าที่หลักเพื่อบริรักษาระดับน้ำ ให้มีความคงทน เอียงที่ถูกต้องสำหรับการระบายน้ำ ชั้นนี้เป็นชั้นที่ได้รับผัสกับของเสียอันตรายโดยตรง และเป็นชั้นที่เริ่มทำงานปัวบรรดับดินให้มีความคงทนเอียงที่ต้องการ

5. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการใช้วัสดุปิดทับพื้นที่ฝังกลบ

ป้องกันที่ไม่ใช้แล้ว ต้องมีการปอกคลุมเพื่อให้มีอายุงานต่อสภาพแวดล้อมได้ยาวนาน เก่ากันอยู่ของของเสียอันตรายที่อยู่ภายใต้บ่อฝังกลบ ซึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการใช้วัสดุปิดทับพื้นที่ฝังกลบ มีดังนี้

- 5.1. การควบคุมการไหลของน้ำในบ่อฝังกลบเพื่อลดปริมาณน้ำที่
- 5.2. การควบคุมแมลงต่าง ๆ และสัตว์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรคระบาด
- 5.3. การป้องกันไม่ให้ของเสียไปสัมผัสรากระบบน้ำ
- 5.4. การควบคุมก้าชให้กระจายออกอย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 5.5. การป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยขึ้นบนพื้นที่ฝังกลบ
- 5.6. การป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ของชั้นดิน โดยพิจารณาความมีเสถียรภาพของความคงตัว
- 5.7. การป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังบริเวณพื้นฝังกลบ ต้องทำการปัวสภาพทิวทัศน์ให้เหมาะสม
- 5.8. การป้องกันการกัดเซาะ และการชะ
- 5.9. การป้องกันไม่ให้สูญเสียจัดการระบายน้ำ
- 5.10. การป้องกันไม่ให้เกิดกัลนเมธมน้ำ
- 5.11. การทำให้มีทัศนียภาพดี

6. วัสดุปิดทับพื้นที่ผังกลบ

วัสดุที่ใช้มีหลายชนิด ดังนี้

6.1. แผ่นไนโกราฟ (Geomembranes) เป็นวัสดุโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้น น้ำซึมผ่านไม่ได้ อาจทำด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น Polyethylene, Polyvinyl chloride, Butyl rubber, Neoprene เป็นต้น การเลือกใช้ชนิดของวัสดุควรพิจารณาค่าความแข็งแรง และความสามารถของแผ่นไนโกราฟ เช่น ค่าแรงดึง ความเด่น ความเครียด โมดูลัสของความยืดหยุ่น ความแข็ง ความต้านทานแรงฉีกขาด และความต้านทานแรงเจาะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สอบถามได้จากผู้จำหน่าย

6.2. สิ่งทอธรณี (Geotextiles) เป็นแผ่นสังเคราะห์ที่บดบอมให้น้ำซึมไหลผ่านได้ มีความสามารถในการกรอง สามารถกำจัดสารแขวนลอยออกจากน้ำ มีการระบายน้ำ การย้าย หรือการเคลื่อนที่ของของเหลวผ่านแผ่นสิ่งทอธรณี

6.3. ดินเหนียวบดอัด (Compacted Clays) โดยมากจะเลือกใช้ดินเหนียวบดอัดเป็นชั้นคาดเก็บสุดท้าย หรือสุดท้าย ดินเหนียวบดอัดนี้อาจประกอบด้วย ดินเหนียว และดินปนทราย ขึ้นดินเหนียวบดอัดนี้สามารถป้องกันการหลอมของน้ำซึมได้ดีมาก และเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ไม่ต้องจัดการผลิตใด ๆ แต่ความมีดินเหนียวอยู่ใกล้พื้นที่ผังกลบเพื่อความสะดวกในการขุดขึ้นมาใช้ และลดค่าขนส่งดินด้วย เมื่อถูกสินใจเลือกแล้วดินจากที่ใด ควรมีการนำตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเสียก่อน เพื่อหาสภาพทางธรณีวิทยาของดินเหนียว หากการขุดบดของเม็ดดิน เป็นต้น

6.4. ดินเหนียวดัดแปลง (Modified Clays) มีสารอินทรีย์เป็นหลัก เป็นตินที่จัดทำขึ้นมาจากการแยกเปลี่ยนระหว่างพวากอนินทรีย์ประจุบวกกับพวากอินทรีย์ประจุลบ สามารถดูดซับสารอินทรีย์ได้ดี โดยเฉพาะสารอินทรีย์ที่มีน้ำหนักไม่เล็กมาก แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการนำมาใช้เป็นที่จริงเท่าใดนัก

6.5. เถ้าอ้อย (Fly Ash) เป็นผลผลิตจากการเผาไหม้ถ่านหินจากโรงไฟฟ้า เถ้าอ้อยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเป็นวัสดุปูชั้นคาด ถ้าหากการบดอ่อนมากเพิ่มกับเถ้าอ้อยจะทำให้เถ้าอ้อยมีความสามารถในการดูดซับมากขึ้น โดยเฉพาะการดูดซับสารอินทรีย์ที่มีน้ำหนักไม่เล็กน้อย

6.6. เบนโทไนต์ (Bentonite) หรือ Sodium montmorillonitic clay จะเติมผสมกับดินธรรมชาติ ประมาณ 5-15 % ข่วยเพิ่มค่าความสามารถในการดูดซับ และสมบัติ Plasticity นอกจากนี้เบนโทไนต์ยังมีคุณสมบัติในการแยกเปลี่ยนประจุบวกได้ดี โดยเฉพาะในหะนัก เช่น นิเกล ตะกั่ว ทองแดง เป็นต้น

6.7. ซีโอไอลิต (Zeolite) เป็นสารธรรมชาติที่มีพวาก Alumino-silicates มีความสามารถ吸附เปลี่ยนประจุบวกได้มากกว่าเบนโทไนต์ สามารถใช้เป็นรั้นค่าได้ แต่ยังไม่มีการใช้ในพื้นที่จริงมีเพียงการใช้ในห้องทดลองเท่านั้น

7. พื้นที่หลังปิดหลุมฝังกลบ

การดูแลพื้นที่หลังปิดหลุมฝังกลบเป็นภารกิจที่สำคัญมาก เพราะถ้าการดูแลไม่ดีอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

- ผุนฟูงกระเจาไปทั่วบริเวณ
- น้ำฝนจะพื้นที่ฝังกลบ ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียกระเจาไปทั่วบริเวณ
- น้ำได้ดินในบริเวณรอบ ๆ อาจถูกปนเปื้อนด้วยของเสียอันตราย
- อาจมีแมลงวัน หรือแมลงต่าง ๆ หนู บุ้ง หรือสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดการแพร่เชื้อโรคได้
- อาจมีการพิษปนเปื้อนอยู่บนพื้นดินบริเวณพื้นที่ฝังกลบ ซึ่งอาจเป็นสารก่อมะเร็ง หรือไวคร้ายอื่น ๆ

จึงควรมีมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ฝังกลบให้ดีที่สุด ดังนี้

- ปลูกพืช เพื่อให้รากพืชช่วยยึดดินให้แน่น ไม่หลุดออกจากหน้าดิน
- ควรมีรั้วอบบริเวณอย่างชัดเจน มียามรักษาความปลอดภัย มีการตรวจตราบุคคลภายนอกก่อนเข้าสู่พื้นที่
- ควรมีการตรวจสอบยาพาราบันด์ต่าง ๆ ก่อนเข้าพื้นที่ ให้แน่ใจว่าสอดคล้องส่งเข้าพื้นที่จะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี
- มีการปูกรดดันในร่องพื้นที่ เพื่อป้องกันผุนฟูงกระเจา ทั้งบังช่วยป้องกันกลิ่นเหม็นและทำให้มีทักษะนิยภาพที่ดีด้วย

12.3 การจัดการของเสียอันตราย : การป้องกันมลพิษ¹¹⁾

การป้องกันมลพิษที่เกิดจากของเสียอันตราย เป็นวิธีที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากประยุคค่าใช้จ่าย ทั้งประยุคการใช้วัสดุดีบุ ประยุคผลิตงาน และเป็นการช่วยพัฒนาองค์กรด้วย เนื่องจากช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

ในปี ค.ศ. 1989 EPA ได้เสนอแนวทางสำหรับของเสียทางในการจัดการของเสีย ดังนี้

- การลดที่แหล่งกำเนิด (Source reduction)
- การรีไซเคิล (Recycling)

- การบำบัด (Treatment)
- การกำจัด (Disposal)

ซึ่งหมายความว่า การจัดการมลพิษที่ดีที่สุดคือการลดมลสารจากแหล่งกำเนิด ลำดับต่อมาคือการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง ลำดับที่สามคือการบำบัด และลำดับสุดท้ายคือการกำจัดภาพที่ 12-2 แสดง เทคนิคการป้องกันมลพิษ (Pollutant prevention techniques) จากรูปพบว่า เทคนิคของการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention: PII) แบ่งเป็น 2 วิธี คือ Source reduction และ Recycling ทั้งแบบ on-site และ off-site ซึ่งก่อตัวให้ว่า PII เป็นวิธีที่น่าสนใจ และน่าจะดีที่สุดในการจัดการมลพิษต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงของเสียอันตรายด้วย

จากภาพที่ 12-2 ก่อตัวให้ว่า เทคนิคในการป้องกันมลพิษแบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

1. การลดที่แหล่งกำเนิด (Source Reduction)
 - 1.1 การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ (Product changes)
 - 1.1.1 การทดแทนผลิตภัณฑ์ (Product substitution)
 - 1.1.2 การอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ (Product conservation)
 - 1.1.3 การเปลี่ยนองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Change in product composition)
 - 1.2 การควบคุมแหล่งกำเนิด (Source control)
 - 1.2.1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology change)
 - เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต (Process changes)
 - เปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนการจัดวางผังแนวท่อ และผังของกระบวนการผลิต (Equipment, piping, or layout changes)



ภาพที่ 12-2 ผังเทคนิคการป้องกันมลพิษ (Pollutant prevention techniques)

- จัดระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น (Addition automation)
- เปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆ ในการให้มีประสิทธิภาพ (Changes in operating conditions)

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงวัสดุดิน (Input material changes)

- ใช้วัสดุดินที่มีประสิทธิภาพกว่าหดแทนวัสดุเดิม (Material substitution)
- เลือกวัสดุดินที่มีความสะอาด หรือห้ามความสะอาดด้วยวัสดุดินให้ต่ำสุดก่อนเข้าสู่กระบวนการการผลิต (Material purification)

1.2.3 การปฏิบัติงานดี (Good operating practices)

- มีการจัดการดี (Management practices)
- มีการจัดตารางเวลาทำงานดี (Production scheduling)
- มีการพัฒนาการจัดเก็บวัสดุดิน (Material handling improvements)
- มีการวางแผนและพัฒนาการไหลของเสียงในระบบ (Waste stream segregation)
- เผื่องการป้องกัน และความมีการตรวจสอบเสมอ (Loss prevention and procedural measures)

2. การนำกลับมาใช้อีก (Recycling)

2.1 การปรับปรุงของเสีย (Reclamation)

2.1.1 การจัดกระบวนการการนำหัวขับการกลับคืนทรัพยากร (Processed for resource recovery)

2.1.2 การจัดกระบวนการเพื่อให้ผลิตผลลัพธ์ได้ (Processed as a by-product)

2.2 การพื้นฟูสภาพและนำกลับมาใช้ใหม่ (Recovery and reuse)

2.2.2 ใช้กระบวนการปรับปรุงของเสียให้ใช้ได้อีก (Return to original product)

2.2.3 ใช่องเสียไปใช้กับกระบวนการอื่น (Raw material substitute for another process)

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

- [1] ศิริกัลยา สุวัจิตดานนท์, พัฒนา มูลพุกษ์ และ ชารังรัตน์ มุ่งเจริญ. (2541). การบังคับกันและควบคุมมลพิษ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ 35-43 น.
- [2] บุญยง ไสววงศ์. (2539). เทคโนโลยีการบำบัดของเสียอันตราย. กรุงเทพฯ. 133 น.
- [3] _____ (2544). คู่มือประชาชัชน การระวังภัยจากสารเคมีอันตราย. กรุงเทพฯ 16 น.
- [4] กัญญา พานิชพันธ์, อ้อมพร ภู่เพ็ชร์ และ ชีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร (2544). บทนัดภัยจากวัตถุเคมี ความเสี่ยงและอันตราย. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 179 น.
- [5] เกรียงศักดิ์ อุดมสินใจน (2546) ของเสียอันตราย เทคโนโลยีการกำจัด การจัดการ. กรุงเทพฯ. 650 น.
- [6] LaGreda, M. D., Buckingham, P. L., Evans, J. C. (2001) Hazardous Waste Management and Environmental Resources Management, McGraw-Hill Higher Education, Singapore, 1202 pp.
- [7] สรีร์ นุญญาอนุพงษ์. (2542) การจัดการของเสียอันตรายในจังหวัดเชียงใหม่. สถาบันวิจัยดังคม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- [8] กรมควบคุมมลพิษ. (2544). คู่มือประชาชัชน การระวังภัยจากสารเคมีอันตราย. กรุงเทพฯ.
- [9] กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2548) รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม. Available URL: <http://www.onep.go.th/download/soe48/doc/chapter3.pdf>
- [10] กรมควบคุมมลพิษ. (2547). โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการของเสียเคมีวัตถุจากชุมชน. สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย. กรุงเทพมหานคร.

แบบฝึกหัดท้ายบท

ตอนที่ 1

ให้นักศึกษาใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องของข้อที่ถูก และเครื่องหมาย ✗ ในช่องของข้อที่ผิด

ถูก ผิด

1. ขยะพิเศษ สามารถฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลร่วมกับขยะชุมชนได้
2. Industrial waste เป็นขยะจากอุตสาหกรรม มีค่ามากกว่าขยะจากชุมชนในบริเวณเท่า ๆ กัน
3. ที่พักอาศัยก่อให้เกิดขยะพิษได้ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ
4. กาภกัมมันตรังสี คือวัสดุหรือของเสียในรูปของแมงมุม เหลว หรือกาว ที่เป็น หรือเป็นเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสี ในระดับความแรงรังสีที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ปลอดภัย และวัสดุนั้นไม่เป็นที่พึงประสงค์ต่อผู้ใช้งานแล้ว
5. กาภของแข็งกัมมันตรังสี ถูกกำหนดให้ตัดแยกออกเป็น ประเภทเพาใหม่ได้ ประเภทเพาใหม่ไม่ได้บดอัดได้ ประเภทเพาใหม่
6. ในประเทศไทยยังไม่มีกาภกัมมันตรังสีระดับรังสีสูง
7. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของการบนส่งของเสียอันตราย?
 - 1) เก็บรวมรวม ขยะขี้นราก ภาชนะบรรจุ
 - 2) ทำเครื่องหมาย จดทะเบียนขยะ
 - 3) เก็บรวมรวม รถขยะ ภาชนะบรรจุ
 - 4) ทำเครื่องหมาย จดทะเบียนขยะ ใบกำกับการบนส่ง
8. ใบกำกับการบนส่งของเสียอันตรายทั้ง 6 ใบ ส่งอยู่ที่ใดบ้าง?
 - 1) หน่วยงานรัฐ (2 ใบ) ผู้ขนส่ง (1 ใบ) เจ้าของของเสีย (2 ใบ) สถานที่บริการ (1 ใบ)
 - 2) หน่วยงานรัฐ (1 ใบ) ผู้ขนส่ง (2 ใบ) เจ้าของของเสีย (2 ใบ) สถานที่บริการ (1 ใบ)
 - 3) หน่วยงานรัฐ (1 ใบ) ผู้ขนส่ง (1 ใบ) เจ้าของของเสีย (2 ใบ) สถานที่บริการ (2 ใบ)
 - 4) หน่วยงานรัฐ (2 ใบ) ผู้ขนส่ง (2 ใบ) เจ้าของของเสีย (1 ใบ) สถานที่บริการ (1 ใบ)

ตอนที่ 2 จงตอบค่าตามต่อไปนี้

9. การขนส่งของเสียอันตราบประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง?
10. หลักการป่นบัดและทำลายถุงหูฟูก ประกอบด้วยอะไรบ้าง?